清城东城“3·24”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2025年12月

目 录

一、基本情况.....1

（一）涉事企业情况.....2

（二）涉事车辆情况.....2

（三）涉事人员情况.....3

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....3

（一）事发道路环境.....3

（二）车辆检验鉴定.....3

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....4

（一）事故发生经过.....4

（二）事故应急处置.....5

（三）善后处理情况.....5

四、事故原因分析及性质.....5

（一）事故原因.....5

（二）事故性质.....6

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....6

（一）有关人员处理建议.....6

（二）其他处理建议.....7

六、事故防范措施意见建议.....7

清城东城“3·24”一般道路交通事故调查报告

2025年3月24日8时04分许，杨*钊驾驶粤R26898号重型自卸货车行驶至清城区清晖北路进清飞路808米（清城区东城职教城排涝站出入口）处右转弯驶出时，与同向在最右侧机动车道行驶由谭*标驾驶的清远255187号电动自行车发生碰撞并碾压，造成谭*标死亡及车辆损坏的交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于2025年3月27日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、东城街道办等有关单位组成清城区“3·24”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

清远市清城区大志运输有限公司(简称“大志公司”):社会信用代码:91441802MA55W6KJ4F;类型:有限责任公司(自然人独资);法定代表人:苏成志;注册资本:壹佰伍拾万元人民币;成立日期:2021年1月20日;期限:长期;经营范围:普通货物道路运输;运输代理业;土石方工程施工;场地准备活动;园林绿化工程施工;机械设备经营租赁;住所:清远市清城区洲心南坍村委会大沙村186号商铺首层之卡一。登记机关:清远市清城区市场监督管理局,日期:2022年6月6日。道路运输经营许可证:粤 交运管许可 清 字441800058515号;有效期至:2029年5月11日;发证机关:清远市清城区交通运输局;清远市建筑垃圾处置证(运输);许可范围:城市建筑垃圾运输;有效期至:2026年3月1日。

(二)涉事车辆情况

1.粤R26898号重型自卸车所有人:清远市清城区大志运输有限公司;品牌:江淮牌;车架号:LJ13R6DJ8M3300538;发动机号:1621A000388;商业保险单号:PDAA202544180000017487;有效期:2026年2月28日止;强制保险单号:PDZA202544180000035301;有效期至:2026年2月23日止;保险公司:中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司。

2.清远255187号电动自行车厂牌型号:台铃牌;车架号:236522008607794;所有人:谭*标;登记地址:广东省清远市清城区东城大塑管理区新元村28号。

（三）涉事人员情况

1.粤R26898号重型自卸货车驾驶人杨*钊，男，46岁，住址：广东省清远市清城区洲心南坍管理区下南村205号；驾驶证号：44180219780******6；准驾：B2；持有道路运输从业资格证。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.清远255187号电动自行车驾驶人谭*标，男，67岁，身份证号：44012719570******X；住址：广东省清远市清城区东城大塑管理区新元村28号。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事发道路环境

事故现场位于清远市清城区清晖北路进清飞路北808米（清城区东城街道职教城排涝站工地出入口），道路呈南北走向，设有机动车道及非机动车道，双向六车道，有标志标线控制，沥青平坦路面，路面完好，照明条件为白天。

（二）车辆检验鉴定

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：

1.粤R26898号重型自卸货车的制动系：车辆右一轮制动鼓接触面有明显环状凹槽及锈斑，无新鲜摩擦痕迹，无制动作用，右四轮制动鼓接触面有明显环状凹槽，不符合技术要求；转向系：未见异常；灯光设备：车辆右前雾灯灯罩缺失，前雾灯无法亮启，未安装右后雾灯，不符合技术要求；其余灯组灯光作用正常；行

驶系：车辆第三轴左、右轮胎花纹不一致，右二轮轮胎花纹超过磨耗标志，不符合技术要求。

2.清远255187号电动自行车的制动系：事故致车辆前、后轮自动手柄受损，后轮与车体发生干涉、卡滞，制动性能无法测试；灯光设备：事故致车辆受损严重，线材外露，未见前、后灯，灯光作用无法测试；转向系：事故致车把、方向柱和前减震器歪斜、变形，转向性能无法测试；行驶系：事故致车架变形，后轮与车体发生干涉、卡滞，后减震器断损，无法行驶。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2025年3月24日8时4分许，杨*钊驾驶粤R26898号重型自卸货车沿清远市清城区清晖北路由南往北方向行驶，行驶至清城区清晖北路与清飞路北808米（清城区东城街道职教城排涝站工地出入口）处右转弯驶出道路时，与同向在最右侧机动车道行驶由谭*标驾驶的清远255187号电动自行车发生碰撞并碾压，造成谭*标死亡及车辆损坏。

（二）事故应急处置

2025年3月24日8时7分，清城区交警大队东城中队接警，8时15分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，9时21分事故现场处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安清城分局交警大队调解，杨润钊赔偿死者家属丧葬费6.5万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

1.直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队（第4418021202500000171号）道路交通事故认定书:

（1）粤R26898号重型自卸货车驾驶人杨*钊，驾驶机件不符合技术标准的机动车驶出道路未按规定让行，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款关于“驾驶车辆驶入、道路或者借道通行时，应当让在道路内正常行驶的车辆或者行人优先通行。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

（2）谭*标驾驶非机动车为在非机动车道行驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条关于“驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车的内行驶；在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

（3）杨*钊承担此事故的主要责任，谭*标承担此事故的次要责任。

2.间接原因

大志公司未认真履行安全生产职责。一是制定安全生产规章制度、操作规程不完善。二是主要负责人、安全管理人在安全生产管理履行各自职责不清，履职不到位。

（二）事故性质

经调查认定：清城东城“3·24”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

五、对事故有关责任人员和企业的处理建议

1.粤R26898号重型自卸货车驾驶人杨*钊，驾驶车辆右转弯时未让行右侧行驶车辆，对事故发生负有主要责任。因其涉嫌交通肇事罪，公安机关已按照有关的法律法规追究其法律责任。

2.大志公司对此次事故负有责任。建议清城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定[1]，对其进行行政处罚。

[1]1.《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

3.大志公司主要负责人对此次事故负有责任。建议清城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定[2]，对其进行行政处罚。

4.公司存在异地经营行为。建议清城区交通运输局对其进行调查处理。

六、事故防范措施意见建议

交通运输监管部门要加强运输业户的管理人员在安全生产管理职责不清、履职不到位的比较突出的问题进行检查督促工作，做好讲解宣传工作，使主要负责人、安全生产管理人员清晰在日常安全生产管理的职责，认真履行各自的职责。

运输业户在要认真履行安全管理职责，强化安全教育培训工作，通过以案教人，组织驾驶人员观看交通事故视频，起到警示教育驾驶人员，防范因个人不安全驾驶行为导致交通事故的发生。

清城东城“3·24”一般道路交通事故调查组

2025年12月2日

[2]1.《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。