夹江**家庭农场 “5·6”一般车辆伤害事故调查报告

信息来源： 县应急管理局 发布时间：2026-09-21 10:34

2026年5月6日14时许，夹江县甘江镇**家庭农场（以下简称“**农场”）在烘干设备卸货过程中发生一起伤害事故，造成1名人员死亡，直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，2026年5月13日，人民政府成立了由县委常委、常务副县长任组长，县应急局、县公安局、县农业农村局、县总工会、甘江镇人府组成的事故调查组，并邀请县检察院派员参加，县纪委监委成立追责问责审查调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，夹江**家庭农场“5·6”车辆伤害事故是一起因作业人员擅自驾驶叉车，生产经营单位安全条件不具备、安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理缺失，有关部门和属地政府监管不全面，安全监管专项排查、日常巡查不深入、不精准造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生经过及应急处置评估情况

1.事故发生经过

2026年5月6日上午11时许，**农场负责人尹**临时联系到叉车司机田**对烘干设备部件进行卸货，时开始卸货工作。中午12时许，田**将叉车停放在**农场，取下叉车钥匙放置在储物盒中后回家休息。在离后，四川兴**智能装备有限公司（以下简称“兴**公司”）设备安装工胡*，为赶工期，擅自驾驶叉车货下午14时许，胡*驾驶叉车至**农场外机耕道T字路口，因倒车不慎左后轮掉下路坎悬空，导致叉车发生玉部受伤，后经夹江县人民医院抢救无效死亡。

2.应急处置情况及评估情况

事故发生后，在场其余人员立即对胡*施救，同时拨打了120、119请求医疗救治和现场救援，约14，救护车到达事故现场，将伤者胡*转送至夹江县人民医院进行救治，后经抢救无效于当日15时死亡。

接到事故报告后，县政府分管领导组织县应急局、县农业农村局及甘江镇人民政府相关人员第一时赶现场，开展应急处置工作，责令相关涉事企业立即暂停卸货工作，按要求开展现场隐患排查整治工作。同时要江镇人民政府会同涉事企业妥善做好死者家属情绪安抚与善后处置工作。

事故应急处置过程中，县级相关部门反应迅速，先期处置得当，信息上报、应急响应及时。现场处置科学速、配合高效，无次生伤亡发生，舆情管控引导得当，未发生舆情事件。

（二）事故单位基本情况

1.事故发生单位基本情况

农场，类型：个体工商户，住所：夹江县甘江镇村7社，经营者：尹**，组成形式：家庭经营，成立日间：2021年9月23日，统一社会信用代码：925**********，经营范围：一般项目：谷物种植；谷物销售；蔬植；中草药种植；新鲜蔬菜批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；牲畜销售。许可项目：牲畜饲养。

2.事故相关单位基本情况

（1）兴**公司，类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，住所：四川省成都市青白江区***号12栋1层1-2号，法定代表人：王*，成立时间：2025年5月9日，统一社会信用代码：915********，经营范围

关闭✖
智能问答
政务微信
政务微博
心连心
分享到
首页

般项目：智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；机械设备研发；通用设备修理；技术服技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；风机、风扇销售；节能管理务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件准）

王*，男，兴**公司总经理、安全生产主要负责人；何*，男，兴**公司工程部部长（负责设备安装、售后务），安全生产管理人员；赵**，男，兴**公司设备工人，此次设备安装工作现场负责人、安全管理人员。

（2）四川川**机械设备有限公司（以下简称“川**公司”），类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，所：四川省成都市青白江区***319号2栋1层106号，法定代表人：王*，成立时间：2022年12月6日，统一社会代码：915**********，经营范围：一般项目：机械设备销售；机械设备研发；通用设备修理；技术服务、技发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；风机、风扇销售；节能管理服务。依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关闭✖
智能问答
政务微信
政务微博
心连心
分享到
首页

（3）兴**公司为川**公司的全资子公司，川**公司与兴**公司于2025年6月1日达成合作协议，川**公司售、生产的设备，委托兴**公司开展安装、售后服务，合作有效期至2026年12月30日。双方签订的安全协明确，川**公司安全职责为项目技术点及安装风险告知、安装售后工作协调、安装售后人员资质审核、兴司开展安全技术交底及不定期抽查现场安装工作状况等；兴**公司安全职责为落实人员教育培训与技术遵守法律法规要求及公司规章制定、落实安装售后工作现场管理、现场隐患排查等。

（三）相关设备项目基本情况

农场（甲方）与川公司（乙方）于2026年4月2日签订烘干机定制合同，合同总价34万元，合同乙责设备制作、发货、设备布置、现场安装、调试及对甲方操作人员进行设备使用培训，甲方负责土建、吊电源线缆接线及在设备安装时安排普工协助，协助乙方开展设备清点及场地清理工作。安全交底告知书第条项规定，设备安装作业人员严禁借用、使用客户方任何起重搬运设备。事故发生于设备卸货过程中，属于卸装节，由**农场负责。

事发当日，兴**公司安排赵**、胡*、陈*、肖*4名作业人员到**农场进行设备安装工作，赵**和陈*在农场负责叉车卸货点位指挥，胡*和肖*在农场外指挥叉车按顺序卸货。事发前，赵**在发现胡*擅自驾驶叉车的违规为后并未进行制止。

（四）事故车辆及驾驶人员基本情况

事故车辆：杭州叉车A38,额定起重量3.8吨，车辆编码：A30******，为田**私人所有。

叉车所有人：田**（男，511**********），于2024年5月17日在四川省德阳市旌阳区取得叉车操作证件，件有效期至2028年5月31日。

胡*（男，500********），未查询到相关特种设备操作证件。

（五）现场勘察情况

事故发生地为**农场库房外机耕道T字路口处，左侧为**村7社，右侧为**村委会，机耕道宽度为3米，周围田地，路坎高度约为1米。装载烘干设备的货车停放在T字路口处，由叉车叉卸后运至农场内存放、安装。根据

监控视频显示，胡*在驾驶叉车时，未实施佩戴安全帽和系安全带的安全防护措施，在叉车悬空时，先摔离叉车驶座掉落至下方田地，后被侧翻倒下的叉车压中头部。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

胡*，男，4*岁，500*********，户籍地:重庆市武隆区双河********附1号。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定，本次事故共造成直接经济损失约120万元。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

经综合分析认定，胡*在驾驶叉车卸货过程中，因倒车不慎，掉下路坎导致叉车侧翻压中头部受伤。

（二）间接原因分析

1.兴**公司落实安全生产主体责任不到位。一是安全教育培训工作不到位，致使作业人员存在违规行为；二是现场安全管理缺失，导致作业人员驾驶叉车的违规行为未能被及时制止。

2.**农场安全生产必需的资金投入不足。作为卸货作业组织主体，安全生产条件必需的资金投入不足，未与此次卸货作业匹配的安全管控、现场监护、雇佣人员安全管理等的安全保障措施，导致此次设备卸货作业不具备基本的安全生产条件。

3.作业人员安全意识淡薄，违规驾驶叉车进行卸货，并且在驾驶期间，未实施佩戴安全帽和系安全带的安全防护措施。

4.叉车司机安全意识不足，离岗后钥匙保管措施不当，未将钥匙随身携带，留下安全隐患。

5.地方党委政府和有关部门监管不全面。安全监管人员对行业风险点把握不全面，多聚焦于农业企业生产运行过程中的风险隐患及相关有限空间、投入品监管、粪污综合利用等方面，对于设备吊装、设备检维修临时工作、阶段性工作的隐患排查和培训宣贯还有待加强。

三、调查发现的主要问题

（一）事故单位

1.兴**公司

兴**公司落实安全生产主体责任不到位。一是安全教育培训工作不到位，致使作业人员存在违规行为；二是现场安全管理缺失，导致作业人员驾驶叉车的违规行为未能被及时制止。

2.**农场

**农场安全生产必需的资金投入不足。作为卸货作业组织主体，安全生产条件必需的资金投入不足，未保证与此次卸货作业匹配的安全管控、现场监护、雇佣人员安全管理等安全保障措施，导致此次设备卸货作业不具备基本的安全生产条件。

（二）县农业农村局

县农业农村局作为行业主管部门，安全监管人员对行业安全风险点把握不准确，隐患整治排查多聚焦于生产经营单位日常生产运行隐患及有限空间等专项整治，对于设备吊装等临时工作、阶段性工作的隐患排查和培训宣贯不足。

关闭
智能问答
政务微信
政务微博
心连心
分享到
首页

（三）甘江镇人民政府

甘江镇作为属地政府，安全监管人员未常态化的将临时作业、阶段性作业进行摸排、监管，日常监管侧重产经营单位生产运行过程中的普遍性隐患，对于设备吊装、检维修等工作的巡查不足。

（四）其他需要说明的情况

川**公司作为此次设备安装工作的委托方，委托业务范围仅为设备的安装售后，现场吊装卸货不在委托业内，由**农场具体负责。且川**公司未安排、指挥兴**公司人员开展卸货工作，未参与本次卸货作业组织，在事故中无相关违法行为。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故相关责任单位的处理建议

兴**公司落实安全生产主体责任不到位。一是安全教育培训工作不到位，致使作业人员存在违规行为；二场安全管理缺失，导致作业人员驾驶叉车的违规行为未能被及时制止，对本次事故的发生负有重要管理责任。由县应急局根据相关法律法规予以行政处罚。

（二）对事故相关责任企业责任人员的处理建议

1. 尹**，**农场经营者、农场安全生产第一责任人，作为卸货作业组织主体，安全生产条件必需的[illegible]设足，未保证与此次卸货作业匹配的安全管控、现场监护、雇佣人员安全管理等安全保障措施，导致此次卸业不具备基本的安全生产条件，对本次事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急局根据相关法律法[illegible]以处罚。

2. 王*，兴**公司总经理、主要负责人，未能切实履行企业主要负责人的安全管理职责，领导、督[illegible]生产教育培训工作不力，对本次事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急局根据相关法律法规予以[illegible]处

3. 何*，兴**公司工程部部长、安全管理人员，未能切实履行企业安全管理人员的安全管理职责，[illegible]全生产教育培训工作不力，未及时督促检查公司外派工作的安全生产状况，督促制止违规作业行为，对本次事发生负有重要管理责任。建议由县应急局根据相关法律法规予以行政处罚。

4. 赵**，兴**公司设备安装工，此次设备安装工作现场负责人、安全管理人员，未及时制止作业人[illegible]自叉车的违规行为，对本次事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急局根据相关法律法规予以行政处罚。

5. 田**，叉车司机，系自由职业承揽人，持有效叉车作业证，自备叉车承接本次卸货作业。离岗时虽拔出钥匙，但仅放置于储物盒中，未妥善保管叉车钥匙，对本次事故的发生负有直接责任。鉴于事故主要原因为胡自违规驾驶叉车，因倒车不慎掉下路坎导致事故发生，其过错属于前置隐患，情节较轻，建议不予行政处罚，应急局对其进行教育。

（三）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

胡*，兴**公司设备安装工人，安全意识淡薄，为赶工期，擅自驾驶叉车进行卸货，并且存在未佩戴安全未系安全带的不安全行为，在倒车过程中不慎掉下路坎导致叉车侧翻压中头部受伤，对本次事故的发生负有直任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（四）对属地党委、政府及相关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门公职人员履职方面的问题，事故调查组移送追责调查调查组。相关处理意见，由县纪委监委提出。

关闭✖
智能问答
政务微信
政务微博
心连心
分享到
首页

五、事故主要教训

（一）生产经营单位作业现场安全生产条件不具备。此次事故充分暴露出**农场在组织设备卸货作业期间全生产必需的资金投入不足。未保证与此次卸货作业匹配的安全管控、现场监护、雇佣人员安全管理等安全保施，导致此次设备卸货作业不具备基本的安全生产条件。

（二）生产经营单位履行安全生产主体责任不到位。此次事故充分暴露出兴**公司落实安全生产主体责任位。一是安全教育培训工作不到位，致使作业人员存在违规行为；二是现场安全管理缺失，导致作业人员驾驶的违规行为未能被及时制止。

（三）从业人员安全意识淡薄。该起事故中，现场作业人员擅自违规驾驶叉车进行卸货操作，并且存在未全带、未佩戴安全帽的不安全行为，暴露出员工安全风险意识薄弱，不具备基本的风险辨识与自我防护能力。

六、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，切实增强责任感和紧迫感。各镇（街道）、各部门要认真学习领会习近平总书记关全生产的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，“红线意识”“底线思维”，筑牢“安全防线”，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发保一方平安”的政治责任。切实增强责任感紧迫感，以高度的政治自觉和极端负责的态度抓严抓实安全工保障人民群众生命财产安全。

（二）进一步严格落实企业安全生产主体责任。事故相关单位要认真吸取事故教训，进一步强化企体落实，举一反三，召开“5·6”一般车辆伤害事故警示教育会，分析事故原因、责任，深入查找并解决全工作中存在的突出问题，强化作业现场安全管理，杜绝违章指挥、违章操作、强令冒险作业等不安全行为

（三）压紧压实监管责任。一是各镇（街道）要认真落实属地安全生产监管职责，采取有效措施提全检查质效，督促辖区内企业切实履行安全生产主体责任；二是各部门要切实履行安全生产行业监管责任，不断安全监管队伍能力建设，依法查处安全生产违法违规行为，压紧压实企业安全生产主体责任，督促企业建落实全员安全生产责任制，加强临时性设备检维修、安装等工作的安全培训宣贯。

（四）举一反三，全面加强安全生产工作。各镇（街道）、各部门要加强督导检查，坚持红线思维、底线维、主动作为，抓好风险分析研判，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险、重点环节，分类管控措施，加大监督检查和监管执法力度，全面排查治理风险隐患，牢牢守住安全底线，有效防范事故发生。

夹江**家庭农场“5·6”一般

车辆伤害事故调查组

2026年9月15日

关闭
智能问答
政务微信
政务微博
心连心
分享到
首页
扫一扫在手机打开当前页

返回顶部 | 打印本页 | 关闭窗口

网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位：夹江县人民政府　承办单位：夹江县人民政府办公室

心连心服务热线：0833-12345

网站标识码：5111260001　蜀ICP备11000201号-1　川公网安备 51112602000154号

政府找

关闭✖

智能问答

政务微信

政务微博

心连心

分享到

首页