江南区吴圩浙江天洁环境科技股份有限公司 明阳项目工地“9·18”一般高处坠落 事故调

发布时间：2024-11-28 09:25 来源：江南区应急管理局

2024年9月18日18时左右，位于南宁市江南区吴圩镇光明南路90号浙江天洁环境科技股份有限公司目工地现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，城区政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好安抚和善后工作，依法开展事故调查工作，严肃追对事故暴露出的问题，要求各部门“举一反三”，加强对行业领域的安全监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范各类事故发生，切实保障人民产安全和社会大局稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经江南区人民政府批准，成立江南区吴圩浙江天洁环有限公司明阳项目工地“9·18”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由江南区应急管理局局长莫有健同志任组长，由城区应局、总工会、江南公安分局、吴圩镇政府组成成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请江南区纪委监委介入事故调查。事故调查组坚持“科学严谨规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖有限公司烟囱还建项目（烟气旋风分离及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程）；建设明阳制糖有限责任公司内。项目范围：南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖有限公司烟囱还建项目（烟气旋风分离及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安程）系统工程范围内工艺系统、电气系统、设备供应及安装（包括与主体工程接口的过度施工）；承包合同范围内材料和部分主材的供货；所负责工程的试运、工程质量保证期内的质量保修以及参加配合整套启动、联合试运转和烟气旋风分离器及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程系统性能验收以及此期间由于某种原因而造成的缺陷处理或尾工的消缺工作。

该项目由采购单位广西农投水电工程有限公司于2024年8月9日申请开工，同日南宁明阳制糖有限责任公司审批同意于2024年8月9日开工，监理单位南宁设计工程有限公司同日签发项目开工令，由浙江天洁环境科技股份有限公司组织施工。

事发设备为“烟囱还建项目”的2#脉冲式布袋除尘器，占地面积约150平方米，设备高度约21米。

（二）相关单位情况

1.项目单位：南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称南宁明阳制糖公司），法定代表人：邱某勇。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股资）。地址：南宁市江南区延安镇平和街东183号。持《营业执照》，统一社会信用代码：91450105MAA7L9JL3K(2—2)，经营范围：食品生产；食品加工食添加剂生产；酒制品生产；食品销售等，营业期限：长期。

2.项目设备采购单位：广西农投水电工程有限公司（以下简称广西农投公司），法定代表人：宋某。公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控资）。地址：灵山县三海街道文峰路86号。持《营业执照》，统一社会信用代码：91450331708694263D（1—1），经营范围：建设工程施工；建设工程设计

服务；建筑劳务分包等。持有《建筑业企业资质证书》（编号：D245344496），建筑工程施工总承包二级，资质证书有效期至2025年03月04日；持有《安全

证》〔编号：（桂）JZ安许证字[2020]001397〕，有效期至2026年9月14日。

3.设备供应及安装单位：浙江天洁环境科技股份有限公司（以下简称浙江天洁公司），法定代表人：祝某波。公司类型：股份有限公司（港澳台投

持《营业执照》，统一社会信用代码：91330000699510679C（1/1），地址：诸暨市牌头镇杨傅村。经营范围：研发、设计、制造、安装、销售：环境污染

控设备，钢结构，制造、销售、安装：压力容器等，成立日期：2009年12月28日；持有《建筑业企业资质证书》（编号：D233390619），环保工程专业承包

证书有效期于2022年9月15日至2024年12月13日；持有《安全生产许可证》〔编号：（浙）JZ安许证字[2017]049083延〕，有效期：2023年8月16日至2026年

（三）项目承包基本情况

2024年8月8日，南宁明阳制糖公司与广西农投公司签订“南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖有限公司烟囱还建项目（烟气旋风分离及脉冲式布

货、改造及安装调试工程）合同与技术协议书”，将烟气旋风分离及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程项目总包给广西农投公司。广西农投公

洁公司采购设备，并将设备的改造及安装调试工程发包给浙江天洁公司，于2024年8月9日签订“南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖有限公司烟囱还建

旋风分离及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程）设备采购及安装合同”。

（四）事故相关人员情况

1.祝某波，男，58岁，汉族，身份证号：3307051966***，家庭住址：浙江省诸暨市，系浙江天洁公司法定代表人。

2.何某海，男，44岁，汉族，身份证号：3306811980***，家庭住址：杭州市拱墅区文一路，系浙江天洁公司派驻南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳

囱还建项目（烟气旋风分离器及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程）设备采购及安装的总负责人。

3.曾某宽，男，30岁，汉族，身份证号：4509241994***，家庭住址：广西兴业县蒲塘镇，系广西农投公司派驻南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制

还建项目（烟气旋风分离器及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调试工程）的项目经理。

4.黄某成，男，56岁，汉族，身份证号：5111111968***，家庭住址：四川省乐山市沙湾区，系浙江天洁公司所聘安装工人，在此次事故中死亡。

二、事故现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市江南区吴圩镇光明南路90号南宁明阳制糖公司动力车间锅炉工段，新安装1#、2#布袋除尘器的通道区域，通道长17m×宽3

泥板面。

涉及事故发生设备为2#布袋除尘器，尺寸为长17m×宽11m×高20.7m，设备为全金属构件，2#除尘器顶部施工作业面的设备花板平台面距离地面高度

布袋除尘器施工现场未设置有高空防坠网及登高外架，除尘器顶部“花板”（设备部件名称）采用δ-5mm钢板焊制，花板上开挖规则圆孔，孔经165mm，孔

0mm。

距2#布袋除尘器北墙7.5m，距西墙1m处有一处血渍（疑似坠落点），经救援人员口述：坠落工人的头部朝向西北侧，脚部向东南侧，身上戴有折断

（型号：区域限制一般型2m）。在血渍处东西两侧各有1条0.9m长带挂钩的安全绳断绳；血渍的西侧1m处及北侧5.5m处各有一左一右的黑色劳保工作鞋、布

布袋除尘器5米层平台，距离西墙3.8m，距离北墙7.6m处有1顶蓝色安全帽。

距2#布袋除尘器东北面50m空地上停放有1台130吨位的汽车吊（型号：SYN5551JQZ130C），车牌为桂BY0325。

三、事故发生经过和现场救援处置情况

（一）事故发生经过

2024年9月18日下午14:30分左右，黄某成与工友鄢某伟等工人在南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖有限公司烟囱还建项目施工现场从事2#布袋

备安装作业。汽车吊车司机周某伦负责在地面操作吊车，将待安装设备材料吊往已安装好的高约20米2#布袋除尘器顶部平台，黄某成与工友鄢某伟等几名

#布袋除尘器顶部平台接应吊运上平台的设备材料，并进行安装、打磨、焊接等工作。工作进行至18:00分左右，周某伦开始操作吊车起吊设备箱体工件，

在平台工作面指挥接应，此时黄某成在作业平台上离工件约2米处（其配戴安全带，保险绳挂扣在设备花板网孔）等待接应起吊工件。起吊过程中工件在

某成想扶稳摇晃工件时，其身体失衡摔倒从工作平台坠落至地面，导致事故的发生。

（二）现场救援处置情况

事故发生后，现场工友鄢某伟立即拨打120救援电话，并通知公司现场负责人边某涛、广西农投公司、南宁明阳制糖公司相关负责人，对黄某成进行

15分左右120救护车到达现场，医护人员在现场做简单处理后，将黄某成送往吴圩镇卫生院进行抢救，当晚19:30分左右，黄某成经医院抢救无效死亡。

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡，死者黄某成，男，汉族，56岁，四川乐山市沙湾区嘉农镇人。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T
准和规定统计，截至目前，已核定的事故造成直接经济损失140万元人民币（未含事故处罚金额），其中事故善后赔偿金额140万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

黄某成安全意识不强，临边高处作业将安全带的保险绳（双挂扣型）挂扣在除尘器顶部作业平台铁板网孔的锋锐固件上，在身体失衡摔倒时安全带
断，导致坠落事故发生。

（二）事故间接原因

1.浙江天洁公司，未认真履行企业安全生产主体责任，对员工安全生产教育和培训工作不到位，采取施工安全技术措施不到位，未对高处作业平台
护、防坠网等安全防护措施，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时发现并消除员工高处作业未规范挂扣保险绳的安全隐患。

2.何某海，履行设备供应及安装单位项目经理安全生产管理职责不到位，对项目施工现场安全管理不到位，未组织对高处作业平台设置临边防护、
全防护措施，督促、检查本项目施工安全生产管理工作不到位，未及时排查并制止作业人员未正确挂扣安全带保险扣等违反操作规程的行为。

3.曾某宽，履行设备采购单位项目经理安全生产管理职责不到位，对项目施工现场安全管理不到位，对发包施工方作业人员安全交底不到位，未严
方案要求，督促、检查本项目施工安全生产管理工作不到位，未及时排查并消除施工项目高处作业平台未设置临边防护、防坠网等安全事故隐患，未及时
作业人员未正确挂扣安全带保险扣等违反操作规程的行为。

（三）事故性质

经调查组认定，该事故是一起因施工单位未严格落实安全生产主体责任、施工现场安全防护措施不到位、安全教育不到位导致的一般生产安全责任

五、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年9月18日19时40分，江南区应急局应急指挥中心收到南宁市应急联动中心报告，称在南宁明阳制糖公司内发生了一起高处坠落事故，城区应
城区政府领导、江南区委值班室，并通知吴圩镇政府等相关单位赶赴事故现场处置。

（二）事故应急处置评估结论

通过察看现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，事故发生后，江南区应急、公安、吴圩镇政府等部门信息报送及时，应急救援迅速，
当，社会秩序稳定。

六、对事故单位和人员的责任认定及处理建议

（一）事故单位的责任认定及处理建议

浙江天洁公司，未认真履行企业安全生产主体责任，对员工安全生产教育和培训工作不到位，采取施工安全技术措施不到位，未对高处作业平台设
护、防坠网等安全防护措施，生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时发现并消除员工高处作业未规范挂扣保险绳的安全隐患。其行为违反了《中
国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生
和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人
岗作业”、第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……
定，对本起事故负有管理责任。建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）相关人员的责任认定及处理建议

1.何某海，浙江天洁公司派驻南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖公司烟囱还建项目（烟气旋风分离器及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装调
备采购及安装的总负责人。履行设备供应及安装单位项目经理安全生产管理职责不到位，对项目施工现场安全管理不到位，未组织对高处作业平台设置临
坠网等安全防护措施，督促、检查本项目施工安全生产管理工作不到位，未及时排查并制止作业人员未正确挂扣安全带保险扣等违反操作规程的行为。其
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况

生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，对事故发生负有责任。区应急管理局依法给予行政处罚。

2.曾某宽，广西农投公司派驻南宁吴圩机场改扩建工程南宁明阳制糖公司烟囱还建项目（烟气旋风分离器及脉冲式布袋除尘器供货、改造及安装项目经理。履行设备采购单位项目经理安全生产管理职责不到位，对项目施工现场安全管理不到位，对发包施工方作业人员安全交底不到位，未严格落实求，督促、检查本项目施工安全生产管理工作不到位，未及时排查并消除施工项目高处作业平台未设置临边防护、防坠网等安全事故隐患，未及时排查并员未正确挂扣安全带保险扣等违反操作规程的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”的规定，对事故发生负有责任。建应急管理局依法给予行政处罚。

3.黄某成，浙江天洁公司所聘工人。安全意识不强，临边高处作业将安全带的保险绳（双挂扣型）挂扣在除尘器顶部作业平台铁板网孔的锋锐固件失衡摔倒时安全带保险绳被割断，导致坠落事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

七、事故防范和整改措施

江南区吴圩浙江天洁环境科技股份有限公司明阳项目工地“9·18”一般高处坠落事故，暴露出有关企业对安全生产工作重视不够，对项目安全隐底，施工现场风险隐患排查不足，施工安全措施落实不到位，作业人员安全意识不强，违规作业等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，故再次发生，提出以下措施建议:

（一）事故相关企业（单位）

进一步落实企业安全主体责任，各生产经营单位要深刻吸取事故教训。建设单位、施工单位、监理单位要认真履行法定安全生产职责，严格遵守安法规及承发包项目安全管理制度的规定，坚决杜绝未按施工方案组织施工行为，要加强施工现场安全管理，对从业人员要按规定进行安全教育培训和安全特别是特种作业、特殊作业人员的现场监管。

（二）属地及行业主管部门

进一步加强施工行业领域安全监管工作，行业主管部门要深入企业（项目）采取重点检查、突击检查、联合检查等多种方式，加大对施工领域的执和频次，严厉打击和查处施工领域安全生产非法违法行为，对发现的违法违规行为，严格按照相关法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、行政强施。

附件：江南区吴圩浙江天洁环境科技股份有限公司明阳项目工地“9·18”一般高处坠落事故调查组成员名单

江南区吴圩浙江天洁环境科技股份有限公司明阳

项目工地“9·18”一般高处坠落

事故调查组（代）

2024年11月8日

附件

江南区吴圩浙江天洁环境科技股份有限公司明阳项目工地“9·18”一般落
事故调查组成员名单

组内 分工	姓 名	单位及职务
组 长	莫有健	江南区应急管理局局长
副组长	李青春	江南区吴圩镇人民政府副镇长
	邓昌炎	江南区应急管理局副局长
成员	石伟明	经开区劳动保障监察大队中队长
	梁志军	江南区总工会副主席
	李勇恩	江南公安分局
	肖 洁	江南区应急管理综合行政执法大队
	张俊瑜	江南区应急管理综合行政执法大队

打印 分享：

主办单位：广西南宁市江南区人民政府 承办单位：南宁市江南区发展和改革局
地址：广西南宁市江南区壮锦大道19号 技术支持：0771-4820025（仅受理网站建设维护相关事宜）
桂ICP备08100443号 网站标识码：4501050001 桂公网安备45010502000199号

关于我们 网站地图