南昌市高新区南昌高新置业投资有限公司拆除工程“5·1”火灾事故调查报告

南昌市政府事故调查组

2026年6月

目　录

一、事故基本情况.....3
（一）涉事房屋建筑情况.....3
（二）涉事单位和个人基本情况.....4
（三）相关单位安全管理情况.....6
（四）事故发生经过.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（六）应急处置情况.....9
二、事故原因分析.....10
（一）起火原因.....10
（二）火灾蔓延扩大的主要原因.....11
（三）造成人员伤亡的主要原因.....11
三、有关责任单位存在的主要问题.....12
（一）企业及有关生产经营单位.....12
（二）有关行业及业务监管部门.....14
（三）政府及属地.....15
四、对有关责任人员及责任单位处理建议.....16

（一）建议移送司法机关处理人员.....16
（二）建议行政处罚的责任人员和单位.....17
（三）有关单位和公职人员追责问责建议.....19
（四）其它处理建议.....20
五、事故整改和防范措施建议.....21
（一）强化红线底线意识，切实提高安全管理水平.....21
（二）强化日常巡查联动，规范装修动火作业行为.....21
（三）强化风险源头管控，落实安全生产主体责任.....22
（四）强化基层基础融合，推动消防应急能力建设.....23

2026年5月1日13时45分许，南昌市高新技术产业开发区天祥北大道698号光电产业园内的南昌高新置业投资有限公司3#厂房发生一起火灾事故，造成 2人死亡、1人受伤，建筑过火面积约5200平方米，直接经济损失约362万元。

事故发生后，省长叶建春，省委常委、常务副省长任珠峰，副省长、省公安厅厅长袁勤华和南昌市委书记李红军第一时间作出批示，要求全面彻底搜救被困人员，全力治疗受伤人员，迅速扑灭火灾，查明火灾原因，妥善处理善后工作，做好舆情管控。为认真落实上级领导指示精神，进一步查明事故原因，做好事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《江西省火灾事故调查处理及督办评估办法》（赣府厅发〔2022〕37号）和《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅发〔2022〕38号）的要求，市政府对该起火灾事故提级调查，成立了由市应急管理局、市消防救援局共同牵头，市住建局、市国资委、市工信局、市公安局、市总工会、高新区管委会等单位有关同志参加的高新区南昌高新置业投资有限公司拆除工程“5·1”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料、检验鉴定、模拟实验和专家论证等方式，查明了事故

经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及有关人员的责任，查清了地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，南昌市高新区南昌高新置业投资有限公司拆除工程“5·1”火灾事故是一起因建设单位安全生产主体责任缺失，违规发包，施工单位自行组织施工，违规动火作业，保温材料燃烧性能不符合规范要求，消防设施拆除失效，现场安全管理混乱，安全防护措施不到位，地方党委、政府有关部门和单位履职不到位等问题造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋建筑情况

起火建筑位于高新技术产业开发区天祥北大道698号光电产业园内，园区总占地面积约138亩，总建筑面积约21.04万平方米。园区包含1#-3#厂房、办公楼及食堂、5#厂房、5#附属厂房和6#厂房、6#附属厂房等建筑。



图1　园区概览

3#厂房为钢混结构，地上4层，使用功能为丙类厂房，耐火等级一级，建筑高度约29.3米，3#厂房北侧为2#厂房，南侧为办公楼和食堂，西侧为6#附属厂房，东侧为5#附属厂房，总建筑面积约34594平方米。3#厂房每层东西长约121米，南北宽约70米，单层建筑面积约8500平方米。火灾发生前，3#厂房处于闲置状态，其中一、二、四层正在对吊顶、FFU、各类管道、隔墙、高架地板、配电箱及电线电缆进行拆除施工，一、二层天花板板底整体敷贴有内保温材料，地面杂乱堆放有大量的建筑垃圾。三层的拆除施工已完全结束并已进入室内装修阶段，地面堆放有大量的装修材料。



图 2 现场方位图



图 3 二层平面图

（二）涉事单位和个人基本情况

1.安徽玄五建筑工程有限公司，3#厂房一、二、四层室内装修拆除工程劳务分包单位，法定代表人王某，经营范围为建筑劳务

分包等，具有建筑业企业资质证书（施工劳务资质）和安全生产许可证。

2.南昌东辉市政建设有限责任公司，3#厂房一、二、四层室内装修拆除工程施工总承包单位，法定代表人官某，经营范围为各类工程建设活动，住宅室内装饰装修。具有建筑业企业资质证书、安全生产许可证和建筑装修装饰工程专业承包贰级资质。

3.南昌高新置业投资有限公司，3#厂房一、二、四层产权单位、建设单位，法定代表人杨某中，经营范围为建设工程施工、施工专业作业等，为高新招商集团子公司，2025年被南昌招商建设投资有限公司代管合并。

4.南昌招商建设投资有限公司，法定代表人杨某中，经营范围为建设工程施工、工程管理服务等，为高新招商集团子公司，2025年代管合并南昌高新置业投资有限公司。

5.南昌高新招商集团有限责任公司，高新置业和招商建设的母公司，法定代表人刘某源，经营范围为创新研发基地园区管理服务、科技项目投资等。

6.黄某，男性，南昌招商建设投资有限公司副总经理。

7.万某刚，男性，南昌高新置业投资有限公司员工，拆除工程项目质量安全岗工作人员。

8.喻某轩，男性，南昌高新置业投资有限公司员工，拆除工程项目负责人。

9.张某，男性，南昌东辉市政建设有限责任公司员工，拆除工

程现场负责人。

10.王某，男性，安徽玄五建筑工程有限公司法定代表人。

11.陈某松，男性，拆除工程包工头。

12.毕某虎，男性，动火作业施工人员，具有特种作业证，作业类别焊接与热切割作业，操作项目熔化焊接与热切割作业，该证件处于有效期内。

（三）相关单位安全管理情况

1.安徽玄五建筑工程有限公司。公司实际只有王某一人，管理基本以现场为主，未根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建立健全公司各项安全规章制度。

2.南昌东辉市政建设有限责任公司。公司只成立了安全生产工作领导小组，未健全安全生产责任体系，公司法定代表人、总经理、副总经理履行安全生产责任不到位。公司未设立专职安全管理机构或专职安全员，仅由工程部负责公司安全生产工作，未压实人员及责任。公司编制了安全生产应急预案但未开展演练和安全知识培训，未定期研究部署安全生产工作。公司对项目进行检查时，由副总经理郭某山带领项目负责人张某进行检查。

3.南昌高新置业投资有限公司和南昌招商建设投资有限公司。两家公司合并后，仍沿用原公司架构和人员，无新的人事任免。公司虽建立了相关安全制度，进行了安全检查，但因管理关系不顺未能压实安全生产责任。法定代表人杨某中担任招商建设副总经理并分管工程管理部。工程管理部虽负责公司安全生产工

作，但没有负责人，日常运行沿用合并前工作模式，由高新置业原工程一部部长姜某管理高新置业的建设项目（含涉事项目）。黄某分管公司安全生产和开发前期部，安全生产工作未落实监管人员，只有万某刚等三名员工。

4.南昌高新招商集团有限责任公司。集团层面成立了安全生产领导小组，2025年以来，集团党委会传达上级指示批示精神，听取安全生产工作汇报12次，分管领导每月召开安全生产例会，部署安全生产工作。集团设立安全生产机构，由应急安全部（法务风控部）负责落实集团安全生产工作职责，工程管理部负责项目质量安全。公司建立了项目督查检查台账，并以日常检查的方式对下级子公司项目建设开展督导检查，但集团开展安全风险辨识、实施风险管控有差距，安全生产监督检查、消防隐患排查治理不够深入。

（四）事故发生经过

2026年3月18日，招商建设总经理办公会会议决定实施3#厂房三层拆除工程。

2026年4月8日，高新置业与其控股公司东辉市政签订了3#厂房三层拆除工程的《建设工程施工合同》，工程内容包括3#厂房三层吊顶、FFU、风管、管道、隔墙、高架地板、配电箱及电线电缆的拆除。东辉市政将该拆除工程交由劳务单位安徽玄五具体实施。该拆除工程于2026年4月15日完成。

2026年4月20日，招商建设决定将3#厂房一、二、四层拆除工程继续交由东辉市政施工，并要求在2026年5月底完成，但该拆除工程未签订施工合同。

2026年4月22日，喻某轩通知王某对厂房内的消防水系统管网进行拆除，王某通知陈某松安排工人开始对消防水系统管网进行拆除。

2026年4月24日，东辉市政通知安徽玄五进场施工，并要求在5月底前完成拆除工程。

2026年4月25日，王某雇佣陈某松、毕某虎、高某浩、喻某得等人开始3#厂房一、二、四层拆除施工；同日，消防水系统管网的拆除作业完成。

2026年5月1日13时，毕某虎在3#厂房二层使用氧丙烷对顶棚金属拉筋进行热切割作业，周某进行看护。

2026年5月1日13时45分许，毕某虎在热切割作业时引燃了敷贴在天花板板底的内保温材料，毕某虎、周某、高某浩等人使用手提式二氧化碳灭火器扑救无果后分别自行逃生。

2026年5月1日13时58分，陈某松接到3#厂房内的工人电话报告后，立即拨打119报警。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）死者2人：

钟某群，男性，二层搬运工。经尸体检验，死者血液中碳氧血红蛋白饱和度40.02%，为吸入毒害物质后窒息死亡。

喻某生，男性，二层搬运工。经尸体检验，死者血液中碳氧血红蛋白饱和度47.96%，为吸入毒害物质后窒息死亡。

（2）伤者1人:

陶某，男性，二层搬运工。伤者身体表面没有灼伤，肺部吸入有害气体，火灾后住院治疗，目前已出院。

2.直接经济损失

根据江西俊伟房地产土地资产评估有限公司出具的《价格评估报告》，该起火灾的直接财产损失为81036元。该起火灾的现场处置费用为119000元，人员伤亡支出费用为3420000元。综上，该起火灾的直接经济损失为3620036元。

（六）应急处置情况

2026年5月1日13时58分，南昌市消防救援局指挥中心接到报警，先后调派10个消防救援站，16辆消防车、86名消防救援人员赶赴现场处置。14时09分，首战力量到场，14时22分，现场火势得到有效控制；14时40分，成功疏散45人、营救被困群众20人；15时33分、16时25分先后搜救出2名被困人员并紧急送医救治，其中一人在医院不治身亡；16时32分，火场明火被基本扑灭；20时28分，搜救人员在现场搜救出最后1名被困人员，经现场医护人员确认已无生命体征；20时55分，火场清理工作全部完成，参战力量有序撤离归建。

事故接报后，省委、省政府和南昌市委、市政府有关领导第一时间对火灾相关工作作出批示指示，省消防救援局、南昌市委市政府领导亲赴现场指导火灾扑救、事故调查和善后处置等工作。高新区第一时间成立火灾事故处置领导小组，立即启动火灾应急处置预案，各分管领导到场协调应急救援、善后处置、医疗救治、现场维稳等工作。区直各部门和属地政府等相关单位负责同志也相继赶到现场，迅速开展现场管控、现场维稳和舆情导控等工作，紧急调派救护车4辆、洒水车17辆、警力60余名，同步协调南昌大学第一附属医院高新医院优质医疗资源到场，开辟救治绿色通道，全力做好被困及受伤人员医疗救治工作。

总体来看各级党委、政府及部门基本能够密切协同，指挥有力，决策科学，完成了65名被困人员疏散营救和火情处置任务，没有发生次生衍生事故灾害，是一次响应迅速、救援有力的灭火救援行动。

二、事故原因分析

（一）起火原因

经调查询问、现场勘验、视频分析、检验鉴定、模拟实验、现场指认，综合认定该起火灾的起火时间为2026年5月1日13时45分许；起火部位为3#厂房二层东侧二防火分区的西南角天花板区域，起火点为紧靠距离南侧外墙12.4米、距离中间防火墙东侧表面0.5米的金属拉筋西侧区域；起火原因为毕某虎违规使用

氧丙烷气割设备切割吊顶金属拉筋时，不慎引燃天花板下表面敷贴的不合格内保温材料所致。

（二）火灾蔓延扩大的主要原因

1.现场保温材料耐火性能不足。3#厂房二层顶棚天花板板底表面敷贴的内保温材料燃烧性能等级应设计为 A 级[1][2][3]，现场一层提取的天花板板底和二层风管外表面敷贴的保温材料，经应急管理部天津消防研究所检验鉴定，其燃烧性能未达到 B2 级，低于其原本检测报告所标称的燃烧性能 B1 级。

2.现场固定消防设施无法正常使用。火灾初期虽然动火作业人员使用了现场的手持式二氧化碳灭火器进行扑救，但由于起火点距离人员操作的地面高约 5.3 米，二氧化碳由灭火器喷出后迅速汽化、降温、扩散，远距离灭火效果很差，无法扑灭火点。施工现场的大部分固定消防设施、消防管网已被拆除，无法使用固定消防设施进行处置。

（三）造成人员伤亡的主要原因

1.燃烧产生大量有毒烟气。天花板板底、风管外表面敷贴的内保温材料燃烧生成产物中检出 CO、NO、HCN、HF、HCI、HBr、SO_2、NH_3CH_2O、C_3H_4O 等多种毒性气体，未达到准安全级（ZA1）

---

[1][?]《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001)第 4.0.1 :丙类高层厂房顶棚装修材料燃烧性能等级不应低于 A 级。

[2][?]《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第 3.2.1 :一级耐火等级建筑的吊顶燃烧性能为不燃性,耐火极限不应低于 0.25h。

[3][?]《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 第 5.2.4 :洁净室的顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。顶棚和壁板的耐火极限不应低于 0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应低于 1.0h。

的要求，燃烧产生的烟气对人体具有急性中毒、窒息、呼吸道灼伤风险。根据公安部门的尸检报告，钟某群、喻某生二人死因均为吸入毒害物质后窒息死亡。

2.施工现场安全管理缺失。火灾现场拆除作业人员数量众多，但现场并未设置专职安全生产管理人员[4]，未组织应急救援演练，发生险情后无统一指挥管控，施工工人上岗前也并未开展安全生产教育和培训[5]，不掌握火灾避险、自救互救方法，火灾突发后只能盲目四散逃生。

三、有关责任单位存在的主要问题

（一）企业及有关生产经营单位

1.安徽玄五建筑工程有限公司。气割会产生火焰、火花[6]，但人员动火前未办理动火审批手续和落实防火措施，未对作业现场的可燃物进行清理或覆盖、隔离[7]，未明确设置现场动火监护人，

---

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施。

[6][?]《国务院安全生产委员会关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施》（国安委【2024】12号）动火作业，包括电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性施工作业。

[7][?]《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）“6.3用火、用电、用气管理”中规定：在进行焊接、切割、烘烤或加热等动火作业之前，必须先清除作业现场的易燃物；对于那些无法搬走的易燃物，则应使用不可燃

未配备必要的灭火器材[8]。在通知陈某松组织班组进场后，施工及生产安全全由陈某松班组负责，施工现场未配备安全管理人员，仅由王某兼任，安全检查情况告知陈某松后未督促落实，发现作业人员延长切割枪违规气割吊顶金属拉筋隐患未制止，拆除作业没有制定专项施工方案，未进行安全交底及安全教育，未进行过应急演练。

2.南昌东辉市政建设有限责任公司。未履行总承包单位安全职责，委派非专业人员担任项目负责人，未编制拆除工程安全专项施工方案，未落实动火审批程序，项目未安排安全生产管理人员，在未签订劳务分包合同和安全协议的情况下安排劳务单位进场作业，并将项目施工及安全委托安徽玄五负责，项目安全管理缺位，公司检查流于形式，未发现动火作业重大事故隐患。

3.南昌高新置业投资有限公司和南昌招商建设投资有限公司。两个公司合并后管理混乱，无新的人事任免，人员安全管理职责不清。未贯彻落实集团公司安全生产工作指示，未按照公司内控制度、国有企业“三重一大”决策制度[9]确定承包单位，对东辉市政及安徽玄五的安全生产条件未真实考核，没有签订合同

材料将其覆盖或隔离起来。

[8][?]《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)“6.3 用火、用电、用气管理”中规定 :进行焊接、切割、烘烤或加热等动火作业时 ,必须配备相应的灭火器材 ,并且要有专人负责现场监督。每个动火作业点都应当安排一名监护人进行监管。

[9][?]《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(五)重大项目安排事项 ,是指对企业资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资计划 ,融资、担保项目 ,期权、期货等金融衍生业务 ,重要设备和技术引进 ,采购大宗物资和购买服务 ,重大工程建设项目 , 以及其他重大项目安排事项。

就安排施工单位进场拆除作业，对承包单位和劳务分包单位生产作业活动未能有效实行统一协调、管理，未严格督促施工方开展风险辨识和按照相关规程组织实施作业，对施工作业现场安全监督检查不力，对作业现场存在的事故隐患未及时予以纠正。

4.南昌高新招商集团有限责任公司。安全监管履职不严，本次施工涉及多楼层作业，该集团4月2日仅对三楼开展检查，发现的违规动火作业问题虽下达限期整改通知书，但未及时向监管部门上报隐患，未采取停工管控等有效措施，整改仅停留在书面层面。隐患复查、闭环销号机制不够健全，对下属企业隐蔽性违规施工、隐患瞒报漏报等问题预判不足、管控不严[10]。年度综合考核体系中，安全生产考核权重不足5分，考核导向弱化，对下属子公司管控约束力不强，下属单位不同程度存在重经营效益、轻安全管理倾向[11]。

（二）有关行业及业务监管部门

1.高新区城市建设管理局。根据高新区管委会关于印发《南昌高新区安全生产责任分工（试行）》的通知，对全区的建设工程安全生产监督管理。该拆除工程应到区城市建设管理局征收安置口报备后方可施工作业，区建管局征收安置口对此拆除工程不了解，不掌握，对未备案的违法建设工程失察。

---

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 中央企业、省属企业新设立的分公司、子公司以及其他生产经营单位，应当依法向所在地相关部门报告安全生产管理、隐患治理、生产安全事故等情况，接受所在地人民政府以及有关部门的监督管理。

[11][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 企业集团总部应当依法加强对下属企业安全生产的指导、监督、考核和奖惩。加强对分包单位等关联单位安全生产的指导、监督，实行安全生产的统一管理。

2.高新区城市管理行政执法大队。根据高新区管委会《关于规范和加强综合行政执法工作的意见》的批复，大队有对全区城管执法工作统筹调度、业务指导、监督检查职责。昌东镇城管中队具体负有辖区城乡管理领域的日常巡查，问题发现、劝阻和报告职责。但昌东镇城管中队在日常网格化巡查中未发现和制止此违法拆除工程，对未备案的违法建设工程失察。

（三）政府及属地

1.南昌国家高新技术开发区管理委员会。对国有平台项目存在属地边界模糊、监管主体单一的问题，未在制度层面压实属地巡查、预警、上报、协同监管职责，过度依赖国企内部自我监管，缺乏属地外部监督制衡，存在“招商企业国企化管理、属地无权管、不敢管、没人管”的隐患，监管体系存在短板[12]。高新区管委会对于动火作业部署落地不实，综合督导流于形式。2025年4月13日，市级印发《关于进一步加强人员密集场所动火作业安全管理的实施方案》，高新区管委会同步出台对应方案，明确要求将动火作业管理纳入综合督导范畴。但经查，未发现相关督查通告及实际开展督导的佐证材料，既定督导职责落地、专项管控要求未能有效传导至一线[13]。

---

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第三条 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁监管谁负责的原则，实行属地监管与分级监管相结合、以属地监管为主的监督管理体制，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。第四十八条 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等功能区管理机构应当按照职责对本辖区生产经营单位安全生产状况进行监督检查。乡镇人民政府、街道办事处应当将安全生产管理相关工作纳入网格化服务管理范围。

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第五条　县级以上人民政府应当加强对安全生产工作的领导，将安全生产

2.昌东镇人民政府。属地政府日常安全巡查覆盖不全，未将国有平台公司及所属项目全面纳入日常巡查监管清单，未对辖区园区范围内国有平台公司牵头实施、投资建设、代为管理的各类工程项目建立专项监管台账，常态化隐患排查、问题整改跟踪、闭环督导工作缺位，属地安全监管责任未落实[14]。

四、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

1.王某，安徽玄五建筑工程有限公司法定代表人、涉事拆除工程现场负责人及安全管理人员，未履行安全职责，拆除作业没有专项安全施工方案，动火作业未按规定进行动火审批，未进行安全交底及安全教育，未进行过应急演练，对事故发生负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关进行处理。

2.陈某松，拆除工程施工组织者、现场负责人，组织相关人员在具有火灾危险场所进行违规动火作业，对事故发生负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关进行处理。

3.毕某虎，拆除工程施工现场作业人员，违规动火作业导致火灾发生，对事故发生负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关进行处理。

工作纳入国民经济和社会发展规划，组织制定和实施安全生产专项规划，加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，将安全生产监督管理工作纳入政府和部门绩效考评指标体系，支持、督促有关部门履行安全生产监督管理职责。

[14][?]《江西省安全生产条例》第八条 乡（镇）人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等管理机构，应当根据安全生产工作的需要，明确负责安全生产监督管理的机构和人员，按照职责加强对本辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

4.张某，南昌东辉市政建设有限责任公司员工，拆除工程现场负责人，未履行施工总承包单位安全职责，未取得安全考核合格证书B证，未履行现场安全生产总承包责任，对事故发生负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关进行处理。

5.万某刚，南昌高新置业投资有限公司质量安全岗员工，对拆除工程现场动火作业重大事故隐患未有效制止，对事故发生负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关进行处理。

6.喻某轩，南昌高新置业投资有限公司员工，拆除工程项目负责人，未履行建设单位安全职责，对现场动火作业重大事故隐患未有效制止，对事故发生负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关进行处理。

7.黄某，南昌招商建设投资有限公司副总经理，分管安全生产，对现场动火作业重大事故隐患未有效制止，对事故发生负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移送司法机关进行处理。

（二）建议行政处罚的责任人员和单位

事故责任人员处理建议

1.郭某山，南昌东辉市政建设有限责任公司分管安全经理，对其安全职责履行不到位的问题，建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[15]进行处罚，建议住建部

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

门按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条[16]进行行业处罚。

2.王某平，南昌东辉市政建设有限责任公司总经理，对其安全职责履行不到位的问题，建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条进行处罚，建议住建部门按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条进行行业处罚。

3.官某，南昌东辉市政建设有限责任公司法定代表人，只挂名不履职，建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条进行处罚，建议住建部门按照《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条进行处罚。

事故责任单位处理建议

1.安徽玄五建筑工程有限公司。作为拆除工程劳务分包单位，对事故发生负有主要直接责任，建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[17]进行处罚。

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[16][?]《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十二条　主要负责人、项目负责人未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，责令建筑施工企业停业整顿；造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书；构成犯罪的，依法追究刑事责任。主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任建筑施工企业的主要负责人、项目负责人。

[17][?] 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

2.南昌东辉市政建设有限责任公司。作为拆除工程施工总承包单位，包而不管，将施工完全交给公司实际一人、只做过小型维修、施工人员东拼西凑的劳务分包单位，项目安全管理缺位，公司检查流于形式，未发现动火作业重大事故隐患。对事故发生负有主要直接责任，建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条进行处罚。

3.南昌高新置业投资有限公司。作为拆除工程建设单位，未按规定确定施工单位并办理备案手续纳入监管，未履行好工程消防安全及安全生产首要责任，未有效制止动火作业重大事故隐患，建设项目发生安全生产事故，对事故发生负有重要责任，建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条进行处罚。

4.南昌招商建设投资有限公司。合并南昌高新置业投资有限公司后未及时理顺部门及人员分工，安全生产责任不明确不清晰，公司领导层不能有效压实安全生产职责，导致对项目安全管理不到位，对事故发生负有责任，建议区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条进行处罚。

（三）有关单位和公职人员追责问责建议

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

1.南昌国家高新技术开发区管理委员会。统筹辖区安全生产监管工作不够扎实，对园区国有平台项目监管体系梳理不清、权责划分不明确，日常综合督导不够深入，未能压实各方监管责任，未能及时排查整治项目违规施工、动火作业等安全隐患，负有属地监管责任。建议责成高新区管委会向南昌市人民政府作出书面检查。

2.昌东镇人民政府。落实属地安全生产监管责任存在偏差，片面划分监管范围，错误认为辖区内国有平台项目归属管委会管理，据此主动放弃、未履行该项目日常巡查、隐患排查等属地监管职责。因对涉事项目长期失管失察，未能及时发现违规施工及动火作业隐患，对事故发生负有属地监管责任，建议责成昌东镇政府向高新区管委会作出书面检查。

3.高新区城市建设管理局。对涉事室内装修拆除工程未办理备案手续擅自施工失察，建议责成其向高新区管委会作出书面检查。

4.高新区城市管理行政执法大队。统筹调度不到位，对昌东镇城管中队在日常网格化巡查中未发现和制止3#厂房一、二、四层室内装修违法拆除工程的问题，承担业务指导责任，建议责成其向高新区管委会作出书面检查。

5.南昌高新招商集团有限责任公司。涉事项目一至四楼均涉及开展施工作业，但仅对三楼开展安全检查，检查覆盖面不足，存在监管盲区。针对三楼发现的动火安全隐患，虽下达限期整改

通知，但未按规定向监管部门上报隐患，也未采取停工等有效管控措施，隐患排查治理闭环管理不扎实，未能制止违规作业行为，对事故发生负有直接管理责任，建议责成其向高新区管委会作出书面检查。

对在事故调查过程中发现的8名高新区城市建设管理局、昌东镇人民政府、南昌高新置业投资有限公司、南昌高新招商集团有限责任公司公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移交至高新区管委会按照干部管理权限作出追责问责处理。

（四）其它处理建议

对于其他涉及违法违规行为建议移交高新区住建部门和纪检监察部门处理。

五、事故整改和防范措施建议

（一）强化红线底线意识，切实提高安全管理水平

高新区管委会要统筹好发展与安全，树立“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，从制度层面固化国有平台项目“行业监管+属地监管”双重管理模式，明确国资平台承担行业主体、业务及审批监管责任，属地政府履行辖区巡查、隐患排查、预警上报职责，双向兜底、协同发力，纠正“国企项目属地无权监管”的错误认知。要立足企业集中、业态复杂、监管面广的实际，创新推行“园区管家”专业化安全治理模式，以制度建设、专业赋能、闭环管控为抓手，系统性提升辖区安全综合治理能力。属地政府要全面压实所有辖区网格化巡查责任，打破权属、管理主

体界限，做到辖区场所、施工作业巡查全覆盖、无盲区。要建立违规施工、隐蔽作业快速排查、即时上报机制，守牢属地安全第一道防线。高新区招商集团要建立健全集团安全生产工作机制，合理调配班子成员分工，推动下级子公司设立专门安全生产机构，提高年度考核安全生产考核权重，健全对子公司施工报备、动火审批、隐患叫停、闭环销号全链条管理制度，明确集团发现重大隐患必须即时停工的刚性职责，扭转“重经营、轻安全”的导向。

（二）强化日常巡查联动，规范装修动火作业行为

动火作业主管部门要严格整治人员密集场所无证动火、未进行内部审批等违规动火突出问题，加大执法检查力度，对违规作业行为形成震慑效果。要依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规和标准规范的要求，深入开展多部门联合执法检查，紧扣全市厂房仓库安全整治工作安排，认真组织开展为期一年的厂房仓库安全隐患专项整治行动。对检查中发现的违规动火作业等违法违规行为，特别是引发火灾和生产安全事故的，要严肃查处；涉及犯罪的，及时移送公安机关处理。要寓服务于监管，引导无证特种作业人员接受专业培训，取得资格证书。畅通违规动火作业举报渠道，通过各相关部门官微、各类媒体媒介发布举报热线，鼓励社会公众举报违法违规行为线索。对于查处的违法违规行为典型案例，要充分利用各类媒体，加大曝光力度，营造联合打击行动的强大声势。要坚持边检查、边宣

传，广泛开展动火作业警示教育，强化实操培训，提高单位人员的安全意识和应急处置能力。

（三）强化风险源头管控，落实安全生产主体责任

要主动规范化建设审批流程，督促各责任主体依照法律法规要求，完整办理立项、规划、施工许可等各项建设手续，坚决杜绝未批先建、手续缺失、私自变更建设方案等违规情形。建设单位要做好项目源头管控，落实首要责任，全面履行项目决策、手续报批、资金保障、现场统筹、履约监管等法定职责，主动统筹协调各方参建主体，从严把控项目建设标准、工程质量与施工安全，从源头防范化解各类工程建设风险。设计、图审单位要严谨把控图纸设计质量，严格落实图纸审查工作，保障设计方案科学合理、安全可行。相关主体严格履行图纸内审、报审流程，认真做好图纸审查工作，针对审查提出的问题及时优化修改，杜绝图纸疏漏、设计缺陷。要层层压实参建主体职责，抓实总包分包全域管理，严格规范分包发包管理，明确分包单位施工实施、现场作业、隐患自查等岗位职责，督促总包与分包各司其职、协同管控，全面夯实工程施工全过程管理根基。

（四）强化基层基础融合，推动消防应急能力建设

高新区管委会要完善基层应急管理组织体系，统筹现有基层消防等力量，试点建设乡镇（街道）、村（社区）应消一体综合救援服务站（点），不断提升基层应急消防治理能力。要按照责权一致、责能一致原则，在乡镇（街道）履行职责事项清单范围内，组织落

实好乡镇（街道）履职事项清单中应急消防相关事项。乡镇（街道）要将应急消防工作职责细化落实到有关内设机构，明确专门力量，建立健全有关工作制度，统筹强化应急管理及消防工作并纳入基层网格化管理服务内容。乡镇（街道）和村（社区）要配合相关部门定期开展重点检查，做好日常巡查，推动落实生产经营单位主动自查等制度，突出防御重点，盯紧基层末梢。要发动多元力量协助检查排查，加强基层安全生产和消防监督力量统筹使用，强化安全生产检查和消防监督检查有机衔接，推动检查信息互通共享、风险隐患线索相互移送。要推行“街乡吹哨、部门报到”做法，完善发现问题、流转交办、督查督办等制度。