兴业县小平山镇宽畅村牛塘屯“7•3”触电 事故调查报告

2020-10-12 16:20　来源：兴业县应急管理局

兴业县小平山镇宽畅村牛塘屯“7·3”触电事故调查报告

一、事故案件来源

2020年7月21日，兴业县应急管理局接到玉林市应急管理局转来一封匿名举报信。举报称2020年7月份兴
一是2020年7月3日下午6时左右，在小平山镇宽畅村牛塘屯一名作业施工人员在安装电表过程中触电身亡；二
平山镇阳村一名施工人员从电杆跌落死亡（另案调查）。

二、初步调查情况

接到举报信后，兴业县应急管理局迅速对举报情况进行了调查。前期调查发现，小平山镇卫生院曾在202救过一名叫“莫色普日”的四川籍民工，并于当晚20：40宣告临床死亡。该院提供的《抢救记录》载明“死亡诊电触死”。在玉林市殡仪馆也查阅到了小平山镇卫生院向殡仪馆出具的《居民死亡殡葬证》和莫色普日一家的户平山镇卫生院和玉林市殡仪馆提供的资料和走访事发地附近群众反映的情况来判断，7月3日傍晚小平山镇宽畅施工人员触电身亡的事故。

在经过初步调查核实事故情况后，兴业县应急管理局及时向玉林市应急管理局进行了汇报，并联系相关单

三、人员伤亡及经济损失情况

经查实，小平山镇宽畅村“7.3”触电事故中共造成1人死亡，没有发现其他人员伤亡。事故造成直接经济损

死者叫莫色普日，男性，彝族，现年32岁，身份证地址是四川省美姑县依洛拉达乡依洛尔合村1组*号，身*2014。莫色普日生前属南宁富仁建筑劳务公司（以下简称“富仁公司”）的劳务派遣人员，2020年6月21日与动合同》，并持有效期为2019年3月26日至2025年3月26日的特种作业（高空电工作业）操作证，证号为T51*仁公司签订劳动合同后第二天，莫色普日即被派遣到小平山镇宽畅村，编入陶伟林（队长）施工队后参加小平变台区农村电网改造工程建设工作。

四、项目建设单位（业主）广西新电力投资集团玉林供电有限公司基本情况

广西新电力投资集团玉林供电有限公司（以下简称“新电力玉林公司”）成立于2004年5月，为南方电网电力投资集团有限责任公司及玉林市城市建设投资集团有限公司共同出资组建（其中广西新电力投资集团有限市城市建设投资集团有限公司占股5.75%），其前身为玉林市水利电业有限公司。玉林供电局与新电力玉林公司

新电力玉林公司现有在册正式员工562人，公司设有8个职能部门，下辖17个供电营业所、25座变电站。

广西电网公司2019年投资7.54亿元分两个批次（863个项目）对兴业县、福绵区农村电网进行升级改造。司（属广西电网公司的下属单位）负责招标，通过公开招标方式确定中标施工单位。兴业县、福绵区农村电网段，分别由中标的六个施工单位负责施工。

广西电网有限责任公司玉林供电局属广西电网公司的分公司，代表项目建设单位（广西电网公司）负责对工程组织实施，新电力玉林公司对兴业县和福绵区的农网改造工程履行属地监管职责。

五、劳务发包单位（工程承包人）广西华网电气有限公司（以下简称“华网公司”）基本情况

（一）持有证照和资质情况。

1. 南宁市市场监督管理局高新技术产业开发区分局2019年12月12日颁发的《营业执照》载明，该公司统一0MA5KB2FEXC；公司类型：有限责任公司；法定代表人：陆祥宗；成立日期：2016年2月1日；住所：南宁市科营范围：电力工程施工总承包、城市及道路照明工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、输变电工程（以装、承修、承试电力设备（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）…。

2. 广西壮族自治区住房和城乡建设厅2017年7月28日颁发的《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证
负责人：陆祥宗；经济类型：有限责任公司；经营范围：建筑施工；有效期：2020年4月28日至2023年4月28日

3. 南宁市行政审批局2020年2月19日颁发的《建筑业企业资质证书》，编号D345043310；资质类别及等级
工总承包叁级、...输变电工程总承包叁级；有效期：至2022年6月23日。

（二）华网公司工程承包情况

在广西电网公司2019年投资对兴业县、福绵区农网进行升级改造工程项目招标中，华网公司中标第5标段，
小平山等三个乡镇的施工任务，共133个项目，分两批施工，第一批35个，第二批98个。小平山供电营业所宽
工程便是第二批施工项目之一。

（三）华网公司中标项目分包情况

华网电公司中标取得“玉林网区（新电力集团区域玉林地区）2019年第二批20KV及以下基建项目标段5：
改建工程等98个工程项目”的施工承包权后，于2020年2月18日以“清包工”的劳务分包方式分包给南宁富仁

六、事故发生单位南宁富仁建筑劳务有限公司（劳务承包单位，劳务分包人，以下简称“富仁公司”）基

（一）富仁公司持有证照情况：

1. 南宁市青秀区工商行政管理局2018年2月16日颁发的《营业执照》载明：统一社会信用代码为9145010
责任公司（自然人投资或控股）；地址：南宁市青秀区新竹路16号4栋1单元601号房；法定代表人：陈亚楠；
营业期限：2008年4月25日至2028年4月25日；经营范围：建筑工程劳务分包（凭资质证及安全生产许可证经营
证经营）...以下项目除职业介绍和人才中介等国家专项规定外：劳动信息咨询服务、国内劳务派遣服务、家庭
目，经相关部门批准后才可开展相关经营活动）。

2. 广西住房和城乡建设厅2018年5月28日颁发的《安全生产许可证》编号：（桂）JZ安许证字【2009】0
类型、地址等信息均与《营业执照》相同，许可范围：建筑施工；有效期：2018年5月28日至2021年5月28日。

3. 该公司同时持有南宁市城乡建设委员会和南宁市行政审批局颁发的两份《建筑业企业资质证书》。

（1）南宁市城乡建设委员会2012年7月12日颁发的《建筑业企业资质证书》编号：C1064045010303；资质等
级。

（2）南宁市行政审批局2018年4月26日颁发的《建筑业企业资质证书》编号：D345016196；企业地址、性质
照》相同，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级；有效期至2021年3月29日。

（二）工程承包合同签订情况。

2020年2月18日富仁公司与华网公司就“玉林网区（新电力集团区域玉林地区）2019年第二批20KV及以下
站10KV杨前985线改建等98个工程”签订了《劳务分包合同》。合同约定：1、劳务承包的内容：施工图纸范围

的施工劳务作业（工程承包人员另外专业分包的工程内容除外）。2、劳务分包方式：清包工。

按照广西新电力投资集团玉林供电有限公司提供的情况，根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令22的规定，华网公司具有电力施工工程（包括农网升级改造工程）的资质，富仁公司属于劳务施工，具有劳务施电设施安装）资质。

七、现场勘察情况

据调查，事故发生地点为小平山镇宽畅村长塘屯原宽畅村委旧办公楼一楼向北的铺面原梁建南大米加工厂的门口。一楼铺面共六间，自西向东第二间为旧米厂。旧米厂铺面高约3.2米，二楼出挑檐约1.2米，变压器出分，与檐底的四条入户接驳线一样）分别固定在挑檐外距檐底约0.15米和1.5米的两个新瓷瓶线座后，通过檐入户接驳线。檐底从外往里分别布设红、绿、黄、黑四条电线，黑色为零线，其余均为火线（动力线）。各条分，距檐底空隙约10公分，最外面的红色火线距挑檐外侧约20公分。旧米厂右上角的挑檐底安装有两个带瓷瓶线座，里面的为废弃的旧线座。四条电线从新线座接电后开始通向其他地方。距线座约20-40公分的地方，分别后面约20公分的地方，分别是接入旧米厂内的四条电线的接口，接口用黄色绝缘布包住，四条电线接上主线后1.5米长5公分直径的PC塑料管导入下面距地面约1.4米高的三相电表箱后，再经过一根约与进管长度和大小一样莫献英家与旧米厂只隔着一个铺面，她家的电表与旧米厂相隔也只有约6-7米，表前线使用与主线一样的电线，定在檐底的零线瓷瓶槽上，通过主线与檐底的线夹之间的另一个线夹与主线相连，黄色火线的终端则固定在檐也是直接与挑檐外侧的主线相连。但与零线不同的是，连接莫献英家的黄色火线没有通过线夹与主线相连，而公分的位置，采用切削主线包皮、直接捆绑后包扎绝缘布的方式接线，接口处全部暴露在挑檐滴水的位置。

八、事故发生过程、应急救援和善后处理情况

由于在事故发生后19天后才接到群众举报，原来的施工人员大部分已无法联系，因此，只能通过现场勘察及询问部分施工队员以及富仁公司、华网公司的相关人员，并调阅了施工队、富仁公司、华网公司的相关资料相。以下是事故发生的推理过程：

2020年7月3日17：30左右，小平山供电营业所宽畅村牛塘公变台区农网改造工程的施工队（共7人）完成在李燕猪肉摊旁边（玉桂公路宽畅村路口，宽畅村蓝宇幼儿园对面）开始收拾材料和工具准备一起搭工程车回边），这时小平山供电所已按照施工队的报告情况按计划恢复对宽畅村供电。18：00左右，正在自家（旧村委口纳凉的莫献英老人（女，87岁）听到煤气店的梁哲海提醒她说有电了，不见你家的灯亮，回家试试看，如果里，顺便叫他们帮整好来。莫献英听后觉得有道理，便回屋里按了几下大厅的电灯开关，发现电灯不亮，便怀匆匆忙忙地去请求施工队帮忙。施工队队长陶伟林认为当天的工作已结束，农户家里没电不属于他们当天的工情。莫献英老人向施工队哀求了几分钟后，莫色普日、桔候子体俩人觉得过意不去，就带上竹梯跟着老人去检园门口等他俩。

莫色普日在检查了莫献英家在旧米厂前面的挑檐外侧的线路时，需要有竹梯才能够着，于是桔候子体就将放在旧米厂门口通风口的上面，由于竹梯较长，旧米厂又较矮，搁在门口的竹梯的坡度有点小，不用换位置就了。莫色普日爬上竹梯后，把安全扣扣在了竹梯上开始检查。桔候子体则在竹梯下边面压住竹梯以防止滑倒，

18：50左右，桔候子体忽然发现莫色普日没有了动静，再看他时发现莫色普日的两只手正挂在电线上，身莫色普日是触电了，吓得连应当马上采取的紧急措施都忘了，惊慌失措地冲到路口向队友呼救。听到呼救声后现场后发现莫色普日还没有脱离危险，桔候子体这时想起了应当采取的应急措施，就一把拖倒了竹梯，利用莫的拖拽力把他拖了下来，使莫色普日的手与电线脱离了接触。莫色普日掉落到了地面后，队友们发现他已经没胸部的心肺复苏的抢救措施，大约按压了2-3分钟，发现莫色普日还是没有苏醒的迹象，蒲增糠就赶紧打了120误宝贵的抢救时间，建议他们就近把伤员送到附近的卫生院抢救。于是陶伟林就叫来工程车，与几个队友将莫小平山镇卫生院进行抢救。

小平山卫生院向调查人员提供的《抢救记录》记述情况是：

患者姓名：莫色普日，性别：男，民族：彝族，籍贯：四川，婚否：已婚，职业：农民，单位：南宁富仁话：182******66，地址：四川省美姑县依洛达乡依洛尔合村1组*号。病史陈述者：患者同事。就诊时间：19:钟。

入院情况：患者同事诉于2020年7月3日下午6时58分左右发现正在高空作业的患者挂在梯子上，立即放下人事，立即予以胸外按压3分钟无反应，立即用车送我院门诊，到达时患者呼之不应，不省人事，四肢冰凉，双侧瞳孔散大，对光反射消失，大动脉博动、心音消失，血压监测不到，查心电图提示：心跳停博，心电轴成术，保持呼吸道通畅，呼吸囊辅助呼吸，并同时给予开通双侧静脉通道，静推肾上腺素、地塞米松注射液、阿时请院内张海堂院长会诊，经抢救至下午8时40分患者心跳呼吸未恢复，复查心电图：心跳停博，心电轴成一其病情后，患者家属表示理解，同意放弃抢救。于2020年7月3日20时40分宣告临床死亡。

死亡诊断：1.心跳呼吸骤停；2.电触死。

参与抢救人员：张海堂院长，谢容芬医师，张宇文医师，钟超华医师，梁奕霜护士、陈焕护士。

记录人：谢容芬；落款时间：2020年7月3日21时10分。

小平山镇卫生院宣告莫色普日死亡后向他的工友出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死者的老乡蒲亡医学证明（推断）书》上面的“家属签名”栏上签字确认。救援行动到此结束。

蒲增糠随后将莫色普日的死讯通知了莫色普日的家属，并根据医院提供的联系方式联系了玉林市殡仪馆，色普日的遗体拉到了殡仪馆存放。

第二天（7月4日）早上8：30左右，陶伟林向富仁公司副经理陈忠报告了事故的情况，并要求公司派人下右，富仁公司就派了两个人到了小平山镇。第三天（7月5日）凌晨3：00左右，死者的家属（大约35人）就去到殡仪馆上班后，才见到了莫色普日的遗体。当天上午，家属就在玉林市殡仪馆举行了一个遗体告别仪式。从陶伟林作为公司代表与家属协商赔偿事宜。经过四天的协商，双方才于7月9日就赔偿问题达成一致，并签订了向家属先支付100万元，待家属将莫色普日的遗体火化后，富仁公司凭火化证明再支付余款90万元，合计向家家属将莫色普日的遗体在玉林市殡仪馆火化。见到火化证明后，富仁公司按照协议，将余下的90万元赔偿款划左左在玉林新开的建行账户上。家属收到全部死亡赔偿金后，即回四川老家。到此，事故善后处理结束。

九、事故原因分析及事故性质

通过现场勘察和咨询华网公司、富仁公司的专业技术人员，并走访事故发地附近群众，基本弄清了事故发

（一）直接原因：莫色普日违章冒险作业。在检查出农户家没电后，没有按照操作规程进行停电作业，而是仁公司安全管理制度》的安全管理规定。公司安全管理制度中已明确将“违章冒险作业”列为应当受到处罚的

（二）间接原因：

1. 带电电线被雨水淋湿后受潮漏电。事故发生两个小时前宽畅村曾下过大雨，莫色普日作业时房屋挑檐电线存在漏电的现象。

2. 施工队的安全管理比较松散，现场保护人员责任心不强。事故发生时桔候子体注意力分散，没有及时情况而及时采取应急措施，导致耽误了宝贵的救援时间。

十、事故原因技术分析

在莫色普日为莫献英家接线过程中，因竹梯较长，前端只能平斜靠在（梁建南大米加工厂）一楼挑檐底下大，莫色普日站在竹梯上腿部没依靠，站久了脚底会难受。并且当时已经收工，其他工友正等着他们一起搭车急躁。在接入莫献英家的（黄色包皮）火线过程中，因挑檐还在不断地滴水，所接的火线存在漏电的情况。刚接触到接入莫献英家的那条黄色包皮火线，身体虽然已带电，但还没有碰到潮湿的挑檐或其它潮湿的火线，因久，莫色普日的脚底会越来越难受，为了让脚板舒服一点，就免不了挪动一下脚板，竹梯就会出现晃动。竹梯现象。在失衡的情况下，正在作业中的莫色普日为了保持身体平衡，就会本能地伸手抓住旁边本来已受潮漏电线），这样就出现了两只手分别抓住一条火线的情形，瞬间形成380V电流的回路，包括心脏在内的上身就会被会停止跳动，这正是千钧一发、最需要别人帮助的时候。可此时在竹梯下负责保护的桔候子体却在玩手机，没情况，直到莫色普日触电2-3分钟后，桔候子体才发现异常，导致莫色普日触电时间过长，延误了救援时间而死般情况下，一个人单独触碰到一条220V的火线后接地，人还是有一定的自主性的，有较大的机会挣掉电线而脱线之间的电压是380V，如果一个人的两只手同时分别接触两条不同相的火线，人就会被电得完全丧失自主性，此，综合分析后确定，导致莫色普日死亡的主要原因是分别接触了两条不同相并已漏电的火线。

十一、安全管理情况分析

参加农网改造的施工队，在技术上接受工程承包单位（华网公司）的指导，但人员的安全管理主要由劳务工队队长开展。施工队员的薪酬统一由富仁公司发放。施工队员统一在华网公司项目部由华网公司组织开展一队队长组织开展三级培训。培训记录表明，莫色普日参加过了一、二、三级的安全教育培训，并经考核合格。

华网公司建立有包括巡检、培训、物资的储存和使用、防灭火和奖惩办法等各项安全生产规章制度，但不理方式主要是专职安全员巡视检查。但到事故发生前，公司专职安全员都没有对小平山镇的施工队开展过一次

富仁公司也建立有包括例会、教育、检查、奖惩等安全生产管理制度，但也不完善。公司对施工队的管理队员的薪酬由公司转给队长后，再由队长按协议规定发给各个队员。

十二、事故性质认定

综合事故调查的各种情况后认定，此次事故是**一起施工人员在作业时间外个人私自为农户检修线路过程中故，不属于生产安全事故。**

十三、责任认定及处理建议

1、富仁公司：作为劳务承包方，对陶伟林施工队没有落实安全生产教育培训和管理责任，致使施工人员在没有配戴安全防护用品的情况下，违章冒险作业导致事故最终发生。公司在事故中应负安全管理不到位的责任外，富仁公司在发生和处理事故过程中，一直没有向当地政府或相关部门报告事故情况，在客观上存在瞒报行产安全事故，不再追究其瞒报事故情况的责任。建议公司向新电力玉林公司作出深刻检讨。

2、华网公司：作为农网改造工程发包方，没有开展过对小平山农网改造片区的安全巡查，没有及时发现和理混乱的情况，最终导致事故发生。在此事故中负有一定的责任。另外，华网公司在接到富仁公司的事故报告部门报告事故情况，在客观上存在瞒报行为。建议公司应加强对施工队的巡视检查。鉴于此次事故不属于生产瞒报事故情况的责任。

3、施工队队长陶伟林：在莫色普日和桔候子体自告奋勇去为农户检查线路时，没有明确阻止他们俩的个人电部门停电进行检修，致使莫色普日进行冒险作业而发生事故。在事故中应负对施工人员现场管理不到位的责司撤销其施工队长的职务，并对其进行诫勉教育和一定的经济处罚。

4、桔候子体：在与莫色普日搭档作业的过程中，不注意观察莫色普日的工作状态，在莫色普日触电后挂和事故情况，没有及时采取应急措施让莫色普日脱离接触的电线，耽误了抢救时机，在事故中应负监督保护不到其进行诫勉教育并处以一定的经济处罚。

5、莫色普日：在电线带电的情况下没有提出停电进行检修，在包扎绝缘布时没有按规定配戴绝缘手套，漏电情况，最终导致事故发生。虽然其为群众服务的动机是值得肯定，但其擅自违章冒险作业的行为造成了严事故中死亡，建议不再追究其责任。

十四、事故防范和整改建议

针对此次事故暴露出华网公司和富仁公司在安全管理存在的漏洞，提出以下几点事故防范和整改措施:

1.富仁公司应当加强对施工队的安全教育培训和安全管理，落实“作业票”作业制度，禁止带电冒险作业演练，务必使每个施工队员都熟悉在各种危险情形下所应当采取的应急救援方法和措施。

2.华网公司应当加大对各片区施工队的巡视检查频次，及时发现和纠正施工队的违章行为，消除人为因素

3.加强作业单位事故报告的管理力度。此次事故从事故发生到救援、赔偿、处理后事，无论是施工队还是认为此次事故是意外事故，所以都没有向当地的政府或派出所报告过相关情况。今后无论事故发生的性质如何亡的情况，必须在半小时内向当地政府或派出所报告。

另外，此次事故也暴露了我县非正常伤亡情况没有落实到位的问题。本县范围内的医疗机构，包括县镇两及各社会医疗机构，应当加强落实对非正常伤亡情况的报告制度。发现非正常死亡或重伤情况应及时（半小时

告，也可以直接向县应急管理部门报告。

兴业县小平山镇

宽畅村“7·3”事故调查组（代）

2020年9月29日

附： 有关证据资料

1. 广西华网电气有限公司的《营业执照》复印件一份;

2. 广西华网电气有限公司的《承装（修、试）电力设施许可证》复印件一份;

3. 广西华网电气有限公司的《安全生产许可证》复印件一份;

4. 广西华网电气有限公司的《建筑业企业资质证书》复印件一份;

5. 广西华网电气有限公司法定代表人陆祥宗身份证复印件一份;

6. 广西华网电气有限公司关于莫色普日的三级安全教育登记卡复印件一份;

7. 广西华网电气有限公司关于莫色普日的2019年基建承包商人员安全规程考试试卷及答题卡复印件一份;

8. 广西华网电气有限公司安全生产规章制度复印件一份;

9. 广西华网电气有限公司任命“莫尔嵩”为玉林网区（新电力集团区域玉林地区）2019年第二批20KV及以
安站10KV杨前985线改建工程安全负责人任命书;

10. 莫尔嵩的安全员证复印件一份;

11. 广西华网电气有限公司的中标通知书复印件一份;

12. 广西新电网有限责任公司玉林供电局与广西华网电气有限公司的“玉林网区（新电力集团区域玉林地
以下基建项目标段5：35KV龙安站10KV杨前985线改建工程等98个工程施工合同”复印件一份;

13. 南宁富仁建筑劳务有限公司的《营业执照》复印件一份;

14. 南宁富仁建筑劳务有限公司的《安全生产许可证》复印件一份;

15. 南宁富仁建筑劳务有限公司的《建筑业企业资质证书》复印件两份;

16. 南宁富仁建筑劳务有限公司关于企业法定代表人、负责人、技术负责人、营业执照注册号变更证明三

17. 南宁富仁建筑劳务有限公司陈亚楠身份证复印件一份;

18. 南宁富仁建筑劳务有限公司安全生产管理制度复印件一份;

19. 广西华网电气有限公司与南宁富仁建筑劳务有限公司的劳务分包合同复印件一份;

20.华网公司的电力线路工作任务单;

21. 南宁富仁建筑劳务有限公司与莫色普日的农民工劳动合同书;

22. 莫色普日的身份证、特种作业（高空电工作业）操作证复印件各一份;

23.广西新电力投资集团玉林供电有限公司基本情况及事故报告一份;

24.发生事故后，南宁富仁建筑劳务有限公司提交的关于“莫色普日”事件的事故报告复印件一份;

25. 南宁富仁建筑劳务有限公司与莫色普日直系家属（阿忠莫左左）签订的和解协议书复印件一份及银行电子交

26. 莫色普日直系家属母亲阿忠莫左左及妻子阿尔阿子的身份证复印件一份;

27.兴业县小平山卫生院出具的莫色普日的抢救记录、居民死亡医学证明（推断）书复印件一份;

28.玉林市殡仪馆出具的莫色普日的火化证明、家属信息、户籍身份证明复印件各一份;

29. 四川省美姑县公安局佐戈依达派出所出具的莫色普日的居民死亡户籍注销证明;

30. 广西华网电气有限公司副总经理邹正亮的调查询问笔录一份;

31. 广西华网电气有限公司安全员莫尔嵩的调查询问笔录一份;

32. 南宁富仁建筑劳务有限公司副经理陈忠的调查询问笔录一份;

33. 南宁富仁建筑劳务有限公司施工队长陶伟林的调查询问笔录一份;

34. 小平山宽畅村莫献英的调查询问笔录一份;

35. 小平山宽畅村李燕的调查询问笔录一份;

36. 现场勘验笔录;

37. 《建筑业企业资质管理规定》（建筑部令第22号）;

38. 兴业县应急管理局举报事故核查表。

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站

站点地图 兴业县政府办公地址、联系方式

主办：兴业县人民政府

地址：兴业县民主路1号 邮编：537800 联系方式：0775-3763259（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备13001706号-1 网站标识码 ：4509240010 桂公网安备45092402000103