南宁市良庆区中南十洲项目“5•27”高处坠落死亡事故调查报告

发布时间：2021-08-19 10:30 来源：良庆区应急管理局 字体+

2021年5月27日15时30分左右，在南宁市良庆区中南十洲项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17
民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长颜志
雪生任副组长，应急局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、那马镇政府等部门派人组成南宁市良庆区中南十洲项目“5·27”高
请城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、基本概况

（一）工程概况

南宁市良庆区中南十洲一期二标段项目地址位于南宁市良庆区那马大道延长线以东，该标段共有六栋建筑物，分为3#、5#、6#、1
剪力墙结构，总建筑面积为94448.49平方米，项目开工日期为2020年6月30日，计划竣工日期为2021年10月15日。

（二）工程承包情况

2020年6月20日，南宁景信置业有限公司与江苏中南建筑产业集团有限责任公司签订中南置地粤西区域公司南宁中南十洲项目1.1期
同编号：ZNNN-NA-G012 。

2020年6月，南宁景信置业有限公司与深圳市城建监理有限公司签订中南置地粤西区域公司南宁中南十洲一期1.1地块建设工程监理
A-F002。

2021年3月21日，施工总承包单位江苏中南建筑产业集团有限责任公司与南宁市益亿源劳务有限责任公司签订中南置地粤西区域公
标段工程《建筑工程劳务分包合同》（合同编号：ZNJZ-FB-ZNJZ-210313-008A）。

（三）事故相关单位基本情况

1.建设单位：南宁景信置业有限公司，公司类型为其他有限责任公司，成立于2020年03月25日，持《营业执照》统一社会信用代码
A（1-1），注册地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层，法定代表人为侯金生，营业期限为长期。经营范围
质证经营）；对房地产的投资；室内外装修装饰工程、室内装潢设计等。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

2.施工单位：江苏中南建筑产业集团有限责任公司，成立于2001年10月08日，《营业执照》统一社会信用代码为91320684735704
乐镇，法定代表人为胡红卫，营业期限为2001年10月08日至2023年10月07日。经营范围为从事房屋建筑工程施工总承包（资质特级）
证书》，证书编号为D232045717，发证机关为江苏省住房和城乡建设厅，资质类别及等级为起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装
筑机电安装工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级等。持有《安全生产
安许证字﹝2005﹞060380，有效期2019年08月20日至2022年08月19日，发证机关为江苏省住房和城乡建设厅。

3.监理单位：深圳市城建监理有限公司，公司类型为有限责任公司（法人独资），成立于1991年06月10日，《营业执照》统一社会
121XB，注册地址为深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6029号江西大厦世纪豪庭29B-30B，法定代表人为周丽娇，登记机关为深
《工程监理资质证书》，证书编号为E144010493，资质等级为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建
等业务。发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部，有效期至2024年07月18日。

4.劳务分包单位：南宁市益亿源劳务有限责任公司，营业执照统一社会信用代码为914501036998681520，公司地址为南宁市青秀
元4层402号房，法人代表为张严纪，成立日期为2010年01月15日，营业期限为2010年01月15日至2060年01月14日，经营范围为建筑
遣业务等。登记机关为南宁市行政审批局。持有《安全生产许可证》，编号为（桂）JZ安许证字[2012]000110，许可范围为建筑施工；
住房和城乡建设厅；有效期2021年02月28日至2024年02月28日。

（四）事故现场勘验情况

发生事故地为中南十洲项目一期二标段11#楼升降机电梯处，11#楼为地下1层，地上26层，建筑高度为80.35米，升降机电梯型号
米、宽1.5米高2.5米，电瓶三轮车（骆亚牌机械，骑式电动三轮车，采用干式电瓶），刘长森面部朝下侧身趴于一楼地面处，未见明显
檐破损，事发时升降机电梯距地面高度16.8米。

二、事故发生经过及救援情况

2021年5月27日13时30分左右，根据施工要求工作安排刘长森负责清除该项目11#楼内的建筑垃圾。

14时左右，刘长森驾驶电瓶三轮车进入11#楼施工电梯大概1分半钟到达该栋楼六楼随即驶出电梯。

15时28分左右，刘长森在六楼下电梯处按响电梯使用铃，电梯操作员见灯闪铃响随即操作电梯升至六楼停稳后，电梯操作员玉春莹
室。

15时30分左右，刘长森操作驾驶电瓶三轮车进入升降机电梯轿厢时直接撞坏电梯轿厢门冲出电梯轿厢坠落一层防护层上面后跌落至

15时35分左右，工友发现后立即拨打120急救电话等待救援并向劳务施工单位负责人施申平及南宁市良庆区中南十洲项目部上报。

15时50分左右，120急救还未到达现场，劳务施工单位负责人施申平及项目部安全员将伤者刘长森送往广西国际壮医院进行抢救。

17时30分由于受伤严重经广西国际壮医院抢救无效死亡。

事故发生后，江苏中南建筑产业集团有限责任公司南宁市良庆区中南十洲项目部立即启动事故应急救援预案。

接到事故报告后，南宁市住建局、良庆区应急局、那马镇政府等部门立即派员赶赴现场救援。同时要求南宁市益亿源劳务有限责任公

商解决善后问题，截至目前所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

刘长森，男，52岁，南宁市邕宁区人，南宁市益亿源劳务有限责任公司雇佣工人，2021年5月18日与南宁市益亿源劳务有限责任公司
建筑和市政基础设施工程领域简易劳动合同书》，同年5月27日在南宁市良庆区中南十洲项目工地清理建筑垃圾时，自行驾驶操作电瓶三
由于操作不当冲出电梯轿厢不慎坠落，在事故中因伤势过重，送医经抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失120万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

刘长森，男，壮族，南宁市邕宁区人，安全防范意识淡薄；未遵守施工现场管理规定，自我保护意识不强，在没有其他防护措施的
进入升降机电梯过程中由于操作不当冲出电梯轿厢不慎坠落因伤势严重而死亡。

2.间接原因：

南宁市益亿源劳务有限责任公司落实安全生产主体责任不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，未能及时发现和消除安
严格执行安全管理规程，工人缺乏安全意识是这起事故发生的原因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因南宁市益亿源劳务有限责任公司管理工作不到位，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，工人缺乏
任事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.刘长森，男，壮族，南宁市邕宁区人，是南宁市益亿源劳务有限责任公司雇用工人，安全防范意识淡薄；不遵守施工现场管理规定
升降机电梯过程中由于操作不当冲出电梯轿厢不慎坠落，自我保护意识不强，在没有其他防护措施的情况下导致事故发生。对这起事故负
事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。

2.施申平，男，汉族，南宁市益亿源劳务有限责任公司项目现场负责人，未依法履行安全生产工作职责，未能及时发现和消除安全
正工人驾驶电瓶三轮车进出工地升降机电梯用于清运建筑垃圾违规行为，对这起事故负主要领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依

3.陈帅，男，汉族，江苏中南建筑产业集团有限责任公司项目经理，负责项目全面管理工作，未依法履行安全生产工作职责，现场管
能及时发现和消除安全生产事故隐患，对工人违规驾驶电瓶三轮车进出工地升降机电梯用于清运建筑垃圾行为失察，对这起事故负有领
业集团有限责任公司依规处理。

4.江涛，男，汉族，深圳市城建监理有限公司项目总监代表，负责项目的全面监理工作，未积极履行监理工作职责，对工人违规驾
电梯用于清运建筑垃圾行为失察，履行督促、检查安全生产工作职责不到位，对这起事故负有领导责任。建议由深圳市城建监理有限公

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

南宁市益亿源劳务有限责任公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,对这起生产安全事故发生负有责任。
局依法处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）南宁市益亿源劳务有限责任公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生
本的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督
和操作规程作业；要加大对派驻项目的安全生产管理人员的培训教育，提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防

（二）江苏中南建筑产业集团有限责任公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取切实
安全管理。要按照危险性较大的分部分项工程管理规定，严格建设工程专项施工方案编制、论证、审批程序，落实专项施工方案提出的
全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全生产隐患排查治
实整改人员、措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）深圳市城建监理有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的施工、
训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大分部分项工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的安全生
单位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理；要加大日常检查巡查力度，严厉处理违规作业、冒险作业

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单
施工现场的安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁市良庆区中南十洲项目“5·27”高处坠落

死亡事故调查组（代）

2021年7月20日