用户空间 | 简体版 | 繁体版 | 智能问答
广西南宁市良庆区人民政府
Gvangjsih Namzningz Si Lienggingq Gih Yinzminz Cwngfuj
www.liangqing.gov.cn
首页 政府信息公开 网上办事 政务服务 解读回应
请输入搜索内容
搜索
热门搜索：
毕业生
招聘
促消费
户籍
生育

南宁市良庆区平乐大道与英岭路交叉路口 “3•30”死亡道路交通事故调查

发布时间：2019-08-09 16:00 来源：良庆应急局 字体+

2019年3月30日下午16时08分许，南宁市良庆区平乐大道与英岭路“T”字形交叉路口发生一起道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[2014区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办[2014]67号）的规定，2019年5月28日，城区政府成长、应急管理局副局长文春平任副组长，应急管理局、人社局、市场监督管理局、交通运输局、总工会、玉洞街道办、良庆公宁市良庆区平乐大道与英岭路交叉路口“3·30”死亡道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区监察委派员参加调查组工

事故调查组通过调查取证，在交警部门事故责任认定（南宁市公安局交通警察支队六大队道路交通事故认定书第450108120190000核实了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，对事故责任人和事故涉及单位提出了处理建议，并对事故原因和暴和整改措施，现将调查情况报告如下：

一、 基本情况

（一）事故车辆基本情况

1.桂AE7870号重型自卸货车，车辆登记所有人为广西贺大物流有限公司（以下简称贺大公司），注册日期为2014年12月18日，取量11895kg，核定载质量12880kg。《道路运输经营许可证》有限期为2016年6月22日至2020年6月21日，经营范围：普通货运。购买业险保额为100万元人民币），且已安装卫星定位装置。事故发生时，相关证件和车辆保险等均在有效期内。

桂AE7870号重型自卸货车实际车主为黄海滨，2018年10月20日黄海滨与贺大公司签订了《车辆挂靠合同》，合同约定黄海滨对该同时每年向贺大公司缴纳代办劳务费2000元。该车2019年2月27日在南宁昊通汽车修理有限公司进行了二级维护。

2.无号牌普通二轮摩托车（车架号：013932）；车辆识别代号：(LWBPCJ0B371013932；发动机号：07C06981)，厂牌型号：本
证号MA9110001089626，车辆所有人为周作侯（事故死者周华杰之子），购车时间为2008年12月29日，购车金额6950元，发票号码
驶证，未购买有交强险和商业险。

（二）驾驶人基本情况

1.黄*波，桂AE7870号重型自卸货车驾驶员，男，34岁，1985年3月1日出生，居民身份证号码：452126********211X,身份证住址
吞这屯4号，持有《中华人民共和国机动车驾驶证》，证号：452126********211X，准驾车型：B2，有限期限：2016年9月22日至2022
输从业资格证》，证号：452126********211X，从业资格证类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期自2018年7月31日至2024年7月
起，黄海波为桂AE7870重型自卸货车车主黄海滨聘用驾驶员，并与贺大公司签订了《安全行车、驾驶员运输安全责任书》。

2.周*杰，无号牌普通二轮摩托车（车架号：013932）驾驶员，男，65岁，居民身份证号码：450121********5711，身份证住址:
濑崇坡51号，未取得机动车驾驶证。

（三）事故道路状况

事故发生在南宁市良庆区平乐大道与英岭路“T”字形检查路口，平乐大道呈南北走向，南往大塘方向，北往南宁市区方向，平乐大
乐大道中间有绿化隔离带将道路划分为南北双向车道，事故路口南侧平乐大道中间绿化带有一处长约为3880cm缺口；英岭路呈东西走向
大沙田方向，事故路口有交通信号灯，交通信号灯为黄灯持续闪烁状态。平乐大道由南向北至事故路口路段无限速标志。

（四）事故相关单位情况

广西贺大物流有限公司。公司成立日期为2013年9月16日，原注册地址在南宁市安吉大道延长线南宁市蔬菜研究所实验基地商铺26-
至南宁市良庆区荣光南路2-c4号。持《企业法人营业执照》，统一社会信用代码91450100077147887H，企业类型：有限责任公司（自
表人：雷添顺，注册资本：500万元人民币，经营范围：普通货运，货运专用运输（集装箱、罐式、冷藏保鲜）大型物件运输（一类）；
用车）、汽车配件、建筑材料（除危险化学品及木材）。持《道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可证南宁450108150953号，
至2020年6月21日，经营范围：普通货运。公司设有安全科，科长为罗杰。配备有8名安全员。公司现有载货汽车197辆，均为挂靠车辆
道路运输车辆动态监控平台（安装厂家为广西中交兴路信息科技有限公司，型号：SF110-GS），对所属道路运输车辆运行过程进行实时

二、事故发生经过及人员伤亡情况

2019年3月30日15时左右，黄*波驾驶桂AE7870号重型自卸货车到南宁市良庆区那马镇诚运消纳场倒完渣土后，从该消纳
时08分，黄海波驾驶桂AE7870号重型自卸货车沿平乐大道由南往北未靠道路右侧超速行驶至南宁市良庆区平乐大道与英岭路交叉路口时
驶至事故路口左转弯由周华杰（未取得机动车驾驶证，未戴安全头盔）驾驶的无号牌普通二轮摩托车（车架号013932）发生碰撞并碾压
不同程度损坏的死亡道路交通事故。

接报后，南宁市交警支队六大队立即派员赶赴现场进行交通疏导及现场调查取证工作。

三、检测检验及鉴定情况

（一）事故车辆检验鉴定情况

1.经南宁狮山机动车检测有限公司对事故进行技术检验鉴定，根据狮山车检[2019]车鉴字第384号给出的鉴定意见为：

桂AE7870号重型自卸货车：该车行车制动性能不合格；该车驻车制动性能合格；该车照明装置合格；该车信号装置不合格；该车反
志板不合格；该车防护装置不合格；该车行驶系不合格。

无号牌二轮摩托车（车架号：013932，车辆识别代号：LWBPCJOB371013932，发动机号：07C06981）：该车行驶系功能有效；
悬挂系统功能有效；该车前照灯装置及右后转向灯装置不做判断。其余信号装置完好。

2.经广西正廉司法鉴定中心对事故车辆行驶速度进行鉴定。根据桂正廉司鉴[2019]痕鉴字第176号给出的鉴定意见为：

桂AE7870号重型自卸货车在事故发生时的行驶速度约为79km/h；无号牌二轮摩托车（车架号：013932，车辆识别代号：LWBPCJ
号：07C06981）在事故发生时的行驶速度不能作出鉴定。

3.经广西正廉司法鉴定中心对事故车辆进行碰撞形态鉴定，根据桂正廉司鉴[2019]痕鉴字第189号给出的鉴定意见为：

本次交通事故中，桂AE7870号重型自卸货车在行驶过程中，其驾驶室前保险杠右侧部位与前方同向左转的无号牌二轮摩托车尾部货
扶手左侧部位前段外表面及左后边条后侧部位发生了碰擦，其驾驶室前保险杠中部前表面上边缘偏右侧部位与无号牌二轮摩托车左手把
号牌二轮摩托车车身向右侧翻转倒地，随后桂AE7870号重型自卸货车驾驶室底盘前侧部位与无号牌二轮摩托车车体左侧部位发生了碰擦

（二）双方当时驾驶人血液乙醇含量检验情况

经广西金桂司法鉴定中心鉴定：送检人周*杰心脏血液样品检出乙醇，含量小于5mg/100ml；送检人黄海波静脉血液样品中未检出

（三）对周*杰尸体进行检验鉴定情况：

经南宁市公安局交通事故技术鉴定所检验鉴定：周*杰系因道路交通事故致创伤性休克而死亡。

（四）周*杰机动车驾驶证办理信息情况

经交警系统查询：截止到2019年3月30日，未查询到居民身份证号码450121********5711的证件持有人（周华杰）已办理机动车驾

四、事故原因和性质

（一）主要原因

黄*波驾驶经检验鉴定机件不符合安全技术标准的机动车上道路未靠右侧且超速行驶是事故发生的主要原因。

（二）次要原因

周*杰未取得机动车驾驶证且未按规定戴安全头盔驾驶未登记的机动车上道路行驶是事故发生的次要原因。

（三）事故单位存在的问题

广西贺大物流有限公司安全生产主体责任不落实，未按规定组织车主聘请的驾驶员进行安全培训教育，未完善车辆、驾驶员日常安
主和驾驶员安全管理不到位，对桂AE7870号重型自卸货车存在机件不符合安全技术标准的隐患未能及时发现和处理。

（四）事故性质

经调查认定，南宁市良庆区平乐大道与英岭路交叉路口“3·30”死亡道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任人（单位）的处理建议

（一）对事故相关人员的责任认定和处理建议

1.黄*波，桂AE7870号重型自卸货车驾驶员。驾驶经检验鉴定机件不符合安全技术标准的机动车上道路未靠右侧且超速行驶，其交
和国道路交通安全法》第二十一条“不得驾驶安全设施不全或者机件不符技术标准等具有安全隐患的机动车”及《中华人民共和国道路
动车、非机动车实行右侧通行。...”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款第二项“机动车上道路行驶，不得

最高时速，在没有限速标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：（二）同方向只有一条机动车道的道路，城市道路为
70公里。”之规定，过错较重，作用较大，承担本次事故主要责任。其涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关处理。

2.周*杰，无号牌普通二轮摩托车（车架号013932）驾驶员。未取得机动车驾驶证且未按规定戴安全头盔驾驶未登记的机动车上道
《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条“机动车行驶时，...摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。”及《中华人民共
条“国家对机动车实行登记制度，机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。”，过错较轻，作用较小，承担本次事故
亡，建议不予追究其事故责任。

3.黄*滨，事故车辆桂AE7870号重型自卸货车实际车主。未能按《驾驶员聘用协议》组织其聘用的驾驶员学习运管、交警部门的有
和处理桂AE7870重型自卸货车存在的机件不符合安全技术标准的安全隐患，导致黄海波违反《中华人民共和国道路交通安全法》（以下
定机件不符合安全技术标准的机动车上道路未靠右侧且超速行驶发生交通事故，其对事故的发生承担间接管理责任，建议由贺大公司依规

4.罗*，贺大公司安全科科长。履行安全生产管理职责不到位，对公司挂靠车辆、车主和驾驶员安全管理不力。未按规定对车主聘请
组织开展安全隐患排查治理不到位，对桂AE7870号重型自卸货车存在机件不符合安全技术标准的隐患未能及时发现和处理。对事故的发
由贺大公司依规处理。

5.雷*顺，贺大公司法定代表人、总经理。未认真履行安全生产工作职责，主要负责人督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能
对公司安全培训教育流于形式、安全隐患排查治理不到位等安全隐患失察。对事故的发生负有重要领导责任，建议由良庆区应急管理局

（二）对事故涉及单位的责任认定和处理建议

广西贺大物流有限公司安全生产主体责任不落实，未按规定组织车主聘请的驾驶员进行安全培训教育，未完善车辆、驾驶员日常安
主和驾驶员安全管理不到位，对桂AE7870号重型自卸货车存在机件不符合安全技术标准的隐患未能及时发现和处理。对事故的发生负有
理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施及整改建议

（一）广西贺大物流有限公司要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对挂靠车辆、车主和驾驶员
驶员聘用和安全培训教育制度；要加强对车辆安全隐患排查治理，杜绝机件不符合安全技术标准的车辆上路行驶等违法行为；要采取技
输车辆运行过程实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速等违法行为，对违反法律法规进行道路运输的车主，要加强安全教育和管

（二）道路运输管理部门要引以为戒，举一反三，加强对普通货运企业安全监管；要针对企业挂靠车辆管理不严，驾驶员
不到位等问题开展专项整治。

（三）公安交警部门要针对事故暴露出的问题，加强路面执法管控，严厉打击道路交通违法行为；要加强信息互通互报，对属于同
员重复发生违法行为的，要及时将违法行为信息通报交通运输管理部门或企业。

南宁市良庆区平乐大道与英岭路交叉路口

“3·30”死亡道路交通事故调查组

2019年8月1日

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

政府网站 找错
桂ICP备19005573号 网站标识码：4501080001 桂公网安备45010802000047号