南宁市轨道交通地铁4号线“10•15”机械伤害死亡事故调查报告

发布时间：2018-12-29 16:20 来源：良庆区

字体+

2018年10月15日15时30分左右，位于南宁市轨道交通地铁4号线01标土建3工区（地址：五象大道宋厢路路口）工地发生一起机械
接经济损失125万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[201
区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区安监局局长颜
李辉任副组长，安监局、总工会、人社局、住建局、良庆公安分局、良庆镇政府等部门派人组成的南宁市轨道交通地铁4号线“10·15”
（以下简称事故调查组），并邀请城区纪委监委、南宁市城乡建委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、事故相关单位基本情况及工程概况

（一）事故相关单位基本情况

1.施工单位：中国建筑土木建设有限公司，成立于1988年02月13日，住所：北京市丰台区南四环西路188号16区12号楼1至9层101
本6-1）统一社会信用代码：91110000100007314T，法定代表人：刘驷达。公司类型：有限责任公司（法人独资），营业期限：2007
5日。持《建筑业企业资质证》，证书编号D111041769,资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期：2021年02月04日。持《
（京）JZ安许证字〔2016〕110601，有效期2016年12月01日至2019年11月30日。

2.劳务单位：广东锦标建筑劳务有限公司，成立于2016年08月15日，住所：茂名市电白区水东镇广隆花园小区广隆路横西二街16号
本3-1）统一社会信用代码91440904MA4UTQ668G，法定代表人：蔡景宜，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期
务分包、建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电工程、电力工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工
路照明工程；房屋租赁；销售：建筑材料、木材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3. 监理单位：广州轨道交通建设监理有限公司，成立于2006年12月13日，住所：广州市越秀区环市西路204号大院自编四号楼2、3
业执照》注册号（副本10-1编号;S0412014020211）统一社会信用代码：91440104797350015A,法定代表人：米晋生，公司类型：有
持《工程监理资质证书》，证书编号E144001299-4/1，业务范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，可以开展相应类
咨询等业务。有效期：2014年06月05日至2019年06月05日。

（二）工程概况

南宁轨道交通地铁4号线一期工程线路西起洪运路站，沿洪历路、那洪大道、五象大道、联合路向东敷设，止于龙岗站。线路全长24
站19座，其中换乘车站4座。平均站间距为1360m，最大站间距2730m，最小站间距700m。

本工区负责工程主要1站5区间，通源路站为地下二层（配线区局部一层）岛式站台车站，车站总长度为469米，基坑深14.6m—20.
m，盾构井处宽24.6m。

5区间隧道长度5893.636双延米，均采用盾构施工，其中那洪立交站—金阳路站区间长度为965.578m，金阳路站—通源路站区间长
大沙田站区间长度为1562.483m，玉象路站—总部基地站长度为1029.389m，总部基地站—飞龙路站长度为856.986m。

2016年09月07日，南宁轨道交通集团有限责任公司与广州轨道交通建设监理有限公司签订《南宁市轨道交通4号线一期工程土建施
同》。

2017年12月05日，中国建筑土木建设有限公司与广东锦标建筑劳务有限公司签订《劳务分包合同》，2018年06月25日双方又签订
合同明确了双方的安全管理职责，规定所有劳务人员进行安全防范教育。

事发点位于南宁市轨道交通地铁4号线01标土建3工区玉总飞盾构区间（地址：五象大道宋厢路路口），事发时劳务人员在进行机械

二、事故发生经过和事故救援情况

2018年10月15日,事发时南宁市轨道交通地铁4号线一期工程处于施工作业期间， 根据项目部工作安排，劳务施工班组15
聪、莫蕴学、李开励、莫良祖等8名工人到南宁市轨道交通地铁4号线01标土建3工区玉总飞盾构区间隧道进行水泥砂浆清理施工作业，
唐中聪、莫蕴学2人负责清理机械砂浆罐（清理砂浆罐不属于特种作业，因此不需要特殊工种作业）。

15时25分唐中聪、莫蕴学2人开始清理砂浆罐工作。

15时30分莫蕴学将砂浆罐电线进行接电，唐中聪此时正在对砂浆罐进行冲洗工作。

15时35分唐中聪进入砂浆罐内部。

15时36分莫蕴学在启动机械前未对该机械进行安全检查，冒然操作启动机械，违反砂浆罐安全操作规程，导致在罐体内部清洗作业
入。

15时37分带班班长邓超听见砂浆罐中发出一声喊叫并立即爬上砂浆罐进行查看，发现唐中聪被搅入叶轮下，立即组织工友进行施救

16时22分唐中聪被解救出来后送往南宁市第二人民医院救治，由于伤势过重，于2018年10月15日18时30分抢救无效死亡。

事故发生后，项目部立即启动事故应急预案按相关规定报告了相关部门，并派员到现场指导救援及善后处理工作，截至目前，所有

三、现场勘验、人员伤亡及经济损失情况

（一）现场勘验情况

经现场勘验，劳务施工作业人员唐中聪、莫蕴学在机械砂浆罐清洗作业中，因违规操作，违反砂浆运输车《操作规程》致使唐中聪
过重，经抢救无效死亡。

涉事机械：砂浆运输车，车型号：SJ08，车体高度：2306mm,车体宽度：1500mm,车体长度：4945mm,轨距：900mm,总容积：
浆运输车所处的位置为南宁市轨道交通地铁4号线一期工程总部基地站—飞龙路站区间段左线，五象大道与宋厢路口隧道盾构掘进施工井

（二）人员伤亡情况

唐*聪，男，汉族，身份证号：510524********4716，住址：四川省叙永县观兴乡海水村二组59号。广东锦标建筑劳务有限公司雇佣工
订《劳动合同书》，2018年10月15日，在进行砂浆罐清理作业过程中被叶轮搅入致死。南宁市第二人民医院出具的居民死亡医学证明（
因为“外伤、窒息”。

（三）经济损失情况

事故共造成直接经济损失125万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

莫*学安全意识淡薄，没有安全观念，未采取措施消除安全隐患，在启动机械前未对该机械进行安全检查，冒然操作启动机械，违反
在运转过程中将在罐体内清洗作业的唐*聪搅入叶轮下致死。

（二）间接原因

唐*聪安全防范意识较为淡薄；在没有其他安全防护措施的情况下，自我保护意识不强，在进入没有断电的砂浆罐内部时未与同时作
入接通电源的砂浆罐体内部，使其被搅入砂浆罐叶轮下受伤，因抢救无效死亡。

（三）事故性质

经调查取证、分析，认定这是一起施工作业人员违反安全操作规程而导致的生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

1、唐*聪，男，24岁，四川省叙永县人，广东锦标建筑劳务有限公司员工，安全意识淡薄，自我保护意识不强，在没有其他防护措
源的砂浆罐体内部，对这起生产安全事故负有责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究生产安全责任。

2、莫*学，男，51岁，广西罗城人，广东锦标建筑劳务有限公司员工，安全意识淡薄，没有安全观念，在清理砂浆罐作业的过程中
对这起生产安全事故负有主要责任。建议移送公安机关依法处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）全面贯彻落实安全生产主体责任。广东锦标建筑劳务有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针
产“红线意识”，坚持以人为本的原则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认
促从业人员严格按照施工方案和操作规程作业；要加大对派驻项目的安全生产管理人员的培训教育，提高一线管理人员现场管理水平，
的安全隐患及时整改防止类似事故再次发生。

（二）加强对从业人员安全教育培训和管理。中国建筑土木建设有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在
可行的强有力措施，加强现场安全管理。要按照危险性较大的分部分项工程管理规定，严格建设工程专项施工方案编制、论证、审批程
各项措施；要严格从业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要
理，对检查发现的问题，要落实整改人员、措施、责任及时整改到位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）加强安全生产隐患治理闭环管理。广州轨道交通建设监理有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规
程的施工、劳务单位的规章制度、教育培训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大分部分项工程的日常巡查检查，
现的安全生产事故隐患，要督促整改责任单位限期完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理；要加大日常检查
业、冒险作业人员。

（四）建筑行业主管部门要进一步加强建筑工程安全生产监督检查，督促建设、施工、监理、劳务单位严格执行安全、质量有关法
生产责任制，深化作业人员安全培训教育和安全技术交底，强化施工现场安全管控，特别要加强重大安全隐患日常巡查检查，切实落实

南宁市轨道交通地铁4号线 “10·15”

机械伤害致人死亡事故调查组（代）

2018年11月21日

中央部门网站
省（区市）政府网站
区内地市政府网站
自治区人民政府网站
南宁市人民政府

联系我们　网站帮助　站点地图
主办：南宁市良庆区人民政府　承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号　邮编：530022　电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号　网站标识码：4501080001　桂公网安备45010802000047号
党政机关
政府网站 找错