朝阳市鞍钢资源有限公司朝阳综合服务分公司“5·21”一般车辆伤害事故调查报告

鞍钢资源有限公司“5·21”车辆伤害

事故调查组

2024年8月15日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位概况

（二）有关合同签订情况

（三）朝阳钢铁公司厂区道路情况

（四）涉事车辆相关情况

（五）安全管理情况

（六）检验鉴定情况

（七）事故发生经过

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）对事故发现其他问题的处理建议

六、事故防范措施建议

朝阳市鞍钢资源有限公司
朝阳综合服务分公司“5·21”一般
车辆伤害事故调查报告

2024年5月21日20时许，鞍钢资源有限公司朝阳综合服务分公司在鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区道路上发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失180余万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，2024年5月31日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会等部门人员组成的鞍钢资源有限公司“5·21”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、

查阅资料、人员询问、司法鉴定等方法,查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,查清了相关单位存在的问题,提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,鞍钢资源有限公司朝阳综合服务分公司“5·21”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生有关单位概况

1.鞍钢集团朝阳钢铁有限公司(以下简称朝阳钢铁公司),企业类型:有限责任公司(法人独资),法定代表人:李某某,成立日期:2007年7月19日,注册资本:人民币捌拾亿元整,经营范围:钢铁冶炼;钢压延加工;钢铁制品销售;钢铁冶炼

废弃综合回收利用；焦炭冶炼及副产品制造、销售；钢铁冶炼气体回收、利用；钢铁冶炼余热发电、供热；钢铁冶炼及其相关技术咨询、开发转让等。朝阳钢铁公司现有职工1980余人，共有焦化、炼铁、炼钢、热轧、能源低碳发展事业部、加工储运中心、计量化检验中心7个生产单元。

2.鞍钢资源有限公司，企业类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：刘某某，注册资本：人民币陆拾亿元整，成立日期：2022年10月14日，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路货物运输，林木种子生产经营，农作物种子质量检验，种畜禽生产，水产养殖，餐饮服务，食品小作坊经营，食品生产；一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，建筑用石加工，固体废物治理，劳务服务，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，生态环境材料制造，建筑材料销售，化工产品销售，汽车零配件零售，液压动力机械及原件销售，电子产品销售，软件开发等。

3.鞍钢资源有限公司朝阳综合服务分公司(以下简称资源朝阳分公司),企业类型:有限责任公司分公司,负责人:李某某,成立日期:2022年11月16日,经营场所:辽宁省朝阳市朝阳县瓦房子镇团山子村,经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采,发电业务、输电业务、供(配)电业务;一般项目:金属矿石销售,选矿,劳务服务,园林绿化工程施工,专业保洁、清洗、消毒服务,通用设备修理,专用设备修理,租赁服务。2023年1月,负责人李某某退休。2023年1月13日,鞍钢资源有限公司党委筹建组会议讨论决定,王某某任资源朝阳分公司的党总支书记,负责资源朝阳分公司的党政全面工作。

(二)有关合同签订情况

1.朝阳钢铁公司废钢料场有关外包合同签订情况

(1)功能性包保协力总包合同签订情况。2024年3月29日,朝阳钢铁公司(甲方)与资源朝阳分公司(乙方)签订《废钢料场功能性包保协力总包合同》和《2024年度鞍钢集团朝

阳钢铁有限公司委托作业协议书》。约定资源朝阳分公司主要负责朝阳钢铁公司废钢料场生产作业、设备及车辆日常维修保养等整体包保作业，主要工作内容：废钢受卸、装运包保作业包括指定废钢接收、废钢的装槽输出倒运、铁运外购钢坯的装卸、废钢料场整理及散落废钢清理、废钢料场内废钢杂质尘土泥沙等废弃物清理外排等，附属作业包括负责清理区域内铁路道线及火运废钢车底工作，负责自产废钢及外购超尺废钢、封闭物火切处理等；资源朝阳分公司人力资源配置包括桥门式起重机司机、起重机械指挥、废钢运输司机、抓钢机操作、废钢准备、清车底、吊车维护、废钢切割等作业人员；合同金额为人民币壹佰柒拾万肆仟柒佰陆拾元整（不含税，税率13%）。

（2）运输设备租赁协议签订情况。资源朝阳分公司（甲方）与朝阳领氏矿产品销售有限公司（乙方，以下简称领氏公司）

[1]签订《鞍钢资源有限公司朝阳综合服务分公司废钢作业区运输设备租赁协议》。约定领氏公司作业内容:负责资源朝阳分公司废钢作业区运送废钢料、渣钢、渣铁和运输过程中道路产生的飘散物清理;运输价格:以成品作为结算依据,废钢10.67元/吨(不含税);租赁领氏公司6台板车(5工1备,司机5人/班)(平板车必须使用长板车,保证运输过程中废钢槽子外沿不超过板车车体)、3台抓钢机(2工1备,抓头自备,司机3人/班)、1台铲车(司机1人/班)、1台翻斗车(司机1人/班)、1台磁盘机(钩机式,司机1人/班),1台电动三轮车(带磁辊,清理道路废铁)。

2.朝阳钢铁公司炼钢区域劳务外包合同签订情况

2024年4月,朝阳钢铁公司与鞍山冶金集团设备工程有

[1][?] 朝阳领氏矿产品销售有限公司,类型:有限责任公司,法定代表人:王某某,经营范围:许可项目:道路货物运输一般项目:金属矿石销售,非金属矿及制品销售,机械设备租赁等;注册资本:人民币伍拾万元整;成立日期:2018年03月05日;取得《道路运输经营许可证》,经营范围:道路普通货物运输。

限公司[2]（以下简称设备工程公司）签订《劳务协力合同》。项目内容及要求：负责协力范围内设备的日修、定修、抢修、备品整备及相关准备工作，日修、定修、备品整备按朝阳钢铁公司计划和作业票执行。朝阳钢铁公司炼钢厂与设备工程公司签订《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司设备维修劳务外包协议书》，设备工程公司工作内容及范围：炼钢区域设备维修作业合同金额：朝阳钢铁设备检修白班协力项目，锁定人工工时单价（26.9元/小时，不含税），锁定人工工时单价（30.397元/小时，含13%增值税），朝阳钢铁设备检修倒班协力项目，报酬，管理费系统（不含税）0.47；设备工程公司机构配置：设置白班检修队伍，日常总计不少于78人，定修日根据工作量匹配增减，乙方设置倒班巡检队伍，总计37人，岗位设置及工

2[?] 鞍山冶金集团设备工程有限公司，企业类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：1980年3月18日，法定代表人：刘某某，注册资本：人民币贰仟零柒拾万元整。经营范围：建筑工程施工总承包叁级、石油化工工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程，起重设备安装维修工程，机电设备、钢结构、管道工程制作安装维修，小型圆钢，钢坯改制，铸造，机械加工；厂房、屋面防水维修；冶金炉窑维修，劳动力外包；托辊、皮带传输设备制造，防撬安全门制作，环保除尘设备制造、安装、维修。

资由甲方决定，负责当班巡检、应急处理及抢修业务等。

（三）朝阳钢铁公司厂区道路情况

朝阳钢铁公司共有12条厂区道路，包括东、西、南、北4条环厂道路，连通炼钢、高炉、烧结、原料生产单元的钢铁一、二、三、四路，通往机关办公楼的中央大道及各生产单元内部的连通道路。事故发生在朝阳钢铁公司厂区内钢铁一路。钢铁一路东起球罐区，西止朝阳钢铁公司2号门，总长1200米，路宽12.5米，途径主要建构筑物：废钢料场、炼钢三次除尘、焖渣间、炼钢总降；钢铁一路设有20公里限速和5米限高标志，设置了40个太阳能路灯，路灯间距30米；钢铁一路路面设置双向单条机动车道和非机动车道，其中机动车道宽7.3米，非机动车道南侧宽2.5米、北侧宽2.7米。事故现场位于钢铁一路720米处路段焖渣间外墙侧非机动车道，该路段沥青路面，呈东西走向，双向单条机动车道，2条非机动车道，道路平直，路表干燥，路面标志标线完好；事故路段在焖渣间侧未设置路灯，对向车道位于25#-26#路灯之间，其中距离25#路灯9米、距离26#路灯21米。

（四）涉事车辆相关情况

1.电动三轮车有关情况。事故电动三轮车所属权是领氏公司，被资源朝阳分公司租赁用于清理朝阳钢铁公司厂区道路散落废钢铁。该车辆未经公安机关交通管理部门登记，未取

得交警部门核发的机动车号牌，也未办理朝阳钢铁公司内部专用机动车辆号牌及行驶证，该车辆无产品标牌和车辆识别代号。资源朝阳分公司向调查组提供一份该车辆合格证（复印件）显示：车辆制造企业是河北省任丘市电动三轮车有限公司，最高车速40千米/小时，毂式制动，采用手、脚制动操作方式，制造日期2021年3月3日。事故电动三轮车驾驶员靖某某，取得B2机动车驾驶证。2023年9月，靖某某与领氏公司签订《劳动合同书》，工作区域朝阳钢铁公司，担任车辆维修、司机工作。经事故调查组调查，靖某某同时担任冀B3538S自卸货车及肇事电动三轮车驾驶员，其工作职责：驾驶自卸货车运送热压铁块，驾驶电动三轮车清理道路上散落废钢铁及飘散物。

2.人力手推车有关情况。事故人力手推车所属权为朝阳钢铁公司炼钢工区，是该公司便于运送物料自制的人力两轮手推车。推动手推车行走的人员是设备工程公司在朝阳钢铁公司炼钢工区的运维班组从业人员于某某和马某某。

（五）安全管理情况

1.朝阳钢铁公司安全管理情况。朝阳钢铁公司与资源朝阳分公司签订《废钢料场功能性包保安全生产协议》，明确了双方安全责任；朝阳钢铁公司炼钢厂与设备工程公司签订《安

全生产协议》，明确双方安全责任。朝阳钢铁公司印发《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区作业车辆管理办法》、《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区道路交通安全管理办法》等安全管理制度和操作规程，明确了厂区作业车辆和厂区道路由安全环保部、制造管理部、物资采购部、市场营销部、计量化检验中心等部门分工监督管理。

2.资源朝阳分公司安全管理情况。资源朝阳分公司建立了《全员安全生产责任制》、《废钢作业区岗位安全技术操作规程》、《运输车辆管理办法》等安全管理制度和操作规程，建立了《三轮车司机安全技术操作规程》和《三轮车司机安全生产责任制》。建立了安全生产组织机构，其中资源朝阳分公司负责人王某某是该单位安全生产第一责任人，协力部部长徐某某具体负责废钢料场功能性包保协力作业管理，废钢作业区安全员向某某，废钢作业区运输班安全管理人员王某某（男，领氏公司在朝阳区域实际负责人）。资源朝阳分公司与领氏

公司未签订专门的安全生产管理协议，也未在《鞍钢资源有限公司朝阳综合服务分公司废钢作业区运输设备租赁协议》中明确细化双方安全生产职责，未明确各自管理区域范围、作业场所安全生产管理、安全生产管理奖惩、生产安全事故应急救援、对生产安全事故的报告和配合事故调查处理等内容。

（六）检验鉴定情况

1.事故车辆驾驶人乙醇(酒精)检验情况。靖某某,根据朝阳营州司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（朝营司鉴[2024]法毒鉴(酒)字第1264号),鉴定意见为送检的靖某某血液中未检出乙醇（酒精）成分。

2.事故死亡人员死亡原因、成伤原因司法鉴定情况。2024年7月19日，辽宁省临床病理中心法医司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》鉴定意见:马某某符合被电动三轮车撞倒造成双侧多根肋骨多处骨折伴双胸腔积血、右肾破裂（基

本离断)伴右肾脂肪囊内积血、腹腔积血等损伤,导致创伤性休克,致循环、呼吸功能障碍死亡。马某某被电动三轮车撞倒所致损伤与其死亡的参与度为100%。

3.事故车辆鉴定情况。事故发生后,沈阳汽车事故鉴定所有限公司司法鉴定所对事故车辆行驶速度、车辆类型、安全性能、行驶方向、接触部位、路面接触点及事故形态进行了鉴定。2024年8月5日,沈阳汽车事故鉴定所有限公司司法鉴定所出具了《沈阳汽车事故鉴定所有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书》(沈车司鉴所[2024车鉴字第1116号),事故车辆检测鉴定情况如下:

(1)电动三轮车车辆类型及安全性能检测鉴定。事故三轮车无产品标牌和车辆识别代号,为把式、电驱动、带驾驶室、用于载运货物的三轮车辆,其整备质量为710kg,符合汽车定义。鉴定类型为低速汽车,属机动车范畴,该车辆制动装置齐全有效,前部照明装置齐全有效。

（2）自制人力两轮手推车检测鉴定。事故人力两轮手推车车长200厘米、宽170厘米，高103厘米，轮距120厘米、轮径70厘米，前/后悬105/95厘米。事故发生时，人力两轮手推车装载了三根槽钢，单根槽钢长600厘米、宽20厘米、高8厘米、质量150千克。

（3）肇事车辆行驶速度检测鉴定。事故发生时，电动三轮车行驶速度为27千米/小时；事故发生前，电动三轮车行驶速度为26千米/小时。

（4）碰撞接触部位。电动三轮车右前部与人力手推车推行人碰撞接触部位，电动三轮车左前部与人力手推车所载货物碰撞接触部位，两车碰撞接触部位是电动三轮车右前部和人力手推车左后部。

（5）碰撞地点。位于朝阳钢铁公司厂区内钢铁一路道路中心线北侧机非分道线北约0.35米，三轮车右后轮南约2.00 米处。

（6）成伤原因。死者伤及部位与三轮车所载货物后端运动高度对应、其伤情符合碰撞时人体前后分别与三轮车和手推车所载货物接触，人体胸腹部位受挤压伤及特征，可确定手推车所载货物后端为与手推车推行人前部碰撞接触部位。

（七）事故发生经过

2024 年 5 月 21 日 8 时许，朝阳钢铁公司炼钢工区点检员孙会超在余热锅炉蓄热站现场检查时，发现地面敷设的蓄热器排水管道影响人员正常行走。孙某某口头请示炼钢工区设备工长张某某同意后，决定在排水管道上方制作一个便于人员行走的过桥，遂安排设备工程公司的检维修作业人员准备制作过桥的材料。

5 月 21 日 15 时，设备工程公司中班检维修作业人员正常上岗作业，于某某和马某某一组。孙某某先安排设备工程公司铲车司机在废钢厂运送了一卷钢材至蓄热站厂房内备用。15 时 52 分，孙某某电话安排马某某到三次除尘运送 3 根

槽钢到蓄热站。

16 时许，经口头请示领氏公司现场负责人王某某同意后，靖某某驾驶冀 B3538S 自卸货车到朝阳钢铁公司厂区外的一个汽车修理部更换机油。19 时许，机油更换完毕后，靖某某驾驶自卸货车从朝阳钢铁公司 3 号门进厂，在途径朝阳钢铁公司 2 号门附近的火车道时，发现路上有遗落的废钢铁。靖某某遂停车清理，但因废钢铁较重，自卸货车过高，靖某某无法独自将废钢铁扔到货车上，靖某某回到废钢料厂。

20 时 10 分许，靖某某驾驶电动三轮车从废钢料厂出发，去清理 2 号门火车道附近的废钢铁。这时于某某与马某某使用自制二轮手推车在三次除尘区域装上 3 根槽钢后，推动手推车自三次除尘出发经钢轧路右转、沿钢铁一路在非机动车道向西行进。20 时 15 分许，靖某某驾驶电动三轮车沿钢铁一路向西行驶时，对向行驶来一辆货车，靖某某遂驾驶电动三轮车向路边靠驶入了非机动车道，与正在推动手推车行走的

于某某和马某某发生碰撞，其中于某某被撞趴在道路中间，马某某被撞击并与手推车夹挤压，侧卧在道路边上。

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1名作业人员死亡，1名作业人员受伤，事故直接经济损失180余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月21日20时25分，靖某某拨打120急救电话请求救援。朝阳钢铁公司点检员刘某某电话向设备工程公司区域负责人宋某某报告。宋某某接报后立即赶往朝阳市第二医院，同时安排同事张某某拨打122电话向朝阳市公安交警部门报告。市交警部门进行现场踏勘排除道路交通事故后，将事故有关信息报送朝阳市应急局；同时，朝阳钢铁公司向朝阳市应急局应急指挥中心办公室报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

靖某某发现撞人后，立即下车查看。靖某某先将于某某搀扶至路旁非机动车道边坐稳，避免其遭受过往车辆二次伤害。又到马某某身边询问其伤势，马某某只说“疼”，靖某某拔打120急救电话。这时，朝阳钢铁公司安全环保部保卫大队人员到达现场，拉好警戒线，组织现场救援。120救护车赶到事故现场，先后将马某某、于某某运送至朝阳市第二医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

5月21日21时许，马某某经朝阳市第二医院抢救无效死亡。于某某入院诊断：双肺渗出性病变、右侧肩胛骨骨折，右侧腹部渗出性病变，目前已治愈出院。事故发生后，朝阳钢铁公司组织资源朝阳分公司、设备工程公司积极与马某某家属商洽赔偿事宜。5月30日，资源朝阳分公司与马某某家属签订《赔偿协议书》和《和解协议书》。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，朝阳钢铁公司立即组织对事故伤亡人员进行施救，并召请120救援。事故救援措施得当，未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

靖某某驾驶机动车瞭望不够，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且在非机动车道上超速行驶[3]，未能及时发现同向推动自制两轮手推车行进的人员，致使电动三轮车与手推车推行人员发生撞击，导致1名推行人员被撞击死亡、1名推行人员被撞伤。

（二）事故间接原因

1.资源朝阳分公司与领氏公司签订《鞍钢资源有限公司朝阳综合服务分公司废钢作业区运输设备租赁协议》，未签订

3[?] 1.《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区道路交通安全管理办法》第七章第三十一条第（一）项机动车在厂区道路上行驶，最高时速为40km/h。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。在下列情况下，车辆行驶速度不准超过15km/h。（一）调头、转弯、急弯路、下陡坡、视线受阻。

2.钢铁一路限速20km/h。

专门的安全生产管理协议，也未在协议中约定各自的安全生产管理职责。用于清理道路遗落废钢铁及飘散物的电动三轮车未经公安机关交通管理部门登记，未取得交警部门核发机动车号牌[4]，且也未取得朝阳钢铁公司企业内部专用机动车辆号牌及行驶证；雇用未取得电动三轮车驾驶证[5]的人员长期驾驶电动三轮车在厂内作业，对租赁车辆及从业人员失管失控，是导致事故发生的重要原因。

2.资源朝阳分公司生产安全事故隐患排查治理不到位。事故调查组调取的资源朝阳分公司的隐患排查台账，发现该单位未组织对租赁运输车辆设备进行安全检查和隐患排查，公司主要负责人未带队检查本单位的安全生产工作；未按照《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区道路交通安全管理办法》

4[?]《道路交通安全法》第八条　国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区作业车辆管理办法》第八条：不参与公路营运，只限在公司厂区生产运输车辆及其他机动车辆要办理企业内部专用机动车辆号牌及行驶证，经保卫大队登记审批后，准许入厂。

5[?] 第十九条　驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证，驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车。

[6]的规定，对电动三轮车安全性能进行定期检验，未按照规定落实机动车使用、保养、维修、检查制度。

3.资源朝阳分公司对从业人员安全教育培训不到位，未针对运输车辆驾驶员的岗位安全职责和存在安全风险及防控措施进行培训教育，未将交通安全知识、驾驶员安全生产责任制纳入培训考核内容，作业人员不熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，不掌握本岗位安全操作技能，违章作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

资源朝阳分公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按规定对作业人员进行安全生产教育和培训；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未组织对租赁运输车辆设备进行安全检查和隐患排查；违反《安全生产法》第四十九条的规定，租赁领氏公司车辆设备，未签订专门的安全生产管理协议；违反《道路交通安全法》第八条的规定，使用未经公安机关交通管理部门登记的机动车在朝阳钢铁厂区道路上行驶作业。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

6[?]《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区道路交通安全管理办法》第十二条：建立和落实所属机动车辆的使用、保养、维修、检查制度。

（一）对事故有关责任单位的处理建议

资源朝阳分公司，违反《安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十九条，《道路交通安全法》第八条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.靖某某，事故电动三轮车驾驶人，违反《道路交通安全法》第十九条、第二十二条[7]、第四十二条[8]和《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区道路交通安全管理办法》第二十九条[9]的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且驾驶与驾驶证载明的准驾车型不符的机动车，在非机动车道上超过限速标志标明的最高时速行驶，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其责任。

7[?]《道路交通安全法》第二十二条：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

8[?]《道路交通安全法》第四十二条　机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

9[?]《鞍钢集团朝阳钢铁有限公司厂区道路交通安全管理办法》第二十九条：机动车在厂区道路上行驶，必须遵守交通信号，按照交通标志、交通标线行驶。

2.王某某，资源朝阳分公司废钢作业区运输班安全管理人员，领氏公司现场负责人。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未按照规定组织运输班作业人员安全生产教育培训，未及时检查废钢作业区运输班安全生产状况，排查运输作业生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款。

3.王某某，资源朝阳分公司党总支书记，该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）对事故发现其他问题的处理建议

事故调查组调查发现，朝阳钢铁公司钢铁一路事故发生路段夜间照明不良、厂区道路行驶机动车辆违规行为打击力度不够的问题，建议由朝阳钢铁公司对存在问题进行整改，依据内部管理规定，对有关责任人员进行处理。

六、事故防范措施建议

（一）资源朝阳分公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全主体责任。要切实开展安全检查和事故隐患排查整治；在签订发包租赁合同时，要签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产责任；要对租赁运输设备安全

性能进行定期检验，按照规定落实机动车使用、保养、维修、检查制度；要有针对性的组织开展驾驶员交通安全生产教育培训，提高从业人员交通安全意识，杜绝违章驾驶，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）朝阳钢铁公司，要深刻吸取事故教训，严格外包单位的安全生产工作的统一协调管理，加大对厂区道路安全检查和交通事故隐患排查治理，加大对违章驾驶惩治力度，坚决防范遏制生产安全事故发生。

附件：鞍钢资源有限公司“5·21”车辆伤害事故调查组成员确认签字表

鞍钢资源有限公司“5·21”车辆伤害
事故调查组
（朝阳市应急管理局代章）
2024年8月15日