恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司
“7·29”安全生产事故调查报告

2021年7月29日下午3点40分左右恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司发生一起致1人死亡的一般事故。死者为广西北流市隆盛镇南禄村黄天生。自治县人民政府组织的“7·29”大方采石场矿区伤亡事故调查组对该事故进行了认真详细的调查，调查报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司位于恭城县莲花镇蒲源村,法人代表为黄菊梅,统一社会信用代码:91450332MA5NNNY1X7,2019年3月21日成立。

采矿许可证编号:C4503322009057120017132,有效期限:2019年11月25日至2029年11月25日,矿山名称:恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司饰面花岗岩矿,下辖三个分矿区,事故发生地点位于恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司饰面花岗岩矿二坝矿区。

根据《关于同意恭城县莲花蒲源大方采石场有限公司＜关于延长安全设施施工期限的申请＞、恭城县莲花蒲源泰和花岗岩采石场有限公司＜关于延长安全设施施工期限的申请＞的通知（恭应急管[2020]28号)》,恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司安全

设施施工期为2020年9月27日至2021年9月27日，暂未申请办理安全生产许可证。

（二）事故受害人基本情况

死者：黄天生，男，35岁，身份证号：450981********2790，家庭住址：广西北流市隆盛镇南禄村斑鸠组7号，个体工商户，经营场所地址：恭城县恭城镇西河路192号，经营范围：油泵、油嘴。与恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司非承包协议关系。

（三）事故现场情况

事故现场位于恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司饰面花岗岩矿二坝矿区，从在场人员询问笔录得知，事故发生时，现场人员有5人。其中包括死者黄天生、黄天生徒弟罗玉生；恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司挖机手袁德鑫，绳锯工曹志团，绳锯工靳锋。其中：黄天生、罗玉生未佩戴劳动防护用品，袁德鑫、曹志团、靳锋佩戴安全帽。

二、事故发生经过

由于恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司挖机出现故障，生产管理黄建忠将挖机故障情况电话告知恭城县恭城镇三丰工程机械修理厂经营者张振峰，张振峰根据工作经验判断挖机为油泵、油嘴故障，逐介绍黄天生到恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司对挖机进行维修。2021年7月27日起，黄天生到莲花镇蒲源大方采石场有限公司对挖机进行维修。

2021年7月29日15点左右，黄天生及其徒弟罗玉生到达二

坝矿区修理挖机油泵、油嘴。当时二坝矿区平台距维修挖机处距离约20米左右的绳锯工曹志团及距维修挖机处约5米左右的绳锯工靳锋操作绳锯在平台作业。

15点30分左右，黄天生站在原地让挖机手袁德鑫试机。15点40分左右，距黄天生约20米处绳锯工曹志团操作的绳锯机器在运行过程中绳子接头发生断裂，曹志团按平时操作经验停下机器对断裂绳锯进行连接；同时，挖机手袁德鑫在试机后感觉挖机仍未修好，抬头望向黄天生处发现黄天生倒在地上（试机期间挖机未与黄天生发生接触），袁德鑫立即叫靳锋及罗玉生一起上前查看黄天生情况。黄天生当时面部朝上，后脑流了很多血，有呼吸，没有意识。罗玉生立即打电话给120，医生让捂住伤口止血，并把黄天生送到山下与医务人员对接。罗玉生等人立即开车从矿区下山，途中在蒲源医务室对黄天生进行了包扎，快到莲花镇马湾路口的时候与救护车相遇，就将黄天生送上了救护车至恭城县人民医院进行抢救。17点30分，罗玉生向公安机关报案，并前往莲花镇派出所与莲花镇派出所工作人员去现场进行调查。当晚21点左右，黄天生在医院抢救无效死亡，根据恭城瑶族自治县人民医院重症医学科提供的《居民死亡医学证明（推断）书》，黄天生死亡原因为神经源性休克。

7月30日上午10点10分，大方采石场销售、现场管理员黄河至县应急管理局将此事上报，告知该公司矿区范围内发生一起事故，死亡1人。县应急管理局副局长刘林要求大方采石场立即封锁

现场，暂停大方采石场设备运行，等待县调查组进入现场调查并立即将事故情况向局长李典东作了汇报，李典东局长指派副局长周继永带领工作人员文岐武、梁丹、刘世臣与莲花镇派出所对接并赶往大方采石场事故现场。

10点50分，县应急管理局工作人员到达县人民医院与莲花镇派出所进行对接，了解事情情况。经莲花镇派出所对事故现场进行勘查及询问相关人员，排除他杀可能。中午12点20分，县应急管理局工作人员到达事故现场，立即拉好警戒线封锁现场，禁止人员靠近，对事故现场环境、设施设备进行拍照录像，并询问当时在场的施工人员事发情况。15点10分，黄河将事件经过汇总上报县应急管理。16点10分，在初步了解情况后，县应急管理局将汇总信息上报至应急指挥综合业务系统、安全生产事故统计直报系统、县委办及县人民政府，并对恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司下达了《现场处理措施决定书(恭)应急非煤现决[2021]003号》及《关于对恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司进行停工调查的通知》，要求大方采石场立即停工接受调查并禁止人员进入事故现场。

2021年8月13日，经县应急管理局、莲花镇人民政府协调，恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司与死者家属达成赔偿协议，由恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司赔偿死者家属1190186元，死者黄天生于8月14日由恭城县人民医院运回北流市隆盛镇

南禄村，由家属将其安葬。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

从在场人员询问笔录得知，黄天生进入矿区未自行佩戴劳动防护用品;恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司未监督、提供劳动防护用品。黄天生被绳锯运行中发生断裂飞出的绳锯接头意外击中头部，倒地后又撞上地上的石头，造成神经源性休克导致死亡。

（二）事故性质

综合事故调查情况：此次事故系作业人员黄天生未佩戴劳动防护用品，恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。造成黄天生被绳锯运行中发生断裂飞出的绳锯接头意外击中头部，倒地后又撞上地上的石头，造成神经源性休克导致死亡的一起死亡一人的一般生产安全事故。

四、事故责任及事故责任处理建议

（一）事故责任的认定

根据事故调查组调查情况：恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司未落实《中华人民共和国安全生产法》有关要求，明知绳锯有断裂隐患有外来人员进入矿区未停止作业，且未提醒进入矿区人员需佩戴、使用劳动防护用品;挖机维修人员黄天生已成年具有自主意识且常年从事机械维修工作却未主动佩戴劳动防护用品违规作业，故双方皆需承担事故责任。

（二）事故责任处理建议

鉴于该事故发生的直接责任人黄天生已死亡，无法追究责任，建议对在事故中未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十二条:生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用要求的恭城县莲花镇蒲源大方采石场有限公司由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定依法予以处罚。

五、事故防范及整改措施

为吸取事故教训，避免类似事故再次发生，特提出如下防范措施:

（一）由业务主管部门组织企业彻底清查矿山存在安全隐患，并制定整改方案，落实整改措施，整改完毕后经业务主管部门复查符合安全生产条件后再复产，严防同类安全事故和其他安全生产事故发生。

（二）要求企业加强作业人员培训和定期召开安全生产会议，努力提高作业人员安全意识。

（三）要求企业完善落实生产安全监管制度，确保安全生产。

调查组成员签字: