长沙玉诚化工贸易有限公司
“7·5”触电事故调查报告

2021年7月5日，长沙玉诚化工贸易有限公司在湖南中基路桥产业科技有限责任公司厂区内新租赁的厂房进行电力线路改造作业时发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失149万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及宁乡市人民政府关于生产安全事故报告和调查处理的相关规定，宁乡市人民政府成立了长沙玉诚化工贸易有限公司“7·5”触电事故联合调查组。事故联合调查组由秦岳坤同志（市应急管理局局长）任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、宁乡高新区管委会等为成员单位（调查组名单见附件1），全面负责事故调查工作。同时向市监察委发出了事故调查邀请函。2021年7月19日，长沙市安全生产委员会办公室向宁乡市人民政府发出了《长沙市安全生产委员会办公室<关于对长沙玉诚化工贸易有限公司“7·5”触电事故查处进行挂牌督办的通知>》（长安办函〔2021〕56号），明确对该起事故查处实行挂牌督办。

事故联合调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，于2021年7月5日至

2021年8月19日对事故进行了现场勘察（事故现场勘察报告见附件2）和调查。事故联合调查组通过现场勘察、查阅资料、搜集证据，查明了事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一 、事故概述

（一）事故发生时间：2021年7月5日8时38分许

（二）事故发生单位：长沙玉诚化工贸易有限公司

（三）事故发生地点：湖南中基路桥产业科技有限责任公司北门进门右手边第一栋厂房内。（事故现场示意图见附件3）

（四）事故类别：触电事故

（五）事故伤亡情况：死亡1人（伤亡人员情况表见附件4）

（六）事故直接经济损失：149万元（直接经济损失统计表见附件5）

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年7月5日8时许，邓英杰来到长沙玉诚化工贸易有限公司在湖南中基路桥产业科技有限责任公司厂区新租赁的厂房内进行电力线路改造安装作业。邓英杰首先在厂房东门位置作业。几分钟后，长沙玉诚化工贸易有限公司股东陈波

来到该厂房。陈波发现邓英杰未用梯子，直接站在东门旁边金属墙壁上的突出窄槽钢上整改电线,立即予以制止。邓英杰停止作业，下到地面。因为有一车货物要卸到厂房内，陈波便到厂房内东端的办公室去找该厂房卷闸门遥控钥匙。邓英杰见陈波进了办公室，就对厂房北边墙壁上的电力线路进行改造。邓英杰踩着北墙由东往西第12根金属立柱上焊接的铁条爬到该处窗户顶上的突出窄槽钢上进行作业。邓英杰所站位置距地面约3.6米，未戴绝缘手套，也未系安全绳，安全帽未按要求配戴好。8时20分许，公司叉车操作员邹宇来到厂房内，直接到办公室拿叉车钥匙。陈波、邹宇两人在办公室聊了几分钟，找到钥匙先后走出办公室。因墙壁立柱遮挡，两人第一时间未看到电力作业的邓英杰。看到厂房内新放了一台包装封口机，邹宇便询问陈波，并走过去察看，陈波跟在邹宇后面。8时38分许，邹宇、陈波听到包装封口机旁边墙壁上有类似竹子爆裂的声音。两人抬头看见站在墙壁窄槽钢上邓英杰，他握住电线的两只手抖了几下，身体向下倒，安全帽被甩掉，接着头先着地坠落到面。

（二）应急处置情况

陈波连忙上前察看情况，并要邹宇打电话报警。邓英杰坠落到地面就没有动弹，头部流血。8时39分，邹宇先后拨打“110”报警电话和“120”急救电话，并到厂房门口等待救护车。8时39分许，陈波拨打了长沙玉诚化工贸易有限公司

法定代表人伍圳和邓英杰的介绍人程彪的电话，告知了相关情况，便守在现场。8时59分许，“120”救护车来到现场。随车医生对邓英杰进行检查，证实其已经死亡。

得到事故情况报告后，宁乡高新区管委会、宁乡市金洲镇派出所第一时间赶到现场进行事故处置和善后。宁乡市应急管理局赶赴现场进行事故现场勘查和调查，安排法医对邓英杰死亡原因进行鉴定。宁乡高新区管委会、宁乡市金洲镇人民政府、金洲镇派出所积极组织协调邓英杰死亡善后处理，于7月7日下午签订调解协议书。由长沙玉诚化工贸易有限公司、湖南中基路桥产业科技有限责任公司负责人周航锋及管理人、个体工商户程彪共同赔偿死者家属148万元，其中长沙玉诚化工贸易有限公司支付88万元，湖南中基路桥产业科技有限责任公司负责人周航锋及管理人支付30万元，程彪个人支付30万元。

（三）伤亡人员情况

死者邓英杰，男，31岁，身份证号430124199012194***，家住湖南省宁乡市金洲镇龙桥村三组，系长沙玉诚化工贸易有限公司临时聘请的电工，未取得电工特种作业资格。

三、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故发生单位长沙玉诚化工贸易有限公司成立于2020年7

月7日，由伍圳个人投资，注册地位于宁乡市金洲镇全民社区金洲商贸城C栋13空，法定代表人伍圳。公司营业执照登记的经营范围包括化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）销售；化工原料（不含危险及监控化学品）销售；电器机械及器材销售；通用仪器仪表销售；电子器材的销售；工业用盐销售；化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）零售；五金工具的零售；饲料添加剂批发；有机肥料及微生物肥料批发；食盐批发；劳动防护用品批发；有色金属批发（不含危险化学品）。公司属批发业，目前实际就是硫酸钠（元明粉）和氯化钠（工业盐）两种化工产品的批发销售。公司不需进行产品生产，只需将购进的大袋硫酸钠和氯化钠进行分包装。2021年4月，陈波加入该公司，约定伍圳、陈波两人各占50%股份，营业执照尚未变更。伍圳主要对外业务联系，陈波主要负责日常管理及进货、出货。公司还有一个叉车操作工和两个打包工人。2021年6月30日，长沙玉诚化工贸易有限公司租赁了湖南中基路桥产业科技有限责任公司北门进门右手边第一栋厂房的东边一半共2000平方米用作仓库，并于6月30日下午开始存放硫酸钠和氯化钠等化工产品。

（二）相关单位基本情况

湖南中基路桥产业科技有限责任公司成立于2009年8月26日，注册地宁乡县金洲新区金州大道东138号，法定代表

人何凤杰。经营范围包括电子产品研发；桥梁伸缩装置销售；橡胶制品业；塑料制品业；货物仓储；其他仓储服务；桥梁伸缩装置、铁路运输设备、玻璃制品、化工产品、燃气、太阳能及类似能源家用器具的制造。湖南中基路桥产业科技有限责任公司实际控制人是周航锋，法定代表人何凤杰是其岳母。湖南中基路桥产业科技有限责任公司长年处于亏损状态，2016年以来基本停止经营，主要靠出租部分厂房维持公司日常运转。该公司资产负债表显示，截至2020年3月31日，公司资产总计1.559亿元，负债总计2.738亿元，资不抵债。

2020年4月10日开始，湖南中基路桥产业科技有限责任公司委托长沙周盛物业发展有限公司负责公司厂区的物业清洁、维护以及宿舍楼、职工之家的管理等工作。2020年5月15日长沙市中级人民法院裁定受理湖南中基路桥产业科技有限责任公司的破产清算申请。2020年6月1日，长沙市中级人民法院依据相关程序指定北京海润天睿律师事务所为湖南中基路桥产业科技有限责任公司管理人，负责破产清算及相关管理。北京海润天睿律师事务所安排邢立新、王馨琰、王增玉等人具体负责，其中邢立新为湖南中基路桥产业科技有限责任公司管理人负责人。2020年12月22日，湖南中基路桥产业科技有限责任公司管理人聘用长沙周盛物业发展有限公司原在湖南中基路桥产业科技有限责任公司厂区服务的李

丰望等人员作为留守人员继续负责卫生、保卫、收取物业费等物业相关工作，其中李丰望为物业管理职位，负责管理工作。

（三）厂房租赁及电力线路改造基本情况

2021年6月30日，长沙玉诚化工贸易有限公司通过周航锋租赁了湖南中基路桥产业科技有限责任公司北门进门右手边边第一栋厂房的东边一半共约2000平方米用作仓库，并将第一个季度的租金10.2万元打到了周航锋指定的姜波个人账户上。6月30日，周航锋安排李丰望将出租厂房门打开。当天下午，长沙玉诚化工贸易有限公司开始将硫酸钠和氯化钠等化工产品存放到该厂房内。厂房出租时，邢立新、王馨琰、王增玉等三人均未在湖南中基路桥产业科技有限责任公司。事故发生前，周航锋、李丰望也未将该厂房出租情况报告给湖南中基路桥产业科技有限责任公司管理人。

因该厂房原承租方搬离时，部分电力线路被拆除和损坏，且西南角的配电箱属隔壁厂房的，需要重新布置和改造。7月1日，李丰望从厂房西南端的配电箱内接出一个电能表和临时电缆线，使长沙玉诚化工贸易有限公司能暂时进行存储和包装作业后，要求长沙玉诚化工贸易有限公司自行负责电力线路改造。2021年7月3日，长沙玉诚化工贸易有限公司股东陈波通过好友唐超宁联系宁乡县程彪建材批发部（个体工商户）负责人程彪，想请程彪负责电力线路改造。程彪因

工作忙，不愿承接。经唐超宁、陈波多次请求后，程彪答应只提供电缆等电力线路改造材料，并介绍邓英杰到该厂房进行电力线路改造安装作业。7月4日16时许，邓英杰和程彪先后来到事发厂房。程彪送去一根电缆、一个电能表，一个配电箱及配电箱内部器材。程彪将长沙玉诚化工贸易有限公司电力线路改造的要求转达给邓英杰。邓英杰便在现场作业。程彪帮忙递了一下电缆线后，就到厂房外的车上等邓英杰。邓英杰在现场工作了约2个小时后，两人离开现场。7月4日晚，长沙玉诚化工贸易有限公司法定代表人伍圳来到现场，发现配电箱电线还没有接好，便通知了邓英杰晚上加班。邓英杰7月4日晚上又到了该厂房内，将配电箱等电线接好，准备第二天对其他地方线路进行改造安装。7月5日8时38分许，邓英杰在厂房内进行电力线路改造时发生事故。

（四）事故现场概况

事故发生在湖南中基路桥产业科技有限责任公司北门进门右手边第一栋厂房内。该厂房东西长约150米，南北宽约26米，屋顶离地高约8.5米。厂房为钢结构，屋顶及四面墙壁均为金属材质。该厂房与其南边厂房是一个整体，中间用金属薄板不完全分隔。南边厂房是长沙市鸿都门业有限公司租用。东门为卷闸门，打开离地高度约1米。厂房东门右边隔出几间房间作为办公室。厂房东半边内堆码有大袋的硫酸钠和氯化钠，及未装袋的散装氯化钠。厂房东端靠南停着一辆

叉车。

厂房西南端配电厢内连接出1个电能表和1根临时电缆线。电能表为三相四线电子式电能表，读数显示为用电量为1千瓦时。电缆线未固定，沿厂房西面墙脚延伸到西北墙角，然后沿北面墙脚延伸到厂房自东往西第12与13根立柱间的北墙边。电缆线在该处连接到一个移动配电厢上，通过移动配电厢然后连接到旁边的包装封口机和压缩机上。在该电线旁边还有一根较粗的电缆与其并行布置，但暂未连接到厂房西南端配电厢内，线的端头位置安装一个白色开关。事故地点在厂房自东往西第12与13根立柱间的北墙边。据现场人介绍，事故发生时邓英杰脚站在该处墙壁自下往上的第3根不足15厘米宽的槽钢上，双手拿着第4根槽钢旁边的电线。邓英杰所站位置离地高约3.63米。

受害者邓英杰已搬离现场。现场进行了简单清洗，但仍多处可见血迹及血块，及清洗留下的血水。邓英杰坠落处位置旁边是包装封口机，包装封口机旁地面有一顶蓝色安全帽，安全帽未损坏。安全帽旁散落着钳子、起子和电胶带等物。一辆黑色豪爵女式摩托车停在包装封口机东边，车钥匙尚插在摩托车上。现场没有梯子，也无安全绳。

（五）法医鉴定结论

受宁乡市应急管理局委托，湖南迪安司法鉴定中心对死者邓英杰的尸体进行了司法鉴定，并于出具了司法鉴定意见书

（湘迪安司鉴【2021】病鉴字第257号）。鉴定意见为死者邓英杰因电流侵犯心脏、脑干导致死亡的直接原因，开放性颅脑损伤可促进死亡进程。

（六）安全生产管理情况

1、长沙玉诚化工贸易有限公司安全管理情况。长沙玉诚化工贸易有限公司2020年7月才成立，是一家批发业，不需要对产品进行生产和加工，平时也只有一个叉车工和两个包装工做事。公司的安全生产管理主要是陈波负责，日常提醒工人注意安全。叉车工邹宇取得了叉车操作证。

经查，长沙玉诚化工贸易有限公司未依法落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位。一是未建立安全生产责任制，没有明确各岗位的安全生产责任。二是未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训。长沙玉诚化工贸易有限公司未对公司从业人员及临时聘请人员邓英杰进行安全生产教育和培训，从业人员安全知识缺乏，安全意识淡薄。三是特种作业人员未按照有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。临聘电工邓英杰未取得电工特种作业资格，进行电力线路安装作业。四是未建立生产安全事故隐患排查制度，未按要求开展事故隐患排查治理。事故发生前，未组织对租赁厂房电力线路安全状况进行检查，未采取有效的技术和管理措施，及时发现并消除电力线路改造安装作业存在的触电的事故隐患问题。五是未为外来作业人员提供给相应的劳动工

具和劳动防护用品，并监督从业人员正确佩戴使用劳动防护用品。六是公司主要负责人伍圳及股东陈波未依法履行安全管理职责。伍圳作为公司法定代表人、主要负责人，未建立、健全公司安全生产责任制，未组织制定生产安全事故隐患排查治理制度等公司安全生产管理制度和操作规程，未组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。股东陈波作为日常安全生产负责人，未认真审查邓英杰是否取得电工特种作业资格，未认真检查事发厂房内安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

2、湖南中基路桥产业科技有限责任公司及管理人安全生产管理情况。湖南中基路桥产业科技有限责任公司长年处于亏损状态，2016年以来基本停止生产经营，主要靠出租部分厂房维持公司日常运转。2020年5月公司进入破产清算后，管理人对公司厂房发包情况进行了调查摸底，并以湖南中基路桥产业科技有限责任公司名义与各承租单位签订了安全生产管理协议，约定了各自的安全生产管理职责。但湖南中基路桥产业科技有限责任公司及管理人未安排安全生产管理人员对承租单位的安全生产工作统一协调、管理。周航锋未经管理人同意，擅自将厂房发包给长沙玉诚化工贸易有限公司，事故发生前也未向管理人报告。湖南中基路桥产业科技有限责任公司与长沙玉诚化工贸易有限公司未签订租赁合同或安全生产管理协议来明确各自的安全生产管理职责，也未

对长沙玉诚化工贸易有限公司的安全生产工作进行统一协调、管理。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1、电力线路零乱，存在触电的事故隐患。事发厂房原承租方搬离时，电力线路遭到拆除和损坏，有部分带电，有部分无电。

2、邓英杰冒险违章作业。邓英杰在电力线路改造安装作业前未有效断电；登高作业时，没有使用稳定的登高作业平台或稳定的梯子，徒手攀上墙壁立柱并站在狭窄的槽钢上；没有按要求配戴好劳动防护用品，无绝缘手套，安全帽未按要求配戴好，未系安全绳。邓英杰触电后，站立不稳直接坠落到地面，安全帽在坠落过程中被甩掉，导致头先着地严重受伤致死亡。

（二）间接原因

1、长沙玉诚化工贸易有限公司未依法履行安全生产主体责任，安全生产管理不到位。公司主要负责人伍圳及股东陈波未依法履行安全管理职责。

（1）未建立安全生产责任制，没有明确各岗位的安全生产责任。

（2）未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训。未对公司从业人员及临时聘请人员邓英杰进行安全生产教育和

培训，从业人员安全知识缺乏，安全意识淡薄

（3）特种作业人员未按照有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。临聘电工邓英杰未取得电工特种作业资格，进行电力线路安装作业。

（4）未建立生产安全事故隐患排查制度，未按要求开展事故隐患排查治理。事故发生前，未组织对租赁厂房电力线路安全状况进行检查，未采取有效的技术和管理措施，及时发现并消除电力线路改造安装作业存在的触电的事故隐患问题。

（5）未为外来作业人员提供给相应的劳动工具和劳动防护用品，并监督从业人员正确佩戴使用劳动防护用品。

（6）公司主要负责人伍圳及股东陈波未依法履行安全管理职责。伍圳作为公司主要负责人，未建立、健全公司安全生产责任制，未组织制定生产安全事故隐患排查治理制度等公司安全生产管理制度和操作规程，未组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。股东陈波作为日常安全生产负责人，未认真审查邓英杰是否取得电工特种作业资格同意其上岗作业，未认真检查事发厂房内安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。

2、湖南中基路桥产业科技有限责任公司及管理人对长沙玉诚化工贸易有限公司的统一协调、管理不到位。将厂房发包给长沙玉诚化工贸易有限公司时，未签订租赁合同或安全

生产管理协议来明确各自的安全生产管理职责，也未对长沙玉诚化工贸易有限公司的安全生产工作进行统一协调、管理。

（三）事故性质

经调查认定，长沙玉诚化工贸易有限公司“7·5”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不再追究责任的人员

邓英杰，男，31岁，长沙玉诚化工贸易有限公司临时聘请的电工。未取得电工特种作业资格，冒险违章作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不再追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1、长沙玉诚化工贸易有限公司。未建立安全生产责任制；未按要求对从业人员进行安全生产教育和培训；特种作业人员未按照有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格上岗作业；未建立生产安全事故隐患排查制度，未按要求开展事故隐患排查治理；未为外来作业人员提供给相应的劳动工具和劳动防护用品，并监督从业人员正确佩戴使用劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条、第二十五条、第二十七条、第三十八条、第四十二条的规定，对事故发生负有主要责任，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）

项的规定，给予罚款的行政处罚。

2、湖南中基路桥产业科技有限责任公司。将厂房发包给长沙玉诚化工贸易有限公司时，未签订租赁合同或安全生产管理协议来明确各自的安全生产管理职责，也未对长沙玉诚化工贸易有限公司的安全生产工作进行统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定，给予罚款的行政处罚。

3、伍圳，男，25岁，长沙玉诚化工贸易有限公司法定代表人。作为公司主要负责人，未严格履行安全生产主要负责人工作职责，未健全并落实本单位的安全生产责任制，未组织实施本单位的安全生产教育和培训计划，未组织制定公司安全生产管理制度和操作规程，其行为违反了《中华人民共和国安全安全生产法》第十八条第（一）项、（二）项、（三）项的规定，对事故发生负有领导责任。建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，给予罚款的行政处罚。

4、周航锋，男，49岁，湖南中基路桥产业科技有限责任公司实际控制人。公司进入破产清算程序后，周航锋未经管理人同意，擅自将厂房发包给长沙玉诚化工贸易有限公司，事故发生前也未向其报告，导致湖南中基路桥产业科技有限责任公司与长沙玉诚化工贸易有限公司未签订租赁合同或安

全生产管理协议来明确各自的安全生产管理职责，也未对长沙玉诚化工贸易有限公司的安全生产工作进行统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定，建议由宁乡市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款的规定对负有直接责任的周航锋给予罚款的行政处罚。

（三）建议按企业内部规章制度处理的人员

1、陈波，男，30岁，长沙玉诚化工贸易有限公司股东。陈波作为日常安全生产负责人，未认真审查邓英杰是否取得电工特种作业资格，未认真检查事发厂房内安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对本次事故发生负有现场安全管理责任，建议由长沙玉诚化工贸易有限公司依据企业内部规章制度处理。

2、刑立新，女，51岁，律师，北京海润天睿律师事务所高级合伙人。湖南中基路桥产业科技有限责任公司管理人负责人。未安排安全生产管理人员对厂房承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，对厂房出租情况没有及时掌握，对本次事故发生负责管理责任，建议由北京海润天睿律师事务所依据内部规章制度处理。

3、李丰望，男，40岁，湖南中基路桥产业科技有限责任公司管理人聘用的物业管理人员，负责湖南中基路桥产业科技有限责任公司厂区日常物业管理工作。未将周航锋擅自将

厂房出租情况报告给管理人，听从周航锋安排将厂房打开，帮助长沙玉诚化工贸易有限公司在厂房搭接了临时电线，并要求长沙玉诚化工贸易有限公司自行对厂房内电力线路进行改造，对本次事故发生负有管理责任，建议由湖南中基路桥产业科技有限责任公司依据企业内部规章制度处理。

（四）其他处理建议

1、宁乡高新区安委办从2021年1月份开始开展了“厂中厂”安全生产专项整治，聘请专家对园区180余家涉及发包和出租的生产经营单位进行了检查，督促湖南中基路桥产业科技有限责任公司等发包单位与承租单位签订安全生产管理协议，加强对承租单位的生产经营单位安全生产进行统一、协调管理，对未与承租单位签订安全生产管理协议和未进行统一、协调管理的生产经营单位进行立案处罚。长沙玉诚化工贸易有限公司于2021年6月30日才搬到高新区，7月5日发生事故，公司尚未变更工商营业执照，也未向高新区管委会报备。宁乡高新区安委办监管责任不明显，建议不予追究。

2、长沙市中级人民法院依据相关程序指定北京海润天睿律师事务所为湖南中基路桥产业科技有限责任公司管理人，负责接管湖南中基路桥产业科技有限责任公司的财产、账簿等，并决定其内部管理事务及相关管理。北京海润天睿律师事务所未安排安全生产管理人员对厂房承租单位的安全生产

工作进行统一协调、管理，对事发厂房出租情况没有及时掌握。对北京海润天睿律师事务所履行管理人职责的情况，建议报告长沙市中级人民法院，依据相关规定处理。

3、长沙玉诚化工贸易有限公司股东陈波通过好友唐超宁联系宁乡县程彪建材批发部负责人程彪，请程彪负责电力线路改造。虽然程彪未承揽该工作，但介绍未取得电工特种作业资格的邓英杰到长沙玉诚化工贸易有限公司进行电力线路改造作业，并将长沙玉诚化工贸易有限公司电力线路改造的要求转达给邓英杰，对事故发生负有一定责任。鉴于程彪不是该电力线路改造承揽者，也不是企业管理人员，建议不予行政处罚。

六、防范措施

有关各方要深刻汲取事故教训，认真分析事故发生原因，落实好事故预防措施:

1、长沙玉诚化工贸易有限公司要建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全生产责任，并且建立相应机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。要加强对从业人员的安全生产教育和培训，切实提高从业人员的安全生产意识和安全生产知识能力。特种作业人员必须按照有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格方能上岗作业。要建立健全生产事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除各类事故隐患。要

为从业人员提供符合标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。主要负责人和安全生产管理人员要依法切实履行安全生产管理职责，认真督促、检查本单位安全生产工作，及时排查生产安全事故隐患。

2、湖南中基路桥产业科技有限责任公司将厂房发包给其他单位时，要加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，及时督促整改。

3、宁乡高新区要认真履行安全生产监管职责，严格督促生产经营单位安全生产主体责任落实。要加强对园区小微批发企业安全监管，严格督促企业落实安全生产责任制，严格督促企业建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，加强对生产安全事故隐患排查治理和对从业人的安全生产教育和培训。要加强对生产经营单位将厂房等发包给其他单位的行为进行安全监管，督促相关方签订专门的安全生产管理协议，明确专人进行安全检查与协调，加强现场安全管理。

调查组成员签名：

附件： 1、**附件** 1 **事故调查组名单**

2、**附件** 2 **现场勘查报告**

3、**附件** 3 **现场示意图**

4、**附件** 4 **伤亡人员情况表**

5、**附件** 5 **直接经济损失统计表**

宁乡市人民政府长沙玉诚化工贸易有限公司

“7•15**”触电事故调查组**

2021 **年** 8 **月** 26 **日**