石峰响石岭黄**“12·3”
一般物体打击事故调查报告

编制单位：株洲市石峰区政府事故调查组

编制日期：2026 年 1 月 22 日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故单位基本情况.....1
（二）相关单位基本情况.....2
（三）事故单位生产作业基本情况.....2
（四）事故单位安全管理情况.....2
（五）相关人员基本情况.....3
（六）事故发生经过.....3
（七）事故现场情况.....3
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场善后处置情况.....5
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....5
四、有关单位存在的主要问题.....6
（一）事故单位存在的主要问题.....6
（二）相关单位存在的主要问题.....6
（三）其他部门履职情况.....6

五、责任认定及处理建议.....7
（一）事故责任人.....7
（二）事故责任单位.....7
（三）事故责任相关人员.....8
六、经验教训及整改防范措施.....8
（一）安全生产不可心存侥幸，须时刻绷紧安全生产之弦...8
（二）加强安全教育，提高安全意识，筑牢安全思想根基...9
（三）落实处罚措施，加大巡查检查，防范安全风险.....9

石峰响石岭黄**“12·3”
一般物体打击事故调查报告

2025年12月3日7时45分，株洲市石峰区响石岭街道湖南艺馨家居有限公司位于金盆岭工业园仓库内发生一起一般物体打击事故，事故造成一人死亡。

事故发生后，2025年12月4日，石峰区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，成立了由区交通运输局局长宋*任组长，区商务局、区应急管理局、区市场监督管理局、株洲市公安局石峰分局、区总工会、响石岭街道办事处为成员单位，邀请区纪委监委参与组成的事故调查组，依法组织开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质是一起承揽人员因违章作业导致物体打击的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

事故单位是湖南艺馨家居建材有限公司（以下简称“艺馨建材公司”），该公司2025年7月4日成立，法人代表胡*，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本200万元，注册地址为株洲市石峰区响石岭街道建设北路2号万博珑建材家具

广场D4—5号门面，主要经营“萨米特”陶瓷等建材。该公司在金盆岭工业园内租用株洲市远航经贸有限公司厂房作为仓库使用，经营组织形式为门店经营，仓库存储、发货。

（二）相关单位基本情况

株洲市远航经贸有限公司（以下简称“远航经贸公司”），该公司成立于2006年10月30日，法人代表为文**，登记住所在芦淞区珉阁大厦204号，主要从事不锈钢制品、卷帘闸门、电控门等制作、销售。该公司在株洲市石峰区响石岭街道金盆岭工业园内有1000余平方米厂房，该厂房2024年租赁给艺馨建材公司作仓库使用，租赁合同自2024年2月1日生效，为期3年，作为仓库使用。

（三）事故单位生产作业基本情况

艺馨建材公司有员工7人，包括法人代表1人、店长1人、销售人员2人、仓库管理人员1人、财务人员1人、业务人员1人，法人代表胡*负责公司的整体运营管理，门店得到销售订单后，将销售单传到仓库，仓管员负责安排车辆送货。艺馨建材公司自有两辆运输车辆，负责日常的送货运输，在销售单比较多的情况下，仓管员会临时招揽社会车辆，完成送货任务，货物上下装卸由仓管员配合运货司机完成。事发时间为12月3日7时45分，临时货运司机黄**在搬运瓷砖的时候，被压伤，造成伤害。

（四）事故单位安全管理情况

艺馨建材公司属于注册工商企业，对承揽运输装卸业务的货

车司机黄**口头交代了一些安全注意事项，制定了《仓库装卸搬运安全规范》、《搬运过程中的安全操作》、《关于瓷砖搬运的应急救援预案》，事故发生现场无监管人员在场。

（五）相关人员基本情况

黄**，男，身份证号：430**********117，住址：湖南省醴陵市浦口镇三铺村七二组1号。赣C*****小型货车主，无工作单位，以个人承接小物件运输装卸业务为生。

（六）事故发生经过

12月2日20时左右，艺馨建材公司仓管员肖**报胡*确认后电话联系黄**，约定12月3日8时到公司仓库送货（此时构成了承揽关系）。12月3日7时30分左右，黄**驾驶货车到达仓库，肖**将送货单给到黄**，提醒他注意安全，要黄**等他换好工作服后配合他装车，并递给黄**安全帽，黄**未直接戴上安全帽。肖**换衣服过程中，听见仓库内有响声，随后听见隔壁建材加工厂的加工师傅刘*喊仓库里有瓷砖倒地的声音，肖**随即到仓库查看，看见黄**倒在地上，被750×1500毫米的瓷砖压在底下，倾倒的的瓷砖有十多片，肖**叫刘*过来帮忙，第一时间拨打了120急救电话，随后与刘*、另外一个送货司机徐**搬开压在黄**身上的瓷砖，十多分钟后，120救护车到达现场，将黄**送至湖南省直中医院救治。

（七）事故现场情况

事故发生后，经现场查验：现场堆码的建材瓷砖倾倒，压到

伤者。



图 1　现场图片



图 2　现场图片

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：造成 1 人死亡，黄**，男，身份证号：

430**********117，湖南省株洲市醴陵人。

2. 直接经济损失情况：约 110 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

12 月 3 日 7 时 45 分，伤者黄**在搬运瓷砖时，被倾倒瓷砖压住，肖**听见声音赶至现场，发现伤者被压受伤，7 时 49 分，肖**拨打了 120 急救电话，8 时 34 分拨打了报警电话，8 时左右 120 救护车到达现场，将伤者送往湖南省直中医院救治，随后公安到达勘验现场，区应急管理局、区商务局、区交通运输局、响石岭街道办事处等部门同时赶赴事发现场和医院，开展事故勘查、取证和治疗、善后等工作。

（二）事故现场善后处置情况

伤者送医院诊治，判定脑部缺氧严重损害脑组织，经伤者家属商定，出院返回自己家中过世，伤者家属已与艺馨建材公司达成赔偿协议，各方情况稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员安全意识淡薄，安全知识和技能缺乏，未按要求正确佩戴和使用劳动防护用品，违规操作存在冒险作业的行为，导致堆垛的瓷砖倾倒，压到身体重要部分造成物体打击伤害事故。

（二）间接原因

艺馨建材公司安全管理不到位，对瓷砖装卸现场监管不力，

未及时发现并制止黄**未按要求佩戴使用劳动防护用品、徒手搬运瓷砖的行为。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的主要问题

1. 黄**安全意识淡薄，未按使用规则佩戴、使用劳动防护用品；违反了艺馨建材公司仓库装卸搬运安全规范“严禁人工徒手搬运”的规定，冒险从事瓷砖搬运工作。

2. 艺馨建材公司未与承揽运输装卸业务的货车司机黄**签订相关合同，未采取措施及时发现并消除黄**徒手搬运大板瓷砖的事故隐患，[1]未及时纠正黄**的违章行为。

（二）相关单位存在的主要问题

远航经贸公司将厂房租给艺馨建材公司作仓库，未签订专门的安全生产管理协议或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；[2]。

（三）其他部门履职情况

1. 区商务局：作为商贸行业主管部门，2025 年多次联合区

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

应急局、区消防大队、各镇街对辖区内商贸行业仓库开展了专项检查和全面摸排，重点掌握规上企业仓库厂房相关情况。检查了40余家(未抽查至该企业)，发现安全隐患23个，督促整改23个。未存在履职不到位的情况。

2. 响石岭街道办事处：履行辖区属地安全责任，2025年检查各类型企业100余次，开展厂房仓库摸排68家，对发现的隐患问题下达了整改通知并督促其按要求整改。未存在履职不到位的情况。

五、责任认定及处理建议

（一）事故责任人

1. 黄**，男，群众，赣C*****小型货车主。安全意识淡薄，缺乏装卸搬运安全知识和技能；违章冒险进行搬运操作导致货物倒塌，造成本人人身伤害，负事故的主要责任。鉴于在事故中死亡，不予追究。

（二）事故责任单位

1. 艺馨建材公司，安全管理存在漏洞，对承揽运输装卸的黄**监管缺失，未采取措施消除黄**徒手搬运大板瓷砖的事故隐患，对本次事故负有次要责任，在事故后积极与伤者家属协商，达成赔偿协议，建议由应急部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[3]的规定进行处罚。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3. 远航经贸公司，把厂房出租给艺馨建材公司，未按要求签订专门的安全生产管理协议或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对本次事故负连带责任，建议由商务部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[4]的规定进行处罚。

（三）事故责任相关人员

1. 肖**，男，群众，艺馨公司仓管员，岗位安全责任未落实：未对承揽运输搬运的黄**进行安全交底，未开展临时岗位安全生产教育和培训，违反安全生产规章制度，对本次事故负次要责任，建议艺馨公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[5]规定，给予批评教育，依照其公司有关规章制度给予处分；处理结果上报事故调查组。

六、经验教训及整改防范措施

（一）安全生产不可心存侥幸，须时刻绷紧安全生产之弦

普通的装卸作业，看似平常简单，但是只要有生产要素、有

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

作业空间，就存在安全生产风险，就可能在最忽视的地方发生安全事故，对个人，对生产经营单位都是重大损失，再次提醒我们安全生产任何时候、任何地点都不可心存侥幸，生产者、劳动者、管理者在生产经营活动中须时刻绷安全生产之弦，才是对人身、财产的最好保障。

（二）加强安全教育，提高安全意识，筑牢安全思想根基

一是加强全员性安全教育，提高全员安全意识，使更多的临时用工劳动者增强安全意识和安全技术，扩大安全覆盖面。二是压实安全责任链条，深刻认识仓储、装卸行业潜在风险，将安全生产要求贯穿于行业管理全过程，确保思想认识到位、责任落实到位。

（三）落实处罚措施，加大巡查检查，防范安全风险

各单位要依据本次事故原因，依法依规对责任人、责任单位处罚到位，各相关部门要依据行业安全生产管理职责，各镇街要依据属地责任，针对小微企业、经营门店、厂房仓库等开展巡查检查，压实企业安全生产主体责任，发现的问题隐患及时整改，提升社会安全生产整体水平。

石峰响石岭黄**

“12·3”一般物体打击事故调查组

2026 年 1 月 22 日