翠园街道邵阳市第七中学“2·1”一般坠落事故调查报告

发布时间：2026-10-10 信息来源：区应急管理局 作者：区应急管理局 【字体： 小 大 】

翠园街道邵阳市第七中学“2·1”一般坠落事故调查报告

大祥区人民政府事故调查组

二〇二六年六月

翠园街道邵阳市第七中学“2·1”

一般坠落事故调查报告

2026年2月1日17:40许，大祥区翠园街道邵阳市第七中学室内体育馆发生一起高空坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失142万元。2026年2月12日，由大祥区政府办牵头，大祥区应急局、大祥区住建局、大祥区教育局、大祥区公安分局、大祥区总工会为成员单位的调查组。调查组依法对事故开展全面调问有关人员和调查取证，查清事故发生的原因和经过，认定事故性质和责任，提出防范措施，对事故责任者提出处理建议，现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生单位：邵阳市第七中学。

（二）事故发生时间：2026年2月1日。

（三）事故发生地点：大祥区翠园街道邵阳市第七中学体育馆。

（四）事故类别：一般坠落事故。

（五）死亡人数：1人。

（六）直接经济损失：142万元。

二、基本情况

（一）事故相关单位情况

1、邵阳市第七中学是邵阳市第七中学房屋、围墙鉴定项目发包单位。法定代表人：刘某夷，宗旨和业务范围：实施中学教育，促进基础教育发展初中义开办资金：200万元。单位住所：湖南省邵阳市大祥区邵水西路306号。举办单位：邵阳市教育局。事业单位法人证书有效期自2023年5月26日至2028年5月

2、湖南省宏尚检测技术股份有限公司是邵阳市第七中学房屋、围墙鉴定项目承包单位。湖南省宏尚检测技术股份有限公司成立于2015年4月2日，公司自然人投资或控股）法定代表人：张某。经营范围：建设工程质量检测；雷电防护装置检测；水利工程质量检测；检验检测服务；特种设备检验检测；测绘设计；文物保护工程勘察；地质灾害危险性评估；公路管理与养护；安全评价业务；接受司法机构委托开展专业鉴定服务。（依法须经批准的项目，经相关部体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价保咨询服务；地质灾害治理服务；计量技术服务；标准化服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防技术服务；公路水运工程试验检测服务；市政设技术研究和试验发展；承接档案服务外包；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物联网技术服务；信息技术咨询服务；安全咨询批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。成立日期：2015年4月2日。注册资本：叁仟零壹拾万元整。公司住所：长沙市岳麓区学士街道翰林路

3、邵阳市教育局是邵阳市第七中学的行业主管单位，负责对全市中小学安全生产工作进行行业指导和监督管理，督促学校落实安全生产主体责任，组织理。

4、邵阳市建设工程安全和质量监督站是建设工程质量检测行业的主管部门，承担检测机构的行为监督。

5、邵阳市大祥区翠园街道是事发地属地管理单位，负责辖区内生产经营单位的安全生产属地监督管理，组织开展安全生产检查和隐患排查治理工作，督

（二）相关工程基本情况

邵阳市第七中学房屋、围墙鉴定项目合同价格为11.8558万元，项目发包单位为邵阳市第七中学，项目承包单位为湖南省宏尚检测技术股份有限公司。冯饶某于2025年12月24日与邵阳市第七中学法定代表人刘某夷签订房屋、围墙鉴定合同，约定合同价格为11.8558万，约定事项主要是对邵阳市第七中学科馆、宿舍楼、北里楼及两个围墙进行检测鉴定。

三、事故发生的经过

（一）事故经过及应急处置情况

2026年2月1日13时左右，湖南省宏尚检测技术股份有限公司员工王某波与另一名同事黄某进入邵阳市第七中学，对体育馆钢结构进行安全鉴定作业（约面高度约10米）。约17时45分左右，王某波意外坠落至下方的二楼看台上，坠落于地时王某波身上未佩戴安全绳。学校正在体育馆带学生训练的体育教师熊某长立即拨打120急救电话，熊某同时电话向学校领导报告。急救车辆于18:05左右抵达现场，迅速将伤者送往邵阳学院一附属医院进行抢救。学校随即紧急通要求公司全力配合医院救治，做好伤者家属的联络工作。20时左右，学校接到该公司项目联系人通报，被告知王某波虽经医院全力抢救，但仍因伤势过重不死亡时间为2026年2月1日19:03。学校要求该公司全力做好家属安抚及赔偿协商工作，并启动工伤申报程序。

（二）事故善后情况

事故发生后，湖南省宏尚检测技术股份有限公司与死者王某波家属依据《工伤保险条例》及相关法律规定多次友好协商，双方于2026年2月6日签订赔140.5849万元（该款项包含工伤保险基金赔付部分及企业补充赔偿部分）。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故发生的直接原因：

安全鉴定作业人员王某波违规作业。邵阳市第七中学房屋、围墙鉴定项目体育馆钢结构安全鉴定作业位置离体育馆地面高度约10米，属于特种作业中的要求参加培训考核取得高处作业特种作业证书从事高处作业；未按照法律法规要求正确使用和佩戴安全带等劳动防护用品，在未到达安全位置提前解除安全

（二）事故发生的间接原因：

1、湖南省宏尚检测技术股份有限公司安全生产主体责任不落实。（1）安全管理制度未落实。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未设置安全全管理人员。（2）作业现场安全管理不到位。作业开展前未对作业人员进行安全技术交底，未执行高处作业审批制度，未对具有较大风险的作业现场（高处场监督管理。（3）安全教育培训不到位。未按照规定组织从业人员开展安全生产规章制度、岗位安全操作规程、岗位的安全操作技能、岗位存在的危险因素方面的安全生产知识教育和培训。（4）特种作业人员管理不规范，违规安排未取得高处作业操作资格证书的人员从事高处作业，未严格执行特种作业人员持

2、邵阳市第七中学校园安全管理不到位。未对外包作业进行统一安全管理，作业现场无学校安全管理人员现场监督，未能及时发现和制止违规作业行为理不到位，对外来人员和车辆不询问、不登记、不检查，导致作业单位未经批准擅自进入学校开展作业。

3、邵阳市建设工程安全和质量监督站对建设工程质量检测行为监管不到位。对湖南省宏尚检测技术股份有限公司业务开展情况监督检查不严，督促检力，对检测机构未取得特种作业证书开展特种作业（高处作业）等安全管理问题未能及时发现和纠正。

4、邵阳市教育局对学校安全生产行业监管不到位。对邵阳市第七中学安全生产工作监督指导不严，督促学校校园建筑安全检测安全隐患排查不力，致使未发现。

5、翠园街道属地安全生产监督管理不到位。未认真组织开展辖区内教育行业安全隐患排查整治工作，虽然开展了对学校的巡查但是学校内部存在的外发现并督促整改。

（三）事故性质

经调查分析认定，翠园街道邵阳市第七中学“2·1”一般坠落事故造成1名人员死亡，直接经济损失142万元，是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理意见

（一）对事故责任单位的处理建议

1、湖南省宏尚检测技术股份有限公司对此次事故负主要责任。湖南省宏尚检测技术股份有限公司存在未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未兼职的安全管理人员；未监督、教育从业人员按照规则使用和佩戴劳动防护用品；未按照规定组织从业人员开展安全生产知识教育和培训；特种作业人员训，取得相应资格上岗；作业现场安全管理不到位的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十二条、第二十四条、第四十五条、第之规定，导致发生生产安全事故，对事故发生负有主要责任。建议由大祥区应急管理局移送至邵阳市应急管理局，依照《中华人民共和国安全生产法》第予以行政处罚。

2、邵阳市第七中学对此次事故负管理责任。未对外包作业进行统一安全管理，作业现场无学校安全管理人员现场监督，未能及时发现和制止违规作业管理不严，门卫形同虚设，对外来人员和车辆不询问、不登记、不检查，导致作业单位未经批准擅自进入学校开展作业，建议由邵阳市教育局对该校进行通作出深刻书面检查，并对相关责任人进行问责处理。

3、邵阳市建设工程安全和质量监督站对此次事故负有行业监管责任。对湖南省宏尚检测技术股份有限公司业务开展情况监督检查不严，督促检测机构测机构未取得特种作业证书开展特种作业（高处作业）等安全管理问题未能及时发现和纠正，责成其向邵阳市人民政府作出深刻书面检查，进一步加强对检

4、邵阳市教育局对此次事故负有行业监管责任。对邵阳市第七中学安全生产工作监督指导不严，督促学校落实外包作业安全管理责任不力，对校园内外成其向邵阳市人民政府作出深刻书面检查，进一步加强对全市学校安全生产工作的行业监管。

5、翠园街道对此次事故负属地管理责任。属地安全生产监督管理不到位，对辖区内校园外包作业安全风险排查不够深入。未认真组织开展辖区内教育行开展了对学校的巡查但是学校内部存在的外包作业“一包了之”现象未能及时发现并督促整改，责成其向大祥区人民政府作出深刻书面检查，进一步压实属地

（二）对事故责任人的处理建议

1、王某波，男，汉族，湖南省邵阳市大祥区人。湖南省宏尚检测技术股份有限公司员工。王某波违反操作规程未经过专门培训并取得高处作业资格证书规定正确佩戴劳动防护用品，对事故发生负直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，不再追究其相关责任。

2、张某，男，汉族，湖南省宏尚检测技术股份有限公司主要负责人（法人代表），违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，未严格履行的职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对本次事故负主要领导送至邵阳市应急管理局，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项之规定对张维实施行政处罚。

3、韩某凯，男，汉族，湖南省宏尚检测技术股份有限公司项目现场负责人。未落实项目安全管理人员职责，未对作业人员进行教育培训和安全技术交底执行高处作业审批制度，未对作业现场开展危险源进行辨识，及时排查安全事故隐患，对作业现场安全管理失控，制止违章作业，对事故发生负有直接管理制度给予相应处理，并由大祥区应急管理局移送至邵阳市应急管理局，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款依法给予行政处罚。

4、张某华，男，汉族，邵阳市第七中学门卫保安。未严格执行外来人员登记准入制度，未核实作业人员身份和作业审批手续，允许作业人员擅自进入校建议由学校按照内部管理制度给予相应处理。

5、刘某香，女，汉族，邵阳市第七中学体育馆管理人员。未履行体育馆日常安全管理职责，对未经审批擅自进入体育馆开展高处作业的行为未能及时发责任。建议由学校按照内部管理制度给予相应处理。

（三）有关公职人员的处理建议

对在事故调查中发现的有关部门的公职人员履职方面存在的问题等线索及相关材料，移交纪检监察机关追责问责审查调查组进行调查。

六、事故整改及防范措施建议

为深刻吸取邵阳市第七中学“2·1”高处坠落死亡事故惨痛教训，压实学校、企业、属地街道、行业主管部门各方安全生产责任，全面防范校园外包工程生，现提出以下整改与防范措施：

（一）压实企业主体责任，全面规范作业安全管理

1、健全安全管理组织体系。湖南省宏尚检测技术股份有限公司须立即设立设置安全生产管理机构或者配备专兼职的安全生产管理人员，建立健全并落实织制订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

2、严格作业人员准入与培训管理。全面梳理所有检测作业内容，对涉及特种作业的人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急方面的权利和义务。

3、落实危险作业全流程审批与现场监护制度。执行危险作业审批制度，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。同进行现场技术交底，未经审批严禁开工，现场管理人员不得离岗，实时核查作业人员是否严格按操作规程进行作业，对发现违规行为立即制止并上报。

4、配齐规范安全防护物资，强化作业前检查。统一配发合格双钩安全带、生命线、速差自控器、防滑鞋等防护用品，建立防护用品领用、定期检测更换全员逐项检查防护装备完好性，确认无破损、无松动后方可允许人员作业。

（二）强化校园外包施工全流程管控，筑牢校内作业安全防线

1、严格外包单位准入与资质审核。邵阳市第七中学及全区各中小学、幼儿园建立外包服务单位准入清单，凡承接房屋检测、维修、改造等工程的企业，安全生产许可证、安全员证件、特种作业证，证件不全、安全管理薄弱企业一律不予签订合同；合同中增设专项安全生产条款，明确学校安全监管权限、违约赔偿条款。

2、落实校内作业全程监管。学校安排专职安全管理人员或行政值班人员对校内危险作业全程现场监督，作业期间不得脱岗；重点核查作业人员持证情况场警戒隔离措施，发现违规操作立即叫停作业并要求施工单位限期整改，整改不合格不得恢复施工。

3、做好作业区域隔离与学生疏散防护。体育馆、教学楼等人员密集场所开展危险作业时，在坠落半径范围内设置硬质围挡、警示带、“危险作业、禁止禁止学生、无关人员进入作业下方区域；避开学生训练、课间、上下课高峰时段开展危险作业，无法错峰时安排教职工专人值守疏导人流。

4、健全校园安全巡查与隐患闭环整改。学校每日开展校园在建、作业项目安全巡查，建立安全隐患台账，对防护缺失、无证登高、无监护作业等隐患下复查人，整改完成验收销号；定期组织全校教职工开展外包作业安全管理培训，提升校方人员风险识别与现场管控能力。

（三）压实属地街道监管责任，织密基层风险防控网络

1、强化属地排查摸排。属地街道要将辖区中小学、幼儿园外包施工作业纳入日常安全排查重点，常态化开展校园周边及校内外包工程风险摸排，重点排建立项目台账，做到底数清、情况明。

2、推动问题督促整改。对排查发现的安全隐患，及时向学校、作业企业下达整改提示，跟踪督促隐患整改落地；对拒不整改、隐患突出的问题，及时移

3、做好宣传提示预警。面向辖区学校、施工企业开展安全警示宣传，以本次事故为案例开展警示教育，督促各方绷紧校园外包作业安全弦，推动安全责

（四）扛牢行业主管部门监管职责，强化行业监管执法

1、压实教育部门行业监管。教育主管部门要统筹全区校园安全管理，督促各学校严格落实外包工程准入、现场管控、隐患排查制度；组织开展全区学校展学校安全管理人员业务培训，通报典型事故案例，压实校方安全管理责任。

2、强化职能部门执法检查。住建等行业部门按照职责分工，加强对房屋检测、修缮施工企业监督检查，重点核查企业安全管理制度落实、特种作业人员防护用品配备使用情况；加大执法力度，对制度不落实、违规开展高处作业等违法行为依法处置，倒逼企业落实主体责任。

3、健全部门联动机制。建立教育、住建、属地街道信息共享、联合检查工作机制，针对校园外包高处作业开展联合督查，强化事故教训复盘，举一反三度，防范同类事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页



【打印文章】 【关闭】

国家部委网站 省级政府网站 市级政府网站 市州县区网站

主办单位：中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府 承办单位：邵阳市大祥区数据局
网站标识码：4305030003 政府值班电话：0739-5322208 备案许可证号：湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话：12388 湘公网安备 43050302000160号