石首市人民政府办公室

石政办函〔2023〕22号

关于湖北石首德润纺织科技有限公司“1•31”一般高处坠落事故调查报告的批复

市应急管理局：

你局石应急文〔2023〕18号来文已收悉。经市政府研究，原则同意《湖北石首德润纺织科技有限公司“1•31”一般高处坠落事故调查报告》。请督促有关单位严格执行对责任单位和责任人的处理意见，深刻吸取教训，落实有关措施，确保问题整改到位；同时，请会同有关方面举一反三，进一步加强生产安全监管，有效防止类似事故发生。

此复。

附件：湖北石首德润纺织科技有限公司“1•31”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月10日

附件

湖北石首德润纺织科技有限公司“1•31”一般高处坠落事故调查报告

2023年1月31日15时55分许，石首市德润纺织科技有限公司（以下简称德润纺织公司）员工在室外棉花堆垛铺盖油布作业过程中发生一起致一人死亡的一般高处坠落事故，直接经济损失125万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号），石首市人民政府成立了以市政府办公室副主任杨国军任组长，由市应急管理局、市纪委监委、市总工会、市公安局、市检察院、东升镇人民政府等部门派员组成的石首市德润纺织科技有限公司“1•31”一般高处坠落事故联合调查组（以下简称事故联合调查组），开展事故调查工作。

事故联合调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过及人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

石首市德润纺织科技有限公司（自然人独资），统一社会信用代码91421081MA48E3KK75，登记机关：石首市市场监督管理局。住所为石首市东升镇平安路888号，法定代表人李德芳（男，59岁，身份证号：422424********0674），注册资本壹仟万元整，经营范围为：新型色纺纱的研发、生产、销售;棉纱、混纺纱、织布、制衣销售;棉花收购、加工、销售;非织造布及其制品、塑料及塑料制品、纸制品、劳保用品加工、销售(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

（二）现场管理情况

德润纺织公司法定代表人李德芳（男，59岁，身份证号：422424********0674），副总经理张凡励（男，53岁，身份证号：422424********0630）分管安全生产工作。事发当天，铺盖油布作业时，无安全管理人员对该作业过程进行现场管理。

（三）事发当天天气情况

当天天气情况：多云，最高温度21℃，最低温度6℃，西南风1-2级。

（四）事发现场勘验情况

事发地点位于德润纺织公司厂区内东南角室外棉花原料临时堆垛区。现场叉车为杭叉CPCD型，车牌号为场内车牌鄂D50080，叉车上托盘长、宽各1.3米；棉花堆垛长6.75米，宽3.65米，高3.85米；防水油布面积80平方米，重约100千克。

二、事故发生经过、报告及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 1 月 31 日上午 8 时左右，德润纺织公司将棉花原料堆放至室外场地内。15 时左右，由于天气变化，张凡励担心下雨，便要求仓库保管员李勤（女，34 岁，身份证号：421081********4309）安排人员给棉花原料堆垛铺盖油布，李勤随即安排搬运工组组长王国平（男，53 岁，身份证号：421081********4274）负责此项工作，王国平接到李勤的指令后，安排叉车司机马贻红（男，54 岁，身份证号：422424********0630）负责实施。马贻红到达现场后，发现铺盖油布需要 3 人配合完成，随即喊了杨辉（男，51 岁，身份证号：421081********4311）和方勇（男，45 岁，身份证号：421081********4270）两名搬运工配合。叉车司机马贻红先用叉车货叉叉住托盘，杨辉和方勇在未采取任何安全防护措施的情况下站在托盘上，然后马贻红操作叉车将托盘升至棉花堆垛顶部（距地面 3.85 米），杨辉和方勇将托盘上的油布抬至棉花堆垛上后，开始铺盖油布，15 时 55 分左右，方勇不慎从棉花堆垛上滑落至地面，导致身体受伤（后经石首市人民医院诊断为颅脑损伤）。

（二）事故应急救援和善后处置情况

事故发生后，德润纺织公司业务经理王捷（男，59 岁，身份证号：420500********0034）在听到呼救声后立即跑到事故现场观察方勇伤势，并于 16 时 01 分，拨打了 120 急救电话。然后跑到办公室告知总经理曾德红（男，49 岁，身份证号：421081********0614），曾德红迅速赶到现场，并将

现场情况向李德芳汇报；16 时 20 分左右，救护车赶到现场，将伤者方勇送往石首市人民医院救治；2 月 1 日 7 时 25 分，方勇经抢救无效死亡。

事故发生后，市政府立即启动应急预案，成立了舆论引导、善后处理、社会维稳、事故调查等工作专班，迅速开展事故善后处理相关工作。2 月 2 日，在东升镇人民政府组织的东升镇新堤口村委和东升镇司法所的调解下，德润纺织公司赔偿方勇的家属人民币 125 万元，2 月 7 日，死者遗体火化，善后处置工作基本结束。整个过程平稳有序，未造成不良社会影响。

（三）事故报告情况

2 月 1 日 7 时 25 分左右，死者家属向新堤口村干部邹守忠告知了事故信息；

7 时 27 分左右，新堤口村干部邹守忠向村支部书记盛小年报告了事故信息；

7 时 30 分，新堤口村支部书记盛小年分别向东升镇党委书记成先军、镇长李磊，副镇长张帆报告事故信息；

8 时 05 分，东升镇人民政府副镇长张帆向石首市应急管理局值班室电话报告事故信息；

13 时 30 分，东升镇人民政府向石首市应急管理局书面报告事故信息。

三、事故人员伤亡和经济损失情况

死者方勇，男，45 岁，身份证号：421081********4270，家住石首市东升镇新堤口村 3-39，系德润纺织公司搬运工。根据石首市人民医院 2023 年 2 月 1 日出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，方勇死亡原因为特重型颅脑损伤致死。

事故造成直接经济损失125万元，主要包括丧葬费、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金等因劳动关系产生的各项费用，无其他经济损失。

四、事故发生原因和性质

（一）直接原因

方勇安全意识淡薄，在高处作业时未采取任何安全防护措施，违章冒险作业，在棉花堆垛上铺盖油布时不慎滑落至地面，导致事故发生。

（二）间接原因

1.德润纺织公司未建立健全并落实全员安全生产责任制，未制定特殊作业许可制度和安全操作规程，未安排专门人员对高处作业进行现场安全管理；对特种设备的使用管理不到位，叉车操作人员和搬运工存在违章冒险作业的行为；未向高处作业从业人员提供保证安全的防护设施和劳动防护用品；未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能。

2.东升镇市场监督管理所对德润纺织公司特种设备的使用存在监管漏洞，未发现该公司经常使用叉车垂直运输人员的习惯性违章作业行为。

3.东升镇人民政府对德润纺织公司安全生产监管不力，安全生产检查工作不细、不实，督促企业落实安全生产主体责任力度不够。

（三）事故性质

经调查认定，石首市德润纺织科技有限公司“1·31”一般高处坠落事故是一起因违章冒险作业造成的一般生产

安全责任事故。

五、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免于追究责任人员

方勇，安全意识淡薄，从事高处作业未持证上岗，在高处作业时未采取任何安全防护措施，违章冒险作业，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议追究事故单位责任人员

1.李德芳，男，59岁，身份证号：422424********0674，德润纺织公司法定代表人，作为德润纺织公司主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制;未实施本单位安全生产规章制度和操作规程;未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项，对事故发生负有责任。责成石首市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对李德芳实施行政处罚。

2.张凡励，男，53岁，身份证号：422424********0630，德润纺织公司副总经理（分管安全生产工作），未及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;未参与拟订本单位安全生产规章制度和操作规程;未参与组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;未制止和纠正违反高处作业操作规程的行为；未制止和纠正叉车货叉上违规载人的作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

第二十五条第（一）项、第（二）项、第（五）项、第（六）项，对事故发生负有责任。责成石首市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对张凡励实施行政处罚。

3.王国平，男，53岁，身份证号码：421081********4274，德润纺织公司搬运工组组长，在安排叉车司机马贻红实施铺盖油布的高处作业时，未到作业现场确认安全作业条件且未进行现场作业安全监管，未督促作业人员严格遵守安全生产规章制度和岗位安全操作规程，未要求作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，责成德润纺织公司依据公司有关规定对王国平进行处理。德润纺织公司在收到石首市人民政府批复后10日内将对王国平的处理结果报石首市安全生产委员会办公室备案。

4.杨辉，男，51岁，身份证号：421081********4311，德润纺织公司搬运工，未落实岗位安全责任，违反安全生产规章制度，责成德润纺织公司依据公司有关规定对杨辉进行处理。德润纺织公司在收到石首市人民政府批复后10日内将对杨辉的处理结果报石首市安全生产委员会办公室备案。

5.马贻红，男，54岁，身份证号：422424********0630，德润纺织公司搬运工组叉车司机（叉车操作证号：422424********0630），事故发生前驾驶叉车时货叉上违规载人。责成德润纺织公司依据公司有关规定对马贻红进行处理。德润纺织公司在收到石首市人民政府批复后10日内将对马贻红的处理结果报石首市安全生产委员会办公室备案。

（三）建议追究党纪政纪责任人员

1.张帆，男，中共党员，身份证号：421081********5616，东升镇人民政府副镇长，主管安全生产工作，对辖区内企业

安全生产监管存在盲区，未有效督促、指导、压实企业安全生产主体责任，对事故发生负有领导责任。建议由石首市纪委监委依纪依规进行处理。

2.傅首驿，男，身份证号：421081********063X，东升镇人大办主任（事发时任东升镇武装干事兼应急站站长），负责安全生产工作，未认真履行安全生产属地管理职责，督促德润纺织公司落实安全生产主体责任力度不够，对事故发生负有监管责任。建议由石首市纪委监委依纪依规进行处理。

3.陈建华，男，中共党员，身份证号：421081********0610，石首市市场监督管理局东升市场监督管理所所长，负责东升镇辖区内食品、药品，特种设备、产品质量的日常监管工作，对德润纺织特种设备的安全使用情况存在监管缺位，对事故发生负有责任。建议由石首市纪委监委依纪依规进行处理。

（四）对事故有关责任单位的处理建议

1.德润纺织公司未建立健全并落实全员安全生产责任制；未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，导致发生生产安全责任事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第（一）款，对事故发生负有责任。责成石首市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对德润纺织公司实施行政处罚。

2.东升镇市场监督管理所未严格落实安全生产“行业管理”责任，开展行业安全生产“打非治违”工作不力，对德润纺织公司长期存在的特种设备违章违规作业行为监管不到位；虽此次事故非特种设备作业直接造成，但叉车作业人员马贻红违章使用叉车垂直运输人员系事故发生间接原因。

责成东升镇市场监督管理所向东升镇人民政府和石首市市场监督管理局作出深刻的书面检查并抄送至石首市安全生产委员会办公室备案。

3.东升镇人民政府落实安全生产“属地监管”责任不实，对辖区内的重点企业安全生产监管不力，在“日常检查、专项检查、安全大检查”中存在监管盲区，督促企业落实安全生产事故隐患排查治理制度力度不够。责成东升镇人民政府向市人民政府作出深刻的书面检查并抄送至石首市安全生产委员会办公室备案。

六、事故防范及整改措施

为认真落实“四不放过”原则，深刻汲取事故教训，举一反三，深入查找特殊作业和特种设备作业等领域存在的生产安全事故隐患和安全生产薄弱环节，强化安全生产管理，有效防范类似事故的再次发生，促进我市安全发展，提出如下措施建议：

（一）切实强化企业安全生产主体责任的落实

德润纺织公司要深刻吸取本次事故教训，要进一步完善安全生产管理制度，强化安全生产管理，建立健全并落实全员安全生产责任制；严格依法依规组织从业人员参加安全生产教育培训；加强公司全体员工落实岗位安全操作规程管理，杜绝无证作业和违章作业现象的发生；加强安全生产检查力度，及时消除事故隐患，落实安全风险分级管控和隐患治理。针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，组织开展全面的安全生产隐患排查并落实整改闭环。

（二）切实强化安全生产属地监管责任的落实

东升镇人民政府要对辖区内企业开展一次拉网式安全

隐患大排查，对存在的安全隐患，要求企业现场整改或限期整改销号，形成工作闭环，加强安全生产监管人员的教育培训，提升监管水平；督促生产经营单位严格按照《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》和《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》“两个清单”的要求，落实安全生产主体责任；督促企业主要负责人从思想和行动上把安全生产作为重点工作来抓；督促企业强化各类生产作业现场安全管理和隐患排查治理，不断提升企业安全生产管理水平。

（三）切实强化安全生产行业监管责任的落实

各行业领域、各职能部门要深刻吸取事故教训、举一反三，在各自的职责范围内，强化责任担当，按照“三管三必须”的原则，加强对企业特殊作业和特种设备作业及主要安全风险点位的管理;要始终把安全生产摆在重要位置，时刻紧绷安全生产之弦，对各类事故隐患“零容忍”，切实做到抓早、抓小、抓苗头，防微杜渐、防患未然、警钟长鸣，以“时时放心不下”的责任感和强有力的举措遏制生产安全事故发生。