泰兴滨江江苏梦利達科技有限公司
“9·22”一般机械伤害事故调查报告

2025年9月22日18时38分左右，泰兴滨江江苏梦利達科技有限公司在生产过程中，发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失180.119631万元（不含行政处罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年10月9日，由市应急管理局牵头，市公安局、总工会派员组成泰兴滨江江苏梦利達科技有限公司“9·22”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的处理建议以及事故防范、整改措施建议。

经调查认定，泰兴滨江江苏梦利達科技有限公司“9·22”一般机械伤害事故是一起因安全防护措施缺失、从业人员违反操作规程作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

江苏梦利達科技有限公司（以下简称梦利達公司），略。

（二）事故发生单位安全管理情况

梦利達公司与出租方泰州金成环保科技有限公司签订了安全生产责任协议，编制了《电镀生产各岗位安全操作规程》，制定了《事故隐患治理台账》，截至2025年9月，已排查并整改隐患12条，按照国家规定发放了劳保用品。梦利達公司对员工进行了三级安全培训教育，制定了全年教育培训计划并记录，编制了应急预案并如期开展。

（三）事故发生经过

2025年9月22日18时38分左右，梦利達公司电镀车间操作工李某在进行清理水洗槽作业时，被其上方处于自动运行状态的吊车不锈钢送料筐下行挤压。18时52分左右，操作工严某发现后随即报告班长和工厂经理并同时拨打120，大约20分钟后急救人员到达现场进行救护及送医，当日经抢救无效死亡。

（四）事故现场勘验情况

根据泰兴市应急管理局2025年9月30日制作的《勘验笔录》，梦利達公司三楼为生产车间，车间共分为两层，一层长92米，宽24米，高7.8米，二层长62米，宽17米。事故发生点位于生产车间二层水洗槽，其位于产线西南侧，槽边距产线南侧栏杆1.28米，距车间南墙8.13米，水洗槽长167.5厘米，宽92.5厘米，高86.5厘米。



涉事产线及不锈钢送料筐



涉事水槽

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）核定，该事故造成直接经济损失 180.119631 万元（不含行政处罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接到事故报告后，市公安局、应急管理局和滨江镇等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘验和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生于 18 时 38 分，18 时 52 分左右，操作工严某发现李某趴在水槽内，周边有血迹，便大声呼喊，随后与刘某、姜某一同将李某抬出并拨打 120 抢救电话，约 20 分钟后急救人员

到达现场进行救护及送医，当日经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，梦利达公司积极安抚家属及善后处理事宜。2025年9月30日，经泰兴市滨江镇人民调解委员会调解，梦利达公司和死者家属达成一致意见并签订《调解协议书》。截至目前，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，梦利达公司能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时送医，积极处理善后事宜。

综合评估：梦利达公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.李某在清理水洗槽时未严格遵守岗位安全操作规程，未在线体运行停止的情况下进行清洗作业，导致其被水洗槽上部处于运行状态的吊车送料框挤压致死。

2.安全防护设施不健全。梦利达公司作业区域安全防护设施不健全，吊车未设置提醒作用明显的声光报警装置[①]。

（二）事故间接原因

隐患排查治理不到位。梦利达公司未排查出作业区域安全设施不健全、自动运行的吊车及升降系统未安装声光报警装置的安全隐患，未及时发现作业人员违反操作规程作业的安全隐患。

①《电镀生产装置安全技术条件》（AQ5203-2008）第12.3条“行车运行过程中应设置提醒作用明显的声光报警装置。”

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

江苏梦利達科技有限公司，作业区域安全设施不健全，隐患排查治理不到位，对事故的发生负有责任。

（二）地方党委政府

综合分析：调查中未发现滨江镇对事故企业安全生产监管方面未履职情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.李某，男，身份证号：略，梦利達公司技术员，在未停止产线的情况下探身从事清槽作业，被水洗槽上部处于自动运行状态的吊车不锈钢送料框挤压致死亡，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.丁某慧，男，身份证号：略，对危险作业区域安全设施管理不到位，吊车声光报警均未落实；隐患排查治理不到位，未排查出自动运行的吊车及升降系统未安装声光报警装置的安全隐患，未及时发现作业人员违反操作规程作业的安全隐患。对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局对其进行处理。

（二）有关责任单位

江苏梦利達科技有限公司，作业区域安全设施不健全，隐患排查治理不到位，对事故的发生负有责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定进行处理。

六、事故主要教训

（一）安全主体责任缺失，遇难者李某缺乏安全意识，未遵守操作规程，在产线运行状态下作业导致了事故的发生；丁

某慧风险管控意识不足，隐患排查治理不彻底，在安全设施不健全情况下开展生产经营活动，间接导致了事故的发生。

（二）安全报警设施缺失，高风险作业环节失控。自动化产线给生产带来便利的同时也带来风险，必须严格按照相关标准设置安全报警设施，在自动化产线等高风险作业区域进行必要的作业时应安排专人监护。

七、事故整改和防范措施

1.泰州金成环保科技有限公司，要认真履行统一协调管理职责，加强对产业园内企业安全检查，要针对此次事故暴露出的问题，举一反三，对同类型企业开展摸底排查工作，督促园区内的企业将安全生产各项防护措施真正落实到位，从根本上消除安全隐患，防止类似事故再次发生。在收到市政府批复一个月内将整改情况报市应急管理局。

2.江苏梦利達科技有限公司，针对此次事故要认真分析事故原因，剖析生产过程中的缺陷；要彻底排查事故隐患，及时辨识并消除隐患；要完善安全生产防护设施，落实声光报警装置。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市应急管理局。

泰兴滨江江苏梦利達科技有限公司

“9·22”一般机械伤害事故调组