泰兴黄桥银溪北路658号工地
“4·3”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月15日，我局接到市民“12345热线”举报：市民反映其父亲(刘某华)4月3日给泰兴市兴隆福府小区门面房装修过程中因为踩空死亡。经调查，2025年4月3日12时00分左右，白某阳承接泰兴市黄桥银溪北路658号工地门面房装修瓦工部分施工时，发生一起高处坠落事故，造成1名工人受伤，后送泰兴市第二人民医院救治，4月16日经抢救无效死亡。因善后赔偿未达成一致意见，未能赔偿到位，事故直接经济损失暂未完全核定。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年5月20日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、公安局、住建局派员成立了泰兴黄桥银溪北路658号工地“4·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定，于2025年7月1日出具专家鉴定意见。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情

况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人的处理建议以及事故防范、整改措施建议。

经调查认定，泰兴黄桥银溪北路658号工地“4·3”一般高处坠落事故是一起因从业人员未佩戴安全帽和安全带等劳动防护用品，在洞口临空一侧无防护栏等安全防护设施的情况下临边作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关人员情况

事故发生地点位于泰兴市黄桥镇银溪北路658号，房屋产权殷某、叶某先夫妇共有，承租方：周某鑫，拟租该门面用于新能源汽车维修店，事发时营业执照尚未办理。

1.刘某华，男，身份证号码：略。

2.周某鑫，男，身份证号码：略。

3.赵某东，身份证号码：略。

4.白某阳，男，身份证号码：略，瓦工施工组织者，承接瓦工、木工等装修任务。

5.白某良：瓦工，男，身份证号码：略，受白某阳雇佣，召集刘某华等人施工。

（二）事故发生单位安全管理情况

白某阳以自然人为生产经营主体从事施工活动。白某阳组织施工时，未在临空一侧设置防护栏等设施，未设置安全警示标志，未安排专人进行现场安全管理，未能开展风险辨识，排查治理现场存在的隐患，未为作业人员配备劳动防护用品。

（三）工程建设及发包概况

2025 年 3 月 28 日，周某鑫与殷某、叶某先夫妇签定租赁合同，租用泰兴市黄桥镇银溪北路 658 号门面房，拟用于新能源汽车维修店，同时委托赵某东寻找人员帮其装修，后赵某东联系到白某阳，工程口头约定总价 4.2 万元，其中赵某东承接水电的装修部分，白某阳承接瓦工、木工等任务。施工过程中，周某鑫、赵某东、白某阳之间均未签定施工合同。

（四）事故发生经过

经问询瓦工施工组织者白某阳、瓦工白某良、承租方周某鑫等人，还原事发经过:

2025 年 4 月 3 日，白某阳安排白某良、孔某芳到泰兴市黄桥镇银溪北路 658 号门面房工地从事浇筑地坪工作，因工程量大，白某良向白某阳提出要增加 2 人，后白某良找到刘某华，刘某华联系到陈某金到现场从事浇筑工作。中午 12 时许，刘某华在移除周某鑫盖在地下室洞口用于临时防护的盖板时，不慎跌落地下室。

（五）事故现场情况

事故发生地位于黄桥镇银溪北路 658 号，该门面房大门朝东，房屋建筑面积 41.34 ㎡，为钢筋混凝土结构，（如图 1）。事发位置在该门面房厕所门口，呈正方形，边长 1.2 米，洞口距离地下室地面高度有 2 米，地面水泥地 10 厘米，地下室长 3.8 米，宽 3.2 米。（图 2）。



图 1：事发门面房所处位置



图 2：事发地下室洞口

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，因事故善后赔偿未达成一致意见，事故直接经济损失暂未完全核定，目前瓦工白某良赔偿 15 万元，银溪北路 658 号房主叶某先夫妇赔偿 5.35 万元，赵某东赔偿 1 万元，周某鑫、白某阳未赔偿。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 4 月 3 日 12 时许事故发生后，现场瓦工白某良拨打了 120 急救电话，120 急救车赶到现场后，白某阳、白某良等人协助救护人员将刘某华送往泰兴市第二人民医院抢救，当日 14 时 40 分，刘某华家属拨打了 110 报警电话，4 月 16 日 01 时 11 分刘某华抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

刘某华坠落至地下室后，白某良到地下室底部将刘某华往洞口推，现场另外两名工人孔某芳和陈某金在一楼将刘某华往上拉，刘某华被拉到一楼地面后，白某良立即拨打 120 急救中心电话，孔某芳抱着受伤的刘某华，等待 120 急救人员到来，120 急救车赶到现场后，白某阳、白某良协助救护人员将刘某华送往泰兴市第二人民医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 4 月 16 日刘某华经抢救无效死亡。2025 年 4 月 23 日，经泰兴市黄桥镇社会矛盾纠纷处置中心调解：白某良对刘某华家属给予一次性赔偿人民币**万元，房主叶某先给付刘某华家属赔偿款人民币**万元，赵某东赔偿刘某华家属人民币**万元。事故发生后，周某鑫、白某阳不接受泰兴市黄桥镇社会矛盾纠纷处置中心调解，未对死者刘某华家属进行赔偿，善后工作搁置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，白某阳、白某良能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时送医。**综合评估：**现场人员在

事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

刘某华安全意识淡薄，未佩戴安全帽等劳动防护用品，无安全防护设施，在洞口临空一侧作业过程中移除盖住地下室入口的盖板时发生坠落，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.白某阳：未安排现场安全管理人员排查治理现场存在的隐患，未开展风险辨识，未在洞口临空一侧设置防护栏等安全防护设施，未为从业人员配备劳动防护用品。

2.殷某、叶某先夫妇：私自在其门面房开挖房屋底层地面和地下空间。

四、对有关责任单位处理建议及相关单位的履职情况

（一）事故发生单位

本起事故中生产经营主体均是自然人。

（二）地方党委政府履职情况

根据2016年8月30日泰州市第四届人民代表大会常务委员会第三十四次会议制定，2016年9月30日江苏省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准的《泰州市房屋安全管理条例》规定：房屋所有权人、使用人在住宅装饰装修工程开工前，应当向物业服务企业办理登记手续，签订住宅装饰装修服务协议。房屋所有权人、使用人对非住宅房屋装饰装修，实施拆改房屋梁、柱、板和基础结构等行

为的，应当在装饰装修工程开工前，按规定办理相关手续后，向房屋所在地县级市(区)住房和城乡建设部门办理房屋安全备案登记。该装修工程未按规定办理相关手续，未对装修施工进行登记备案，未签订住宅装饰装修服务协议。

综合分析：调查中未发现黄桥镇对该既有建筑装饰装修安全监管方面未履职情况。

五、对有关责任人员的处理建议

刘某华，安全意识淡薄，未佩戴安全帽等劳动防护用品，无安全防护设施，在洞口临空一侧作业过程中移除盖住地下室入口的盖板时发生坠落，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

白某阳，作为瓦工施工组织者，未安排现场安全管理人员且事发时不在现场进行安全管理，未排查治理现场存在隐患，未在洞口临空一侧设置护栏等安全防护设施，现场未设置安全警示标志和防护措施，未给施工人员配备安全帽等劳动防护用品，建议移交公安机关进一步调查处理。

殷某、叶某先夫妇，泰兴市黄桥镇银溪北路658号门面房产权所有者，违规在其门面房开挖房屋底层地面和地下空间，建议由黄桥镇人民政府督促殷某、叶某先夫妇对开挖的地下空间恢复原状。

六、事故主要教训

1.安全管理不到位：白某阳组织施工无安全管理人员，

未对施工现场风险因素进行辨识，未在洞口临空一侧设置防护栏杆等安全措施未设置安全警示标志和防护措施，未为施工人员配备安全帽等劳动防护用品。

2.房屋所有人法律意识淡薄：私自在其门面房开挖房屋底层地面和地下空间，未能按照相关要求对工程报备，缺乏监管。

七、事故整改和防范措施

（一）白某阳要为施工人员配备必要的劳动防护用品，设置安全警示标志和防护措施，开展风险辨识、隐患排查治理。

（二）黄桥镇镇人民政府要持续加强安全生产相关政策法规的宣传力度，通过多种渠道和方式，提高从业人员的安全生产意识和法律意识；进一步完善维修装饰监管、报备机制，强化社区、村网格人员责任意识，加大巡检力度，及时发现、及时上报、及时强化监管，确保作业过程中人员安全；加强对建筑施工等重点行业领域的日常监管和执法检查，对发现的违法违规行为要依法依规查处。

泰兴黄桥银溪北路658号工地“4·3”一般高处坠落

事故调查组