“6.20”狮山甲烷泄漏事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-08-12 14:34:00

分享至：

2016年6月20日凌晨3时47分接报，一辆装载有20吨甲烷（天然气）的槽罐车到佛山市南海燃气发展有限公司狮山液化天然气综合储配站卸气，在离气站约60米处发生意外泄漏，造成不良影响。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“6.20”狮山甲烷泄漏事故调查组，由区安监局、监察局、市公安南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、交通局、南海区市场监督管理局（质监）、狮山镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“6.20”狮山甲烷泄漏事故。

（二）事故发生时间：2016年6月20日3时15分。

（三）事故发生地点：佛山市南海燃气发展有限公司狮山液化天然气综合储配站站外60米处。

（四）事故单位（个人）：荆门市嘉华伦贸易有限公司。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市南海燃气发展有限公司。

（六）事故类别：天然气泄漏事故。

（七）直接经济损失：65970.85元。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况。

荆门市嘉华伦贸易有限公司（以下简称嘉华伦公司），《营业执照》统一社会信用代码：91420800066125017E；住所：荆门高新区迎春大道以南、杨树港路以东；法定代表人：蔡虹；注册资本：1000万元；营业期限：长期；经营范围：许可经营项目：2类1项；甲醇、乙醇、溶剂油（石脑油）、煤焦油、硫酸、燃料油、丙烯、天然气、液化石油气、液氨、丙烷、盐酸、氢氧化钠（票面）批发。一般经营项目：汽车（不含九座及以下品牌乘用车）零售，废旧物料回收、销售（不含危险废物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

事故相关单位（个人）基本情况。

佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称燃气公司），《营业执照》注册号：440682400000999；住所：广东省佛山市南海区桂城街道海六路8号联达大厦605室；法定代表人：刘泳全；类型：其他有限责任公司；注册资本：人民币5697万5千元；营业期限：1995年2月24日至2040年2月24日；经营范围：管道燃气、瓶装液化石油气、液化天然气（LNG）的储存与供应，燃气工程的技术咨询和信息服务，市政公用工程；（以下项目仅限分支机构经营）：普通货运，危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）佛山市南海燃气发展有限公司狮山液化天然气综合储配站（以下简称狮山储配站）是燃气公司的分公司，注册号：（分）440682000609111。

事故车辆及人员的基本情况。

1.鄂H19957重型半挂牵引车，所有人：荆门市通旺达物流有限公司；使用性质：危化品运输；品牌型号：东风牌DFL4251A10；准牵引总质量：40000 kg；检验有效期至2016年7月。持中华人民共和国道路运输证，证号为鄂交运管货字420804007019号，经营范围为2类1项（易燃气体），年审有效期至2016年7月15日。

2.鄂HA771挂重型罐式半挂车，所有人：荆门市通旺达物流有限公司；使用性质：危化品运输；品牌型号：宏图牌HT9400GDYB；核定载质量：21500 kg；检验有效期至2016年7月。持中华人民共和国道路运输证，证号为鄂交运管货字420804007022号，经营范围为2类1项（易燃气体），年审有效期至2016年7月15日。

3.司机吴学军，男，汉族，出生：1965年7月2日；住址：湖北省沙洋县五里镇许场村；公民身份证号码：420803****。持中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类

别：道路危险货物运输驾驶员；从业资格证件号：42080010102080107l3；有效期至2020年4月8日。

4.押运员陈红云，男，出生日期：1965年10月3日；住址: 湖北省沙洋县五里镇五里社区土管所；证号：420800****。持中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证，从业资格类别：道路危险货物运输押运员，编号：NO.4200170781；有效期至2020年8月12日。

（四）事故单位与事故相关单位的关系情况。

燃气公司与深圳市前海正然伟业能源有限公司（以下简称前海公司）签订天然气销售与购买合同，前海公司与新奥能源贸易有限公司（以下简称新奥贸易公司）签订非管输天然气购销合同，新奥贸易公司与新奥能源物流有限公司（以下简称新奥物流公司）签订运输合同，新奥物流公司与嘉华伦公司签订液化天然气运输合同。嘉华伦公司与荆门市通旺达物流有限公司签订租赁合同，租赁事故车辆，嘉华伦公司负责租赁车辆的日常维护、保养、检验。司机吴学军和押运员陈红云是嘉华伦公司员工。

三、事故发生经过、救援过程

（一）事故发生经过：2016年6月19日凌晨1时左右鄂H19957重型半挂牵引车牵引鄂HA771挂重型罐式半挂车（以下简称事发槽罐车）驶至狮山储配站外排队进站。6月19日上午8时左右，司机吴学军发现槽罐的液相切断阀根部法兰与接管连接处的焊缝出现裂痕且轻微泄漏，采用湿毛巾包扎的方法堵漏。6月19日20时许，事发槽罐车进入狮山储配站停于地磅前。狮山储配站值班员马长成对事发槽罐车进行卸车前检查，发现该车液相紧急切断阀的包扎情况，请示副经理黄童威后要求吴学军将事发槽罐车开出站外。6月20日凌晨3时15分左右，狮山储配站值班员黄水木在例行巡查时发现停于狮山储配站外60米处的事发槽罐车泄漏，请示副经理黄童威后向119报警。

（二）事故救援过程：6月20日凌晨4点左右消防队伍到达事故现场，然后启动应急预案，南海区主要领导、应急救援领导机构各成员迅速到达现场，成立现场应急指挥部。相关的应急专家、专业救援队伍也到达事故现场，及时组织涉险区域群众（事故现场中心周围1公里内）迅速、有序撤离。泄漏事故于6月20日上午11时得到了有效控制，20时30分，槽罐车内天然气安全放散完成，险情处置结束。

四、事故原因及性质

(一)事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

液相紧急切断阀安装时可能因强力组装而产生应力及可能焊后热处理做的不彻底，造成热影响区材质脆化；槽车行驶过程中由于应力的作用，脆化的材质最终产生裂痕而发生泄漏；泄漏产生了结冰现象，使阀体各部温差加大导致膨胀系数差异过大且出现裂缝后车辆又继续行驶产生的震动，都可能导致裂缝进一步扩大，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

嘉华伦公司安全生产管理不到位，在对车辆的检查中没有能够及时发现事故隐患。19日上午8时左右，司机吴学军发现槽罐的液相切断阀根部法兰与接管连接处的焊缝出现裂痕且轻微泄漏，采用湿毛巾包扎的方法堵漏；嘉华伦公司未将上述情况向安全生产监督管理部门和有关部门报告。嘉华伦公司发现事故隐患后处置不当，导致事故发生，是本起事故发生的间接原因。

6月19日20时许，事发槽罐车进入狮山储配站停于地磅前；狮山储配站值班员马长成对事发槽罐车进行卸车前检查，发现该车液相紧急切断阀的包扎情况，请示狮山储配站副经理黄童威后要求吴学军将事发槽罐车开出站外；燃气公司未将上述情况向安全生产监督管理部门和有关部门报告。燃气公司发现事故隐患后处置不当，未能有效阻止涉事车辆事故影响扩大。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条和国家安监总局办公厅《生产安全事故统计管理办法（暂行）》第三条第二款“没有造成人员伤亡、直接经济损失小于100万元（不含）的生产安全事故，暂不纳入统计”的规定，认定本起事故为隐患处置不当造成，不予认定为生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

（一）该起事故没有造成人员伤亡、直接经济损失小于100万元（不含），依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条规定，建议由区交通运输局负责协调事故单位属地交通运输部门，督促荆门市嘉华伦贸易有限公司成立事故调查组，依照“四不放过”原则进行调查处理，并将处理结果报区安委办。

（二）该起事故没有造成人员伤亡、直接经济损失小于100万元（不含），依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条规定，建议由区国土城建和水务局（住建）督促佛山市南海燃气发展有限公司成立事故调查组，依照“四不放过”原则进行调查处理，并将处理结果报区安委办。

（三）荆门市嘉华伦贸易有限公司有存在重大事故隐患不报或者未及时报告的行为，导致事故发生，建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

（四）佛山市南海燃气发展有限公司有存在重大事故隐患未及时报告的行为，建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对安全生产事故隐患排查治理认识不足，忽视事故隐患的监控治理，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位要严格落实安全生产的主体责任，认真检查企业安全生产管理制度存在的问题和漏洞，并加以改进和完善；对检查中发现的安全问题采取有效措施进行整改，及时消除安全生产事故隐患；要进一步加强从业人员的安全教育培训工作，提高员工的安全防范意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位尤其燃气行业和道路运输行业要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管以及日常检查，加大处罚力度，督促相关企业认真开展隐患排查治理，及时修订生产安全事故应急预案，开展应急演练，提高安全事故应急处置能力，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和应急处置能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“6.20”狮山甲烷泄漏事故调查组

2016年8月10日

文章关键词：