佛山金万达科技股份有限公司“3·7”机械伤害事故调查报告

佛山金万达科技股份有限公司“3·7”

机械伤害事故调查报告

2017年3月7日18时左右，佛山金万达科技股份有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条
和三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）的规定，由区安监局组织区监察局、区公安分
工会、云东海街道办等单位人员，组成事故调查组对事故进行调查。调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了
事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）事故发生单位概况

佛山金万达科技股份有限公司（下称金万达公司）；类型：其他股份有限公司(非上市)；住所：佛山市三水区云东海街道永业路6号之一3座；法定代
本：人民币壹仟万元；成立日期：2013年08月06日；营业期限：长期；经营范围：研发、制造、加工、销售：无孔防水透湿薄膜；研发、销售：薄膜衍生产品
品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）维修设备单位概况

佛山市禅城区怡燊达模具机械厂（下称怡燊达机械厂）：类型：个体户；注册号：44060******；经营场所：佛山市禅城区江湾一路弼唐东二街13-
形式：个人经营；注册日期：2010年12月3日；经营范围：加工、制造、销售：模具机械，五金零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

事故发生地点：金万达公司C2车间。

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年3月7日17时50分左右，金万达公司C2车间班组长王凯文在车间内进行贴合工序作业，机器正常运行的情况下，王凯文可能发现产品有
部，随后被卷入卷取轴和扩张辊之间。

(二)事故救援情况

事故发生后，在附近的李忠此时正在上胶区域倒胶，听到异常响动后赶到收卷区，试图将王凯文拉出，但未能成功，他立刻冲出车间求助。17
车间巡查的品质员廖威莲听到C2线传来异响，赶到现场发现事故后，马上到办公室求助，工艺员林悦勋17时56分左右赶到C2线现场按下设备急停开关
收卷轴上。

随后该公司工艺员梁浩佳拨打了120急救电话，18时18分，医护人员赶到事故现场时，王凯文已死亡。

善后处理情况

事故发生后，区安监局立即组织调查人员赶赴现场组织救援，并迅速成立事故调查和善后处理工作小组，协调各单位、各部门迅速开展调查和善

事故发生后，经过善后组的努力，双方达成谅解协议，家属赔偿工作已经结束并返回家乡。

（四）采取的措施

事故发生后，云东海街道安监分局对金万达公司下达了《责令限期整改指令书》、《现场处理措施决定书》，责令金万达公司立即暂时停止生
过”原侧，查清事故的原因，举一反三，全面开展事故隐患排查和全员的安全教育，完善事故应急预案，开展一次公司的现状安全评价，并将整改措
部门，经复查验收后方可复工。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山金万达科技股份有限公司“3·7”机械伤害事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者:王凯文,男,30岁,身份证号码: 4453811******;住址:广东省罗定市******。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故单位现场和资料调查情况

（一）资料调查情况

经查阅金万达公司安全生产档案资料发现，其各项安全生产规章制度较为完善，已制定各生产岗位操作规程，正在创建二级安全生产标准化并全教育培训，有培训签名和相关培训考核。

（二）人员询问调查情况

调查人员随后对金万达公司总经理林裕卫、安全副总经理陈舜、生产经理曾东辉、设备科副经理邓坤明、安全管理员董志杰、工艺员林悦勋、生械厂经营者罗新、员工张伟斌进行了调查询问，发现存在以下情况: 1、金万达公司自2015年起至今将C2车间干复机（包含发生事故的收卷机）的检查托给怡燊达机械厂进行，双方有就该工作的委托签订合同、安全生产管理协议; 2、怡燊达机械厂每隔约半个月对C2车间干复机进行一次检查、维修、的一次检查是2017年3月2日，有制定检查记录表; 3、怡燊达机械厂于3月2日的检查由罗新、张伟斌进行，据当天检查记录表记载，发生事故的收卷机灵活”的情况，且罗新、张伟斌当天已将弧形轴更换; 4、罗新、张伟斌等人承认，3月2日更换收卷机弧形轴后，罗新、张伟斌并未将固定弧形轴的螺形轴在转动时存在抖动、不平衡的情况，而弧形轴的不平衡又导致收卷无纺布时形成皱褶，王凯文因发现无纺布形成皱褶才进去收卷机底部对无纺布进

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是:

王凯文身为车间班组长,经过安全生产培训和考核,熟悉设备操作规程,但在实际操作中麻痹大意,严重违反设备操作规程,致其最终被卷入干复机

(二)间接原因

罗新作为怡燊达机械厂的经营者，未完全履行安全生产工作职责，在更换收卷机弧形轴后未将固定弧形轴的螺丝拧紧，导致弧形轴抖动、不平时形成皱褶，王凯文进去收卷机底部对无纺布进行整理、摊平时被卷入干复机。

(三)事故性质

根据调查情况,调查组认定,佛山金万达科技股份有限公司“3·7”机械伤害事故是一起生产安全事故。

六、对事故相关单位和责任人的处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相关责下:

（一）王凯文实际操作中麻痹大意，严重违反设备操作规程，对事故的发生负有直接责任，责任人已经死亡不再予以追究。

（二）罗新作为怡燊达机械厂的经营者，未完全履行安全生产工作职责，在对干复机进行检查、维修、保养时存在失职，对事故的发生负有责《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对罗新进行行政处罚。

七、事故教训及防范措施

这起生产安全事故，充分暴露出企业的安全生产主体责任不落实，从业人员安全意识淡薄，应急救援演练缺乏针对性,事故隐患排查治理不彻底教训，切实加强安全工作，采取有力措施，严防各类事故的发生。

（一）深刻吸取教训，全面加强监管

云东海街道要严格落实行业主管部门和属地监管的监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，查找本公司安全风险点，采取严格的安全保障能力，坚决解决生产过程中存在的安全管理漏洞和薄弱环节，严防事故发生。

（二）约谈事故企业，树立红线意识

云东海街道要及时约谈事故企业责任人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实加强安全生产工作的红线意识，有针对性地时发现并整改安全隐患。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

云东海街道要将相关事故企业纳入年度执法重点企业名单，加强日常执法监察,结合实际工作加强抽查、巡查、暗查，对发现的问题立即责令整理，强化其安全生产管理工作。

佛山金万达科技股份有限公司

“3·7”机械伤害事故调查组

2017年5月4日