“10·18”九江本益物体打击事故调查报告

2018年10月18日15时30分许，位于南海区九江镇沙头工业园振业东二路12号厂房A车间的佛山市南海本益木业有限公司发生一起物体打击事故。工人罗兴生在进行砂光机进料时被弹出的半成品木板击中，当场昏迷，经送南海区中医院沙头分院抢救无效死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“10·18”九江本益物体打击事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、九江镇等单位人员组成，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“10·18”九江本益物体打击事故。

（二）事故发生时间：2018年10月18日15时30分许。

（三）事故发生地点：南海区九江镇沙头工业园振业东二路12号厂房A车间。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海本益木业有限公司。

（五）事故伤亡人数：1 人死亡。

（六）直接经济损失：约 96 万元。

调查组认定，“10·18”九江本益物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位的基本情况

佛山市南海本益木业有限公司（以下简称本益公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4UL8L28Q；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区九江镇沙头工业园振业东二路 12 号厂房 A 车间；法定代表人：徐世金；注册资本：人民币壹拾万元；成立日期：2016 年 1 月 7 日；营业期限：长期；经营范围：加工、生产、销售：拼板、夹板；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者罗兴生，男，汉族，1960 年 9 月 12 日出生，住址：江西省赣州市全南县社迳乡水东村柳洲窝组。

（三）涉事砂光机的基本情况

涉事砂光机型号为：SRAP1300-3 型宽带砂光机。生产厂家是青岛千川木业设备有限公司。主要参数如下：加工宽度：40~1300mm，加工厚度：2.5~100mm，加工长度≥630mm，1#砂

架砂带速度为21m/s,2#砂架砂带速度为21m/s,3#砂架砂带速度为18m/s,送料速度：6~30m/min,砂带尺寸（宽×周长）：1330×2200mm。该砂光机是本益公司2015年9月从佛山市顺德区伦教千川木业设备经营部（即青岛千川木业设备有限公司的办事处）购买的。

（四）涉事半成品木板的基本情况

涉事半成品木板又叫餐桌面板，长1350mm，宽850mm，两端为圆弧形，厚度约27mm，重量20kg。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018年10月18日下午砂光组组长罗兴生与组员周应和配合给砂光机进料（半成品木板），进行砂光作业。当作业至下午15时30分许,罗兴生站在砂光机进料口前将料板推送进砂光机进料口时，砂光机发生异响，罗兴生随即走向机台左前侧控制面板欲按急停开关，被突然反弹出的料板击中腹部，当场昏迷。公司紧急派车送往医院急救，经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

罗兴生安全意识淡薄，违反砂光机《使用说明书》的安全警示，在进料口区域内给砂光机送料；砂光过程因异物作用使砂削量越来越大直至砂光机严重超载，导致砂带对半成品木板的作用力突然加大而使半成品木板快速从砂光机进料口弹出，击中罗兴生腹部，造成罗兴生死亡。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区安监局10月18日18时18分接到九江镇安监局事故报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，19时50分到达现场处置。

事件发生后九江镇公安、安监、卫生等部门到场处理，积极协调死者家属工作，已经责令本益公司停产整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求本益公司一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出恢复经营申请；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。九江镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，九江镇政府组织本益公司与死者家属进行赔偿事宜协商，本益公司与死者家属签订《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）罗兴生安全意识淡薄，违反砂光机《使用说明书》的安全警示，在进料口区域内给砂光机送料，导致被反弹出的半成品木板击中腹部，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条、第五十五条之规定。

（二）本益公司未认真履行企业安全生产主体责任，未按岗位作业风险及砂光机《使用说明书》中的安全警示完善砂光机的安全操作规程，安全生产教育和培训不到位，未能督促从业人员掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十五条、第三十八条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）罗兴生，因罗兴生在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）佛山市南海本益木业有限公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，未能完善安全生产规章制度和安全操作规程，对违规操作的危险性认识不足，安全防范意识不强，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，建立健全安全生产规章制度，完善操作规程，加强对作业现场安全的有效监管，加强危险性较大设备使用安全管理。扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）政府各相关部门应加强巡查，对在巡查中发现的企业安全生产主体责任不落实、安全措施不到位、隐患整改不及时、违反劳动纪律的行为要按照相关法律法规及时处理。同时继续督促企业加强安全管理人员、从业人员的安全生产法规知识的教育培训，及时消除各类隐患，防止事故再次发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“10·18”九江本益物体打击事故调查组

2018年11月26日