“9·11”丹灶高处坠落事故调查报告

2018年9月11日上午11时35分左右，位于南海区丹灶镇横江五金工业区淘金路12号郭裕棉建筑工地发生一起高处坠落事故，工人许文波在安装物料提升机时不慎从物料提升机井架上坠落，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“9·11”丹灶高处坠落事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、丹灶镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“9·11”丹灶高处坠落事故。

（二）事故发生时间:2018年9月11日上午11时35分左右。

（三）事故发生地点:南海区丹灶镇横江五金工业区淘

金路12号郭裕棉建筑工地。

（四）事故单位（个人）：杨水珍、陈华生、郭裕棉。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约148万元。

调查组认定，“9·11”丹灶高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

杨水珍，女，汉族，1964年7月13日出生，住址：广东省四会市地豆镇狮岭村委会欧村57号。

陈华生，男，汉族，1984年3月2日出生，住址：湖南省衡阳县演陂镇千工村石冲组15号。

郭裕棉，男，汉族，1965年8月14日出生，住址：广东省佛山市南海区桂城街道石硝一村西大基新村8号。

（二）死者的基本情况

死者许文波，男，汉族，1973年10月21日出生，住址：贵州省沿河土家族自治县夹石镇老寨村一组。

（三）其他基本情况

1.郭裕棉是丹灶镇横江五金工业区淘金路12号地块承租人。2018年3月18日，郭裕棉委托陈华生在该地块西面承建一座厂房，占地面积1100平方米，双方签订了《建筑工程施工合同》。陈华生未取得建筑业企业资质证书，郭裕

棉未按照有关规定办理规划和施工许可。

2.涉事物料提升机承租方是陈华生，出租方是杨水珍，物料提升机井架架体共9节（每节高1.8米，长2.1米、宽2米），总高16.2米，杨水珍未能提供该提升机的合格证书及使用说明书。杨水珍未取得起重机械安拆资质。许文波、姚生银、杜典强是杨水珍聘请的物料提升机安装工人。姚生银、杜典强未取得相应的建筑施工特种作业操作资格证，许文波的建筑施工特种作业操作资格证有效期至2013年6月11日，事发时已过期。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018年9月11日上午，许文波、姚生银、杜典强到南海区丹灶镇横江五金工业区淘金路12号郭裕棉建筑工地安装物料提升机，许文波、姚生银负责物料提升机安装，杜典强负责传递材料。作业平台以物料提升机井架架体上均匀摆放的5根角钢为骨架，垂直于角钢方向铺设4块夹板（规格:7层，1.8米（长）×0.4米（宽）×1.5厘米（厚））。在安装完第八节架体，正在安装第九节时，因没有螺栓，许文波、姚生银两人下到地面。许文波取螺栓后独自上去站在第八节（高度约14.4米）的作业平台上完成第九节的安装后安装滑轮。当天上午11时35分左右，许文波从物料提升机井架上坠落至地面，同时掉下两个滑轮以及四块夹板（两块夹板

断裂成四块)。现场人员立即拨打110和120，随后救护车将许文波送到南海区第八人民医院进行抢救。许文波于9月12日凌晨1点经抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

死者许文波作为物料提升机安装、拆除作业人员，建筑施工特种作业操作资格证已过期，在安装物料提升机时安全意识淡薄，没有佩戴、使用安全带和安全帽，因物料提升机、角铁及敷设在上面的夹板均未采取固定措施而坠落至地面，造成许文波死亡，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区安监局于9月11日12时57分接到丹灶安监分局报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，13时45分许到达现场处置。

事件发生后丹灶镇公安、安监、荷村社区工作人员到场处理，积极协调伤者家属工作，已经责令该建设项目立即停工整顿，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求项目建设方和施工方一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要在整改完毕后才能向有关部门提出恢复工申请；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇政府组织杨水珍、陈华生、郭裕棉与死者家属进行赔偿事宜协商，杨水珍、陈华生、郭裕棉与死者家属签订《赔偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）许文波作为物料提升机安装、拆除作业人员，建筑施工特种作业操作资格证已过期，在安装物料提升机时安全意识淡薄，没有佩戴、使用安全带和安全帽。许文波违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条、五十四条、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）9.1.1之规定。

（二）杨水珍在未取得起重机械安拆资质，也未核查许文波等人是否持有相关的建筑施工特种作业操作资格证，即聘请许文波等人安装物料提升机；未对许文波等人进行安全生产教育培训，未于安装现场设置明显的安全警示标志，没有督促作业人员佩戴个人防护用品，未能及时发现和制止违规作业。杨水珍违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、二十七条、三十二条、四十二条、《龙门架及井架

物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010）9.1.1之规定。

（三）陈华生未取得相应建设工程资质证书，也未查验杨水珍是否持有起重机械安拆资质；未与杨水珍签订专门的安全生产管理协议，未对现场进行安全生产工作统一协调、管理。陈华生违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条、《建设工程安全生产管理条例》第二十条之规定。

（四）郭裕棉在未按照有关规定办理规划和施工许可的情况下，将建设工程发包给无相应施工资质的陈华生施工，未与陈华生签订专门的安全生产管理协议，未对施工现场进行有效监管。郭裕棉违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）许文波，因许文波在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）杨水珍，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对杨水珍进行调查处理。

（三）陈华生，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对陈华生进行调查处理。

（四）郭裕棉，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对郭裕棉进行调查处理；建议南海区国土城建和水务局（城管）对违法建设行为进行调查处理，并将调查处理结果报区安委办。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。特种作业人员必须取得相应资格，方可上岗作业。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。积极采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，对存在重大安全隐患的，一律停产停业整顿，甚至依法关闭。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“9·11”丹灶高处坠落事故调查组

2018年10月17日