东城街道“7·2”一般火灾
事故调查报告

东城街道“7·2”一般火灾事故调查组

2018 年 8 月

目　录

一、基本情况.....4
（一）事故单位基本情况.....4
（二）事故设备情况.....5
（三）事故生产车间货物情况.....5
（四）现场取样鉴定情况.....6
（五）事故伤亡及直接经济损失.....7
二、事故发生经过和救援情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）应急救援情况.....9
（三）事故善后处理.....10
三、事故原因及性质.....10
（一）事故直接原因.....10
（二）事故间接原因.....10
（三）相关单位、人员履职情况.....11
（四）事故性质.....11
四、事故责任的认定及处理建议.....12
（一）建议追究刑事责任人员.....12
（二）其他处理建议.....12
五、事故防范和整改措施.....13

东城街道“7·2”一般火灾事故调查报告

2018年7月2日11时00分，位于东莞市东城街道立新社区旧锡边金汇工业园A栋一楼1号的东莞市美高印刷器材有限公司一名员工在抽取有机溶剂时不慎引发火灾，事故造成1人死亡，无人受伤。直接经济损失约人民币130万元。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，市政府批准成立了由东城街道办事处党委委员张建良任组长，东城安监分局、东城监察室、东城公安分局、东城消防大队、东城总工会、东城政法办、东城信访办、东城司法分局、东城人力资源分局、东城社会保障分局、立新社区有关负责同志参加的东莞市东城街道“7·2”一般火灾事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。并聘请广东震华痕迹司法鉴定所、化学工业合成材料老化质量监督检验中心协助事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘察、调查取证、检测鉴定、综合分析等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任人和责任单位提出了有关处理建议；

并针对事故原因及暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1、东莞市美高印刷器材有限公司，法定代表人：王素清，统一社会信用代码：9144190079295989 24，住所：东莞市东城区立新社区旧锡边金汇工业园 A 栋一楼 1 号，类型：有限责任公司（自然人独资）注册资本：50 万人民币，经营范围：产销：印刷器材、印刷材料；销售：五金机械、日用品、其他化工产品、塑胶制品、建筑材料、电器产品、绝缘材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期：2006 年 09 月 14 日。该公司日常运作由王裕凯负责全面工作，王素清只作为公司法人代表人，不参与公司经营管理。该公司还有文员兼财务一名、专职司机一名、网络推广一名、杂工一名，一辆运输用的货车。主要生产润版液、保护胶。厂房使用面积约 650 平方米，东莞市美高印刷器材有限公司由生产车间和仓库组成，其中生产车间占地 200 平方米，仓库占地 450 平方米，二者由一堵实墙隔开，实墙留一出入口，为仓库唯一出入。

2、王裕凯，男，49 岁，汉族，　　年 月　日出生，广东梅州丰顺人，东莞市美高印刷器材有限公司监事、经营负责人。

（二）事故设备情况

根据王裕凯提供的事故设备说明书，当时范新平使用的电动抽泵为 HD 手提式电动油桶泵，马达类型：HD-E2-V 可调速电动马达，为腐蚀性环境设计制造。适用抽送一般酸类与碱类，最大比重：1.8，最高温度：100℃，配发出口：25 毫米（1 英寸）不锈钢，最大黏度：1000Cps/mpas，最大转速：1000RPM，外壳：开启防滴型（IP44），附 5 米电线插头，电源：220-240 伏/1/50 赫兹，功率：800W，V.S.D.=变速传动：是，马达重量：3.5 公斤。产品警告：该款电机不适用于抽送易燃或可燃液体。

（三）事故生产车间货物情况

事故生产车间存放的生产成品、原材料。生产成品：润版液 3066 成品 30 桶，每桶 20 升；润版液 3088 成品 20 桶，每桶 20 升;润版液 9011 成品 35 桶,每桶 20 升;洗车水 D30、D40 成品 20 桶，每桶 18 升；喷粉 200 公斤；保护胶-A 成品 30 箱，每箱 1 升；保护胶-B 成品 6 箱，每箱 1 升；PS 版 2000 张。原材料：硝酸镁 30 包，每包 25 公斤；磷酸三钠 13 包，每包 25 公斤；淀粉 2 包，每包 25 公斤；山梨糖醇，1 桶剩 100 公斤；PG，2 桶，每桶 200 公斤；甘油 5 桶，每桶 250 公斤；NP-10，1 桶剩 100 公斤；阿拉伯胶粉，每包 25 公斤；柠檬酸 10 包，每包 25 公斤；柠檬酸钠 8 包，每包 25 公斤；葡萄粮酸钠 25 公斤；1212 纤维素 3 包，每包 25 公斤；氢氧

化钠 4 包，每包 25 公斤。

（四）现场取样鉴定情况

事故发生后，东城安监分局、东城公安分局、东城消防大队分别聘请化学工业合成材料老化质量监督检验中心、广东震华痕迹司法鉴定所对东莞市美高印刷器材有限公司生产的成品、原材料、引发火灾的有机溶剂等进行鉴定确定。

1、消防大队现场抽取 D30 溶剂油（原液）、D30+D40 的混合液（燃烧后的残余液体）由广东震华痕迹司法鉴定所进行鉴定分析。通过分析第 1 号检材 D30 溶剂油（原液）由正丁基环戊烷、3-甲基壬烷、正壬烷、正葵烷等组成为碳氢溶剂油，属于危险化学品；第 2 号检材 D30+D40 的混合液（燃烧后的残余液体）由乙二醇单丁醚、2-乙基已醇、一缩二丙二醇等组成的萃取物为醇类溶剂油，检出易燃液体成分。

2、东城安监分局现场抽取 D30 溶剂、D40 溶剂、洗车水、冲片机自动清洗剂、润版液由化学工业合成材料老化质量监督检验中心进行鉴定分析，根据《化学品分类和标签规范》（GB3000 系列标准）通过危险性试验和资料查询分析，第 1 号样品 D30 溶剂样品属危险化学品。颜色：无色，状态：液体，气味：有味，易燃液体：闭杯闪点为 22.0℃，初沸点大于 35℃，该样品属于易燃液体，类别 2，试验环境及状态：闭杯闪点试验温湿度：24℃；63%RH。第 2 号样品 D40 溶剂

样品属危险化学品。颜色：无色，状态：液体，气味：有味，易燃液体：闭杯闪点为 31.0℃，该样品属于易燃液体，类别 3，试验环境及状态：闭杯闪点试验温湿度：24℃；67%RH。第 3 号样品洗车水属危险化学品。颜色：无色，状态：液体，气味：有味，易燃液体：闭杯闪点为 42.0℃，该样品持续燃烧，属于易燃液体，类别 3，试验环境及状态：闭杯闪点试验温湿度：24℃；67%RH。第 4 号样品冲片机自动清洗剂属危险化学品。颜色：红色，状态：液体，气味：有味，易燃液体：闭杯闪点为 87.0℃，不属于易燃液体，属于皮肤腐蚀/刺激性物质，类别 1；严重眼损/刺激性物质，类别 1，试验环境及状态：闭杯闪点试验温湿度：24℃；67%RH。第 5 号样品润版液属危险化学品。颜色：无色，状态：液体，气味：有味，易燃液体：闭杯闪点为 94.0℃，不属于易燃液体，属于皮肤腐蚀/刺激性物质，类别 1；严重眼损/刺激性物质，类别 1，试验环境及状态：闭杯闪点试验温湿度：24℃；67%RH。以上 5 种鉴定样品均达到《危险化学品目录（2015 版）》中危险化学品的确定原则，本产品属于危险化学品。

3、东城公安分局抽取硝酸镁由化学工业合成材料化质量监督检验中心进行鉴定分析，硝酸镁属于危险化学品，氧化性固体，类别 3，列入《危险化学品目录（2015 版）》。

（五）事故伤亡及直接经济损失

1、东城街道“7·2”一般火灾事故造成 1 人死亡，无人受

伤。死亡人员情况如下：范新平，男，59岁，汉族，　　年　月　日出生，江西省宜春人，身份证号：　　，东莞市美高印刷器材有限公司杂工。

2、直接经济损失

经评估，事故造成直接经济损失约130万人民币。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2018年7月2日上午，王裕凯和范新平在生产车间进行墨锟清洗剂（别名：洗车水）生产。当时王裕凯根据客户的要求使用80%的D40溶剂和20%的D30溶剂混合搅拌试生产15公斤的墨锟清洗剂作为样板供客户试用。约11时，墨锟清洗剂混合搅拌完成，王裕凯安排范新平将产品灌装进胶桶，然后王裕凯就返回办公室。王裕凯回到办公室不到一分钟就听到车间传来范新平的喊声，王裕凯通过监控画面，发现车间起火，便立即跑去车间进行灭火。由于烟雾太大、火灾现场温度很高没法进行救援，王裕凯只能大喊叫范新平快点冲出来，但范新平只回应了两次后没听见范新平的回应。

事故发生后通过视频监控还原事故发生的经过，通过视频可见范新平采用手提式电动泵将搅拌好的墨锟清洗剂灌装到另一个胶桶的过程中，手提式电动油桶泵和墨锟清洗剂一起倒到地上引起火灾，当时范新平在引起火灾的第一时间向生产车间里面跑，没有及时向唯一的逃生出口逃生，事故

过火面积约 10 平方米。现场搜救出 1 名被困人员，被困人员被送到台心医院进行抢救。

（二）应急救援情况

2018 年 7 月 2 日 11 时 02 分，东莞市公安消防支队指挥中心接到报警称：位于东莞市东城旧锡边金汇工业区 B301 厂房甘油着火。支队指挥中心立即调派东城大队共 5 台消防车，24 名指战员赶赴现场处置。东城安监分局、东城消防大队、东城公安分局立新派出所、立新社区于 11 时 15 分到达火灾现场，启动事故应急预案进行应急处理，控制事故现场。东城安监分局及时向街道分管领导和市安监局值班室报告了事故情况，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。于 11 时 18 分现场搜救出 1 名被困人员，11 时 35 分火灾被扑灭。120 急救中心医生现场对伤者进行抢救由于伤者全身烧伤、吸入浓烟，意识不清约半小时，现场发现伤者双侧瞳孔散大，对光反射消失，大动脉搏动消失，听诊心音、呼吸间消失，呼之不应，心电图检查呈一直线，立即对伤者采取吸氧、胸外按压、注射肾上腺素等，经抢救近 30 分钟呼吸心跳无恢复，立即将伤者送到台心医院进行抢救。经医院一系列抢救呼吸、心跳无回复，于 13 时 10 分宣告临床死亡，死因考虑窒息而致。在这次应急处理中未造成二次事故。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理

事故发生后，东莞市美高印刷器材有限公司与家属进行调解，全力做好死者家属的接待和安抚工作，确保事故善后工作。死者家属经协商已获得东莞市美高印刷器材有限公司赔偿。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

东莞市美高印刷器材有限公司一楼车间员工范新平违规操作 HD 手提式电动油桶泵抽取桶内溶剂，导致 HD 手提式电动油桶泵和桶内溶剂倾倒，倾倒的溶剂接触电动油桶泵高速转动马达，马达转动产生的火花引燃溶剂，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

东莞市美高印刷器材有限公司安全管理不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

（三）相关单位、人员履职情况

1、东莞市美高印刷器材有限公司未经许可非法生产、销售危险化学品。在未取得危险化学品生产、储存、销售许可的情况下，擅自生产、销售危险化学品 D30 溶剂、D40 溶剂、冲片机自动清洗剂、润版液、墨锟清洗剂（别名：洗车水）；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

2、东莞市美高印刷器材有限公司未按照《危险化学品安全管理条例》的规定将公司使用的易制爆危险化学品硝酸盐类 2.4 硝酸镁（CAS 号 10377-60-3，氧化性固体，类别 3）到属地公安部门申报备案。

3、范新平，安全意识淡薄，在不熟悉危险化学品的特性情况下使用手提式电动油桶泵进行灌装作业。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定：东城街道“7·2”一般火灾事故是一起非法生产危险化学品、操作人员不熟悉危险化学品的特性使用手提式电动油桶泵进行灌装作业引发的一般生产安全责任事故。

四、事故责任的认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

东莞市美高印刷器材有限公司未按照《危险化学品安全管理条例》的规定将公司使用的易制爆危险化学品硝酸盐类2.4硝酸镁（CAS号10377-60-3，氧化性固体，类别3）到属地公安部门申报备案，建议由公安部门进行处理。

王裕凯作为东莞市美高印刷器材有限公司的主要负责人，对事故发生负有责任，建议以非法储存危险物质罪移交司法部门进行处理。2018年8月8日，公安部门对王裕凯实施刑事拘留，现羁押在东莞市看守所；2018年8月21日，经东莞市第一市区人民检察院批准，公安部门对其实施逮捕；目前公安部门正在办理将此案移送东莞市第一市区人民检察院，由检察院起诉追究王裕凯的刑事责任。

（二）其他处理建议

1、东莞市美高印刷器材有限公司未经许可非法生产、销售危险化学品。在未取得危险化学品生产、储存、销售许可的情况下，擅自生产、销售危险化学品D30溶剂、D40溶剂、冲片机自动清洗剂、润版液、墨锟清洗剂（别名：洗车水）；未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未当

建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，对事故负有责任。建议由安全监管部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）对其进行行政处罚。

2、范新平，安全意识淡薄，在不熟悉危险化学品的特性情况下使用手提式电动油桶泵进行灌装作业。对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

3、事故涉及其他法律责任，如是构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、事故防范和整改措施

（一）进一步加强危险化学品监管力度。要吸取事故教训，加强对危险化学品生产、储存、经营、运输各环节的监管力度，组织开展危险化学品联合专项整治行动，对辖区内涉及危险化学品的经营单位进行全面摸底。

（二）严格打击危险化学品违法违规行为。各社区要开展对出租屋、分租式厂房、荔枝园等具有隐蔽性的场所危险化学品生产、经营、储存、运输情况的排查工作，严厉打击无证照擅自生产、经营、储存、运输危险化学品的违法行为，从源头预防此类事故再次发生。

（三）进一步落实生产经营单位安全生产主体责任。督促生产经营单位建立、健全安全生产管理制度，将责任落实

到岗位、个人；依法开展安全生产教育和培训；落实隐患排查治理情况；督促生产经营单位配备安全生产管理人员，严格现场管理。

东城街道“7·2”一般火灾事故调查组