# 广东欧文莱陶瓷有限公司“12·24”机械伤害事故调查报告

2017年12月24日凌晨3时30分至4时广东欧文莱陶瓷有限公司发生一起机械伤害造成1人死亡事故。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条和三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）的规定，由区安监局组织区监察局、区公安分工会、西南街道办等单位人员，组成事故调查组对事故进行调查。调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）事故发生单位概况

广东欧文莱陶瓷有限公司:该公司成立于1999年12月30日，位于佛山市三水区西南街河口左田，注册号：4406******，法定代表人：梁伟鸿，公司（自然人投资或控股），经营范围：生产、销售：陶瓷制品，包装纸箱及泡沫制品。研发、生产、加工、销售：人造石英石、人造岗石、人造大理石具、厨卫产品、超薄板、石制工艺品；加工销售：大理石、花岗岩；销售：陶瓷配件，化工材料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相展经营活动。）

事故发生地点：广东欧文莱陶瓷有限公司5线喂料机。

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年12月24日凌晨3时30分至4时，喂料工尤顺理在喂料机喂料时发现原料粘在喂料箱两边下不去，尤顺理在未停机、未报告领导的情况下进入时边料滑落将其埋压，埋压后传送带将其带至原料出口，造成挤压致死。

(二)事故救援情况

楼面工陈兴东在楼面上发现原料输送带上没有原料，就到喂料机出口位置查看，看到了尤顺理的双手及头部卡在喂料机出口位置，第一时间停机杨阿合、李涛帮忙施救，并电话通知班长周长明，周长明赶到后看见李涛、陈兴东、杨阿合施救困难，则去通知赵建刚，周少军，关文强、倪新国帮力施救，凌晨四点救出。凌晨3点40分保安班长报110、120求救。120医护人员到现场抢救后确认已经死亡。

接到事故报告后，区安监局、区公安分局、西南街道办高度重视，及时赶赴现场救援、维持现场秩序，了解相关情况，并迅速成立临时事故调组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和处理等工作。

(三）采取的措施

接报事故赶到现场，西南安监分局对广东欧文莱陶瓷有限公司下达《现场处理措施决定书》，责令该公司暂时停止生产，并按照“四不放过”原则，教训；完成整改后经复查验收合格后方可恢复作业。

（四）善后处理情况

事故发生后，西南街道办、事故调查组成员积极协调,经过努力企业与死者家属达成谅解协议，事故赔偿工作已经结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）广东欧文莱陶瓷有限公司“12·24”机械伤害事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下：

死者:尤顺理，男，54岁,身份证号码：4102******，地址：河南省兰考县城关乡鲁屯村十五组。

（二）本次事故无造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

(一)现场和资料调查、询问情况

1.安全生产资料情况。经查阅广东欧文莱陶瓷有限公司档案资料发现，其各项安全生产规章制度较为完善，制定了各生产岗位操作规程；有层书；有教育培训资料、档案,有不定期召开安全生产会议，有开展隐患排查并记录，法人代表有参加安全生产教育培训并持证上岗等。

存在问题：（1）有教育培训资料，但安全会议（3、4、5、7、9、10、11、12月没有签名）没有签到、没有查阅到法人代表、总裁组织安全会议三级培训制度没有落实，车间（原料车间）没有对车间员工培训记录，三级培训缺少车间级培训资料；（3）应急演练没有全员参加；（4）检查资入、不彻底（喂料机岗位隐患长期存在，没有发现和整改）。

2.现场勘察情况。厂区喂料机（5线喂料机）位置存在较大安全隐患：（1）电线乱拉，布局不合理；（2）喂料机安装在地面一米以下，周围没有喂料箱内物料粘附料箱壁，制定的清理方式不科学合理；（4）喂料机岗位设置定员1人；（5）操作规程有制定和培训，但跟踪落实不到位。

3.调查询问情况。对广东欧文莱陶瓷有限公司总裁麦文英、人力资源总监石明文、制造事业部总经理叶建明、楼面工陈兴东、原料车间球磨班长柏林、行政课长黎荣峰、原料车间课长李晓旭进行询问，均对以上存在的问题予以确认。

（二）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是：尤顺理在喂料机喂料时发现原料粘在喂料箱两边下不去，尤顺理虽有悬挂警示程未报告、未经批准、未停机进入喂料机，在没有现场监督协助的情况下清理粘在喂料箱两边的原料，因边料滑落将其掩埋，并被传送带带至原料出口

2.间接原因

广东欧文莱陶瓷有限公司、总裁安全生产工作主体责任落实不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不扎实，未及时消除生产安全事故隐患，任。

广东欧文莱陶瓷有限公司制造事业部总经理叶建明、原料车间课长李晓旭和安全管理人员行政课长黎荣峰、原料车间球磨班长周长明存在履行职流于形式、隐患排查不深入、规章制度和操作规程抓落实不彻底等问题，对事故的发生负有责任。

(三)事故性质

根据调查情况,调查组认定,广东欧文莱陶瓷有限公司“12·24”机械伤害事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

1.喂料工尤顺理违反操作规程进入喂料机内清理粘在喂料箱两边的原料，造成挤压致死，负有直接责任。责任人已经死亡建议不予追究。

2. 广东欧文莱陶瓷有限公司主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。建议：由区安监局依据相关法律法规给予该公司和总裁麦文英进行行政处

3.广东欧文莱陶瓷有限公司制造事业部总经理叶建明、原料车间课长李晓旭和安全管理人员行政课长黎荣峰、原料车间球磨班长周长明履行职责深入、规章制度和操作规程抓落实不彻底等问题，建议由广东欧文莱陶瓷有限公司给予严肃处理。

六、事故防范及整改措施

广东欧文莱陶瓷有限公司“12·24”机械伤害事故，是一宗典型的企业抓规章制度落实不到位，工作人员安全意识淡薄，违章作业所造成的事故；加范事故的根本保障。

（一）加强企业安全生产监督管理工作

事故发生单位要认真吸取事故教训，进一步完善规章制度和操作规程，落实安全生产各个环节工作；加强员工的安全生产教育培训，切实提高员扎实开展隐患大排查并落实整改，严防各类安全生产事故的发生，落实主体责任。

（二）加强监管督促落实安全生产工作

西南街道办将该企业纳入年度重点监管企业，加强对该企业的安全生产监督管理，督促该企业完善并落实安全生产管理制度和操作规程、扎实开作。西南街道办要用会议或其他形式将该企业有制度和操作规程但落实不到位、安全生产教育培训工作流于形式等现象通报辖区企业，减少和杜绝事故

广东欧文莱陶瓷有限公司

“12·24”机械伤害事故调查组

2018年2月6日