云东海保利花园在建工地“12·18”物体打击事故调查报告

2017年12月18日14时50分左右，位于佛山市三水区云东海街道三水大道西侧地块六的保利花园在建工地发生一起物体打击事故，事故造成1人死事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2定，成立由云东海街道办事处、区监察局、区国土城建和水务局（住建）、市公安局三水分局、区安监局、区人社局、区总工会组成的事故调查组，建工地“12·18”物体打击事故进行调查。事故调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任，提出了对人员的处理建议及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本概况

（一）项目建设施工情况

工程项目名称：保利中韵花园31-33、42座及地下室工程；工程项目于2017年3月23日办理了施工许可报建手续，施工许可证号：**********；筑面积56121.82平方米，包括31-33、42座及地下室，其中31-33座的地下室为一层，31座为33层，32、33座为32层，42座为一层，工程总造价8499.设置了两座塔吊，涉事塔吊为1号塔吊。事故发生在32座楼下外面的地面上，事故发生时，31座已建至十八层，32座已建至十二层，33座已建至十三层

（二）项目参建各方情况

建设单位：佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司；统一社会信用代码：**********；成立日期：2013年7月4日；注册资本人民币壹亿元；发，物业管理，酒店管理，场地出租与管理，室内清洁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

监理单位：广东重工建设监理有限公司，统一社会信用代码：**********；资质等级：房屋建筑工程监理甲级、工程监理综合资质甲级E144006265；项目总监：庞博；监理员蓝楚明、郭灏、李培忠。

施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码：**********；企业资质（主项）：房屋建筑工程施工总承包壹级D144025463；安全生产许可证号：（粤)JZ安许证字(2016)011028延；保利中韵花园31-33、42座及地下室工程项目负责人陈卫国；生产经理徐志农。

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年12月18日14时50分左右，位于云东海街道三水大道西侧地块六的保利中韵花园31-33、42座及地下室工程工地，杂工谢新文在32座旁的地一个装混凝土的吊斗后，向塔吊司索工徐美丽示意卸货完毕，徐美丽随即通知塔吊司机李凯进行收钩操作，之后徐美丽告知李凯说去上厕所，当吊钩时候，用来锁住钢丝绳的U型锁扣突然从高空坠落，砸落在谢新文头顶，当时32号楼混凝土栋号长梁胜茂站在谢新文旁边约2米处，听到响声后转身看安全帽和U型锁扣掉落在身旁，于是梁胜茂立即呼喊求救，此时徐美丽还未走到厕所。

(二)事故救援情况

事故发生时，工地安全员汤建农正在现场附近，听到梁胜茂喊叫后立即赶到现场查看谢新文的受伤情况，并拨打110、120请求救援，接报后，云东海派出所、区安监、住建等相关部门人员及时赶赴现场，了解相关情况并成立临时工作小组，迅速开展调查和善后处理等工作。医护人员迅速到经医护人员证实，谢新文已经当场死亡。

（三）采取的措施

区国土城建和水务局（住建）立即组织对现场进行围闭和勘查，当日向施工单位广州富利建筑安装工程有限公司下发暂停施工通知书，并要求按照清事故原因，落实企业主体责任，全面开展事故隐患排查和全员安全教育培训，完善事故应急预案，建立健全规章制度，经主管部门验收合格后方可恢

（四）善后处理情况

事故发生后，云东海街道办事处、事故调查组人员积极做好善后处理工作,经过努力已使双方达成谅解协议，事故赔偿工作已经结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）云东海保利花园在建工地“12·18”物体打击事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下：

死者:谢新文，男，汉族，1969年8月出生，身份证地址：江西省萍乡市莲花县**********，身份证号码：**********。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）现场和资料调查、询问情况

1、事故现场情况：

事故发生地点为保利中韵花园31-33、42座及地下室工程工地32座旁的地面上，事故致害物U型锁扣为施工单位用于扣紧塔吊钢丝绳、固定起吊物十多米的高空坠落后砸中谢新文头部，致其当场倒下，事故现场附近遗留有被砸碎的安全帽。

2、工程管理和资料调查情况：

2016年10月1日，佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司与广州富利建筑安装工程有限公司签订建设工程合同，由其承包保利中韵花园23-42座及利建筑安装工程有限公司在安全管理体系方面已成立安全质量管理架构，制定了安全管理制度，按要求配备安全管理人员，并报监理单位审批；委托进行安装、维保，有编制塔吊的安装、拆卸专项施工方案，有对塔吊进行定期维护检查，相关资料报监理单位审查；有对作业人员开展三级安全教育面安全技术交底，有向工人提供劳保用品。

2016年9月20日，佛山三水保利鑫和房地产开发有限公司与广东重工建设监理有限公司签订建设工程监理合同，委托其对保利中韵花园23-42座理。广东重工建设监理有限公司在制度方面已制订《监理规划》、《监理实施细则》等制度；在管理方面配备专业监理工程师和监理员，有对施工单位资料、合格证明材料、作业人员证书等进行审查；在现场监理方面有进行日常巡视检查，有相关监理日志记录。

3、人员询问情况：

经对保利中韵花园31-33、42座及地下室工程项目负责人陈卫国、项目经理徐志高、监理员李培忠、安全员汤建农、事发现场工人梁胜茂、塔吊司丽进行询问调查，发现保利中韵花园31-33、42座及地下室工程现场存在以下情况：①谢新文在卸下塔吊的混凝土料斗后，没有对吊钩安全状况进行严作业时没有撤离到安全区域；②徐美丽在未确定钢丝绳吊钩及相关物件是否处于安全状况的情况下，通知塔吊司机李凯进行收钩操作；③1号塔吊作业胜茂正在现场安排工人准备浇灌混凝土作业，未顾及上方塔吊正在进行作业；④事发当时安全员汤建农、监理员李培忠均在现场附近，但未能发现以况被询问人确认属实。

(二)事故发生的原因

事故调查组经查阅资料、调查询问、现场察看，认定此次事故的原因如下：

1、直接原因

杂工谢新文未能遵守施工现场安全管理规定，在卸下塔吊的混凝土料斗后，没有对吊钩安全状况进行严格检查，且在塔吊收钩作业时仍停留在事时撤离到安全区域，当U型锁扣脱落时砸中自身头部。

2、间接原因

1号塔吊司索工徐美丽没有严格执行塔吊起重作业操作规程，在未确定钢丝绳吊钩及相关物件是否处于安全状况和未顾及塔吊塔臂下方作业区域有吊司机进行收钩操作。

广州富利建筑安装工程有限公司施工现场安全管理不到位，在塔吊作业时塔臂下方区域内安排施工人员进行作业，现场安全管理人员未能及时发为。

（三）事故性质

根据调查情况,调查组认定,云东海保利花园在建工地“12·18”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1、谢新文违反施工现场安全管理规定，没有对吊钩安全状态进行严格检查，在塔吊收钩作业时仍停留在事故现场附近，没有撤离到安全区域，对责任。

2、徐美丽在未确定钢丝绳吊钩及相关物件是否处于安全状态的情况下通知塔吊司机进行收钩操作，未能履行岗位安全职责，对事故的发生负有次

3、广州富利建筑安装工程有限公司施工现场安全管理不到位，在塔吊作业时塔臂下方区域内安排施工人员进行作业，现场安全管理人员未能及时行为。广州富利建筑安装工程有限公司对事故发生负有管理责任。

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相下：

1、责任人谢新文已经死亡，不再予以追究。

2、由区国土城建和水务局（住建）责令广州富利建筑安装工程有限公司对责任人徐美丽进行处理，并将处理结果上报区国土城建和水务局（住建

3、由区国土城建和水务局（住建）责令广州富利建筑安装工程有限公司对工地存在的安全隐患问题进行整改。

4、由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规对广州富利建筑安装工程有限公司进行行政处罚。

六、事故防范及整改措施

云东海保利花园在建工地“12·18”物体打击事故，充分暴露出相关单位和人员的安全生产主体责任不落实，从业人员安全意识淡薄，事故隐患排查管部门、辖区内相关企业要吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）约谈事故单位负责人，督促企业落实主体责任。

区国土城建和水务局（住建）要约谈广州富利建筑安装工程有限公司相关负责人，向其宣传企业、负责人安全生产法定职责，加强现场安全管任。

（二）督促事故单位加强教育培训，杜绝违章操作。

区国土城建和水务局（住建）要督促广州富利建筑安装工程有限公司和广东重工建设监理有限公司结合此次事故加强日常教育培训工作并在单位杜绝员工出现违章操作行为。

（三）深刻吸取事故教训，全面加强监管。

区国土城建和水务局（住建）要严格落实行业主管部门监管责任，加强建筑施工领域安全生产工作，组织开展建筑施工行业领域安全检查，及时消

云东海保利花园在建工地“12·18”

物体打击事故调查组

2018年2月6日