唐山海港锦源海运有限公司“建航168”轮“3·20”机械伤害事故调查报告

2019年3月20日下午12时56分左右，唐山海港锦源海运有限公司所属的“建航168”轮在佛山市顺德区钜贤船舶修造有限公司“顺德浮坞08”里面上坞排水期间，货舱盖板突然往后滑动折叠，造成2名船员死亡，1名船员轻伤的机械伤害事故。直接经济损失约173万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和容桂街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了由顺德区安委办副主任林贵有任组长，由区应急管理局、区纪委监委机关、佛山顺德海事处、区交通运输局、区民政人社局、区总工会、区公安局、容桂街道派员组成事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故轮船、相关单位和人员情况

（一）事故轮船情况

船名：建航168，曾用名：新锦盛，船籍港：唐山，船舶种类：干货船，船体材料：钢质，建成日期：2005.01.31，造船地点及造船厂：乐清市、黄华船舶制造有限公司；总长99.5米，宽度14.6米，型深7.4米，吨位总吨2978，净吨1667；主机种类：内燃机，数目：1，总功率1765千瓦，推进器种类：螺旋桨，数目：1；船舶所有人及其地址：唐山海港锦源海运有限公司、唐山海港开发区海景怡园1**602，船舶经营人及其地址：唐山海港锦源海运有限公司、唐山海港开发区海景怡园1**2，取得所有权的日期：2006-01-20。

（二）关联单位

佛山市顺德区钜贤船舶修造有限公司，统一社会信用代码91440606***75153，法定代表人：梁**，住所：佛山市顺德区*****，经营期限：自2007-08-08至长期，经营范围：船舶设计、修理、建造。（不含渔业船舶）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

（三）相关人员

1.周**，男，汉族，**岁，福建省平潭县人，身份证号码：350128197***1419，为“建航168”轮船的船长，是轮船的主要负责人，负责船上全面工作。

2.林**，男，汉族，46岁，福建省连江县人，身份证号码：

3501221***02012，是“建航168”轮船的大副，负责船上甲板部的管理工作。

3.郑**，男，汉族，**岁，浙江省温岭市人，身份证号码：332623197**1727X，是“建航168”轮船的见习水手，负责船上打杂工作。

4.孙**，男，汉族，**岁，山东省章丘市人，身份证号码：3701221974***347X，是“建航168”轮船的见习机工，负责船上打杂工作。

5.徐**，男，汉族，**岁，山东省平邑县人，身份证号码：372830196**7821X，是“建航168”轮船的见习机工，负责船上打杂工作。

二、事故发生经过和救援情况

2019年3月20日12时56分左右，“建航168号”轮船正在“顺德浮坞08”里上坞排水，船员徐**、孙**、郑**等3人站在船后舱盖板上，对货舱盖板进行涂漆作业时，船舱盖板突然向后滑动回折，导致徐**，孙**2人被回折的船舱盖板夹住，郑**跳向甲板致手臂受伤。

事故发生后，船长周**马上打电话给佛山市顺德区钜贤船舶修造有限公司负责人梁**，让其帮忙报110和120。同时组织船上其他人打开舱盖板，实施初步抢救。由于出事地不利于救援人员登船救援，于是周**把船驶到大良大门航道局码头靠泊。

13时45分，医院救护人员抵达事发轮船后对3名受伤船员进行抢救。徐**、孙**两人因伤势过重，经抢救无效死亡。郑**被送到广州中医药大学顺德医院进行救治。接报后，区应急管理局、佛山顺德海事处、容桂公安、安监等部门迅速到达现场，开展调查取证及善后工作。

三、人员伤亡情况及善后情况

（一）经调查核实，事故造成2人死亡，1人轻伤。

1.死者孙**，男，**岁，身份证号码：3701221974***1347X，住址：山东省章丘市相公庄镇孙家庄村校西街16号。2019年3月20日佛山市顺德区公安局容桂派出所出具孙**的死亡诊断证明书：死亡原因为外伤致颅脑损伤死亡。

2.死者徐**，男，55岁，身份证号码：372830196***1X，住址：山东省平邑县丰阳镇西峨庄村341号。2019年3月20日佛山市顺德区公安局容桂派出所出具孙**的死亡诊断证明书：死亡原因为外伤致创伤性窒息死亡。

3.伤者郑**，男，49岁，身份证号码：332623197***727X，住址：浙江省温岭市石塘***号。2019年3月25日广州中医药大学顺德医院出具都诊疗证明书：1、头颅部损伤脑震荡；2、右肩右臂软组织挫伤。属于轻伤，无需住院，经治疗处理后康复。

（二）唐山海港锦源海运有限公司2019年3月25日与伤

者郑**协商赔偿事宜，并于当日履行完毕。该公司于2019年4月1日与两名死者家属签订了和解协议书，并于当日履行完毕。

四、事故调查具体情况

（一）现场勘查情况。

经事故调查组专家组现场勘查，结论为：船舱盖板是用来遮盖船舱的，由于装卸货的需要，盖板需要设计为可移动件，为了盖板收折的需要，轮船设计了一个收折区，以便盖板折叠，收折区在收折过程中有夹紧危险。而出于维修保养的需要，船员需要站在盖板上进行刷漆等作业，为了防止盖板突然滑动将盖板上的作业者带入折叠危险区，盖板的稳定性尤为重要。

（二）2019年3月17日“建航168”轮船在广州珠钢码头卸货后，大副林**就安排船员徐**、孙**、郑**进行货舱盖板的维护保养作业，并于当天21：00时左右抵达佛山市顺德区钜贤船舶修造有限公司。3月20日中午，该船正在“顺德浮坞08”里上坞排水，且货舱盖板未锁紧时，徐**、孙**、郑**站在货舱盖板上进行打油漆作业，货舱盖板处于不稳定状态向后折叠导致事故发生。

（三）经查，船长周**自述口头对船员进行了安全事宜告知，但没有记录，也没有将舱盖板上作业的风险进行告知。组织了对船上存在的安全隐患进行排查，但未发现舱盖板未锁

紧的情况下，在轮船移动或倾斜时，存在滑动折叠的安全隐患。

（四）唐山海港锦源海运有限公司制订了安全生产责任制、舱盖板开闭制定操作规程和《开关舱作业安全须知》，派专员对船员进行安全教育培训，但没有针对舱盖板安全隐患开展有效排查治理，以及对船员的安全教育培训。

（五）顺德区钜贤船舶修造有限公司未与“建航168”负责人签订船舶修理安全协议书，没对“建航168”进行安全巡视。

五、事故发生原因

（一）直接原因

“建航168”折叠船舱盖板未装安全保护装置，是造成本次事故直接原因。未加装锁止或其他安全保护装置的折叠船舱盖板，在轮船在倾斜或运动时，可产生滑动折叠。本次事故，就是船舱盖板滑动回折，将正在上述位置作业的三名船员夹伤，其中两人经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.唐山海港锦源海运有限公司未开展有效事故隐患排查与治理工作，未及时发现和消除折叠船舱盖板未装安全保护装置等事故隐患，并开展有针对性安全生产培训和教育。

2.船长周**作为“建航168”轮船安全生产主要负责人，未开展有效事故隐患排查与治理工作，未及时发现和消除折

叠船舱盖板未装安全保护装置等事故隐患；未组织开展安全生产培训和教育。

六、事故性质

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

1.唐山海港锦源海运有限公司生产安全事故隐患排查治理和安全生产教育培训不到位，没有发现和消除舱盖板存在的安全隐患，造成2人死亡，1人轻伤生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对唐山海港锦源海运有限公司进行处罚。

2.船长周**，作为“建航168”安全生产主要负责人，未严格落实安全生产职责，未组织开展有效的生产隐患排查，未发现和消除舱盖板存在的安全隐患，造成2人死亡，1人轻伤生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对周**进行处罚。

八、对其他违法行为的处理措施或建议

顺德区钜贤船舶修造有限公司未与“建航168”签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取

的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由安全生产监督管理部门依法对顺德区钜贤船舶修造有限公司进行处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）船长周**，作为“建航168”安全生产主要负责人，应认真吸取事故教训，必须依法履行安全生产职责，全面严格落实安全生产职责，督促、检查轮船上安全生产工作；特别是要针对轮船航行或维修等状态下，可能存在的安全隐患，组织开展生产安全事故隐患排查治理，发现隐患的，应及时消除；要按规定组织开展安全生产教育和培训，提高全体船员的安全意识和水平。

（二）唐山海港锦源海运有限公司应认真吸取事故教训，立即开展全面安全隐患排查治理工作，特别是要针对轮船航行或维修等状态下，可能存在的安全隐患，组织开展生产安全事故隐患排查治理，发现隐患的，应及时消除；与不同经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动时，应当签订安全生产管理协议书，明确双方责任。

（三）顺德区钜贤船舶修造有限公司应认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规。与不同经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动时，应签订安全生产管理协议，

明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（四）顺德海事处应将“建航168”轮船列为重点监管对象，督促其认真落实监督职责。应将本次事故向同类行业企业或轮船进行通报，督促生产经营单位深刻吸取事故教训，立即落实整改，消除类似安全隐患，并积极开展全面自查自纠，消除其他事故隐患。

（五）容桂街道安监分局应将顺德区钜贤船舶修造有限公司列为重点监管对象，认真落实监督职责，并开展该行业的全面安全生产检查，切实督促生产经营单位消除安全隐患。同时，将本事故向辖区同类行业企业进行通报，督促生产经营单位深刻吸取事故教训，积极开展自查自纠，消除事故隐患。

上述事故防范和整改措施的落实情况由容桂街道安委办牵头汇总，并及时报送事故调查组。

唐山海港锦源海运有限公司

建航168 船舶“3·20”安全事故调查组

2019年5月20日