沙田镇“7.4”一般高处坠落事故调查报告

2018年7月4日10时52分许，位于东莞市沙田镇环保城的东莞市兴业纺织印染有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失68万元。

事故发生后，镇党委政府领导高度重视，镇有关部门立即组织开展事故救援和善后工作。依据国家有关法律法规的规定，2018年7月5日，东莞市政府批准成立了由镇副处级干部苏植锐任组长，安监分局、纪检监察室、人力资源分局、公安分局、应急办、社保分局、工商分局、司法分局、总工会和义沙村委会等单位有关负责同志组成的沙田镇“7.4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范和整改措施。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

1、东莞市兴业纺织印染有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：***,类型：有限责任公司（自然人独资），住所：东莞市沙田镇环保城，法定代表人：陈锡秋，注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：1998年5月7日，经营范围：加工：产销；纺织品，织布，印花，染整，牛仔洗水。

2、陈锡强，男，56岁，汉族，东莞市大朗镇人，是东莞市兴业纺织印染有限公司的总经理。于2018年5月5日核定将事故工程交由宁忠保作业。

3、宁忠保，男，52岁，汉族，湖南省嘉禾县人，是事故工程的承接人。

4、范文葵，男，50岁，汉族，湖南省隆回县人。范文葵是宁忠保临时聘请的从业人员。

（二）事故工程概况

2018年4月份，东莞市兴业纺织印染有限公司总经理陈锡强与外部人员宁忠保联系，商定东莞市兴业纺织印染有限公司的原锅炉房改造和旧铁棚翻新的工程价格，最后以包工包料总价共32万元的价格达成协定。5月上旬，宁忠保找来范文葵来负责铁棚的翻新工作，由宁忠保负责提供材料，范文葵负责施工，工钱的价格是以翻新铁棚面积每平方米40元来计算，铁棚翻新的总面积约800平方米。后范文葵找来一名叫李继华的男子共同负责铁棚翻新的工作，李继华与范文葵共同平分所得的工钱。于是由宁忠保、范文葵、李继华三人组成个体施工队于2018年5月10日到东莞市兴业纺织印染有限公司进行施工。

事故发生地点位于东莞市兴业纺织印染有限公司的原锅炉房。原锅炉房位于厂区南方向，采用单层钢结构建筑，侧墙用砖头砌成，屋顶采用轻质铁皮棚搭建，屋顶呈四边形，左右呈中轴对称，最高点距车间地面8.4米，屋檐滴水距地面7.2米，屋顶铁皮基本已生锈，间中部分锈穿。坠落处距离地面7.8米。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2018年7月4日上午，范文葵和李继华进入东莞市兴业纺织印染有限公司，在该公司的原锅炉房楼顶开始铁棚的翻新工作。至当日10时52分许，范文葵拿着手磨机去把长在铁棚旁边的树枝割掉时，不慎踩穿该原锅炉房楼顶的旧铁棚，坠落到原锅炉房的地面。现场施工人员李继华发现范文葵躺在原锅炉房地面上，地面上没有血迹，李继华叫了范文葵几次，但范文葵没有一点反应。李继华就立即将情况通知东莞市兴业纺织印染有限公司。东莞市兴业纺织印染有限公司得知发生事故就立刻通知宁忠保和医院。后医务人员赶到现场对范文葵实施抢救时，发现范文葵已当场死亡。

（二）事故救援情况

事故发生后，东莞市兴业纺织印染有限公司的工作人员及宁忠保立刻赶到事故现场，并拨打了120急救电话。医务人员赶到现场并证实范文葵已经当场死亡。接报后，镇副处级干部苏植锐、镇安监、公安和村委会等部门负责同志第一时间到事故现场组织现场处置及善后工作，迅速开展

调查，控制并妥善保护好事故现场。

（三）事故善后情况

2018年7月11日，死者的女儿与东莞市兴业纺织印染有限公司和宁忠保达成赔偿协议，且赔偿款已到账。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：范文葵，男，50岁，汉族，湖南省隆回县人。2018年7月4日，东莞市沙田医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》证实：死者范文葵的死亡原因是重型颅脑外伤。

（二）直接经济损失

该起事故造成直接经济损失约68万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因及相关分析

1、事故直接原因

施工人员范文葵无证进行高处作业，事发的旧铁棚最高点距车间地面8.4米，屋檐滴水距地面7.2米，屋顶铁皮基本已生锈，间中部分锈穿。坠落处距离地面7.8米。即范文葵工作时离地面的最低高度为7.2米，属登高作业（依据国家标准《高处作业分级》GB3608－2008规定，在距坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的高处进行的作业为登高作业）。范文葵安全意识淡薄，未采取相应安全防护措施在旧铁棚顶冒险作业。

2、事故间接原因

（1）宁忠保聘请范文葵和李继华为临时从业人员，并未对其两人进行安全生产教育和培训，也没有为其两人提供劳动防护用品及督促教育其两人佩戴劳动防护用品。宁忠保在没有取得相关资质的情况下承接旧铁棚翻新工程，并且聘请没有高处作业资质的人员进行高处作业。

（2）东莞市兴业纺织印染有限公司未与施工方签订安全管理协议，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（二）事故性质

事故调查组经调查认定，沙田镇“7.4”一般高处坠落事故是一起因施工人员安全意识薄弱，无证进行高处作业而引起的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对沙田镇“7.4”一般高处坠落事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）事故责任认定

范文葵，本次事故的死者。作为高处作业的人员，安全意识淡薄，未取得高处作业资质，擅自进行高处作业，不采取有效的安全防护措施，对事故负有责任。

宁忠保，在没有取得相关资质的情况下承接旧铁棚翻新工程，并且聘请没有高处作业资质的人员进行高处作业，对事故负有责任。

（二）对相关责任人和责任单位的处理建议

1、范文葵，本次事故的死者，对事故负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

2、宁忠保聘请范文葵和李继华为临时从业人员，并未对其两人进行安全生产教育和培训，也没有为其两人提供劳动防护用品及督促教育其两人佩戴劳动防护用品。宁忠保作为事故工程的承接人，在没有取得相关资质的情况下承接旧铁棚翻新工程，并且聘请没有高处作业资质的人员进行高处作业，对事故的发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，建议由安全生产监督部门依据相关法律法规对其实施行政处罚。

3、东莞市兴业纺织印染有限公司将原锅炉房改造和铁棚翻新的工程交给没有相关资质的宁忠保承接，未与施工方签订安全管理协议，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，暴露出该企业安全生产主体责任不落实和对外来施工单位管理不到位等突出问题，建议由安全生产监督管理部门对该公司进行全面执法检查，对存在的问题依法依规进行处理。

4、其他法律责任。在本次事故中，如相关的民事法律责任，建议双方当事人依据其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

（一）外来施工单位要切实提高安全防范意识，施工前要制定严密的施工方案，采取可靠的安全防护措施，加强对从业人员安全教育，加强对施工现场的隐患排查，加强高处作业的安全管理，杜绝无证进行高处作业，保障事故现场和作业人员的安全。

（二）东莞市兴业纺织印染有限公司要认真吸取本次事故的深刻教训，加强对外来施工单位的安全审查，要与施工单位签订安全生产管理协议，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，及时消除事故隐患，防范类似事故的再次发生。

（三）安全生产监督管理部门和村（社区）要举一反三，进一步落实行业监管和属地管理责任。一是要加大安全生产宣传力度，扩大宣传面和覆盖面，强化辖区企业负责人及从业人员安全生产意识。二是要加大高处作业监管力度，深化特殊作业专项整治工作，以铁的手腕打击各类违法行为，坚决防范类似事故的发生。

事故调查组签名另页附后。

沙田镇“7·4”一般坠落事故调查组

2018年10月19日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-