茂名市茂南区茂名石化胜利水泥有限公司“3·15”高处坠落一般事故调查报告

2021年3月15日9时许，位于我区露天矿采矿路3号茂名石化胜利水泥有限公司，发生一起作业工人一般高处坠落事故，造成1人死亡,直接经济损失115万元。

事故发生后,区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等相关规定,经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、茂南石化工业园管理办公室、区科工商务局、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局城北派出所、区司法局、区总工会等单位有关人员组成的茂名市茂南区茂名石化胜利水泥有限公司“3·15”高处坠落一般事故调查组(以下简称事故调查组)，并聘请市安全生产协会专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘察、询问人员、查阅资料、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责

任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

工程发包方: 茂名石化胜利水泥有限公司（以下简称茂名胜利水泥公司）; 统一社会信用代码: 91440900736192869E; 法人代表: 刘某圣; 注册日期: 2002 年 3 月 19 日; 类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）; 经营场所: 茂名市环市北矿西路 1 号; 经营范围: 生产、销售: 水泥、水泥熟料、石灰石粉（按许可证核准项目经营，不含危险化学品及易燃易爆物品）。销售: 脱硫石膏、粉煤灰、煤制氢废渣、炉渣。污泥处理（不含危险废物和城市垃圾）。余热发电。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

工程总包方: 合肥中亚环保科技有限公司（以下简称合肥中亚环保公司）; 统一社会信用代码: 9134010071996899 52; 法人代表: 穆某莹; 注册日期: 2000 年 6 月 27 日; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 经营场所: 安徽省合肥市经济技术开发区天都路 72 号; 经营范围: 环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）; 环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械、压力容器设计、制造、销售、安装、维修;

货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

资质情况:建筑业企业资质证书,证书编号:D334132983,有效期:2022年12月28日,资质类别及等级:环保工程专业承包叁级,发证机关:合肥市城乡建设局,2020年12月09日。工程设计资质证书,证书编号:A234046017,有效期:2024年12月17日,资质类别及等级:环境工程大气污染防治工程乙级,发证机关:安徽省住房和城乡建设厅,2020年11月27日。

工程分包方:四川华之典建设工程有限公司(以下简称四川华之典公司);统一社会信用代码:91510683056087803 6;法人代表:马某华;注册日期:2012年11月14日;类型:有限责任公司(自然人投资或控股);经营场所:四川省绵竹紫岩街道南京大道3段6号伊顿庄园9幢2层13号;经营范围:建筑工程施工总承包;钢结构工程专业承包;环保工程专业承包;管道工程;道路及桥梁工程;建筑加固工程施工;地基基础工程专业承包;土石方工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;市政公用工程总承包;城市及道路照明工程专业承包;水利水电工程总承包;河湖整治工程专业承包;园林绿化工程施工;古建筑工程专业承包;防水防腐保温工程专业承包;起重设备安装工程专业承包;特种工程专业承包。(依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

资质情况:建筑业企业资质证书,证书编号:D251775873,有效期:2023年4月3日，资质类别及等级:建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、古建筑工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级、环保工程专业承包贰级、特种工程专业承包不分等级(限结构补强),发证机关:四川省住房和城乡建设厅,2020年6月15日。安全生产许可证,编号:(川)JZ安许证字[2014]000512,许可范围:建筑施工，有效期:2019年12月18日至2022年12月18日，发证机关:四川省住房和城乡建设厅，2020年6月23日。

（二）工程承揽情况

2020年12月15日茂名胜利水泥公司与合肥中亚环保公司签订《窑尾袋除尘改造总包项目合同》和《外委(外包)劳务工程项目安全生产管理协议》，将窑尾袋除尘改造总包项目发包给合肥中亚环保公司,同时明确了双方的安全生产管理责任;2021年1月21日，合肥中亚环保公司与四川华之典公司签订《茂名石化胜利水泥有限公司窑尾收尘器改造项目安装施工合同》，将承揽项目的安装施工分包给四川华之典公司，并在合同中以《安全生产及文明施工协议书》明确了双方的安全生产管理责任。

（三）项目技改情况

茂名胜利水泥公司于2021年3月9日在网上技改备案系统提交《熟料系统高效节能环保设备升级技术改造项目》备案申请，茂名市茂南区科工商务局对申请资料进行审核后，于2021年3月9日批复通过及出具《关于熟料系统高效节能环保设备升级技术改造项目备案的批复》（茂南科工商技改[2021]5号）备案证。

(四) 事故现场有关人员情况

1.牧某禄(死者),男,汉族,49岁,四川华之典公司焊工,事发时为现场施工作业人员。

2.代某新,男,汉族,34岁,四川华之典公司焊工,事发时为现场施工作业人员。

3.王某文,男,汉族,41岁,四川华之典公司辅助工,事发时为现场施工作业人员。

4.吴某,男,汉族,31岁,四川华之典公司辅助工,事发时为现场施工作业人员。

5.董某彬,男,汉族,35岁,四川华之典公司焊工,事发时为现场施工作业人员。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年3月8日，四川华之典公司按照《茂名石化胜利水泥有限公司窑尾收尘器改造项目安装施工合同》要求，派遣施工人

员进入茂名胜利水泥公司并办理相关手续。3月9日，茂名胜利水泥公司对四川华之典公司派驻进场的施工人员进行了安全知识教育培训，但未进行施工现场安全交底教育，随之开始施工作业。3月15日早上7时许，四川华之典公司施工人员身穿劳动防护用品，按照工作安排正常进场施工。当天的施工任务，是在一个约6米深，大约装有80厘米厚水泥粉的漏斗容器平台上，先把滤袋安装孔板的四个角用绳捆绑，用吊机吊住，再用氧气火焰切割开孔板四周链接处，最后用吊机吊走。该项施工任务由牧某禄、代某新负责孔板切割工作，王某文、吴某负责指挥切割后的孔板起吊工作。9时许，施工现场已有多块孔板被切割开吊走，此时牧某禄站在两侧边都是漏空的水泥粉漏斗容器面上，对一块四周已捆绑好，被吊机吊着的约2吨重的孔板进行切割。在王某文和吴某的指挥下，牧某禄完成了切割工作，但就在吊机吊起孔板的一刹那，由于吊机的拉力突然抖动了一下，孔板触碰到牧某禄的身体，导致牧某禄直接从漏斗容器面上倒头栽进盛有水泥粉的漏斗容器里面，双脚外露在水泥粉面上。王某文见此，立即用对讲机叫唤其他工友过来帮忙，并通过对讲机让吊机师傅立刻放下孔板，用吊机把系着安全带的吴某、代某新等四人先后吊进漏斗容器里营救牧某禄，吴某等四人用手刨开水泥粉，合力把牧某禄从水泥粉里拉出来，被解救出来的牧某禄，满脸水泥，张着嘴巴。吴某、代某新等人随即为其做心肺复苏，给其吸氧，大约几分钟后，120

急救车到达现场，指挥吊机师傅先将牧某禄从漏斗容器里吊到地面，然后将吴某、代某新等人吊到漏斗容器面上，他们随后赶到地面，120急救中心的医生和护士对牧某禄抢救了大约半个小时，因其没有生命迹象，宣布牧某禄死亡。施工队队长董某彬仍不放弃抢救，叫吴某开车将牧某禄送至茂名市中医院急救中心继续抢救，大约半个小时后，医生说牧某禄因肺部吸入大量水泥粉，抢救无效死亡。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，四川华之典公司在场施工人员立即开展施救，吴某、代某新等人用双手刨开水泥粉，合力把牧某禄从水泥粉里头拉出来，为其做心肺复苏，给其吸氧。120急救车到达现场后，王某文指挥吊车把牧某禄从漏斗容器里吊到地面，让医生和护士对其进行抢救，后经抢救无效死亡。施工队队长董某彬仍不放弃抢救，叫吴某开车将牧某禄送至茂名市中医院急救中心继续抢救，抢救大约半个小时后，牧某禄因肺部吸入大量水泥粉，医生宣告抢救无效死亡。其后家属拨打110电话报警。

事故发生后，茂南石化工业园管理办公室的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急救援和善后工作。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、城北派出所、茂南石化工业园管理办公室、区应急管理

局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

2021年3月20日，在茂南石化工业园管理办公室的牵头协调下，四川华之典公司积极与死者牧某禄的家属进行协商并签订调解协议书，由四川华之典公司一次性给予死者家属人民币115万元的经济补偿。目前，事故善后处理和补偿工作已全部完毕，没有引发影响社会稳定的不良情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成1人死亡，死者牧某禄，身份证号：4105231971xxxxxxxx，属四川华之典公司雇用工人；直接经济损失115万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1.作业人员进行切割作业时，由于滤袋安装孔板较大且重，需要用吊机吊着进行氧气火焰切割，当时牧某禄拿着气割枪对孔板链接处进行切割，在切割完成吊起孔板的一刹那，由于吊机的拉力突然抖动一下，孔板触碰到牧某禄的身体，导致其直接从漏斗容器面上倒头栽进盛有水泥粉的漏斗容器里面，双脚外露出水泥粉面，因肺部吸入大量水泥粉，最终窒息死亡。

2.作业人员违反操作程序，用吊机吊着孔板进行切割作业，

旁边是约6米深并且装有大约80厘米厚水泥粉的漏斗容器，吊装、动火两种作业同时进行，没有对作业进行风险分析，没有做好安全防护措施，劳动防护用品穿戴不规范，未正确佩戴安全带，安全意识淡薄、麻痹大意，作业过程中，孔板刮碰致使操作人员从约6米高处坠落到水泥粉中导致作业人员死亡。

（二）间接原因

1.四川华之典公司安全管理制度不健全，安全生产意识淡薄，安全生产管理工作不到位，对公司员工落实相关安全教育培训不到位，作业人员缺乏自我保护意识，作业前没有做安全风险分析，边吊装边切割，吊装作业和动火作业同时进行，没有安排人员进行现场安全管理，没有做好安全防护措施。

2.茂名胜利水泥公司对进场施工人员落实现场安全教育培训不到位，没有进行现场安全交底，监督不到位，没有安排人员对施工作业现场进行安全生产工作统一协调和管理，以至施工方对作业场所和工作岗位存在的危险因素辩识不足。

3.合肥中亚环保公司作为中间环节，没有尽到协调发包商与施工方的责任，没有到施工现场检查督促安全工作。

（三）事故性质

经初步调查认定，茂名石化胜利水泥有限公司“3·15”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）茂南石化工业园管理办公室。茂南石化工业园管理办公室作为功能区管理部门，成立安全生产工作领导小组，制定管理园区的各项规章制度，定期召开安全生产布置会，对园区安全生产形势作出研判和工作部署。结合各时期、各阶段的中心工作，认真落实区委、区政府、区应急管理局等关于安全生产工作的文件精神，定期对园区内各企业进行安全隐患排查，督促自查中问题的整改，积极配合各相关部门对园区企业安全生产联合检查工作，履行了日常安全监管职责。

（二）茂名市茂南区应急管理局。茂名胜利水泥公司是建材行业经营单位，茂名市茂南区应急管理局作为属地综合监管部门，结合工作实际，根据《国家安全监管总局关于印发<安全生产年度监督检查计划编制办法>的通知》（安监总政〔2017〕150号）要求，制定了《茂名市茂南区应急管理局2021年度安全生产监督检查计划》（茂南应急〔2021〕5号）（以下简称《计划》），《计划》中的监督检查重点领域涵盖了非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位，截至该事故发生之日前，茂名市茂南区应急管理局已对该行业的同类企业开展了相关的监督检查。

（三）茂名市茂南区科工商务局。茂名市茂南区科工商务局作为业务指导部门，在开展安全生产工作中，主要按照“管业务必须管安全”的原则，一是指导技改企业严格按照安全生产工作要

求做好项目安全生产工作，二是督促技改企业落实安全生产主体责任。如在茂名胜利水泥公司“熟料系统高效节能环保设备升级技术改造项目”备案工作中，茂名胜利水泥公司于2021年3月9日在网上技改备案系统提交备案申请，茂名市茂南区科工商务局对申请资料进行了审核，于2021年3月9日进行备案项目批复及出具备案证。在茂名市茂南区科工商务局《关于熟料系统高效节能环保设备升级技术改造项目备案的批复》（茂南科工商技改[2021]5号）中第八点明确要求企业“项目必须严格执行环境保护、安全生产、土地利用、职业卫生、规划选址、厂房建设、消防等有关法律法规及相关规定”。同时，茂名市茂南区科工商务局在2021年3月9日派出工作人员深入茂名胜利水泥公司，督促企业在开展该项技改工作中落实安全生产主体责任。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.四川华之典公司安全管理制度不健全，安全生产意识淡薄，安全生产管理工作不到位，对进场施工人员落实相关安全教育培训不到位，作业人员缺乏自我保护意识，作业前没有进行安全风险分析，边吊装边切割，违反特殊作业规程，没有做好安全防护措施，对事故发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其

进行处罚。

2.茂名胜利水泥公司落实现场安全教育培训不到位，没有进行现场安全交底，监督不到位，没有安排人员对施工现场进行安全生产工作统一协调和管理，以至施工方对作业场所和工作岗位存在的危险因素辩识不足，对事故发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其进行处罚。

3.合肥中亚环保公司作为中间环节，没有尽到协调发包商与施工方的责任，没有到施工作业现场检查督促安全工作，对事故发生负有责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订)和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其进行处罚。

（二）对事故责任人的处理建议

1.马某华，四川华之典公司法人代表，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，对事故的发生负有责任。按照《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订)和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定，建议由茂名市茂南区应急管理局依法给予行政处罚。

2.刘某圣，茂名胜利水泥公司法人代表，作为安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定

具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，召开安全生产会议，组织制定生产安全事故应急预案及应急演练。事故发生后，指示全公司立即启动应急救援预案，要求各部门全力开展救援工作，采取有效措施，组织施救，积极做好各项救护及善后工作。其履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

3.穆某莹，合肥中亚环保公司法人代表，作为安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，召开安全生产会议，组织制定生产安全事故应急预案及应急演练。事故发生后，指示项目部积极协调华之典公司做好各项救护及善后工作。其履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

4.涂某，茂名胜利水泥公司调度室主任，负责公司安全生产工作，对进场施工人员落实现场安全教育培训不到位，没有进行现场安全交底，监督不到位，没有安排人员对施工作业现场进行安全生产工作统一协调和管理，以至施工方对作业场所和工作岗位存在的危险因素辩识不足。建议由茂名市茂南区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订)第九十三条“生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者

撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”依法给予行政处罚。

5.曹某平，合肥中亚环保公司质量安环部部长，全权负责胜利水泥公司窑尾袋除尘改造总包项目的相关事务，没有尽到协调发包商与施工方的责任，没有到施工现场检查督促安全工作。建议由安徽省合肥市住房和城乡建设局依法吊销其安全资质证书。

6.刘某辉，四川华之典公司项目经理，全权负责胜利水泥公司窑尾收尘器改造项目安装施工项目的相关事务，对安全生产管理工作不到位，落实相关安全教育培训不到位，作业人员缺乏自我保护意识，作业前没有进行安全风险分析，边吊装边切割，违反特殊作业规程，没有做好安全防护措施。建议由四川省绵竹市住房和城乡建设局依法吊销其安全资质证书。

7.董某彬，四川华之典公司施工队队长，安全意识不强，未发现和制止施工人员违反特殊作业规程的行为，没有督促施工人员做好安全防护措施，没有履行好对作业现场的监护职责。建议由四川省绵竹市住房和城乡建设局依法吊销其安全资质证书。

8.牧某禄，四川华之典公司作业人员，违反操作程序，吊装、动火两种作业同时进行，没有对作业进行风险分析，没有做好安全防护措施，劳动防护用品穿戴不规范，安全意识淡薄、麻痹大意，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一)严格落实企业安全生产主体责任，汲取事故教训。事故责任单位要认真履行企业安全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产责任体系和监管体系;要在全公司范围内开展全员安全警示教育活动，对此次事故进行通报，认真总结事故发生的原因，让每一名员工都要从中汲取事故教训，提高员工的安全防范意识，杜绝各类生产事故的发生；要加强安全生产教育培训，保证从业人员熟悉有关安全生产规章制度、安全操作规程和作业场所风险，提升从业人员的安全操作技能和安全防范意识，增强员工预防事故和辨别危险源的能力；要强化作业现场安全管理，对所有危险作业前进行危险辨别，熟知相应的作业程序及措施；要加强对承包单位安全生产工作的统一协调和管理，定期进行安全检查，及时发现并督促消除生产安全事故隐患。

（二）严格安全生产责任制落实，强化业务监管和属地监管责任。各镇(街)、各部门要深刻汲取本次事故教训，举一反三，切实加强安全生产工作的领导，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实属地监管责任和业务监管责任，切实做好安全生产工作。茂名市茂南区科工商务局要加强

企业技改的引导和指导工作，积极引导企业把安全技术设备资金投入纳入生产的成本和全面的生产规划之中，改善劳动条件，提高企业安全技术装备水平和防止事故能力，保证安全生产；加强对技改的事前、事中、事后的服务和监督管理，主动作为，积极深入企业生产现场，及时发现和指导消除企业在生产中潜在的各种安全隐患，协助企业解决项目建设过程中的各种问题，以技改推动企业全面落实安全生产主体责任。茂南石化工业园管理办公室要加强安全生产宣传教育，将此次事故通报辖区企业，督促企业认真学习安全生产法律法规，严格落实安全生产主体责任，做好各项安全生产工作。

（三）开展工贸行业专项检查行动，加大监管执法力度。

各镇（街）、各部门要切实履行监管责任，汲取事故教训，落实工作措施，开展工贸行业企业专项检查行动，全面排查工贸企业安全隐患，重点打击和整治各种违规违章作业行为，对发现的事故隐患和安全生产违法行为进行处理，督促企业建立健全企业安全生产责任制和管理制度。

茂名市茂南区茂名石化胜利水泥有限公司“3·15”

高处坠落一般事故调查组（代章）

2021年9月27日