翁源县经济开发区建筑工地“12·31”人员伤亡事故调查报告

2022年12月31日，翁源县经济开发区工业园区配套基础设施建设项目在建工地，发生一起1人伤亡事故。

翁源县应急管理局接到事故报告后，向韶关市应急管理局和翁源县人民政府报告。县党政主要领导高度重视，作出指示，要求相关部门立即开展善后处置工作,尽快查明事故原因，深刻吸取教训，举一反三，加大风险排查力度，做好安全防范宣传，确保不再发生类似事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和原国家安监总局办公厅《关于印发〈生产安全事故应急处置评估暂行办法〉的通知》（安监总厅应急〔2014〕95号）的规定，2023年1月1日，翁源县人民政府批准成立了由县政府办、县应急管理局、县公安局、县总工会、县住建管理局部门人员组成的翁源县经济开发区建筑工地“12·31”人员伤亡事故调查组（以下简称调查组），并聘请2名建筑行业技术专家开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，提出了相关建议，并针对事故原因提出了事故防范措施。

一、单位及人员基本情况

（一）单位基本情况

翁源县凤伟起重搬运有限公司，法定代表人：邓X柱，统一社会信用代码：91440229MA547XXXXX，经营范围：装卸搬运服务；建筑工程机械与设备租赁；汽车租赁；道路货物运输服务；园林绿化工程服务；建筑装饰工程等。注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：2019年12月23日，住所：韶关市翁源县翁城镇XX村X栋X号。公司有吊车5台，吊运司机5名，工人5名。

（二）人员基本情况

1.死者王X鸿，男，1995年11月03日出生，身份证号码：440229199511OXXXXX，户籍地址：广东省翁源县翁城镇XX村X组X号。翁源县凤伟起重搬运有限公司员工。

2.邓X柱，男，汉族，1988年5月4日出生，身份证号码：440229198805OXXXXX，群众，初中文化，已婚，户籍所在地：广东省翁源县翁城镇XX村X组X号，联系电话：135704XXXXX。翁源县凤伟起重搬运有限公司法定代表人。

3.张X芳，男，汉族，1989年10月9日出生；身份证号码：440229198910OXXXXX；群众，初中文化；户籍所在地：广东省翁源县新江镇XX村X组X号，联系电话：135707XXXXX。翁源县凤伟起重搬运有限公司吊车司机。

4.王X，男，汉族，1991年8月28日出生，身份证号码：440229199108ZXXXXX，群众，中专文化，未婚，户籍所在地：广

东省翁源县翁城镇XX村X组X号，联系电话：138028XXXXX。翁源县凤伟起重搬运有限公司员工。

5.杨X红，男，汉族，1971年5月7日出生，身份证号码：430124197105OXXXXX，群众，初中文化，已婚，户籍所在地：广东省韶关市武江区XXXX路X栋XX房，联系电话：137946XXXXX。广东省第五建筑工程有限公司现场施工员。

二、事故发生的经过和救援处置等情况

（一）事故发生的经过及应急处置情况

死者王X鸿是翁源县凤伟起重搬运有限公司员工，2022年12月31日，由该公司老板即法人代表邓X柱派工到工地吊运钢筋。当天早上9时多，王X鸿及吊车司机张X芳开始进场开工，约11时另一员工王X也到场开工，张X芳是吊车司机，负责驾驶吊车吊移钢筋，王X鸿和王X是小工，主要负责将吊车钢索挂在钢筋上，按照现场施工员杨X红安排，先是将钢筋架上的钢筋转移到地上，然后将钢筋架往里面移了3-4米，再将地上的钢筋按规格吊回钢筋架上。

中午12时左右，由于一堆钢筋中夹着有一捆规格不同，需要分开，王X和王X鸿就将钢丝绳套在需要分开的那捆钢筋的一头，套好后王X挥手示意司机张X芳将已在一头挂好钢索的一大捆钢筋吊起，此时站在王X身后的王X鸿手拿一条几米长的钢筋一头去撬弄正在起吊的钢筋，起吊的钢筋捆一头被吊至一米高度左右（另一头并未离地），该捆钢筋的吊机钢索从起吊的这头突然滑掉了，瞬间几吨重的整捆钢筋掉落，

直接压到王X鸿手拿那条钢筋的另一头上，因杠杆原理王X鸿拿着钢筋的那一头瞬间翘起击中王X鸿右侧脖颈位置，导致王X鸿立即被击倒抽搐，连白色安全帽也被击飞。此时，王X以为王X鸿是摔倒了，就上前打算扶起王X鸿，并发现王X鸿的脖子有点肿、手微微的抖动，杨X红告诉王X说王X鸿是被钢筋打到了，不要动他，赶紧打120，这时吊车司机张X芳也走出吊车，王X就马上掏出手机拨打120，第一次拨打的时间是12时10分。凤伟起重搬运有限公司老板邓X柱接到张X芳的电话来到了现场，邓X柱到场知道已打急救电话后，就走到王X鸿身边检查并做胸部按压心肺复苏，按压几分钟后就叫王X打王X鸿家属的电话说到县第二人民医院，12时15分，王X再次拨打120电话催促，邓X柱又继续对王X鸿胸部按压，又等了几分钟120急救车未达，邓X柱、王X、张X芳等就将王X鸿抬到邓X柱的车上送去翁源县第二人民医院，12时30分左右送达医院，至下午3时许王X鸿救治无效死亡。事故发生时间很短，整个过程有现场监控视频证实，属于瞬间发生。

（二）事故的报送情况

2022年12月31日15时12分，翁源县公安局翁城派出所接王先生报称：在翁源县翁城镇卫生院，刚有一名男子(约30岁)在工地发生事故，现无生命体征。接警后，翁城派出所值班民警立即赶到医院，在场家属告知民警伤者王X鸿已死亡随后家属带领民警去到工地现场，死者家属称在该地发生事

故。经民警现场勘验和法医初步判定：死者王X鸿系属颅脑损伤合并脊髓损伤导致死亡。民警立即调取了事故现场监控及对在场人员进行了询问。

2022年12月31日17时许，县应急管理局接到县公安局报告情况：一名工人在工地作业时发生意外，现无生命体征。17时30分，县应急管理局电话报送市应急管理局，18时10分向市应急管理局报送了此事故专报。

（三）事故现场勘察情况

2023年1月3日、4日，调查组技术专家等一行人到翁源经济开发区产业园工业园区配套基础设施建设项目工地进行了现场初步勘察，并到翁城派出所等单位调阅材料，勘查情况如下：

1.事故发生处是工地钢筋堆放场，为水泥硬底地面。

2.事发时正在吊运的钢筋是堆放钢筋中的1捆，整捆有204条，属于Φ12mm钢筋，吊运时被2捆Φ14mm（141条、149条）钢筋叠压在下方，预计重量约6-7吨。

3.死者王X鸿事发时佩戴有白色安全帽，掉在地上；手持并造成反弹击倒的钢筋，长度2.3m，Φ25mm。

4.根据现场模拟和视频分析，当时直接起吊压在下方的Φ12钢筋，且起吊点位置不正确，起吊点距离端部15cm，钢丝绳绑扎不牢固，起吊时钢丝绳突然滑脱，导致起吊的整捆钢筋砸到死者手持的1条钢筋，钢筋反弹打击导致事故发生。

5.死者王X鸿送院救治时检查发现下巴位置见一处约

3*0.5cm 大小的活动性出血伤口，右侧颈部见一处约 5*2cm 大小的瘀斑。

（四）事故的善后工作

获知有工人发生意外事故后，翁源经济开发区高度重视，立即要求施工方第一时间做好抢救工作并及时通知家属。翁源经济开发区与施工单位其后立即组成善后工作组，与死者家属沟通对接，双方于 1 月 3 日达成了和解并签订了赔偿协议，家属情绪稳定，由于涉及保险等，赔付于三个月时间完成未造成社会不良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

翁源县经济开发区建筑工地“12·31”人员伤亡事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 155 万元。

四、事故的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

死者王 X 鸿安全意识淡薄，在吊机吊臂下方危险区域作业，同时，捆绑钢筋吊点不正确、绳头绳索未扎紧，滑落的整捆钢筋砸中死者手持钢筋弹起，致使其本人右侧头颈部被击中，伤重死亡。

（二）事故发生的间接原因

翁源县凤伟起重搬运有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未健全安全管理制度，对员工未进行必要的安全生产教育和培训，现场吊运钢筋未进行技术交底、吊点位置不正确、未采用对讲机或其他信号指挥，分别违反了《建筑施工

起重吊装安全技术规范》JGJ276-2012第3章第1、15、30条规定，绳头绳索未扎紧就起吊，违反了《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ276-2012第4章第2项第9条规定，诱发生产安全事故。

（三）事故性质

经调查组调查认定，翁源县经济开发区建筑工地“12·31”伤亡事故属于物体打击一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人的认定及处理建议

经调查组调查事故原因调查和事故责任认定，建议对事故责任单位和相关责任人依法依规作出处理。

（一）对事故责任单位的认定和处理建议

翁源县凤伟起重搬运有限公司是事故发生的责任单位，企业安全生产主体责任落实不到位，未健全安全管理制度，未对工人开展相应的安全教育培训，未按照起重吊装作业的安全技术措施和方案组织作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、二十八条的规定，对事故负有责任。建议翁源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项的规定，对翁源县凤伟起重搬运有限公司作出相应的行政处罚。

（二）对相关责任人的认定和处理建议

1.死者王X鸿安全意识淡薄，在吊机吊臂下方危险区域作业，滑落的整捆钢筋砸中死者手持钢筋弹起，致使其本人右侧头颈部被击中，伤重死亡，负有责任。鉴于其在事故中死

亡，建议不予追究其责任。

2.邓X柱，作为翁源县凤伟起重搬运有限公司负责人、法定代表人，安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度缺失，未对工人开展相应的安全教育培训，未按起重吊装作业的安全技术措施和方案组织作业，负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)(三)项的规定，建议翁源县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项的规定，对邓X柱作出相应的行政处罚。

（三） 对职责部门的处理建议

翁源经济开发区。经事故调查组调查，翁源经济开发区有年度安全生产执法计划，开展了辖区安全生产宣传教育和隐患排查检查，有安全生产现场检查记录表等，但在辖区发生事故，未督促施工单位做好安全管理，对事故的发生负有一定责任，建议责成翁源经济开发区管委会向翁源县人民政府（县安委会）作出书面深刻检查。

六、事故防范和整改措施

此次事故充分暴露出企业安全生产管理、安全培训教育等方面仍存在着漏洞和薄弱环节，为深刻总结并吸取事故教训，针对性地制定和落实防范措施，杜绝类似事故发生，提出以下建议:

（一）严格落实安全生产主体责任。翁源县凤伟起重搬运有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主

体责任，建立健全企业安全生产管理和教育培训制度，做好开工前安全技术交底，切实加强对作业过程的安全管理，教育工人树立安全意识等。

（二）推进企业安全生产标准化建设。企业经营者或安全负责人，以及项目负责人、监督人等要提高安全生产意识，亲自督促、检查安全生产工作，加大安全投入，增加工地安全警示标志、操作规程等，切实抓好风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，将事故消灭在萌芽状态。

（三）开展事故警示教育和隐患排查整治。翁源经济开发区应组织辖区相关企业负责人召开事故警示教育工作会议，认真吸取事故教训，增强企业负责人安全意识，加强隐患排查、落实企业主体责任等。全县各镇和县安委会成员单位要针对事故举一反三，加强安全监管，督促辖区和行业企业落实安全主体责任，加强安全防范，促进辖区的安全生产形势稳定。

翁源县经济开发区建筑工地“12·31”

伤亡事故调查组

2023年4月27日

（附事故现场图片）



事故发生地工地钢筋堆放场



击倒死者王X鸿的钢筋



死者王X鸿当时佩戴的安全帽



事发时吊运的钢筋



击倒死者王X鸿的钢筋



事发时的视频截图，戴白色安全帽手持钢筋者为死者王X鸿