# 化州市产业转移工业园“8·26”一般起重伤害事故调查报告

2022年8月26日17时许，在化州市产业转移工业园中通快递集团粤西(化州)总部及智慧产业链项目2#快运车间钢结构施工现场，发生一起起重伤害事故，造成一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，化州市人民政府批准成立了由化州市应急管理局牵头，市住建局、市公安局、市城管执法局、市总工会、市人社局、市司法局、杨梅镇政府等有关部门组成的化州市产业转移工业园“8·26”一般起重伤害事故调查组(以下简称事故调查组)，开展相关的事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质及责任，提出了对事故单位及相关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查认定，**化州市产业转移工业园“8·26”起重伤害事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。**

## 一、基本情况

**（一）事故工程项目概况**

事故工程为中通快递集团粤西(化州)总部及智慧产业链项目，2022年6月17日，茂名市中吉供应链管理有限公司取得了中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目的《建筑工程施工许可证》,编号:化〔工〕施〔2022〕17号,发证机关:化州市产业转移工业园管委会，地址位于广东省粤西空港（茂名）经济区启动地块G03-04-01地块,总建筑面积为95036.73平方米。主要建设智能快递中心、智能快运中心、航空物流中心、智能仓储中心、电商(含跨境)中心、电商直播中心，以及地面停车场、地下停车场等配套设施。项目于2022年6月18日取得《工程开工令》动工建设，预计2023年3月份交付使用，总投入3亿元。

**（二）有关单位概况**

1.建设单位:茂名市中吉供应链管理有限公司(以下简称“中吉公司”),成立时间:2021年11月15日,法定代表人:周涛,注册资本:贰仟万美元,类型:有限责任公司(港澳台法人独资),地址:化州市杨梅镇化州产业转移工业园创业孵化服务中心办公楼313房,经营范围:一般项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;计算机系统服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;企业管理;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）。

2.施工总承包单位:浙江宏兴建设有限公司(以下简称“宏兴公司”),成立时间:1992年7月27日,法定代表人:余*军,注册资本:壹亿贰仟万元整,统一社会信用代码:9133012214359l7***(1/4),公司地址:桐庐县横村镇。安全生产许可证号:(浙)JZ安许证字[2005]010***,许可范围:建筑施工,建筑业企业资质证书:证书编号:D233015***,资质类别及等级:建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包贰级;防水防腐保温工程专业承包贰级;电子与智能化工程专业承包贰级;建筑幕墙工程专业承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;钢结构工程专业承包贰级;建筑工程施工总承包壹级。

3.钢结构专业分包单位:杭州恒立实业有限公司(以下简称“恒立公司”),成立时间:2020年4月8日,法定代表人:徐*,注册资本为贰亿元整,统一社会信用代码:91330122MA2H3DT***(1/1),类型:有限责任公司(自然人投资或控股),公司地址:浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路733号。安全生产许可证号:(浙)JZ安许证字[2021]0191***,许可范围:建筑施工,建筑业企业资质证书:证书编号:D233321***,资质类别及等级:钢结构工程专业承包贰级。

4.监理单位:广东天正建设监理有限公司(以下简称“天正监理公司”),成立时间:1994年6月30日,法定代表人:梁*琪,注册资本:302万元人民币,统一社会信用代码:

914408001943524***，公司地址：湛江市开发区乐山路23号恒兴大厦24层2420办公室。建筑业企业资质证书资质类别及等级：建设工程监理、工程造价咨询甲级、工程招标代理甲级，工程咨询丙级、房屋建筑工程及市政公用工程施工总承包三级。

5.劳务分包单位：海南省盛千硕建筑集团有限公司昆明第五分公司（以下简称“盛千硕昆明公司”），统一社会信用代码：91530102MA7JJKM***，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资），负责人：周*朝，成立日期：2022年03月18日，主要经营场所：云南省昆明市五华区青年路389号志远大厦24楼A3。盛千硕昆明公司隶属于海南省盛千硕建筑集团有限公司，使用海南省盛千硕建筑集团有限公司的资质和安全生产许可证从事经营活动，是独立核算单位。海南省盛千硕建筑集团有限公司资质：建筑业企业资质证书编号：D346030***，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：至2025年05月21日，发证机关：海南省住房和城乡建设厅；许可：安全生产许可证编号：（琼）JZ安许证字〔2020〕S0425***，许可范围：建筑施工，有效期：2020年06月17日至2023年06月17日，发证机关：海南省住房和城乡建设厅。

6.设备租赁单位：化州亿峰机械租赁有限公司（以下简称“亿峰公司”），成立时间：2020年9月17日，法定代表人：王*胜，注册资本：100万元人民币，统一社会信用代码：

91440982MA55ALA***，公司地址：化州市鉴江区旺山村委会樟九村（王土胜室）。

**（三）项目合同关系**

1、2022年4月，建设单位中吉公司与宏兴公司签订《工程合作协议书》，约定由宏兴公司总承包中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目，工程建设面积59034.09平方米，合同总价款为30000万元。

2、2022年4月，建设单位中吉公司与天正监理公司签订《建设工程监理合同》，工程名称：中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目，工程地点：化州市杨梅镇空港物流园，工程规模：59034.09平方米，监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务，监理内容：土建、水电、暖通、消防、装饰、室外、钢构、人防等工程，工程建设监理服务期限：从签订委托监理合同之日始至工程质量保修期结束止；其中施工阶段监理服务期从开工之日始至工程竣工验收合格之日止。

3、2022年5月19日，宏兴公司与恒立公司签订《中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目钢结构工程总分包施工合同》，工程总价款为19397431元，约定由恒立公司负责中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目钢结构工程。2022年5月20日，恒立公司成立中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目钢结构工程项目部，任命范*海为项目现场负责人，负责

中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目钢结构工程专业分包工程。

**4、2022年7月初,恒立公司与劳务施工单位盛千硕昆明公司签订《钢结构安装施工协议》,工程名称：中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目2#快运车间；工程地点:广东省化州市杨梅镇，工程范围:2#车间的全部内容按图施工；工程安装费用：123.2630万元。并负责工人组织、安全教育培训、安全技术交底、劳动防护用品发放、隐患排查治理，负责钢结构工程施工现场安全管理，负责吊装机械、安装工具及辅助材料，工期约90天。盛千硕昆明公司任命丁*军为中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目2#快运车间钢结构安装工程项目负责人，郑*辉为劳务班组负责人。**

5、2022年7月初，盛千硕昆明公司通过郑*辉个人联系到亿峰公司，与亿峰公司签订《吊机租赁合同》，租赁了亿峰公司一台25t汽车起重机，配备一名吊车司机，约定每月租金23000元。另外，亿峰公司还有一台50t汽车起重机在施工现场作业，是按天计算租金的，没有签订租赁合同。

**（四）涉事设施设备及人员安排**

1、涉事吊车名称为汽车起重机，起重机机动车所有人为王土胜，登记机关为广东省茂名市公安局交通警察支队，车牌号为粤K51718，该吊车品牌及型号为三一牌SYM5345JQZ(STC250T)，发

动机型号为WP9H310E50，最大额定起重量/工作幅度为25t/3m，外形尺寸(长×宽×高)为13000mm×2550mm×3590mm，车辆识别代号为LFCNLE5P7K2008542，出厂编号为TC2025BK3658，生产日期为2019年05月，制造单位为：三一汽车制造有限公司。

2、涉事汽车起重机司机为吴*，男，汉族，1984年12月11日出生，户籍地为广东省化州市林尘镇山心礼村101号。吴*机动车驾驶证证号为440982198412112730，初次领证日期为2011年10月11日，准驾车型为B2，有效期限为2017年10月11日至2027年10月11日。吴兴建设机械施工作业操作证编号为440982198412112730，操作项目为Q2(限流动式起重机)，使用期限为2020年8月至2024年7月。

3、涉事吊车司索工郑*辉，男，汉族，1991年12月11日出生，户籍地为云南省曲靖市会泽大井镇云坪村委会大坪子小组。郑*辉建设工程机械岗位操作证编号为jx02023103995，技能等级为高级，岗位名称为起重信号司索工，有效期2022年5月25日至2028年5月24日。

4、涉事人员安排及工作流程

涉事部位工作安排：项目劳务班组带班兼起重信号司索工：郑满辉；小工：说日加加(死者)、吉**尔、林*威、郑*刚；起重吊装作业操作员：吴*。对吊装横梁是5人一组，说**加和吉**尔负责

横梁一端的固定工作，林*威和郑*刚负责另外一端固定工作，郑*辉是起重信号司索工。

工作流程：吊车将横梁吊到指定的部位后，作业工人利用登高车上去固定横梁。

**（五）涉事单位安全管理情况**

**1、**盛千硕昆明公司作为中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目 2#快运车间钢结构工程的劳务分包公司，安全生产主体责任落实不到位。（1）未建立健全安全生产责任制，没有按要求配备专职的安全生产管理人员[1]；（2）没有建立安全生产隐患排查治理制度；（3）对亿峰公司委派的吊车操作人员未纳入本单位统一管理，未对其进行安全培训教育和安全技术交底；（4）未对进场作业人员特种作业资格进行核实，说**加等高处作业人员部分未取得相应资格；（5）未安排专门人员对起重吊装作业进行现场监督；（6）督促工人执行安全操作规程不到位，未及时消除吊装作业存在的事故隐患。

[1]《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（二）劳务分包单位施工人员在 50 人以下的，应当配备 1 名专职安全生产管理人员；50 人-200 人的，应当配备 2 名专职安全生产管理人员；200 人及以上的，应当配备 3 名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的 5‰。

2、恒立公司作为钢结构专业分包单位，该公司建立了安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程及事故应急救援预案，按计划定期开展安全生产教育培训和应急救援演练，安全生产投入基本得到保障。恒立公司的主要负责人和安全生产管理人员定期对施工作业现场进行安全检查，检查发现的安全问题做好记录，并落实整改。但该公司未按《中华人民共和国建筑法》《危险性较大的分部分项工程管理规定》的相关规定制定和落实快运车间钢结构网架吊装工程专项施工方案[2]，施工中，未安排专业人员和安全员进行安全巡视[3]，对于监理单位下达的钢结构吊装作业《工程暂停令》没有及时督促施工方停工整改。虽然与劳务施工单位盛千硕昆明公司签订《钢结构安装施工协议》中，约定了各自的安全生产管理职责，但未尽到统一协调、管理职责。该公司法定代表人徐*作为企业安全生产主要负责人，基本履行其对安全生产工作的检查、督促职责。

3、天正监理公司作为该项目的监理单位，该公司成立了化州市产业转移工业园中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链

[2]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条　施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。

[3]《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条　施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

项目监理管理机构，建立了安全监理责任制度，明确了监理人员的工作职责，监理人员具有相关执业资格；该公司制订了中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目安全监理规划和安全监理实施细则，并针对危险性较大的起重吊装工程制定了专项的监理实施细则。但对危险性较大的分部分项目工程实施专项巡视检查时，对施工方未经审查通过快运车间钢结构网架吊装工程专项施工方案的情况下默许开工。8月26日上午，现场监理员李*明发现快运车间违规吊装作业，专职安全管理人员和现场负责人未到位的情形，立即要求施工方停止吊装作业，并将该情况上报项目总监蔡*文。项目总监蔡*文根据施工单位的实际情况，对施工单位下达了钢结构吊装作业《工程暂停令》。但是，对施工单位没有按照《工程暂停令》的要求停止施工，没有及时报告行业主管部门。**该公司法定代表人梁*琪作为企业安全生产主要负责人，基本履行安全生产管理职责。**

**（六）政府部门管理情况**

**化州市产业转移工业园管委会安全监管履职情况：**

**化州市产业转移工业园管委会承接了化州市住房和建设局下放的建设工程施工**许可事项，2022年1月至8月，化州市产业转移工业园管委会召开多次工业园企业工作安全生产工作推进会议，中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目自开工建设以来，**化州市产业转移工业园管委会按照法律法规及《建设**

**工程施工质量安全监督工作计划书》的要求，对项目进行了监管。截至事故发生当日，共下发监督检查意见书9份，责令整改通知书6份，整改各类隐患23处。化州市产业转移工业园管委会基本履行了安全生产管理职责。**

## 二、事故发生经过、应急处置情况

### （一）事故发生经过

2022年8月26日14时30分许，劳务班组带班郑*辉带领10名作业工人进入**2#快运车间**项目工地进行吊装作业。在施工现场有吊车三台，登高车2台，分三组进行吊装作业。其中负责吊装横梁的小组，郑*辉负责绑吊绳、指挥工作，司机吴*操作涉事吊车(25t)进行吊装作业。16时30分许，开始对第二条横梁进行吊装，郑*辉做吊装前的固定工作，并进行了试吊，没有发现异常。17时30分许，郑*辉指挥起吊横梁，在横梁还差半米到达指定的位置时，吊车车头翘起发生倾翻，在立柱上的说**加被吊臂砸中，说**加身上的安全绳刚好挂在吊臂螺丝上，说**加悬挂在半空。

### （二）事故应急救援情况

事故发生后，郑*辉立即组织救人，并拨打了120急救电话。17时40分许，120救护车到达现场，将说**加送往化州市人民医院抢救，19时许，说**加经抢救无效死亡。18时30分许，天正监理公司向工业园管委会报告事故情况;工业园管委会接报事故后，立即向市委、市政府值班室报告事故信息情况。市政府接到事故

报告后，市委书记邓泽友，市委副书记、市长邓向明立即指示应急、公安、住建、杨梅镇政府和工业园管委会等部门赶赴事故现场开展应急处置工作。本起事故应急救援及时，相关政府部门在事故处置过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

**（三）事故善后处理情况**

事故发生后，属地政府组织有关单位与死者家属进行协商调解，2022年9月3日，双方达成赔偿协议，死者遗体已火化，善后工作结束。

**（四）事故造成人员伤亡及直接经济损失情况**

**1、事故造成的人员伤亡情况**

**事故造成1人死亡。死者：说**加，男，彝族，1978年6月3日出生，户籍地为四川省美姑县树窝乡陈家村2组。工种：钢结构安装工。经化州市公安局技术中队对说**加尸表进行检验，死者身上多次骨折、挫伤，右腋部至右肩胛有一巨大创口，鉴定意见为说**加符合创伤失血性休克死亡。**

2、事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币**195万元。**

## 三、现场勘验情况和技术分析

**（一）现场勘验**

经查，事发时，吊车正在对二层横梁进行吊装，当吊装的横梁还差约半米就到位时，涉事吊车失稳车头翘起向前倾翻，吊臂砸中侧梁与立柱连接处，侧梁和立柱被压弯。事发地点位于2#快运车间二层KF-5段横梁，所吊装的工字型横梁，规格为：长14.5米，重量为4460公斤。

经现场勘查，2#快运车间地面未进行硬底化，由于事故前，连日雨水天气影响，周边的地面变得泥泞松软。涉事吊车停靠在2#快运车间外侧，与车间呈垂直方向，车尾朝向车间，与涉事的横梁安装部位几乎在同一个面上。吊车停放在15mm钢板上，吊车左右前支腿压在方形枕木上，左后支腿压在方形枕木加15mm钢板上，右后支腿压在方形枕木加圆钢板上，吊车周边摆放有大量的钢构件，影响吊车正常通行，施工现场未见任何安全警示标志。

经调查，在吊装时，吊臂伸臂长度约28米，工作幅度（工作半径）约18米，对照该汽车起重机起重性能表，起重的重量介于3900～4900公斤之间，接近满负荷吊装状态。

**（二）吊车倾翻原因**

经调查，吊车在试吊后，起吊横梁时，吊车没有做变幅和伸臂的动作，横梁处于匀速上升阶段，横梁吊绳没有出现移位造成横梁失平衡的情形，横梁上升到的位置接近立柱的连接板。造成吊车倾翻主要原因是吊车处于满负荷吊装横梁，上升途中横梁碰到

立柱的连接板，造成横梁上升受阻，吊车继续做上升动作，吊车受吊绳反向牵引作用，吊车车头翘起发生倾翻。

**（三）事故现场气象情况**

**事故发生当天，化州市杨梅镇上午小雨，下午转多云，东南风2-4级，全天气温25℃~31℃，全天降雨量：15.5mm。**

## 四、事故原因

### （一）直接原因

1、吴*操作吊车在吊装横梁时，横梁碰到立柱的连接板上升受阻，吊车受吊绳反向牵引作用，吊车发生倾翻，造成事故发生。

**2、死者说*加**在横梁吊装作业时，违规进入起重臂下及其旋转范围内[4]，被侧翻吊车的吊臂砸中身亡。

### （二）间接原因

1、盛千硕昆明公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度不健全，对作业现场人员教育培训不到位，对施工现场监督管理不到位，未安排专门人员进行现场安全管理，未能及时发现和制止作业人员违反作业规程的行为。

**2、天正监理公司作为监理单位，对钢结构起重吊装施工作业未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理；现场监理工作过程中，发现施工区域存在安全隐患，下达停工指令后，未及时**

[4]《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第3.0.18条规定：严禁在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件。严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。

**做好闭环管理，未将相关情况上报主管部门，未认真落实监理职责。**

3、**恒立公司**安全生产管理工作不到位，**作为钢结构专业分包单位，**对劳务分包公司施工作业过程中的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现和制止作业人员的违规行为。

## 五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

### （一）事故责任单位

**1、盛千硕昆明公司未履行安全生产管理职责，教育和督促工人执行安全操作规程不到位，导致作业人员安全意识淡薄；未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未落实事故隐患排查治理工作，对作业人员无证上岗、违章作业制止或纠正不力，未及时消除吊装作业存在的事故隐患，对本起事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。**

2、天正监理公司未按法律法规规定实施监理，对危大工程施工实施专项巡视检查时，在总监未签审快运车间钢结构网架吊装工程安全专项施工方案的情况下默许开工；对钢结构吊装作业下达《工程暂停令》后，施工单位没有停止施工，未及时向主管部门报告，对本起事故发生负有监理责任，**依据《中华人民共和国安**

**全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。**

3、恒立公司对盛千硕昆明公司未尽到安全生产工作统一协调、管理职责，对本起事故发生负有责任，**依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。**

**（二）事故责任人员**

**1、周*朝，盛千硕昆明公司主要负责人，履行主要负责人职责不到位，未建立健全本单位全员安全生产责任制；未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并有效实施本单位安全教育和培训计划；对本单位的安全生产工作督促、检查不力，未及时消除吊装作业存在的事故隐患，对本次事故负有**管理**责任。依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。**

2、丁*军，中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目钢结构工程安装项目负责人，未督促、检查吊装作业安全生产工作，**对作业人员无证上岗、违章作业制止或纠正不力，未及时消除吊装作业存在的事故隐患**，对本起事故发生负有管理责任，**依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。**

3、郑*辉，中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目钢

结构工程安装项目劳务班组负责人，兼起重吊装指挥人员，安排没有高处作业资格人员从事高处作业，对作业工人违反操作规程行为未及时制止；在指挥吊装横梁时，未及时发现横梁上升受阻的事故隐患，对事故发生负有责任，**依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚**。

4、恒立公司项目负责人范*海，对盛千硕昆明公司未尽安全生产工作统一协调、管理职责，**依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由市应急管理局给予行政处罚。**

**5、天正监理公司蔡*文，作为中通快递集团粤西（化州）总部及智慧产业链项目总监，未按照规定审查危大工程专项施工方案，**在未签审快运车间钢结构网架吊装工程安全专项施工方案的情况下默许开工；对钢结构吊装作业下达《工程暂停令》后，施工单位没有停止施工，未及时向主管部门报告，履行总监职责不力，**依据《建设工程安全生产管理条例》**的有关规定，**建议由市住房和城乡建设局对其依法处理。**

6、**工人说**加在横梁吊装时，违规进入起重臂下及其旋转范围内，造成事故发生，应对本起事故发生负直接责任，鉴于其已经死亡，建议免予追究其责任。**

## 七、事故防范措施和整改建议

**（一）事故项目各参建单位要深刻反思、立即整顿，全面排查**

**安全管理中存在的薄弱环节，认真组织事故分析，抓好安全管理深层次问题排查整改，加强作业风险防范，采取强有力措施杜绝安全事故发生，做到以下要求：**

**1、各施工作业单位要切实履行安全生产主体责任，对照安全生产法律法规责任清单认真履责；各级管理人员和各类**作业人员要对照本岗位工作职责和安全责任，完善安全责任清单，切实照单履责；健全作业风险管控机制，认真执行作业票管理制度要求，严格风险管控工作监督，审核把关风险管控措施，深入排查各类事故隐患，强化高风险作业安全管理。

2、各施工作业单位应加强现场安全管理。细化现场作业管控和风险辨识，严格落实施工方案审核工作，强化到岗到位执行，切实维护作业现场安全生产秩序。

3、宏兴公司要加强对项目的安全管理，督促相关单位认真落实安全技术交底和安全操作规程，结合施工实际情况完善各项安全施工措施。

（二）化州市产业转移工业园管委会要以此为戒，加强安全监管。一是继续加大安全生产宣传教育力度，强化安全生产知识培训；二是加大执法检查巡查力度，组织开展行业领域安全生产专项检查行动，特别是对于高处坠落、机械伤害、物体打击、触电等重点部位和环节，及时消除事故隐患。

化州市产业转移工业园“8·26”一般
起重伤害事故调查组

(化州市人民政府于2023年3月26日对该事故报告正式进行批复。)