政府信息公开

请输入搜索词

政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
通知公告
政府信息公开基本目录
领导信息
组织机构
政府工作报告
政府会议
规划信息
统计信息
行政执法和行政强制
建议提案办理结果公开
财政信息公开专栏
财政资金直达基层

索引号	775503535F/202400372	文　号	无
来　源	应急管理局	公开日期	2024-11-04

香格里拉市广东长实通信科技有限公司尼西乡“4.08”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-11-04 15:21　浏览次数：6341　字体：[大 中 小]　打印

香格里拉市广东长实通信科技有限公司尼西乡“4.08”一般高处坠落事故调查报告

2024年4月8日，在香格里拉市尼西乡尼西岔路口发生一起事故，事故造成1人死亡。事故发生后，香里拉市委、市政府高度重视，市委、市政府领导立即作出重要指示批示，要求妥善做好遇难者善后和家属安工作，并查明事故原因，依法追究事故责任，全面排查各方面的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关律、法规，香格里拉市人民政府于2024年4月29日成立了由市应急局、市总工会、市人社局、市工信局组的事故调查组，并邀请了市纪委监委、市人民检察院派员参加，对该起事故进行调查。事故调查组按照“四放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查和多方取证，查清了事故发生经过、缘由和性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位情况

中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司（以下简称“铁塔公司”）：中国铁塔股份有限公司（简称“中国塔”）是在落实网络强国战略、深化国企改革、促进电信基础设施资源共享的背景下，由国务院推动成立的有大型通信基础设施服务企业。公司主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁地铁公网覆盖、大型室内分布统的建设、维护和运营；同时依托独特资源面向社会提供信息化应用和智能换电、备电、充电等能源应用

政府采购
重大建设项目信息公开 +
价格和行政事业收费信息公开 +
减税降费信息公开 +
证明事项清单
行政许可及其它管理事项 +
基层政务公开标准规范化目录 +
政府网站与政务新媒体管理
人事信息
政府热线目录
公务员招录
事业单位人员管理 +
工作动态
重大行政决策
重点领域信息公开 +
重点民生领域信息 −
住房保障信息公开
市场监管信息公开
医疗卫生信息公开
稳岗就业信息
疫情防控信息
乡村振兴
安全生产信息公开
生态环境
教育体育信息公开
公共文化服务
旅游市场秩序和服务质量信息公开
民政信息公开
突发事件应急处置信息
涉农补贴信息
政府信息公开年报 +
政策文件 +
依申请公开

务，是我国移动通信基础设施建设的“国家队”和5G新基建的“主力军”。于2014年7月18日挂牌成立。成立国铁塔的主要目的是深化资源共享，降低重复建设，实现通信网络经济高效部署。协同各家电信企业深化共共用，经济高效支撑4G、5G高速移动宽带网络布局，有力支撑“网络强国”、“数字中国”建设。 2018年8月日，公司在香港交易所主板成功上市（股份代码：0788.HK），融资75亿美元，为历年来最大的非金融中国企香港IPO。迪庆州公司现设5个部门、2个中心、3个区域，全州共有1969座铁塔、1480个机房、557条高线路。29个乡镇设置14个代维驻点， 34辆维护用车、1207台发电油机。

广东长实通信科技有限公司（以下简称“广东长实”）：于2002年4月成立，注册资金一亿元人民币，上市公司中嘉博创信息技术股份有限公司（股票代码：000889）的全资子公司。于2019年3月中标移动综维护，2022年1月中标铁塔基站综合维护进入迪庆经营至今。**公司资质**：通信工程施工总承包壹级、钢结构程专业承包叁级、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、电力工程施工总承包级、建筑机电安装工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级、通信网络代维综合代维专业甲级、通信网代维基站专业甲级、通信网络代维线路专业甲级、通信网络代维铁塔专业甲级、计算机系统集成叁级、承（修、试）电力设施许可肆级等资质，为通信运营商提供通信网络工程、建设、维护及优化等综合技术服务为中国铁塔提供基站配套与铁塔的建设、维护等综合技术服务；为政府及各行业客户提供信息系统软件定制发、系统解决方案等综合信息技术服务。

二、事故项目情况

2023年11月23日，香格里拉市公安局（甲方）与中国铁塔股份有限公司迪庆州（乙方）分公司签署《香格里拉市公安局平安城市视频监控系统建设项目运维技术服务合同》。本合同服务内容为香格里拉市公局平安城市一期、二期（包含10个乡镇402个监控探头）和松赞林寺共计1863路视频监控的前端设备、机后端设备、供电线路等提供故障排查、处理及日常维护服务，该业务属于专业运维服务，摄像头、杆路、输、电力等设备均为甲方资产，乙方仅提供维护服务。

2023年11月23日该服务合同签订后，迪庆分公司根据《中国铁塔股份有限公司云南省分公司2023年联业务代维项目采购合同》（CTC-YNYN-2023-000184）委托广东长实通信科技有限公司（事故单位）承该维护服务。

三、事故经过

2024年4月8日10时左右，广东长实公司，通过客户网管查询摄像头状态后发现香格里拉市公安局平城市项目位于香格里拉市尼西乡老国道214线与G215线岔路口的事故监控点的摄像头处于离线状态。根据维协议，广东长实安排广XX（广东长实现场施工人员、死者）、罗XX（广东长实现场施工人员、组长）、蜂（广东长实现场施工人员）、阿X（广东长实现场施工人员）、窦XX（广东长实现场施工人员）一行五人的维小组赶赴摄像头所在地址处理离线故障。11时左右作业相关人员到达摄像头位置。到达离线摄像头所在位后，在现场排查近20分钟左右，发现监控设备没电，罗XX便安排广XX从距离摄像头所在位置约50米左右的泥电杆进行搭线，该电杆高约12米，对地高度约9米。广XX根据安全交底规范要求佩戴安全帽、安全绳、双套上脚扣后，攀登到水泥电杆上进行搭线施工，期间阿X在进行电池故障排查，罗XX负责清理电源线，蜂在广XX开展作业的电杆下等待，驾驶员在车上。11时40分左右，蜂XX、阿X突然听到一阵刺耳的声音，XX、阿X往上看，发现广XX从电杆上掉了下来，蜂XX、阿X均跑过去想接住掉落的广XX，但未接到，广XX掉落在地上。

四、事故应急处置情况

（一）事故救援及报告情况

事故发生后，阿X立即对广XX进行了心肺复苏和人工呼吸，同时蜂XX立即拨打120急救电话及110报警话，阿X经过救援感觉广XX心跳停止了，便于11时50分左右向维护工作负责人叶X进行了汇报。12：30分左广东长实迪庆分公司负责人鲁X及维护负责人叶X到达现场。同时救护车也于12：30分左右到达现场，经医人员现场救护确认后，已无生命体征，于12点40左右宣布死亡。尼西派出所民警于12：35左右到达现场了情况。13：00左右广东长实迪庆负责人向迪庆铁塔相关领导上报此次事故，铁塔公司按相关要求进行了报。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，广东长实公司负责人和迪庆铁塔分公司相关负责人立即赶往事故现场，于2024年4月8日16：30左右到达事故现场，第一时间成立事故调查和应急处理工作组，工作组对死者家属进行安抚，派出依照程序对事故现场做封锁。2024年4月8日，香格里拉市尼西乡卫生院出具死亡证明，死亡原因为“高处落”。

2024年4月8日晚，经多次与家属协商后，达成一致意见，签订了赔偿协议，并将补赔资金及时进行兑付。4月9日，经家属同意对死者遗体进行了火化，死者家属于当天返回原籍地。至此，善后工作处置成。

（三）应急处置评估

事故发生后，各级党委、政府及相关单位高度重视事故处置工作，迅速启动应急机制。按照省、州、有关领导作出的批示指示要求，积极开展事故调查和善后处置等工作，在整个事故处置过程中，由于组织力，没有发生次生伤亡情况，同时，相关部门积极组织企业与遇难者家属协商赔偿事宜并签订赔偿协议，目赔偿到位，遇难者家属情绪稳定，对善后处置工作未提出异议。

五、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成死亡的人员情况

广XX、男、傈僳族、身份证号码：5334232001XXXXXXXX，住址：云南省迪庆州维西县XX乡XX村会XX组XX号。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86），本次事故直接经济损失约为101万元。

六、事故原因及事故性质

（一）事故直接原因

1.根据公安部门现场勘验结果，广XX佩戴的白色线手套右手拇指处缺失，右手拇指、食指中部见灼伤迹。认定广XX在进行搭线作业时，因右手佩戴的白色线手套破损，造成广XX被电流击中，自高处坠落死亡。

2.广XX违反高空作业安全操作规程相关规定。未按要求佩戴劳动防护用品，在高空作业过程中未将全绳进行固定。

（二）事故间接原因

1.广东长实通讯科技有限公司迪庆项目部履行企业安全生产主体责任不到位，规章制度落实不到位。

2.对从业人员“三级安全教育培训”不到位，安全教育不到位，导致一线施工作业人员安全防护意识足，未能及时制止违反操作规程作业；

3.安全管理不到位，隐患排查不力，未能及时发现和制止现场作业人员违规操作行为。

4.生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

5.高空作业人员未取得特种作业操作证上岗作业。

（三）事故性质

鉴于上述原因，根据国家有关法律法规规定，事故调查组认定，香格里拉市广东长实通信科技有限公尼西乡“4.08”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任的责任人员

广XX鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司履行企业安全生产主体责任不到位，对劳务作业单位安全生产督管理职责落实不到位；对从业人员“三级安全教育培训”不到位，导致一线施工作业人员安全防护意识足，违反操作规程作业；未及时消除生产安全事故隐患，施工安全生产监管不到位。以上行为违反了《中华民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款，第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条的关规定，对事故的发生负有管理责任。建议由香格里拉市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第百一十四条第一款第（一）项规定，对中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司作出行政处罚。

2.广东长实通讯科技有限公司迪庆项目部对施工作业现场安全管理不到位，对员工安全教育培训不位，致使作业人员安全风险认识不足，应急处置能力不足，现场施工人员未持有特种作业操作证。以上行为

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款，第三十条第一款、第四十一条第二款、第四十[illegible]事故的发生负有直接管理责任。建议香格里拉市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第[illegible]通讯科技有限公司迪庆项目部作出行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

鲁X（身份证号：53232419860XXXXXXX），广东长实通讯科技有限公司迪庆项目部负责人履行主要负责人[illegible]检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生[illegible]发生负有领导责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定建议由香格里拉市应急管理局对其[illegible]

八、事故教训和事故整改及防范措施

该起事故的发生，充分暴露了企业安全生产主体责任落实不到位、施工现场安全检查不到位、安全教育培训[illegible]教训，举一反三，进一步加强安全生产管理，调查组提出以下防范和整改措施。

（一）广东长实通讯科技有限公司迪庆项目部要深刻吸取事故教训，总结经验，举一反三，进一步完善安全[illegible]强施工现场安全监督检查，确保施工全过程的安全管理，防止类似事故的发生。

（二）中国铁塔股份有限公司迪庆州分公司要进一步加强和完善施工过程中与分包单位的安全生产统一协调[illegible]大排查，落实整改措施，认真消除安全隐患，防止事故再次发生。

（三）各项目负责人和安全员要切实履行《中华人民共和国安全生产法》安全职责，建立健全安全生产责任[illegible]规程，做好安全培训、技术交底和现场管理，制定安全生产事故应急预案，保证安全生产投入的有效实施，认真消[illegible]为，防止类似事故的发生。