港口企沙湖南楚瀚市政工程有限公司
“6·28”一般物体打击死亡事故调查报告

港口企沙湖南楚瀚市政工程有限公司

“6·28”一般物体打击死亡事故调查组

2025年8月28日

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生有关单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....1
2.相关单位情况.....3
3.混凝土泵车情况.....3
4.相关人员情况.....3
（二）事故发生经过.....4
（三）事故现场情况.....5
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
四、有关责任单位存在的主要问题.....8
（一）广州打捞局.....8
（二）楚瀚公司.....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）有关责任人员.....9
（二）有关责任单位.....10
六、事故整改和防范建议.....10

2025年6月28日12时20分许，在防城港市港口区企沙镇广州打捞局预制场施工现场发生一起混凝土泵车送料臂打击致1人死亡事故，造成直接经济损失约130万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区应急、公安、企沙镇政府等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，区工信、住建、应急、公安、卫健、人社、工会、企沙镇政府等部门为成员的港口企沙湖南楚瀚市政工程有限公司“6·28”一般物体打击死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员受伤情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，港口企沙湖南楚瀚市政工程有限公司“6·28”一般物体打击死亡事故是一起**因建设单位、施工单位未落实生产安全事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除事故隐患而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生有关单位及相关人员概况

1. 事故发生单位情况

湖南楚瀚市政工程有限公司（以下简称“楚瀚公司”），成立于2021年8月21日，统一社会信用代码为91431100051678241Y，住所为长沙市雨花区环保中路188号四期10栋305房，法定代表

人黄帅，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：市政设施管理；工程管理服务，建筑工程用机械销售；土石方工程施工；园绿化工程施工，广告设计、代理，工业工程设计服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；交通及公共管理用标牌销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计，人防工程防护设备安装，人防工程设计；建筑智能化系统设计，住宅室内装饰装修；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务，建筑劳务分包，特种设备安装改造修理，文物保护工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

楚瀚公司建筑业企业资质证书（1）：编号为D243066905；发证机关为湖南省住房和城乡建设厅；资质类级及等级：专业承包特种工程不分等级（特种防雷），专业承包电子与智能化工程贰级，专业承包防水防腐保温工程贰级，专业承包钢结构工程贰级，专业承包建筑幕墙工程贰级，专业承包消防设施工程贰级，专业承包建筑装修装饰工程贰级，专业承包地基基础工程壹级，施工总承包市政公用工程贰级（有效期为一年，有效期至2025-06-13）。有效期至2025年11月3日。

楚瀚公司建筑业企业资质证书(2):编号为D343066902;发证机关为长沙市住房和城乡建设局;资质类级及等级:施工劳务不分等级。有效期至2030年1月12日。

2025年5月6日,楚瀚公司与广州打捞局签订《预制场建设劳务分包合同》。劳务分包工程名称:广州打捞局预制场建设。劳务分包工作范围内容:甲方的相关要求、技术规格书、本合同施工图纸及工程量清单。(1)办公生活区:场地整平、排水、排污工程、基础工程。(2)预制场:场地整平、预制胎位建设、预制场地、出运滑道硬化等。(3)预埋水电道路。

2.相关单位情况

广州打捞局,成立于1989年10月4日,统一社会信用代码为91440101190456526X,住所为广州市海珠区南洲路2356号大院1号,法定代表人张永强,类型为全民所有制。经营范围:水上运输业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。

3.混凝土泵车情况

发生事故的混凝土泵车号牌号码为桂P36033,车辆类型为重型非载货专项作业,检验有效期至2025年12月,所有人为罗某军。车辆驾驶、操作员胡某为罗某军丈夫。事故发生后,7月5日,车辆到防城港市港口区盛辉汽车维修厂检查左前支腿液压系统,检查未发现异常。

4.相关人员情况

①范某洪,男,19**年**月**日出生,户籍地福建省宁化县某

某镇某某村某某**号。5月10日广州打捞局工程师，负责广州打捞局预制场建设工程技术工作。事故发生当天，参加施工现场混凝土泵车施工前检查验收，并在《混凝土泵车施工前检查验收表》“工程技术部”一栏签名。事故发生时在现场。

②沈某晖，男，19**年**月**日出生，户籍地为湖南省常德市某某区某某某镇某某村某某组，楚瀚公司在广州打捞局预制场建设工程的现场施工管理员。事故发生当天，参加施工现场混凝土泵车施工前检查验收，并在《混凝土泵车施工前检查验收表》“使用单位负责人”一栏签名。事故发生时不在现场。

③胡某，男，19**年**月**日出生，户籍地为湖南省湘潭县某某乡某某某村某某村民组，发生事故混凝土泵车司机。事故发生当天，参加施工现场混凝土泵车施工前检查验收，并在《混凝土泵车施工前检查验收表》“产权（租赁）单位负责人”一栏代妻子罗某军签名。事故发生时在现场。

④吴某伟（事故死者），男，19**年**月**日出生，户籍地为广西防城港市港口区某某镇某某某村某某某组**号，楚瀚公司混凝土浇筑工人。2025年6月22日至25日，参加广州打捞局、楚瀚公司“三级安全教育”并考核合格。2025年6月28日中午，在广州打捞局预制场建设工程现场浇筑混凝土时，被混凝土泵车送料臂末端打击腹部受伤致死。

（二）事故发生经过

2025年6月28日8时许，吴某伟与工友一起到广州打捞局预制场开展地面混凝土浇筑工作。10时许，胡某驾驶混凝土泵车（桂P36033）来到施工现场。范某洪、沈某晖、胡某根据《混凝土

泵车施工前检查验收表》内容进行现场检查验收，在签署检查验收结论“合格，同意使用”后，胡某开始用遥控器操作混凝土泵车臂架泵送混凝土。一名工人负责扶出料软管布料，吴某伟则在相距约 1 米的地方平灰。12 时 20 分许，混凝土泵车左前支腿地面发生塌陷，混凝土泵车突然向左前方倾斜，送料管末端打击到吴某伟腹部，致其腹部出现开放性损伤。

（三）事故现场情况

经现场勘查，混凝土泵车施工现场为泥土、砂石地面，雨后地面积水严重。混凝土泵车 4 个支腿垫有枕木和胶垫，泵车左前支腿地面出现塌陷，该支腿垫的 3 根枕木有 1 根出现明显破损，泵车向左前方倾斜（详见图 1、图 2）。



图 1：事故现场图



图2：事故现场图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约130万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月28日12时30分许，现场工人相继拨打120、110电话呼救；14时55分，企沙镇人民政府书面向港口区应急管理局报告事故信息；港口区应急管理局经现场核实后，于16时50分分别向港口区委办公室、区人民政府办公室、防城港市应急管理局书面上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，胡某立即操控遥控器将混凝土泵车臂架抬起，现场工人把吴某伟抬到平坦的地方，随后拨打120、110电话呼救。

港口区人民医院12时31分接到120急救中心任务，救护车12时33分出车，12时52分到达现场实施抢救。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车12时33分到达事故现场，立即对吴某伟进行抢救。经现场查体，吴某伟已无生命体征，随后宣告院外当场死亡。

事故发生后，死者家属与楚瀚公司协商并达成赔偿协议，未出现争议，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：桂P36033混凝土泵车左前支腿地面发生塌陷，泵车向左前方倾斜，送料管末端打击到吴某伟腹部，致其腹部出现开放性损伤致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：

①广州打捞局对预制场雨后地基承载力下降，混凝土泵车施工存在承载支腿地面塌陷生产安全事故隐患的排查、预判不到位；对混凝土泵车施工前不符合施工验收要求，存在生产安全事故隐患的排查、预判不到位。在生产安全事故隐患未消除前，同意施工，导致混凝土泵车在施工时，左前支腿地面发生塌陷，泵车向左前方倾斜，送料管末端打击到吴某伟腹部，从而导致了事故发生。

②楚瀚公司：对混凝土泵车施工前不符合施工验收要求，存在生产安全事故隐患的排查、预判不到位。在生产安全事故隐患未消除前，同意施工，导致混凝土泵车在施工时，左前支腿地面发

生塌陷，泵车向左前方倾斜，送料管末端打击到吴某伟腹部，从而导致了事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）广州打捞局

1.广州打捞局制定的《预制场建设施工方案》中对混凝土泵车施工安全保证措施要求[1]与广州打捞局预制场建设工程安全技术交底[2]、《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求[3]不一致。《预制场建设施工方案》要求“泵送混凝土施工、浇筑作业：每个支腿下方必须放置钢垫板”，而安全技术交底、混凝土泵车施工前检查验收要求则为“泵车支腿铺垫枕木”、“检查泵车的垫木、枕木是否配备并符合设备承重安全要求”。

2.广州打捞局对预制场雨后地基泥土发生松软，地基承载力下降，混凝土泵车施工可能发生地面塌陷生产安全事故隐患的排查、预判不到位。

3.广州打捞局对混凝土泵车施工前检查验收不严不实，对现场情况未达到《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求[4]（混凝土泵车没有配备副驾驶），存在生产安全事故隐患的排查、预判不到位；《混凝土泵车施工前检查验收表》安全部一栏没有签名。

---

[1][?] 广州打捞局《预制场建设施工方案》表 9.3-20 混凝土施工安全保证措施表 泵送混凝土施工、浇筑作业 :每个支腿下方必须放置钢垫板，在松软地面或承载力不足时，可能需要多层垫板或更大面积的垫木/路基箱。

[2][?] 广州打捞局《安全技术交底》二、施工过程的工艺、技术要求、验收标准 :9.混凝土浇筑前检查浇筑场地安全条件，泵车支腿铺垫枕木，铺垫的枕木与地面可靠接触，避免出现晃动摇晃的情况。

[3][?] 广州打捞局《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求 场地检查 检查泵车的垫木、枕木是否配备并符合设备承重安全要求。

[4][?] 广州打捞局《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求 资质核查 是否配备副驾驶，两人分别负责收缩支腿及泵管，禁止单独一人操作泵车。

（二）楚瀚公司

楚瀚公司对混凝土泵车施工前检查验收不严不实，对现场情况未达到《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求[5]（混凝土泵车没有配备副驾驶），存在生产安全事故隐患的排查、预判不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.范某洪，男，广州打捞局工程师，对混凝土泵车施工前检查验收不严不实，对现场情况未达到《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求[6]（混凝土泵车没有配备副驾驶），存在生产安全事故隐患的排查、预判不到位。在生产安全事故隐患未消除前，签名同意“合格，同意使用”意见。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定[7]，对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

2.沈某晖，男，楚瀚公司在广州打捞局预制场建设工程的现场施工管理员。对混凝土泵车施工前检查验收不严不实，对现场情况未达到《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求[8]（混凝土泵车没有配备副驾驶），存在生产安全事故隐患的排查、预判不到位。在生产安全事故隐患未消除前，签名同意“合格，同意使用”意见。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

5[?] 同[4]

6[?] 同[4]

7[?] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

8[?] 同[4]

五项规定[9]，对事故发生负有责任，建议港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

（二）有关责任单位

1.广州打捞局未严格按《预制场建设施工方案》要求施工；对预制场雨后地基泥土发生松软，地基承载力下降，混凝土泵车施工存在发生地面塌陷生产安全事故隐患的排查、预判不到位；对混凝土泵车施工前检查验收不严不实，对现场情况未达到《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求（混凝土泵车没有配备副驾驶），存在生产安全事故隐患的排查、预判不到位。在生产安全事故隐患未消除前，同意施工。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定[10]，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

2.楚瀚公司对混凝土泵车施工前检查验收不严不实，对现场情况未达到《混凝土泵车施工前检查验收表》检查验收要求（混凝土泵车没有配备副驾驶），存在生产安全事故隐患的排查、预判不到位。在生产安全事故隐患未消除前，同意施工。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定[11]，对事故发生负有责任，建议由港口区应急管理部门依法给予行政处罚。

六、事故整改和防范建议

（一）广州打捞局要切实履行企业安全生产主体责任，建立完善安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措

9[?] 同[7]

10[?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

11[?] 同[10]

施；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；严格按照施工方案施工，加强督促、检查，及时发现并消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故发生。

（二）楚瀚公司要切实履行企业安全生产主体责任，建立完善安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，防止生产安全事故发生。

（三）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

港口企沙湖南楚瀚市政工程有限公司

“6·28”一般物体打击死亡事故调查组

2025年8月28日

调查组组长：

调查组副组长：

成　　员：