百色市必晟矿业有限公司 “2•3”1#矿热炉喷火灼烫死亡事故调查报告

2018-03-26 00:36　来源：右江区政府网　作者：广西百色市右江人民政府

百色市必晟矿业有限公司

“2·3”1#矿热炉喷火灼烫死亡事故调查报告

2018年2月3日15时30分许，百色市必晟矿业有限公司（以下简称必晟公司）1#矿热炉发生一起喷火灼烫事故，造成1人被从炉门喷出的高伤，经送医院抢救无效死亡，直接经济损失95万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，按照《百色市右江区人民政府关于生产安全事故调查工作的通知》〔2012〕16号）要求，由右江区安全监管局牵头，区公安、监察、人社、总工会等单位组成事故调查组，并邀请区人民检察院派员参加，开展事作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证等综合分析，查明了事故发生因、人员伤亡等，认定了事故性质，分清了事故责任，并提出事故处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况。

百色市必晟矿业有限公司位于右江区六塘工业园区，是市人民政府2008年引进园区的重点招商（股份制）企业，公司主要是以生产销售硅主，工商注册号：451000200004773（1－1）。主要负责人（总经理）：林钦辉。公司现有职工155人，共有4台矿热炉，分为1#、2#、3#和4#，本生在1#矿热炉。

（二）事故时间、地点。

事故发生于2018年2月3日15时30分许。事故地点位于冶炼车间1#矿热炉。

（三）事故相关人员情况。

1.李青能，男，汉族，事故死者，身份证地址：广西田东县祥周镇中平村中东屯47号，身份证号：4526231XX5100XXXXX，2016年3月通过必晟公司，签订有劳动合同书，1#炉炉面工。

2.林钦辉，男，身份证号：3501821XXXXXXXXXXX，身份证地址：福建省长乐市松下镇首社村后山10号，公司法定代表人、总经理。

3.吴 华，男，身份证号：5201031972XXXXXXXX，身份证地址：贵州省清镇市云岭东路百花大道碧翠红枫1栋1单元7层3号，必晟公司安环部部

4.张一芳，王 康，两人均受聘为公司工艺师，按照公司的管理制度和岗位职责，工艺师的职责：“根据原材料的化学成分和粒度，精确计算产品的原材料配比，并根据出炉产品质量、渣样、炉内炉料燃烧情况及时调整和修改配比”。

二、事故经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故经过。

2018年2月3日，必晟公司1#矿热炉正在进行硅锰合金冶炼作业，在炉面上班人员有1班班长覃源明、炉面工陆青南和李青能等3人，其工作是控制开关炉门、放料、盖火，开叉车堆料等，15时30分许，班长覃源明开叉车推完料后换陆青南开，陆青南开叉车到炉门前摆好车，李青能在操作炉门，陆青南发现炉内火势与平时不一样，立即叫李青能关炉门，当李青能操作按纽下降炉门关到一小部分时，高温灼热火焰从炉门喷出，李青能跑出外面，被火焰灼伤，班长覃源明立即跑到配电室叫配电工把1#炉总电闸关掉，跑回来后看到李青能已经倒地昏迷。

（二）应急救援。

事故发生后，班长覃源明等人立刻将李青能抬上公司的车辆送往百色市人民医院进行救治，16时45分因伤势过重抢救无效死亡。

（三）善后处理。

事后，必晟公司与家属协商后达成一致意见，双方签订《因工死亡赔偿支付协议书》，由必晟公司一次性赔付工亡赔偿金、丧葬费及供养金、扶养费和其它费用共计人民币玖拾伍万元整（￥950000.00），于2018年2月4日全部付清，善后工作得到解决。

三、事故调查情况

（一）现场勘查情况。

根据现场勘查结合现场作业人员的笔录，事故发生时，高温灼热火焰从炉门喷出，产生高温气浪冲击波后，火焰消失，地上仅残留有少量的粉

（二）材料收集和询问笔录情况。

调查组收集必晟公司提供的安全管理制度、操作规程、日常检查记录、安全教育培训记录等材料，并对公司主要负责人、安环部负责人、工场作业人员进行询问笔录，同时收集李青能在百色市人民医院救治的相关病历材料。

四、事故原因分析

（一）事故的直接原因。

李青能在看到炉内火势异常后，按钮下降关闭炉门过程中，违规从操作室跑出外面，被高温灼热的火焰喷中灼伤，是造成事故的直接原因。

（二）事故的间接原因。

1.必晟公司安全生产管理不到位，重效益、轻安全。一是安全生产管理松懈，重生产、轻安全。事故发生前后的时期，冶炼行业市场有所回追求效益，必晟公司不间断三班倒进行生产（春节期间不停炉），事故发生当天，没有按照合理的入炉原料配比，入炉原料矿石粉过多，加上事故雨原料矿粉受到潮湿，经高温冶炼的矿石粉透气性不好，易烧结块，临近出炉时，炉内的铁水、熔渣沉积多，炉内聚集大量的高压气体，达到临界出。**二是未加强对工人进行有效的安全教育培训，现场安全管理不到位。**李青能等炉面工没有熟悉岗位安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能事故应急处理措施，事故发生时，现场没有安全管理员，李青能不知如何应对，不懂自救措施，慌乱中跑出操作室，被火喷中灼伤从而酿成惨剧。

2.林钦辉，公司法定代表人，总经理，安全生产第一责任人，没有认真履行安全生产管理职责，对安全生产工作统一协调管理，检查并督促门履职尽责。

3.公司冶炼工艺师未能履职尽责。事故发生当天，工艺师没有认真监督检查入炉原料是否符合配比要求，以达到安全生产。

4.吴 华，安全监管失察。作为安环部部长，未能有效的组织实施公司的三级安全生产教育，工人经培训和考试合格后方可上岗，没有检查本全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，没有及时检查、发现、制止并纠正李青能违反操作规程的行为。

五、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定本次事故是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）必晟公司，没有认真落实安全生产主体责任，重效益、轻安全，未加强对工人进行有效的安全教育培训，现场安全管理不到位。其行《中华人民共和国安全生产法》、《冶金企业安全生产监督管理规定》的有关规定，对事故的发生负有责任，建议右江区安全生产监督管理局依法处罚。

（二）林钦辉，公司法定代表人，总经理，安全生产第一责任人，没有认真履行安全生产管理职责，对安全生产工作统一协调管理，检查并各部门履职尽责，其行为违反安全生产法律法规相关规定，建议右江区安全生产监督管理局依法实施行政处罚。

（三）**吴华**，作为安环部部长，未能有效的组织实施公司的三级安全生产教育，工人经培训和考试合格后方可上岗，没有检查本单位的安况，及时排查生产安全事故隐患，没有及时检查、发现、制止并纠正李青能违反操作规程的行为，其行为违反安全生产法律法规相关规定，建议由按照内部相关规定进行处理。

（四）公司冶炼工艺师，没有按照公司的管理制度和岗位职责履职尽责。事故发生当天，工艺师没有认真监督检查入炉原料是否符合配比要到安全生产。其行为违反安全生产法律法规相关规定，建议由必晟公司按照内部相关规定进行处理。

（五）李青能，安全意识淡薄，自我防护意识差，事故发生时，跑出操作室外，违反公司的操作规程，对事故发生负有直接责任，鉴于其在亡，不再追究责任。

七、事故防范措施建议

（一）必晟公司要认真吸取此次事故教训，举一反三，建立、健全安全生产责任制，完善安全规章制度和安全操作规程，严格企业安全管“三违”行为。

（二）企业要切实落实主体责任，加强安全监管。落实安全生产责任制，加强对劳保用品科学配备、安全使用等安全监督管理力度。

（三）必晟公司要加强职工技能操作培训，制定相应的操作技能培训方案，严格落实各岗位的安全操作规程。

百色市必晟矿业有限公司“2·3”

灼烫死亡事故调查组

2018年3月23日

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各部门网站 | 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　网站标识码：4510020001　桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号 网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号