襄垣鸿达煤化有限公司
“9•6”一般机械伤害事故调查报告

襄垣县政府事故调查组

2023 年 11 月

目　录

一、事故基本情况……2

（一）事故发生单位情况……2

（二）安全管理情况……3

（三）事故发生经过……4

（四）现场情况……5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况……8

二、事故应急处置评估情况……8

（一）事故信息接报及响应情况……8

（二）医疗救治和善后情况……8

（三）事故应急处置评估……8

三、事故原因分析……9

（一）直接原因……9

（二）事故相关检验检测和鉴定情况……10

（三）间接原因……10

四、有关责任单位存在的主要问题……12

（一）事故单位……12

（二）监管单位……16

（三）地方党委政府……16

五、有关责任人员和责任单位的处理建议……17

六、事故主要教训……23

七、事故整改和防范措施……24

八、附件……26

襄垣鸿达煤化有限公司
“9·6”一般机械伤害事故调查报告

2023年9月6日，位于襄垣县襄垣经济技术开发区王桥工业区的襄垣县鸿达煤化有限公司，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。死者：宋志峰，男，群众，身份证号：140423197910295215，45岁，襄垣县上马乡磨盘脑村人。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2023年10月3日按照县领导批示，受县政府委托，成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、经开区管委会组成的事故联合调查组，并邀请县监察委员会派员参加。联合调查组下设综合组、管理组、技术组并邀请了相关专家参加。

事故调查组本着“实事求是、尊重科学”“四不放过”的原则和严谨、客观的态度，通过尸体检验、现场勘查、当事人调查、询问谈话、查阅资料及相关技术试验分析等方式对本次事故进行了认真细致的调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位的处理意见及事故防范措施。根据国家有关法律法规的规定，经调查认定，该起事故是一起因违规操作造成的机械伤害致人死亡的生产安全责任事故。

一、事故企业基本情况

（一）事故发生单位情况

襄垣县鸿达煤化有限公司（以下简称鸿达煤化）成立于2004年6月7日，目前是山西省规划的全省焦化行业转型升级十二个500万吨以上级焦化集聚区之一。

营业执照情况：公司为民营股份制，于2022年1月27日取得襄垣县行政审批服务管理局换发的《营业执照》，法定代表人：郭少宁，注册地址：山西省长治市襄垣县襄垣经济技术开发区王桥工业园区，注册资金：壹拾陆亿叁仟贰佰陆拾伍万叁仟壹佰圆整，统一社会信用代码：91140423762477833Y，营业期限为2004年6月7日至2058年6月6日。经营范围：煤炭洗选业：焦炭、洗精煤、煤焦化工产品制造与销售（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品），燃气经营：焦炉煤气制液化天然气及附属产品的开发、生产和销售：干熄焦余热发电；道路货物运输；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

选址意见规划情况：襄垣县规划中心出具《关于襄垣县鸿达煤化有限公司新建320万吨/年焦化项目、6.4亿Nm3/年焦炉煤气制天然气项目选址意见的函》（襄规函字〔2014〕3号）。

安全条件审查：2017年3月27日，山西省安全生产监督管理局批复（晋安监危化项目安条审字〔2017〕2号）危险化学品建设项目安全条件审查意见书。

试生产情况：该项目于2019年3月开工建设，2022年11月建设完成，基本具备了出焦条件。企业于2022年11月11日组织专家对试生产条件进行了确认，并于2022年12月5日将试生产方案报长治市应急管理局、襄垣县应急管理局备案，于2022年12月开始试生产，试生产期限：2022年12月10日至2023年12月9日。

截至2023年9月13日，鸿达公司设置有综合处、生产技术处、设备动力处、安环处、备煤车间、第一炼焦车间、第二炼焦车间、干熄焦车间、化产车间、公辅车间、电仪车间、LNG车间。第一炼焦车间定编193人，实际168人，炉门工定编18人，实际岗位13人，推焦机工定编9人，实际8人。第一炼焦车间实行三班两倒制。

（二）安全管理情况

襄垣县鸿达煤化有限公司编制了安全生产管理制度、安全生产责任制、岗位作业规程，并由执行总裁签批，2023年3月21日以文件（鸿达煤化发〔2023〕13号）下发执行。安全生产管理制度共建立71项;全员安全生产责任制于2023年5月30日（鸿达煤化发〔2023〕39号）进行了修订并下发，明确了公司领导、各职能部门、各车间以及各职能部门负责人、班组长、岗位人员的安全生产责任制。该责任制中涉及生产部、安全部、财务部、综合管理部、环保部、企管人事部、质量管理部、营销中心、集采中心、保卫部、设备工程部11个职能部室；2023年5月29日对岗位安全操作规程进行了修订，炼焦车间共制定岗位规程16个，操作规程

内容包含生产原理及流程、操作前准备、正常操作、正常停车、特殊操作、不正常现象及紧急停车处理、安全操作规程、日常保养、安全设施等部分内容及要求。

襄垣县鸿达煤化有限公司第一炼焦车间设置主任1名，副主任1名，专职安全员1名，综合统计员1名。该车间下设运行班组甲、乙、丙三班，配置工长3名，班长3名；脱硫脱硝甲、乙、丙三班，配置工长1名，班长3名；调火班、热修班、维修班配置班长1名。第一炼焦车间运行班组、脱硫脱硝班组每班工作12小时，实行三班制配置、两班制操作。事发当时（2023年9月6日）其中第一炼焦车间173人；第一炼焦车间运行甲班37人。

（三）事故发生经过

2023年9月6日凌晨（以下均为北京时间）

2时41分 1#推焦车摘下47号炉门，甲班炉门工宋志峰对47号炉淌焦板进行清理作业（视频显示当时抽烟）。

2时43分 甲班炉门工宋志峰清理完后向西侧返回1#推焦车平台，走出视频监控区域后未再出现。

2时48分 1#推焦车向北行走，1#装煤车向北移动。

2时50分 47#碳化室开始装煤。

2时54分 47#碳化室装煤结束，1#装煤车向南移动返回1#捣鼓站。

2时56分 1#推焦车返回47#碳化室开始上炉门。

2时57分 47#碳化室装炉门完毕，1#推焦车向52#碳化室行走，准备去摘第52#碳化室门进行推焦。

甲班1#装煤车司机向亚鑫在47#碳化室装煤结束，向南移动返回捣鼓站的过程中，从视频监控中发现机侧平台上有亮光，2时55分甲班1#装煤车司机向亚鑫通知甲班1#捣固工常魁元到驾驶室外平台上观察，常魁元发现机侧平台上的亮光来自掉落的手电筒，旁边还有安全帽；常魁元立即通知甲班熄焦车司机孙康楠去检查情况。待1#装煤车停止后，甲班熄焦车司机孙康楠从1#装煤车驾驶室走到平台上查看情况，根据遗落的手电和安全帽到推焦车上寻找甲班1号推焦车上岗位人员情况，发现甲班炉门工宋志峰未在岗位（推焦车平台），立即上推焦车驾驶室询问甲班1#推焦车司机张蕾是否看到炉门工宋志峰，并告知张蕾平台上有掉落的手电筒和安全帽。

2时58分 甲班熄焦车司机孙康楠和1#推焦车司机张蕾一起到平台上捡起手电筒和安全帽，发现平台无人后，孙康楠到1#推焦车驾驶室用对讲机通知1#装煤车司机向亚鑫到1#装煤车下方寻找，同时，张蕾在1#推焦车下方寻找，无果，上1#推焦车继续寻找。1#推焦车司机张蕾看见一条腿伸出在炉门和1#推焦车刮板机平台之间，立即报告甲班工长米雷雷和甲班班长施飞云。

甲班工长米雷雷接到报告后立即赶到现场，看见甲班炉门工宋志峰趴在炉前刮板机处，立即电话报告第一炼焦车间主任闫秀军，同时立即组织人员救援。

（四）事故现场情况（附图）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故直接经济损失约为200余万元。

二、事故应急处置评估情况

（一）事故信息报告及响应情况

事故上报存在迟报。该事故于2023年9月6日凌晨2时55分许发生，3时54分北大医疗潞安医院抢救无效宣布死亡。2023年9月6日早晨5时49分许县应急局值班室人员接到鸿达煤化电话，对事故进行了报告。

（二）医疗救治和善后情况

2023年9月6日3时54分北大医疗潞安医院抢救无效宣布死亡。事故发生后，襄垣县政府有关部门和鸿达煤化立即成立善后工作组开展家属安抚和善后工作。2023年9月19日鸿达煤化与遇难者家属签订了《赔偿协议书》，一次性给予了补偿。

（三）事故应急处置

3时 1#推焦车司机张蕾发现甲班炉门工宋志峰躺在1#推焦车刮板机下，立即对讲机报告甲班工长米雷雷和甲班班长施飞云。

3时01分 甲班工长米雷雷接到报告后立即赶到现场，立即电话报告第一炼焦车间主任闫秀军，同时立即组织人员救援。

3时03分 甲班班长施飞云通知维修工苗鹏飞和另一维

修工李卫东赶到1#推焦车处。

3时05分 甲班班长施飞云电话报告当班调度崔晓丹“1号推焦车有人（甲班炉门工宋志峰）挤伤，需要马上联系气防站开救护车到现场”。同时拨打120报警电话。

3时06分 崔晓丹接到施飞云报告后，立即通知气防站当班人员李强驾驶救护车到1号推焦车处。

3时15分 崔晓丹通知北门保卫准备迎接救护车。

3时16分 崔晓丹报告生产部长孟辅真。

3时17分 当班气防员冀凯电话报告安全部长和杰。

3时18分 第一炼焦车间主任闫秀军（从宿舍）到达现场。

3时27分 安全部长和杰到达现场，与车间主任闫秀军指挥1#推焦车移动到北侧端台。

3时30分 甲班工长米雷雷、甲班班长施飞云、当班气防员李强、冀凯共同将宋志峰抬出，并用担架抬至救护车。

3时31分 救护车离厂，驶往侯堡北大潞安医院抢救。

3时33分 安全部长和杰电话报告主要负责人孟学钢。

3时40分 安全部长和杰与甲班兼职安全员付德翔驾车至侯堡北大潞安医院。

3时54分 救护车到达医院，宋志峰被医生确定死亡。

事故发生后，相关人员积极响应处置救援事宜，并及时将伤者送往医院救治，积极稳妥开展善后处置工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因

宋志峰作为鸿达煤化第一炼焦车间炉门工，未按照鸿达煤化公司《炉门工安全操作规程》（5.14：正常作业时，禁止从推焦中的推焦杆下面穿过。5.15：焦炉机车生产操作过程中，禁止从运行机车和焦炉炉柱之间通行），在清理淌焦板作业结束后，返回推焦车平台，未站至安全区域，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

襄垣县公安局司法鉴定中心鉴定书（襄）公（司）鉴（尸）字【2023】038号

论证：死者右耳道可见血性液体流出。死者头部、面部、四肢及躯干可见广泛分布的挫擦伤形成。双下肢可见多处皮肤烧伤形成。额骨、左颧骨粉碎性骨折形成。左侧肋骨部分骨折。面部可见多处裂创口。结合案情及尸表检验情况综合分析死者符合颅脑损伤合并胸部闭合性损伤死亡的特征。

鉴定意见：宋志峰系颅脑损伤合并胸部闭合性损伤死亡。

（三）间接原因

1.1#推焦车司机张蕾在炉门工清理作业完毕返回推焦车平台后，未严格执行《安全操作规程》，未再次确认炉门工是否处于安全位置，行车前未先鸣笛、后缓行即动车，是事故发生的间接原因之一（**推焦车司机安全操作规程10.2.2车辆运行或推焦操作前应确认相关的人、物是否处于安全位置，确认后方可操作。行车前必须先鸣笛，后缓行，遇有浓烟、浓雾时，必须缓慢行车，并不断发出警示信号：禁止机**

车走行时上、下车。）。

2.**安全管理制度、操作规程不健全。**未制定请销假管理制度、交接班管理制度；《炉门工安全操作规程》未明确炉门工作业完毕后站至安全站位，并且未明确安全站位具体位置;《推焦车工岗位操作规程》未按照国家标准 GB12710-2018《焦化安全规程》10.2.1 规定（推焦机、装煤车和电机车、拦焦车开车前、行走过程中及各机构动作前应发出音响信号；行车时不应上下车）细化行车前应先发出音响信号时间再动车(企业实际运行为推焦车与音响报警信号同步动作)，违反标准规范要求，同时，也未明确安全站位的具体位置。这也是导致事故的间接原因之一。

3.**现场安全防护措施缺失。**推焦车刮板机北侧靠近焦炉处无安全防护栏杆，这是导致事故的间接原因之一。

4.**安全措施不到位**。现场多处视频盲区，致使装煤、推焦车司机不能及时发现作业人员位置，这是导致事故发生的间接原因之一。

5.鸿达公司第一炼焦车间每个岗位配备对讲机一台，三班共用一台，作为生产及安全联系确认的一种方式，对讲机时常有信号弱及电量少的现象，安全生产信息不能及时沟通和传递，是导致事故发生的间接原因之一。

6.企业现场未划定炼焦车炉门工安全站位区域，这也是导致事故发生的间接原因之一。

7.**安全教育培训不到位。**《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第 3 号、安监总局令第 63 号及安监总

局令第80号修改）第十六条规定：班组级岗前安全培训内容应当包括岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。鸿达煤化提供的宋志峰（死者）、张蕾（甲班1#推焦车司机）三级教育培训档案中，班组级岗位安全教育缺少岗位直接工作衔接配合的安全内容，培训内容未根据岗位的特点进行针对性的培训。

8.**安全设计专篇明确：“采取自动化水平减少人员配置的措施后，连续生产岗位按四班制配备、三班制操作。”**鸿达公司第一炼焦车间未投用炉门、炉框机械清扫机构、煤饼清理机构及头尾焦回收装置等自动化系统，未按设计要求为第一炼焦车间配置四班制配备、三班制操作，未经设计变更，私自更改为三班配备、两班制操作，并且未按三班配备两班制配足操作人员（定编炼焦第一车间第一炼焦车间定编193人，实际168人；炉门工定编18人，实际岗位13人；推焦机工定编9人，实际岗位8人），由于长期配置人员不足，操作工劳动强度大，长期疲劳运转，这也是导致事故发生的间接原因之一。

9.鸿达公司第一炼焦车间经常有不同岗位之间互相调岗和替岗现象，调岗替岗前未进行安全培训。如：3月9日夜班，孙康南作为装煤车司机，当班岗位是捣固工。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.襄垣县鸿达煤化有限公司

（1）组织机构及职责分工不明确。根据襄垣县鸿达煤

化有限公司提供的《关于组织机构设置和管理人员分工的决定》（鸿达煤化发〔2023〕2号）和《关于组织机构调整和人员聘任的决定》（鸿达煤化发〔2023〕40号），该公司生产、技术负责人有王志忠和石熊保2人，两者职责交叉、重叠，未明确具体的职责分工。该公司组织机构设置生产部、安全部、财务部、综合管理部、环保部、企管人事部、质量管理部、营销中心、集采中心、保卫部、设备工程部11个职能部室，但调查了解该公司主要负责人仅分管生产部、安全部、环保部、设备工程部4个职能部门的日常工作，剩余7个职能部门均由金鼎钢铁煤焦化集团有限公司统一管理。另外在调查中发现，该公司各类任命文件、安全生产管理制度中，领导及管理人员职务名称混乱，导致职责分工不明确，权责不对等问题。

（2）主体责任落实不到位。该公司未制定交接班管理制度、请销假管理制度，规程制定不够细化，审核把关不严格，操作规程编制无公司安全部、安全负责人审核记录，无集团公司安全部审核审批意见。该公司《安全设施设计专篇》中“4.5.6.1提高自动化水平减少人员配置的措施中规定：推焦机上设有炉门、炉框机械清扫机构、煤饼清理机构及头尾焦回收装置，减少了机侧出炉工的数量。”但经调查了解，该公司自进入试生产阶段，第一炼焦车间1#推焦车上的炉门、炉框机械清扫机构并未投入使用，未达到减少机侧出炉工配置要求。根据该公司提供的第一炼焦车间人员配置表，炉门工每班6人、3班制配置，共计18人，其中甲班缺少3

人，事发当班甲班人员仅3名炉门工上班。该公司现行倒班制与安全设施设计不符，同时未组织变更，实行三班制配置，两班制操作。事发当班机侧炉门工为2人（宋志峰、张志中），其中张志中定岗为装煤工，但长期接替炉门工岗位工作。孙康楠为装煤车司机，但当班从事捣固工工作。调查中发现：该班组人员长期存在替岗作业行为，未有效辨识安全风险和采取有效措施调整人员配置。

（3）规章制度落实不到位。安全生产责任制考核不严格，安全生产责任制制度中规定：责任制考核每半年一次。通过查询考核记录，未提供法人及部分职能部门的考核记录，且公司领导层的考核由安全部组织，存在“自己考核自己”的情况。操作规程中岗位与岗位之间没有有效衔接，炉门工操作规程中无安全操作内容。在《推焦车工岗位安全操作规程》中“10.2.2 车辆运行或推焦操作前应确认相关的人、物是否处于安全位置，确认后方可操作。行车前必须先鸣笛，后缓行。”规程中未明确具体的确认步骤，未指定炉门工的安全位置，且操作工对行车前的“先鸣笛、后缓行”认识不足。推焦车司机行车前未进行单独的鸣笛操作，只是靠行车挡自带的声光报警系统。现场炉门工和推焦车司机都配发有对讲机，但行车前未使用对讲机进行沟通和确认。全员责任制中明确了各岗位人员的安全生产职责，但调查发现：多数并不清楚自身的职责内容。

（4）现场管理不到位。根据该公司提供的2023年9月5日晚班签到表、出炉计划安排表，第一炼焦车间甲班当班

在岗 37 人，推焦车司机工共 3 人，机侧炉门工 2 人，其中 1#推焦车司机 1 人（张蕾），炉门工 1 人（宋志峰），2#推焦车司机 1 人（邵国宏），炉门工 1 人（张志中），另外还有推焦司机 1 人（李鲜叶）主要负责临时替换 1#2#推焦车司机。根据现场作业人员叙述，炼焦作业区炉门岗位夜间照明情况不好，工人随身携带手电筒，在进行糊烟、堵烟时不方便操作。同时炉门工岗位配发 1 部对讲机，三个班共用 1 台，且存在信号不稳定和需要充电的情况，导致在岗期间炉门工的对讲机不能全程使用，达不到沟通确认的条件。由于人员配置不足，当班兼职安全员、班长、工长都有各自的临时性工作任务，不能有效起到现场巡查和查处纠正“三违”行为的作用。

（5）隐患排查治理和风险辨识不足。在调查中发现，该公司各级安全检查和隐患排查、正常巡查工作中均未能发现推焦车行车前未按照规程要求“先鸣笛、后缓行”的问题，长期未能发现车辆行车前的安全确认工作存在问题，隐患排查工作不严、不细。同时，在第一炼焦车间交接班记录中长期存在的问题未能及时处理和整改，交接班前的安全检查流于形式，视频监控中发现炉门工宋志峰随意穿越推焦杆下方炉门危险区域，安全风险辨识严重不足。

（6）安全生产教育培训不到位。该公司制定了安全教育培训计划，但未严格按照制度执行。三级安全教育培训中，第一炼焦岗位班组级的培训考核均为同一命题，无现场具体岗位操作部分的考核相关内容，未做到多工种、多岗位的独

立考核。在人员变动、岗位变动、长期替岗作业前未组织相关人员的安全教育培训，以“师傅带徒弟”的模式进行现场学习，但无相关师徒协议和考核合格标准。员工个人培训档案中考核试卷评分标准不明确，存在未如实记录考核结果的行为。

（7）事故上报涉嫌迟报。该事故于2023年9月6日凌晨2时47分许发生，但该公司于5时49分许才向襄垣县应急管理局进行事故上报。

2.金鼎钢铁集团煤焦化有限公司

安全部监督检查不到位，作为襄垣县鸿达煤化有限公司的上级公司，对子公司的安全管理存在缺失，对子公司安全生产规章制度、责任制、岗位作业规程的制定、审核、审批监督把关不严格，未能及时发现漏洞、存在的问题。对公司各级的安全责任落实情况监督不到位，未参与子公司的安全生产责任制考核工作。

（二）襄垣县应急管理局

襄垣县应急管理局安全监督检查不到位。日常巡查、执法检查、专家会诊中对企业的安全生产工作监督检查不仔细、不深入，督促企业落实主体责任不到位。

（三）襄垣经济技术开发区党工委、管委会

襄垣经济技术开发区落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神存在差距，安全发展理念不够牢固，统筹发展和安全存在不足。未认真履行安全生产属地管理责任，隐患排查深入不到位，安全宣传教育不到位，督促企业落实

主体责任不到位。

五、有关责任人员和责任单位的处理意见的处理建议

（一）对涉事单位和人员行政处罚

1.宋某某（死者），男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司第一炼焦车间甲班炉门工。在完成炉门清理、淌焦板焦炭等工作后，离开视频监控区域，进入不安全位置，在本次事故中负有直接责任。鉴于其在本次事故中已死亡，免予追究责任。

2.张某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司第一炼焦车间甲班1#推焦车司机。在完成推焦作业后，未能严格按照规程确认炉门工是否处于安全位置，开车前未进行单独的鸣笛操作，未使用对讲机与炉门工进行沟通确认，在本次事故中负有间接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定[1]，建议襄垣县鸿达煤化有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定[2]，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.施某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司第一炼焦车间甲班班长。对现场作业人员的安全教育培训不到位，对安全检查、隐患排查工作不重视，风险辨识不到位，监督检查缺失，制度规程掌握不熟悉，在本次事故中负有直接领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议襄垣县鸿达煤化有限公司依据《中华人民共和

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

国安全生产法》第一百零七条之规定，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.米某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司第一炼焦车间甲班工长。未严格履行岗位职责，在班组长期存在人员配置不足情况下安排人员临时替岗，对班组的安全检查和现场管理不到位，对员工的安全教育培训不到位，在本次事故中负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议襄垣县鸿达煤化有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

5.王某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司第一炼焦车间安全员。未严格履行安全管理职责，对员工存在替岗的行为未采取相关安全管理措施，且未组织开展替岗前的安全教育培训，在本次事故中负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议襄垣县鸿达煤化有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

6.闫某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司第一炼焦车间车间主任。未严格履行车间主任岗位安全责任，对作业人员长期存在替岗的行为未采取相应的管理措施，岗位安全风险辨识不足，未能及时发现并消除事故隐患，在本次事故中负有管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，建议襄垣县鸿达煤化有限公司依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

7.孟某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司生产部部长，未严格履行岗位职责，对岗位作业规程的制定审核把关不严格，对车间岗位员工的安全规程培训教育监督检查不到位，在本次事故中负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]、第二十六条第一款[4]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

8.和某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司安全部部长，未严格落实法定职责，未建立健全本单位的安全生产规章制度，对车间现场管理和教育培训监督检查不到位，在本次事故中负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第二十六条第一款之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

9.薛某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司总裁助理分管安全、环保工作，未严格履行安全生产管理职责，未参与操作规程的制定和审核，对车间现场管理和安全教育培训监督检查不到位，在本次事故中负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二款、第三款、第五款、第六款之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

10.孟某某，男，中共党员，襄垣县鸿达煤化有限公司执行总裁（主要负责人），未严格履行安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位安全生产管理制度，未监督落实全员安全生产责任制，擅自变更安全设施设计倒班规定，未及时上报生产安全事故，在本次事故中负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[6]、第八十三条第二款[7]、第九十五条第一款[8]之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定[9]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条　单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

依据监察部令第11号《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一款之规定，建议由其所在党组织给予相应处理处分。

依据《山西省应急管理厅关于印发危险化学品企业主要负责人安全生产考核计分办法（试行）的通知》第十一条第一款的规定给予记6分[10]。

11.张某某，男，中共党员，金鼎钢铁集团煤焦化有限公司安全部副部长（主持工作），未严格履行监管职责，对子公司的各项安全管理制度、责任制、安全规程审核把关不严格，现场监督检查不到位，在明知人员配置不足的情况下未采取安全措施。

依据监察部令第11号《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一款之规定，建议由其所在党组织给予相应处理处分。

12.襄垣县鸿达煤化有限公司对车间、班组、岗位的安全生产工作监督检查不到位，人员配置不足的情况下未采取相应的安全措施，未及时发现炉门工岗位人员配置不足，工人存在随意替岗作业行为；安全培训监督检查不到位，替岗作业前未组织相关岗位的安全教育培训工作；未建立健全安全生产管理制度，严格落实企业主体责任，安全生产责任制

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]《山西省应急管理厅关于印发危险化学品企业主要负责人安全生产考核计分办法（试行）的通知》第十一条 企业有下列情形之一的，一次记主要负责人6分：（一）发生一般生产安全事故或造成较大社会影响事件的；

考核不仔细；操作规程的制定、审核、审批把关不严，规程制度不够细化和明确，操作性不强；未严格按照安全设施设计采用四班制配置、三班制操作的方式，应承担本起事故的主要管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款、第二十八条第一款[11]、第四十四条第一款[12]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[13]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

（二）有关公职人员和单位

13.在事故调查中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面不到位的人员共计4名，建议由县纪委监委给予相应处理处分。

14.襄垣经济技术开发区党工会、管委会安全生产属地管理责任落实不到位，隐患排查深入不到位，安全宣传教育不到位，督促企业落实主体责任不到位。襄垣经济技术开发区向县人民政府政府作出书面检查。

六、事故主要教训

襄垣县鸿达煤化有限公司对车间、班组、岗位的安全生

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

产工作监督检查不到位，人员配置不足的情况下未采取相应的安全措施，未及时发现炉门工岗位人员配置不足，工人存在随意替岗作业行为；安全培训监督检查不到位，替岗作业前未组织相关岗位的安全教育培训工作；未建立健全安全生产管理制度，严格落实企业主体责任，安全生产责任制考核不仔细；操作规程的制定、审核、审批把关不严，规程制定不够细化和明确，操作性不强；未严格按照安全设施设计采用四班制配置、三班制操作的方式，事故上报涉嫌迟报。

襄垣经济技术开发区党工委、管委会落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神存在差距，安全发展理念不够牢固，统筹发展和安全存在不足。未认真履行安全生产属地管理责任，隐患排查深入不到位，安全宣传教育不到位，督促企业落实主体责任不到位。

襄垣县应急管理局安全监督检查不到位。日常巡查、执法检查、专家会诊中对企业的安全生产工作监督检查不仔细、不深入，督促企业落实主体责任不到位。

七、事故整改和防范措施建议

（一）襄垣县鸿达煤化有限公司

襄垣县鸿达煤化有限公司要深刻汲取事故教训做到以下几点工作:

1. 深刻吸取事故教训，明确企业安全生产方针和目标，强化安全管理制度和操作规程的制定与执行力度。襄垣县鸿达煤化有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，从事故中深刻反省企业安全管理存在的深层次问题，按照相关安全生

产法律法规、标准规范的要求，结合企业生产特点，存在的安全风险，健全完善安全生产管理制度和操作规程。在操作规程中明确“先鸣笛、后行车”的操作规定，并细化间隔时间，扎实做好制度和规程的培训，开展定期安全生产检查，严处“三违”行为。

2. 强化安全风险辨识与管控，有效防范化解事故风险。襄垣县鸿达煤化有限公司要按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，开展炉门工、推焦车员工对作业活动场所安全风险的辨识，针对性制定防范措施。明确推焦车、装煤车平台的安全站位区域，开展作业前的风险交底（班前会）、互保联保、联系确认等管理措施，确保作业活动的有效、规范实施。

3. 完善企业安全工作统一协调、管理。襄垣县鸿达煤化有限公司要建立健全相关方安全管理制度，督促指导落实，要定期对现场加强安全检查，针对发现的问题（隐患），明确整改责任人、整改时限、整改措施，督促按期落实整改，复查验收，严查屡犯不禁的违法违规行为。

4. 完善现场安全防护措施，增加作业现场视频监控范围，确保全方位，全天候无死角。增设推焦车、装煤车平台安全防护栏杆，杜绝不安全因素。

5. 企业要完善教育培训制度，加强对新、老员工的安全教育培训，提高员工安全意识，确实做到人人讲安全、事事讲安全。

（二）襄垣经济技术开发区党工委、管委会

襄垣经济技术开发区党工委、管委会要结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面深入学习领会习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，不折不扣落实属地监管责任，深入开展重大事故隐患排查行动，要强化安全教育培训，不断提升安全意识，进一步压紧压实企业主体责任，深刻汲取事故教训，建立安全风险防范长效机制。

（三）襄垣县应急管理局

襄垣县应急管理局进一步加强安全监督检查力度和频次。在日常巡查、执法检查、专家会诊中对企业的安全生产工作监督检查要严检查，重执法，敢于动真碰硬，对存在重大安全隐患的企业停产整顿，对拒不整改的企业坚决关停取缔，使企业安全生产环境真正做到安全平稳有序。