荆州市政涛水运有限公司“7•9”

一般起重伤害事故调查报告

2015 年 7 月 9 日上午 7 时 20 分许，位于荆州市沙市区临江路 549 号的荆州市政涛水运有限公司码头发生一起起重伤害事故，致 1 人死亡，直接经济损失约 53.7 万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第 354 号）规定，7 月 10 日，市政府成立了由市安监局牵头，市监察局、市总工会、长航公安局荆州分局、荆州市地方海事局组成的“7·9”事故调查组，邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

荆州市政涛水运有限公司（以下简称政涛公司），是

一个具有独立法人资格的经济实体，住所位于沙市区临江路 549 号，法人代表苏秉诚，公司类型为有限公司，经营范围为码头装卸、仓储服务、砂石料、建材销售，经营期限为长期。公司成立日期为 2003 年 11 月 12 日，该公司原股东成员分别为王帮友，王政，王涛，法人代表为王帮友,公司注册资本 600 万元。2012 年 12 月苏秉诚、苏丕藻、苏秉忠出资对公司股权进行了收购，并在相关部门办理了变更手续，其中苏秉诚出资 198 万元，占 33%，苏秉忠出资 198 万元，占 33%，苏丕藻出资 204 万元，占 34%，法人代表为苏秉诚。公司营业执照为：421000000028874 号；税务登记证号为荆国税字 421002197898390 5 号，组织机构代码证：17898390-5。公司占地面积 17828.75 平方米，堆存能力 100000 吨；拥有固定资产 1200 万元。其中 525 浮吊 1 台、318 浮吊 2 台，码头作业线二条，五吨装载车 4 台。截止 2015 年 7 月 9 日公司在册员工总人数为 27 人。作业人员工作时间为早 6 时至晚 6 时。

2003 年 12 月荆州市国土资源局为政涛公司办理座落于沙市区临江路，地号 051801016-1，用途为工业（21），使用面积为 17828.75 平方米的国有土地使用证。

2010 年 8 月 31 日荆州市房地产管理局为政涛公司先后办理面积为 676.98 平方米和面积为 1817.81 平方米房屋所有权证，证号为荆州产权证沙字第 201008913，

201008914。

2014 年 11 月 24 日荆州市港航管理局为政涛公司办理港口经营许可证，证号为（鄂荆州）港经证（0006），有效期至 2015 年 11 月 24 日。

2015 年 7 月 1 日沙市区港航管理处为政涛公司办理临时岸线使用许可，岸线使用长度 145 米，岸线位置为荆州港旅游客运港区即该公司码头岸线，前沿水深 6 米，岸线使用期限 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

（二）事故发生码头概况

政涛公司码头经营地域为荆州港柳林港区，原沙市造船厂泊位，核定靠泊等级 1000 吨，最大靠泊等级 3000 吨，主要作业货种为砂、石料。

（三）事故发生浮式起重机概况

事故发生浮式起重机为 525 浮式起重机， 2012 年 9 月，由荆州市港机厂建造，起升臂长度 28 米，核定起重量 5 吨，配用抓斗 2 立方，工作幅度 8-25 米，起升高度 8-18 米，起升速度 56 米/分钟，变幅速度 40 米/分钟，旋转速度 2 米/分钟。

（四）事故发生港用趸船概况

船名为鄂荆州工宏盛 8，船籍港为荆州，船舶识别号为 CN20127896279，船检登记号为 2012T4300794，船舶建造完工日期为 2012 年 11 月 2 日，该船总吨位为 424 吨，净吨位 127 吨，船体总长 54.40 米，最大船宽 11.4 米，最大船高 22 米，满载排水量 642.73 吨，满载水线长 54

米，型深 1.95 米，满载吃水 1.2 米，结构型式为纵骨架式，船体材料为钢质，该船所有人为政涛公司股东苏丕藻所有。

（五）事故发生时现场人员情况

现场作业人员共 3 人，其中浮吊司机 2 人、辅助装卸工 1 人。

（六）浮式起重机司机基本情况

冯选军，男，40 岁，2014 年 11 月 10 日取得荆州市质量技术监督局特种设备作业人员证，作业项目代号：Q5，档案编号：TS6JQ0141907，有效期至 2018 年 11 月 10 日。

（七）当天天气情况

事故当天天气情况：天气阴，气温 22-29℃，无持续风向，风力为微风，视线良好。

（八）死者情况

华金远，男，60 岁，湖北潜江市龙湾镇红石村人，身份证号：422429********3957，小学文化程度，政涛公司劳务工，入职 5 个月。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2015 年 7 月 9 日 6 时，政涛公司码头 525 浮式起重机当班司机冯选军开始对荆州籍货船启运 18 号船进行砂石卸船作业，约 7 时 10 分浮式起重机司机刘耀传来到 525 浮式起重机上，准备替换冯选军去进早餐，冯选军认为时

间还早，就继续操作 525 浮式起重机作业，约 7 时 20 分冯选军在将浮吊抓斗下降过程中撞到正在货船启运 18 号船舱北面靠近墙板处进行清舱作业的政涛公司辅助装卸劳务工华金远头部，导致其死亡（见图一、图二）。

图一：



图二：



（二）事故应急救援及善后处理情况

浮吊司机冯选军、刘耀传发现华金远出事后，刘耀传立即从浮吊上下来观察情况，冯选军立即停止作业，随即也从浮吊上下来观察情况，发现华金远已经面部朝下，头朝西倒在货船启运 18 号船舱北面靠近墙板处的卵石堆上，冯选军立即向公司负责人苏秉忠电话报告情况，苏秉忠接到电话后立即拔打 120 急救电话和 110 报警电话，7 时 50 分左右，120 急救车辆和长航公安民警相继赶到，医护人员现场检查诊断华金远已死亡。长航公安机关经现场勘察排除刑事案件。

接到事故报告后，荆州市安监局、荆州开发区安监局工作人员迅速赶赴现场，启动应急救援预案。公司主要负责人苏秉忠组织公司人员成立救援小组，立即联系死者家

属，积极处理善后事宜。7 月 10 日赔款到位，死者遗体火化、安葬，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、浮吊司机冯选军在无专职指挥人员在场的情况下进行浮吊装卸作业；违反浮式起重机“十不吊”中的“工作场地灰暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊”操作规程；装卸过程中浮吊司机在可视范围内未发现作业半径内有人行走，未拒绝和停止作业；在装卸作业抓斗下降摆臂过程中砸中浮吊吊臂作业半径内正在进行清舱作业的华金远，致其死亡。

2、趸船辅助装卸作业人员华金远安全意识淡薄，不注意避让和瞭望。违反浮式起重机使用安全技术规程中的“浮式起重机使用时，严禁吊臂下站人和起重机空中摆臂作业时，地面人员在吊臂作业最大半径内穿行” 规定。

（二）间接原因

1、政涛公司安全生产制度执行不严格，没有对码头作业现场安全隐患进行认真细致检查；码头装卸作业存在交叉作业现象，未及时纠正；浮吊司机作业时未进行安全交接，现场未安排安全员管理，未配备专门指挥人员指挥浮吊作业。

2、作业现场安全警示标志缺失。整个装卸作业现场未发现“禁止闲杂人员进入作业现场”、“浮吊作业旋转半

径内禁止站人”等标牌和字样。

3、政涛公司缺乏对员工的安全生产教育、管理和浮吊装卸作业安全技能培训，导致工人缺少最基本的自身防护意识。

4、沙市区港航管理处对所辖区域内企业安全生产监管工作不到位，督促企业安全生产隐患排查不力。

（三）事故性质

经调查认定，政涛公司“7·9” 一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

政涛公司辅助装卸劳务工华金远安全意识淡薄，不注意避让和瞭望。违反浮式起重机使用安全技术规程中的“浮式起重机使用时，严禁吊臂下站人和起重机空中摆臂作业时，地面人员在吊臂作业最大半径内穿行” 规定，因在事故中死亡免予追究责任。

（二）建议给予党纪、政纪人员处分建议

吴少杰，男，中共党员，沙市区港航海事处柳林洲所所长，2015 年 1 月至今负责政涛公司日常监督管理工作，对企业安全生产监管工作不到位，督促企业安全生产隐患排查工作不力，对事故发生负有责任，建议给予警告处分。

郑穆林，男，中共党员，沙市区港航海事处副主任，2012 年至今分管安全生产工作，对沙市区港航海事处柳林

洲所履行安全生产监管工作不到位，督促企业安全生产隐患排查工作不力的问题失察，对事故发生负有领导责任，建议给予戒勉谈话处理。

（三）对事故有关责任人责任认定及处理意见

苏秉诚，男，政涛水运有限公司法人代表，作为该单位安全生产的责任人，未依法督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对此起事故负主要领导责任。责成荆州市安全生产监督管理局依据有关法律规定，给予相应的行政处罚，同时责成政涛水运有限公司依照相关法律规定及公司有关规章要求对苏秉诚给予相应的处理，应将处理结果在收到本报告后 10 日内报荆州市安全生产委员会办公室备案。

苏秉忠，男，政涛水运有限公司安全负责人，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

冯选军，男，政涛公司浮吊司机，违反浮吊安全操作规程：“十不吊”中“工作场地灰暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊”条款，对事故发生负有责任，责成荆州市质量技术监督局依据有关法律规定，给予冯选军吊销特种设备作业人员证的行政处罚。

责成政涛公司依据有关法律规定，根据本单位有关规章制度要求，对苏秉忠、冯选军给予相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后 10 日内报荆州市安全生产委员会办公室备案。

（四）事故单位责任认定及处理意见

政涛公司安全生产主体责任不落实，现场管理不到位，在进行浮吊装卸作业时，现场无安全管理人员，无专门指挥人员指挥作业；对浮吊操作人员安全技术交底不到位，隐患排查不力，缺乏对员工的安全生产教育、管理和安全技能培训，导致员工缺乏安全意识。责成荆州市安全生产监督管理局依据有关法律规定，给予政涛公司相应的行政处罚。

沙市区港航海事处，作为港航海事监督管理部门，对企业安全生产监管工作不到位，督促企业安全生产隐患排查工作不力，对事故发生负有责任，建议沙市区港航海事处向荆州市港航管理局和沙市区人民政府作书面检查。

五、事故防范及整改措施

为认真吸取事故教育，举一反三，深入查找安全隐患和生产安全薄弱环节，强化企业安全生产管理，促进生产企业安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）加强安全监督管理

政涛公司各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强生产作业过程的管控，及时督促加强企业内部管理，建立健全本单位的安全管理机构，配备专职安全员，对各类作业加强监管，防止安全事故发生。

（二）进一步提高作业人员安全意识和操作技能

政涛公司要对现场作业人员进行再教育、再交底，同时要加强制度的执行力，加大培训力度，进一步完善安全技术

措施，确保不再发生各类安全事故。

（三）针对此次事故进行深刻反思，举一反三

政涛公司要针对本单位的特性制定详尽的安全隐患排查及预防制度，对安全事故隐患及时采取有效措施，落实整改，杜绝各类事故的发生。

（四）针对本次事故提出以下具体整改措施

1、严格完善浮吊管理制度，加强浮吊的操作规范的培训。不断增强员工的安全意识，提高安全作业能力。

2、浮吊吊臂在起升及下降过程中，趸船作业人员要立即远离抓斗及吊重物，更不能站在其周围，防止抓斗及吊重物伤害。

3、进行升降吊装危险作业时现场配备安全管理专门人员，应有专门的指挥人员指挥。

（五）港航主管部门要切实加强港口安全生产监督管理工作，继续深入开展港口作业领域安全生产隐患排查治理工作，积极推进隐患排查信息化，进一步加大隐患整改治理力度，坚决打击各类违法作业行为，对隐患排查治理监督不力的，要逐级对有相关人员进行问责。建立健全安全生产长效机制。积极推进所辖企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，夯实安全基础。

荆州市政涛水运有限公司“7·9”

一般起重伤害事故调查组

2015 年 8 月 18 日