中信渤海铝业控股有限公司“8•5”物体打击事故调查报告

发布时间：2014-11-26　信息来源：事故调查处　发布部门：事故调查处　点击次数：6836

2014年8月5日17时25分左右，中信渤海铝业控股有限公司挤压车间一根铝棒从机台料架上坠落，造成1人死亡，直接经济损失 110万元。

事故发生后，秦皇岛市人民政府依据《生产安全事故调查报告和处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，成立了由市安监局、安局、市监察局、市总工会等单位参加的秦皇岛市人民政府 “中信渤海铝业控股有限公司‘8.5’物体打击事故调查组”（以下简称事故调查组邀请市检察院派员参加，聘请有关专家参与，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问有关人员，事故组查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了对事故单位和相关责任人处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、中信渤海铝业控股有限公司基本概况

中信渤海铝业控股有限公司（以下简称中信渤铝公司）成立于2005年10月13日，公司类型为有限责任公司（国有独资），《企业法人营照》注册号为（冀）130301000009381，注册资本10.5亿元，位于秦皇岛市海港区北环路95号，法定代表人段守信。中信渤铝公司总投资达元人民币，占地面积26万平方米，现有职工1200余人。安全管理人员4人。该公司经营范围：一般经营项目（国家法律法规禁止和限制的项目外）挤压铝制品及其挤压深加工产品的生产、销售，上述产品的研究、开发、生产；厂房的出租；木材加工；机械制造；货物及技术的进出口务。该公司于2013年12月24日取得《全国工业产品生产许可证》，许可产品名称为铝合金建筑型材，许可证编号是XK10-002-0067，许可经2017年3月14日。

二、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经过。

2014年8月5日16时50分电气维修段长朱效岩在1800-2机台修理挤压速度不稳故障（问题出现已有几天，属于难题），大约17时20分修成。随后又观察了几个循环，与操作人员共同确认挤压速度稳定后准备离开，大约在17时25分左右收拾完现场和工具后，由挤压机主机主泵处护栏门向外走出，当朱效岩行至铝棒架与地面存放铝棒之间的空隙时，此时甲班操作人员张博华正在向挤压机送铝棒，由于震动导致另一根直178mm长6米重400千克铝棒从送料平台坠落，将行至此处的朱效岩砸中，并瞬间将其挤向地面存放的铝棒处，由于没有躲避的空间，其腹部撞击在一捆铝棒端头部位，造成伤害。

（二）事故救援过程。

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，刘文省打电话通知公司副总经理吕晓光，将朱效岩抬到车间门外。由于情况十分紧急，此值下班高峰期，怕耽误抢救时间，副总经理吕晓光立即开车和刘文省将伤者于17时50分送到秦皇岛市人民医院抢救。伤者朱效岩经医院全力抢效，于19时40分死亡。

三、事故原因和性质

（一）直接原因。

（1）维修人员朱效岩安全意识淡薄，在没有进行安全确认的情况下，冒险在工作区域通过，操作工张博华违章作业，是造成事故的直接原

（二）间接原因。

1、中信渤铝公司安全监督检查不到位。对挤压车间1800-2机台作业现场及生产作业过程的安全监督检查不到位，对存在的安全隐患和职在的违章作业行为，未能及时发现并有效制止。

2、中信渤铝公司安全教育培训工作不到位。未认真落实职工的三级安全教育培训工作，职工安全意识淡薄，未做到“四不伤害”。

3、中信渤铝公司安全管理制度不健全。安全生产责任制中有些岗位没有职责，未逐级签订安全生产责任书。

4、中信渤铝公司安全操作规程不完善。只规定1800-2机台料架上铸棒存放数量不得超过8根，未能明确规定码放层数，设备维修安全措施善。

（三）事故性质。

这是一起因违章操作、安全生产管理不到位而引发的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员。

1、朱效岩，中信渤铝公司维修电工段长。维修电工段长朱效岩安全意识淡薄，在没有进行安全确认的情况下，冒然在工作区域通过，对事生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，故不再追究其责任。

（二）建议企业内部处理人员。

2、张博华，中信渤铝公司1800-2机台甲班主拉伸工，负责主拉伸和锯切型材工作。未及时发现作业过程中存在的安全隐患，违章作业，故发生负有直接责任，建议中信渤铝公司按照公司内部《奖惩制度》的规定，解除张博华的劳动合同，并处1000元人民币的经济处罚。将处理报秦皇岛市安全生产监督管理局备案。

3、齐攀，中信渤铝公司1800-2机台丙班主拉伸工，负责主拉伸和锯切型材。未认真履行本岗位的操作规程，违规上料，对事故发生负有责任。建议中信渤铝公司按照公司内部《奖惩制度》的规定，解除齐攀的劳动合同，并处1000元人民币的经济处罚。将处理结果报秦皇岛市安产监督管理局备案。

4、潘涛，中信渤铝公司1800-2机台工段长，负责工段安全生产工作。未尽到安全管理职责，对作业现场安全检查不到位，未能及时发现过程中存在的安全隐患，对事故发生负有主要责任。建议中信渤铝公司按照公司内部《奖惩制度》的规定给予1000元人民币的经济处罚，并报岛市安全生产监督管理局备案。

5、关富明，中信渤铝公司挤压车间兼职安全员，负责车间的安全生产监督检查及车间职工教育培训工作。未尽到安全管理职责，对车间安全检查工作履职不到位，对事故发生负有主要管理责任。建议中信渤铝公司按照公司内部《奖惩制度》的规定给予1000元人民币的经济处罚，秦皇岛市安全生产监督管理局备案。

6、周军，中信渤铝公司挤压车间主任，负责车间的安全生产工作。未尽到安全管理职责，对事故发生负有重要责任。建议中信渤铝公司按司内部《奖惩制度》的规定给予1500元人民币的经济处罚，并报秦皇岛市安全生产监督管理局备案。

7、吕晓光，中信渤铝公司副总经理兼安全处长，负责公司的安全生产工作负责。未尽到安全生产管理人员职责，对事故发生负有重要责任议中信渤铝公司按照公司内部《奖惩制度》的规定给予2000元的经济处罚，并报秦皇岛市安全生产监督管理局备案。

（三）建议给予行政处罚人员。

8、段守信，中信渤铝公司总经理、法人，负责公司的全面工作。未依法履行安全生产管理职责，对事故的发生负有主要责任。依据按照安全事故报告和调查处理条例》第38条第1项之规定，建议由秦皇岛市安全生产监督管理局对其处上一年度收入30%的罚款，计9.93万元。

（四）对事故单位的处理建议。

中信渤铝公司，未依法履行安全生产主体责任，企业规章制度不健全，对作业现场的安全监督检查和管控不到位，职工安全意识淡薄，违业，对事故发生负有责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第37条第1项之规定，建议由秦皇岛市安全生产监督管理局对中信渤铝15万元人民币的罚款。

五、事故防范和整改措施

(一) 中信渤铝公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，完善安全生产责任制，进一步明确安全等部门职责分工和各类的岗位职责，有效堵塞管理漏洞。

（二）中信渤铝公司要结合实际，对公司各岗位操作规程进行修订、完善，达到科学、合理，适用性强。对1800-2机台卸装铸棒安全规定增加料架上铸棒存放数量不得超过8根，且码放不得超过一层等规定。维修工的工作岗位是机械或电器设备，有一定特殊性，存在一定的风险作规程中也应明确其出入这些场所过程中要判断周边环境风险，行走时避开工作区域等。

（三）中信渤铝公司加强安全教育和培训工作。对全公司职工进行一次全面培训和认真考核，使每名职工都掌握本岗位的管理制度和操作程，了解本岗位存在的风险，提高职工的安全操作技能和安全防护意识。同时，要按照国家、省、市安全生产监督管理部门的要求，建立健全的三级教育培训台账。

（四）中信渤铝公司对全公司的设备、设施、作业环境进行一次全面安全隐患排查，及时发现“人的不安全行为、物的不安全状态、环境安全因素”，物料码放、安全通道设置要合理，对全公司的安全通道进行标示，增加安全告知警示标识，为职工创造安全的工作环境。

（五）中信渤铝公司要加强日常安全督导检查力度，及时发现并纠正职工在生产过程中存在的“三违行为”。同时，强化企业工段、班组理，防止职工违章操作，杜绝习惯性违章。加强联保、互保，使 “四不伤害”真正落实到实处。

（六）中信渤铝公司要充分考虑安全生产需要，配足安全管理人员，保证安全管理人员在岗在位，强化安全检查、隐患排查力度，杜绝失漏管和管理不到位的情况发生，从而实现真正的安全生产的良好局面。

中信渤海铝业控股有

“8.5”物体打击事故

2014年8