重庆北碚均忠建筑设备租赁站“9·14”一般触电事故调查报告

2024年9月14日11时20分许，北碚区均忠建筑设备租赁站在维修监控设备过程中发生1起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约113万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区商务委、区总工会、区公安分局等单位组成的“重庆北碚均忠建筑设备租赁站‘9·14’一般触电事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚均忠建筑设备租赁站“9·14”一般触电事故是一起因员工未按规定佩戴劳动防护用品、企业安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.重庆市北碚区卓子电脑有限公司（以下简称“卓子电脑公司”）成立于2016年8月26日，类型为有限责任公司，法定代表人为邓*婷（未参与公司经营管理），主要负责人为何*建（邓*婷配偶）负责公司全面工作。公司注册地址为重庆市北碚区蔡家岗镇云屏路13号12幢26-2，经营范围为销售计算机及零配件、办公设备、办公用品；安全监视报警器材销售及安装。

2.北碚区均忠建筑设备租赁站（以下简称“均忠租赁站”）成立于2022年3月14日，类型为个体工商户，经营者为李*均，经营场所为重庆市北碚区北温泉街道金华路31号，库房地址为重庆市北碚区童家溪镇永发科技厂内空地，经营范围为一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，建筑材料销售。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.卓子电脑公司，该公司制定了公司个人安全管理制度，对员工的安全教育仅以口头提醒进行。未配备专（兼）职安全生产管理人员，未制定并实施设备安装和维修操作规程，未制定并实施安全生产教育和培训计划，未制定并落实隐患排查治理制度，未监督、教育员工按照使用规则佩戴使用劳动防护用品，高处作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得高处作业操作证后上岗作业。

2.均忠租赁站，该单位制定了安全生产责任制管理办法、场地管理制度、塔吊安全操作规程、租赁站应急预案等制度。每日由李*均和李*华对场地进行巡查检查，每周对员工口头进行安全

教育培训，提醒戴好安全防护用品。未配备专（兼）职安全生产管理人员，未按使用维护说明书操作门式起重机，在维修监控设备时，未与卓子电脑公司签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。

（三）事故发生经过

2024年9月12日，均忠租赁站经营者李*均电话联系卓子电脑公司负责人何*建，请卓子电脑公司维修损坏的监控设备，双方口头约定9月14日维修，完工后按照实际情况结算费用，未与卓子电脑公司签订承包合同和专门的安全生产管理协议。

2024年9月14日8时30分许，何*建安排员工王*和叶*均前往均忠租赁站维修监控设备。8时50分许，王*、叶*均两人到达均忠租赁站，2人完成两处监控设备的维修后，发现第三处监控设备离地高度7-8m，王*便站在均忠租赁站起重机提升盘扣架上，由均忠租赁站现场管理人员李*华操作起重机提升至距地面6-7m的高处，检查发现故障问题后，下到地面准备好工具和材料，与叶*均一起再次站在起重机提升盘扣架上，由李*华操作起重机提升至距地面6-7m的高处，开始维修监控设备（电源适配器电压为220V），两人并排站立，均未系安全带、未戴安全帽，也未采取防触电措施。10时20分许，王*剥开均忠租赁站摄像头的电源线（相线和零线裸露线头长约3cm），身体突然发抖并发出尖叫声，叶*均立即伸出左手去拉王*，接触王*时，左手感觉触电发麻并失去知觉，紧接着王*从盘扣架上坠落至地面台阶边沿，头部受

伤。现场人员立即拨打120急救电话将伤者送往重庆市第九人民医院救治，12时48分，医生宣布王*经抢救无效死亡。

（四）事故现场及勘查情况

事故发生后，调查组立即组织人员对进行事故现场进行勘查，事故现场因应急救援受到破坏，变动较大。

1.事故发生现场位于均忠租赁站库房场地，摄像头离地7-8m（见图1），共5个摄像头，其中北碚区宏锋建筑租赁站（以下简称“宏锋租赁站”）2个、均忠租赁站3个，均忠租赁站和宏锋租赁站摄像头的电源插头均被拔出（见图2、图3所示）。

2.死者王*剥开的电源线为均忠租赁站的摄像头电源线，新剥开裸露长度约3cm（见图4所示）；宏锋租赁站摄像头电源线有一处破损（见图5所示），电源接线端子裸露（见图6所示）。

3.经现场通电测试，均忠租赁站摄像头通电后，新剥开的电源线带电；宏锋租赁站的摄像头通电后，裸露的接线端子和电源线破损处均带电。



图1 事故发生现场示意图



图2 忠均租赁站摄像头电源插头位置示意图



图 3 宏锋租赁站摄像头电源插头位置示意图



图 4 王*剥开忠均租赁站摄像头电源线头示意图



图 5 宏锋租赁站摄像头电源线破损位置示意图



图 6　宏锋租赁站摄像头电源裸露端子示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故造成1人死亡，死者：王*，生前系卓子电脑公司员工。

2.直接经济损失

该事故造成直接经济损失约113万元，主要为丧葬及善后赔偿费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，在场人员第一时间拨打110报警电话、120救援电话，区公安分局接警后将事故情况向北碚区政府报告。接报后，区政府授权成立了事故调查组，事故调查组立即启动事故调查程序，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，均忠租赁站现场人员第一时间开展救援，重庆市第九人民医院后第一时间到达现场进行救援。卓子电脑公司和均忠租赁站主动配合事故调查相关工作。目前，家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员和专家组现场勘查、调查询问、综合分析认定，该起事故直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因

本次事故直接原因是王*在用电产品维修时，在未确保全部线路断电情况下，没有采取相应的安全措施；在高处作业时，未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品，触电后导致高处坠落致颅脑损伤死亡。其行为违反了《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第六条[1]、《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定。

（二）事故相关鉴定情况

重庆法医验伤所司法鉴定意见书重法验[2024]病P鉴第41号鉴定意见：王*符合电击伤后高坠致颅脑损伤引起死亡。

（三）间接原因

1.卓子电脑公司安全生产主体责任落实不到位，未制定并实施设备安装和维修操作规程，未制定并实施安全生产教育和培训计划，未配备专（兼）职安全生产管理人员，高处作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得高处作业操作证后上岗作业，未监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未制定并落实隐患排查治理制度,未及时发现并消除员工王*、叶*均未佩戴安全帽、未使用安全带情况下高处作业的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[3]、第二十八条第一款[4]、第三十条第一款[5]、第四十一条第二款[6]、

[1]《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第六条:用电产品的测试及维修应根据情况采取全部停电、部分停电和不停电3种方式，并设置安全警示标志及采取相应的安全措施,并由专业人员进行，非专业人员不得从事电气设备和电气装置的维修。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技

第四十五条[7]的规定，是本次事故的间接原因之一。

2.均忠租赁站安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位，未配备专（兼）职安全生产管理人员，在维修监控设备时，未与卓子电脑公司签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同约定各自的安全生产管理职责，未严格执行本单位场地管理制度，未按使用维护说明书操作起重机，未及时发现并消除现场管理人员李*华在被吊物体上有人时操作使用起重机的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款，第四十一条第二款，第四十九条第二款[8]的规定，是本次事故的另一间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.王*，在用电产品维修时，未确保全部线路断电情况下没有采取相应的安全措施；在高处作业时，未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，违反了《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）第六条、《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，鉴于其在本次事故中死亡，建议不再追究其法律责任。

能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。…

[7] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.何*建，男，群众，卓子电脑公司主要负责人，负责公司全面工作，未组织制定并实施设备安装和维修操作规程、未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，未组织制定并落实隐患排查治理制度，对本单位安全生产工作督促、检查不力，没有及时消除员工王*、叶*均未佩戴安全帽、未使用安全带情况下高处作业的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[9]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的处理建议

1.卓子电脑公司，该公司安全生产主体责任落实不到位，未配备专（兼）职安全生产管理人员；高处作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得高处作业操作证后上岗作业；未监督教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未制定并落实隐患排查治理制度，未及时发现并消除员工王*、叶*均未佩戴安全帽、未使用安全带情况下高处作业的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款，第二十八条第一款，第三十条第一款，第四十一条第二款，第四十五条的规定，对本起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.均忠租赁站（经营者：李*均），该单位安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位，未配备专（兼）职安全生产管理人员；在维修场地监控设备时，未与卓子电脑公司签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同约定各自的安全生产管理职责；未严格执行本单位场地管理制度，未按使用维护说明书操作起重机，未及时发现并消除现场管理人员李*华在被吊物体上有人时操作使用起重机的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，对本起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管部门的调查情况

1.区商务委负责全区零售行业监督、管理工作，印发《2024年度安全生产监督检查计划》和《北碚区商务领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》。2024年以来，召开商贸领域安全工作会议6次，周密部署安全工作；组织专家对重点区域、重点企业开展帮扶指导，持续开展安全宣传活动和安全培训工作。截止目前，开展宣传活动7次，安全培训10余次，检查企业421

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

家次，排查整治隐患943条，行政处罚11家。

2.北碚经开区管委会系均忠租赁站属地监管单位，因机构改革，8月份人员初步到位后，印发《2024年9月至12月安全生产综合监管检查计划》、《安全生产检查制度》、《关于落实安全生产“党政同责”“一岗双责”的通知》等文件，党委会专题研究安全生产工作7次，主要领导和分管领导带队检查13次，组织690余家企业开展安全培训。按照综合监管检查计划，截至目前，共检查企业67家次，排查整治隐患139条。

3.蔡家岗街道系卓子电脑公司属地监管单位，2024年以来，印发《2024年安全生产与自然灾害防治监督检查工作计划》和《蔡家岗街道安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》，召开安全工作会议23次，针对高空作业，对辖区内物业企业开展高空作业安全检查30余次，督促物业企业积极履行劝导工作。按计划检查工业企业、农贸市场、商超、餐饮等企业66家，排查整治隐患189条。开展各类专项整治行动，排查整治隐患500余条，行政处罚15起。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出部分企业安全意识不足，对本单位涉及的特种作业辨识不到位，对从业人员持证上岗落实不到位等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）卓子电脑公司要深刻吸取事故教训，举一反三，完善安全生产规章制度，强化对从业人员的教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全知识和技能，督促教育从业人员作业时按照规定佩戴劳动防护用品，对于本单位特殊作业人员，必须经专门的安全作业培训取得特殊作业操作证再上岗作业。

（二）均忠租赁站要加强场地管理，完善场地安全生产规章制度，规范使用场地设施设备，严格执行本单位安全制度，监督外来人员进场作业正确佩戴使用相关劳动防护用品，对于特种作业人员，必须核查资格证书，未持证人员坚决不能进场作业。

（三）北碚经开区管委会和蔡家岗街道要督促指导企业落实主体责任，完善安全生产规章制度，特别是针对附带安装维修服务的零售企业，要加强监督检查，避免监管漏洞，严格执行年度监督检查计划，加大安全检查和行政处罚力度，确保此类事故不再发生。

（四）区商务委要依法履行行业监督管理职责，加强商贸领域监督检查指导力度，对附带安装维修服务的零售企业要纳入监督检查计划；督促指导企业加强从业人员教育培训，对于商贸行业涉及的特种作业人员，要加强培训管理，持证上岗；要进一步加强商贸领域监管执法力度，对发现的违法行为要依法依规严肃处理。

重庆北碚均忠建筑设备租赁站

“9·14”一般触电事故调查组

2024年11月6日