




# 浏阳市中和镇楼丁公路雅山村柏树组路段“4•3”燃烧事故调查报告

发布时间：2021-06-01 来源：市应急管理局 字体大小： A+ A A-

2021年4月3日15时10分许，浏阳市中和镇楼丁公路雅山村柏树组路段发生一起燃烧事故，造成1人死亡，1人受伤，一辆
产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定及长沙市安全生产委员会办公室挂牌督办通知（长安办函〔20
民政府成立了事故调查组，由市公安局牵头组织，市应急管理局、交通运输局、总工会、消防救援大队、中和镇人民政府为
派员参加。

事故调查组依法依规开展了相关调查，并聘请专家组参与调查工作。调查组经过现场勘察、调查取证、技术鉴定、查阅
发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人员提出了处理建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过

2020年7月27日，卢X福用浏阳市严氏烟花材料厂的《安全生产许可证》《营业执照》、公章等资料与山西省侯马市特种机
射药签订产品购销合同，合同有效期至2020年12月31日。2021年4月1日，卢X福到山西省侯马市特种机械厂购买27.3吨（4
10.92万元货款，卢X福用现金支付了9.5万元货款，又通过浏阳市农村商业银行达浒支行账号为8201xxxxxxxxxx869（开户名
的公账将1.42万元货款转账至山西省侯马市特种机械厂公账上。随后卢X福雇请浏阳市鼎顺物流集团有限公司湘A8E868解放
仓库装载双基管，由严X、卢X冬轮流驾驶该车，将购买的双基管运往浏阳市。4月2日11时许，载有双基管的货车停放在浏阳
境内一处空地上。4月2日13时许，卢X福雇请达浒镇书香村村民姜X高、李X友搬运8.21吨双基管装载到湘AB3G18轻型厢式货
浏阳市集里街道新宇化工厂。4月2日18时许，卢X福继续雇请姜X高、李X友将6.78吨双基管装载到湘AB3G18轻型厢式货车
和卢X福将货物送至江西省上栗县华辉防潮剂厂。4月3日12时30分许，卢X福继续雇请姜X高、李X友将双基管装载至湘AB3G

X忠驾车运往江西，卢X福坐在副驾驶位置上。4月3日15时10分许，装载双基管的车辆行驶至中和镇楼丁公路雅山村柏树组路X忠当场死亡，卢X福被烧伤。

二、事故应急救援情况

事故发生后，浏阳市政府相关领导亲自指挥调度，组织市公安局、应急管理局、交通运输局、卫健局、消防救援大队、门赶赴现场，开展应急救援工作，维护现场秩序，抢救受伤人员，将死者吴X忠送往浏阳市殡仪馆。4月3日16时6分，伤者卢治，救治期间邀请湘雅三医院专家进行了会诊，专家组提出并制定了治疗方案。达浒镇政府组织相关部门将湘A8E868解放牌强大防潮剂厂[illegible]斗仓库。

三、相关[illegible]人员、单位、货物的基本情况

（一）相[illegible]辆情况

1．湘AB[illegible]：蓝色江淮牌轻型厢式货车，车辆登记所有人为谢文辉，实际持有人吴X忠；该货车总质量4.49吨，核HFC5043XXY[illegible]X5C2，出厂日期2014年4月2日，登记日期为2014年5月5日，检验有效期至2021年5月31日止；2014年5月6月14日期满换证，依据国务院和交通运输部相关规定，因其属于总质量4.5吨以下从事普货运输车辆，已于2019年注销其《道取得道路危险货物运输经营许可资质，不具备运输危险货物的条件。

2．湘A8E868：红色解放牌重型半挂牵引车，车辆登记所有人为浏阳市鼎顺物流集团有限公司，运输证字号为长43010(通货物运输，危险货物运输（危险废物、1类3项、1类4项、3类、4类1项、4类3项、5类1项、5类2项、9类）”，年审有效期至

3．湘A8002挂车辆登记所有人为湖南泓尚物流有限责任公司，中集牌重型半挂车，核载34.6吨；运输证字号为长4301普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（1类3项、1类4项、3类、4类1项、4类2项、4类3项）”，年审有效期

（二）相关人员情况

1．卢X福，男，身份证号码：430xxxxxxxxxxxx15，户籍地浏阳市官渡镇新云山村易家园组XXX号。事故发生后，因全[illegible]院，经医院诊断：创面位于头面颈部、双肩部、胸部、腹部、腰部、双上肢、双下肢、背部、臀部、会阴部，总面积约II°35%；因其呼吸道灼伤，行气管切开术，导致无法发声。现在浏阳市中医院进行医治。

2．吴X忠，男，身份证号：430xxxxxxxxxxxx13，住浏阳市达浒镇书香村书江片中古组XX号；持C1驾驶证，驾驶证号证档案号430101538539。2016年9月6日初次领取经营性道路货物运输驾驶员从业资格证，不具备道路危险货物运输驾驶员浏阳市公安局物证鉴定室法医鉴定[浏公物鉴（法病）字〔2021〕28号]：死者吴守忠系生前烧死。

3．严X，湘A8E868车辆押运员，男，身份证号430xxxxxxxxxxxx39，住浏阳市达浒镇书香村书江片，430xxxxxxxxxxxx39，驾驶证档案号430100040344。具有道路危险货物运输押运人员、爆炸品道路运输押运人员从业资格日止。严刚具备危险货物运输的押运资格，但不具备危险货物运输的驾驶资格。浏阳市鼎顺物流集团有限公司于2020年8月至2021年8月23日止。

（三）相关单位情况

1．浏阳市严氏烟花材料厂，主要负责人严兴堂，位于浏阳市达浒镇金田村东边冲组，个人独资企业，成立于2019年3月基火药加工生产。《安全生产许可证》编号：（湘）YH安许证字〔2019〕082979，有效期：2019年2月27日至2022年2月2用代码：91430181MA4QAK6T2X。

2．侯马市特种机械厂（属保密单位），位于山西省侯马市，国有企业，经营范围：军队退役火炸药生产、销售、军队退役

3．浏阳市鼎顺物流集团有限公司，法定代表人胡显斌，位于浏阳市集里金沙北路花炮广场，有限责任公司，成立于201经营许可证》：湘交运管许可长字430100004187，有效期至2022年4月3日。经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输

输。《营业执照》统一社会信用代码：91430181097698969C，有效期：2014年4月18日至2044年4月17日。

4．浏阳市新宇化工厂，主要负责人李侦祥，位于浏阳市集里街道太平居委会巴山组，个人独资企业，成立于2006年11月
号：（湘）WH安许证字〔2018〕H3-0321，许可范围：烟花爆竹用防潮剂400吨/年生产，有效期：2018年12月12日至2021
社会信用代码：914301816895270710。

5．江西省上栗县华辉防潮剂厂，主要负责人欧阳辉高，位于江西省萍乡市上栗县桐木镇楚山村，个人独资企业，成立于
可证》编号：（赣）WH安许证字〔2016〕0924，许可范围：防潮剂（烟花爆竹用，1kt/a），有效期：2019年12月31日至20
统一社会信用代码：91360322MA35P7H6XK。

（四）货物情况

双基管系指拆解退役炮弹内的发射火药，主要成分为硝化纤维素和硝化甘油，主要用于烟花生产的防潮剂。在静电、
极易引起爆燃

四、司法鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托湖南新文成司法鉴定中心对湘AB3G18轻型厢式货车的电路、油路以及排气管是否存有安全

鉴定意见如下：

根据车辆检验、侦查实验及结合该起事故相关材料，对湘AB3G18轻型厢式货车的电路、油路以及排气管是否存有安全隐

1．驾驶室线束铜线完整，绝缘层融化/碳化，过火现象，无结珠点；发动机舱线束部分缺失、现存线束铜线，绝缘层融
散；未检见导线过细、导线固定不良、接线柱松动等引起的短路隐患；通过特斯拉计对湘AB3G18轻型厢式货车车身和发动机
数据均小于1.0mT；除燃烧融化外，其余电路未见异常。

2．燃油供给系统管路固定良好，局部烧毁；左、右前轮制动管路完全融化，左、右后轮制动管路存在烟熏现象；除燃烧

3．通过同款车型湘A2AQ92轻型厢式货车侦查试验，对排气管及附近货厢挡板和货厢底板进行温度测量，排气管最高温
处平均温度约38.03℃，货厢底板温度约24.4℃，故该段排气管存在热辐射的现象。结合案情综合分析推断:货箱底板附近排
辆湘AB3G18轻型厢式货车装载货物的燃点，且排气管与发动机排气接头处温度最高，随排气管延伸，排气管温度呈递减趋势
一定的空间，该空间存在行驶通风，故可以排除排气管热辐射原因引起起火。

综上所述，湘AB3G18轻型厢式货车油路、电路未检见异常。湘AB3G18轻型厢式货车排气管热辐射存在，但该热辐射能
到事故车辆湘AB3G18轻型厢式货车装载货物的燃点。

五、专家组事故分析情况

事故发生后，专家组通过现场勘查，综合分析认定，事故原因为：由于货物不符合湿法运输要求，货物运输包装不符合
物的要求，存在运输过程中双基管挤到车门缝隙中、拐弯时货物向相反方向倾斜和门与车厢底部车架挤压的风险，加上双基
属与金属挤压撞击引燃，产生大火，导致其后果。

六、事故原因分析及性质

（一）事故直接原因分析

人的不安全行为：相关人员安全意识淡薄，对双基管的危险程度和可能产生的危害后果认识不足，在双基管运输等环节
格遵守相关法律法规。

物的不安全状态：运输双基管的车辆不具备运输危险货物的要求，双基管在运输过程中未采取湿法运输，且包装不符合
挤到车门缝隙中与车厢底部车架挤压，因撞击发生急剧爆燃，引发事故。

（二）事故性质

经综合分析认定：这起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

1. 吴X忠，安全意识不强，不具备道路危险货物运输驾驶员从业资格，驾驶普通货柜车运输危险物品双基管，且未采取故中死亡，建议免于追究其责任。

2. 卢X福故直接责任人。未认真遵守相关法律、法规，雇请无安全资质的车辆、人员运输装卸危险物品，导致事故输管理规定》运输部令〔2019〕第42号）第二十八条第一款的相关规定，对此次事故负有直接责任。涉嫌危险物品肇处理。

3. 浏阳市烟花材料厂，违法出借相关资质证照、公章和银行账户给卢X福，为其从事购买双基管提供便利。建议由以处理。

4. 侯马市机械厂，未依法审查核实购买企业的相关资质、证照，将双基管销售给不具备相关资质、证照的单位和个其主管部门依法予以处理。

5. 浏阳市鼎顺物流集团有限公司，其所属车辆、人员违反相关法律、法规的规定从事运输作业。建议由浏阳市交通运输

6. 浏阳市新宇化工厂，未采取可靠的安全措施，未按照厂内查验、登记危险货物及车辆等制度规定，且未认真查验出入市应急管理局依法对其予以处理。

7. 江西省上栗县华辉防潮剂厂，未采取可靠的安全措施，未按照厂内查验、登记危险货物及车辆等制度规定，且未认真议移送江西省上栗县应急管理局依法对其予以处理。

八、事故防范措施

（一）企业要认真落实主体责任。危险物品的生产、经营单位要严格相关制度管理，认真审查资质、证照，不得将资质安全条件的单位、个人，不得从事危险物品的非法经营。

（二）相关职能部门要加强对危险物品的管控力度。严厉打击非法运输危险物品的行为，并及时查处。要全面排查安全要加大针对危险物品购销、运输等环节执法力度，严厉打击未取得相关资质上岗作业、运输等违法违规行为。

浏阳市“4•3”事故调查组

2021年5月13日

扫一扫在手机打开

分享到：

