回民区内蒙古**科技发展有限责任公司
“4·1”一般高处坠落事故调查报告

回民区政府事故调查组

2025年7月

目

一、报告开篇和事故性质认定.....1

二、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....7

（四）事故现场情况.....8

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8

三、事故应急处置及评估情况.....9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

（二）事故现场应急处置情况.....10

（三）医疗救治和善后情况.....10

（四）事故应急处置评估.....10

四、事故原因分析.....11

（一）直接原因分析 11

1.人员违规行为.....11

2.技术层面原因.....11
3.其他因素排除.....11
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....11
（三）间接原因分析.....12
1.**科技公司.....12
2.**发电公司.....12
五、有关责任单位存在的主要问题.....13
（一）事故责任单位.....13
（二）事故相关单位.....13
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）对责任人的处理建议.....13
1.郭某丽（死者）.....13
2.王某荣.....14
3.燕某斌.....14
（二）对事故责任单位的处理建议.....15
1.**科技公司.....15

2.**发电公司.....16

（三）对属地和相关部门的处理建议.....16

七、事故主要教训.....17

八、事故整改和防范措施.....17

（一）严格执行安全生产.....17

（二）深入开展安全生产大检查.....18

（三）牢固树立安全责任意识.....18

回民区内蒙古**科技发展有限责任公司“4·1”一般高处坠落事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2025年4月1日23时30分左右，内蒙古**科技发展有限责任公司承包运营的内蒙古**发电有限公司输煤系统5#输煤栈桥发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，事故直接经济损失120万元人民币。

2025年4月2日00时18分，呼和浩特市回民区应急管理局（以下简称区应急局）接到回民区公安分局治安大队电话通知称：在内蒙古**发电有限公司输煤栈桥，有人高处坠落死亡。区应急局5名同志立即前往事故现场，对事故现场进行了勘查。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规的规定，经呼和浩特市回民区人民政府批准，于2025年4月2日成立由区应急局牵头，成员包括区发改委、区公安分局、区总工会、钢铁路街道办事处，并邀请区纪委监委参加的回民区内蒙古**发电有限公司“4·1”一般高处坠落生产安全事故调查组，组长由区应急局局长安宇担任，开展事故调查工作。后经调查，事故发生单位为内蒙古**科技发展有限责任公司，特更改事故调查组名称为内蒙古**科技发展有限责任公司“4·1”一般高处坠落生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查清了涉事企业存在的问题，提出了相关单位、有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，内蒙古**科技发展有限责任公司“4·1”高处坠落生产安全事故是一起因对输煤栈桥步道隐患排查不力、未及时发现栈桥步道水泥开裂、输煤运行值班员在巡检过程中违反操作规程导致的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

事故发生单位：内蒙古**科技发展有限责任公司（以下简称**科技公司）。住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路锦绣福源；法定代表人：刘某启；成立日期：2007年05月24日；统一社会信用代码：911**********623；注册资本：5080万元人民币；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；营业期限：2007年05月24日至2033年05月23日；经营范围：电力工程设计与施工；电力设备调试、安装、检修、运行维护；环保工程施工；消防工程施工；职业中介服务业务；工业自动控制系统装置、输配电及控制系统装置、电力设备的开发、制造和销售；通用零部件的制造及机械修理；非

金属废料及碎屑的加工处理；五金、建材、机械设备、电子产品、化工产品（不含杀鼠剂等有毒、危险、爆炸化学品和原料）的销售；技术推广服务；科技中介服务；装卸搬运；清洁服务；企业管理咨询服务；网络工程；公路工程；桥梁工程；隧道工程；铁路工程；电气安装；软件开发。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2024年1月15日取得《建筑业企业资质证书》（证书编号：D2******20），资质类别及等级：消防设施工程专业承包二级，电力工程施工总承包二级；有效期：2023年12月22日至2028年12月22日。

事故相关单位：内蒙古**发电有限公司（以下简称**发电公司）。住所：内蒙古自治区呼和浩特市电厂路；法定代表人：高某；成立日期：1999年12月08日；统一社会信用代码：911**********28A；注册资本：肆亿元人民币；类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；经营范围：建设、经营、管理呼和浩特发电厂2*200MW机组扩建工程，生产和销售电能、热能、以及与电厂有关的其他产品和服务。

依据“一个电厂，两个公司，统一管理，分帐核算”的原则，呼和浩特**厂对呼和浩特**热电有限责任公司和**发电公司实行统一管理，为一个管理机构，两公司分帐核算的管理体制。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

事故发生单位：**科技公司与**发电公司于2023年3月31日签订了《内蒙古**发电有限公司输煤系统运行服务外委合同》及《北方**电力有限责任公司呼和浩特***生产外包工程安全协议书》。在《安全协议书》1.1中明确规定：**科技公司负责查找事故隐患并采取相应措施直至消除。**科技公司建立了全员安全生产责任制，建立了《内蒙古**科技发展有限责任公司管理制度》，配备了专职安全员1人。

科技公司未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[①]的规定，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；对2001年12月投入使用的输煤栈桥步道未开展风险辨识、评估，未能及时发现输煤栈桥步道的事故隐患；未认真履行合同约定的安全管理要求，安全管理严重缺失。死者郭某丽，身份证号码：150*********025,死亡时51周岁，违反了《内蒙古**发电有限公司输煤系统运行服务外委技术协议》4.4值班员的要求：女值班员小于50周岁的规定[②]。郭某丽入职时，使用名字

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

②4.4值班员要求：4.4.9值班员32人。年龄要求，男大于18周岁，小于55周岁；女大于18周岁，小于50周

郭某红，身份证号码：150**********126，于2025年1月12日与**科技公司签订劳务合同，劳务内容为输煤运行皮带值班员，协议有效期限：2025年1月12日起，至2026年3月31日。通过调阅**科技公司资料，该公司对郭某红进行了安全培训、健康体检、工资发放等。事发后，**科技公司提供的说明显示，死者郭某丽，身份证号码为150**********025，二者不一致（系冒名顶替），**科技公司对员工入职审查不严。

事故相关单位：**发电公司与**科技公司签订的《北方**电力有限责任公司呼和浩特**厂生产外包工程安全协议书》中1.1条款规定“乙方负责查找事故隐患并采取相应措施直至消除”。**发电公司建立了全员安全生产责任制，制定了《呼和浩特**厂安全生产考核管理》等文件及规程，成立了专管安全生产的安监部。

1.对外包单位多次进行安全警示教育培训。呼和浩特**厂生产厂长郭某丰于2024年8月23日组织生产系统外包单位学习《重大电力安全隐患判定标准（试行）》；2024年9月26日燃料部组织班组长及外包单位经理（**科技公司）和安全员进行秋季安全大检查动员部署，进行9.13事故警示教育；2024年12月2日组织包括**科技公司（包括项目经理王某荣）在内的

岁。

13人学习《重大电力安全隐患检查指引（试行）》；2025年2月10日燃料部组织班组长及外包单位进行复工复产安全警示教育宣贯上级本质安全生产体系会议精神；2025年2月13日燃料部组织班组长以上及外包单位（**科技公司）参加*能本质安全体系培训；2025年3月25日燃料部召开部务会，进行事故案例警示教育，要求各专业深入吸取浙江长兴事故教训，对输煤沉煤池、输煤系统进行隐患排查。

2.对外包单位进行安全检查。2024年10月28日安监部杨某对输煤外包单位（**科技公司）进行月度检查；2025年1月27日郭某丰带队组织生产部、安监部对输煤系统进行春节前安全生产检查；2025年3月7日郭某丰带队保电期间输煤系统防火安全检查；2025年3月25日安监部、燃料部对输煤外包单位进行安全检查。

3.对外包单位下发安全监督检查考核单。2024年12月6日呼和浩特**厂燃料部对**科技公司未按部门岗位练兵完成培训下发安全监督检查考核单；2024年12月19以《工作通知单》形式告知**科技公司应于12月30日前完成重大隐患排查工作；2025年1月6日燃料部对**科技公司未完成量化查违工作下发燃料部安全监督检查考核单；2025年2月13日呼和浩特**厂下发《安全生产监督通知书》责成**科技公司落实对输煤栈桥、步道、井坑孔洞的复产复工隐患排查工作，对2001年12月投入使用的输煤栈桥步道开展风险辨识、评估。**科技公司于

2025年2月25日出具《回复单》，《回复单》中显示**科技公司已对输煤栈桥步道开展了隐患排查，未发现重大安全隐患，也开展了事故警示教育、安全培训；2025年3月20日燃料部对**科技公司35万火车沟落煤口未及时清理铁丝考核，下发燃料部安全监督检查考核单。

（三）事故发生经过

2025年4月1日19时30分**科技公司输煤运行一班上班开始工作，21时19分班长郭某平根据机组负荷以及实际煤位，要求各值班员带好对讲机到达各岗位准备上煤，各岗位就地巡检设备无异常，对讲机通讯正常，22时02分左右开始逐步启动皮带上煤，23时13分左右（视频监控显示）**科技公司输煤运行值班员郭某丽从输煤栈桥步道(距离地面大约36.99米)跌落至地面，23时33分许，**科技公司拉运石子煤人员陆某飞经过输煤栈桥下方时发现一人躺在地面上，立即报告了**发电公司值长陆某超，值长陆某超通知输煤运行部巡检人员高某到现场查看，高某到达现场后，在23时34分拨打了120急救电话，并报警通知110。经120急救人员现场确认郭某丽死亡。

（四）事故现场情况

事故现场：5#输煤栈桥设计于2000年7月，2001年12月开始投入使用，输煤栈桥设计图纸中无使用年限。

输煤栈桥步道在输煤栈桥系统中不属于生产设备，依据《内蒙古**发电有限公司输煤系统运行服务外委技术协议》

5.2.2的规定，由**科技公司负责输煤栈桥除生产设备以外的运行检查。

输煤栈桥的生产设备依据《内蒙古**发电有限公司辅控系统运行及输煤系统检修维护服务技术协议》的规定，设备定期检测保养由山东汉宇电力工程有限公司进行定期检测保养。

事故现场人员伤亡位置：视频监控显示，郭某丽在5#输煤栈桥作业时，栈桥步道坍塌坠落至锅炉主厂房北侧地面。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，系**科技公司劳务人员。

姓名	性别	年龄	伤害程度	住址	身份证号
郭某丽	女	51	死亡	内蒙古土默特左旗白庙子镇	150**********025

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）统计核定，该起事故造成直接经济损失约120万元人民币。（本次事故没有造成停工停产，120万元人民币是死者郭某丽的死亡赔偿金。）

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

****科技公司响应情况：**4月1日23时33分许，**科技公司拉运石子煤人员陆某飞经过输煤栈桥下方时发现一人躺在地面上，确认是输煤值班员，立即报告了**科技公司输煤运行班班

长郭某平和**发电公司值长陆某超，23时41分郭某平汇报项目经理王某荣，23时45分王某荣向**科技公司领导黄某刚汇报，4月2日00时30分左右黄某刚和**科技公司董事长刘某启到达现场。

****发电公司响应情况：**4月1日23时33分**发电公司值长陆某超接**科技公司拉运石子煤人员陆某飞电话称输煤栈桥下方有人坠落，陆某超于23时33分给燃料部班长吴某平打电话告知情况，吴某平给**科技公司郭某平打电话询问。23时41分吴某平通知燃料部运行专责李某杰，并立即向燃料部副部长孙某、燃料部部长郭某云汇报，三人陆续到达现场。4月2日00时10分**发电公司安监部部长何某到达现场，询问相关情况后，4月2日00时15分汇报**发电公司领导，4月2日00时29分报告区应急局领导。

（二）事故现场应急处置情况

企业和现场人员救援情况：4月2日00时15分，**发电公司领导裴某军接到事故报告后，立即启动应急预案，确认现场已经拨打120急救电话后，按照事故上报流程逐级上报，同时要求**科技公司做好家属善后工作。

政府有关部门应急处置情况：4月2日00时18分，区应急局接区公安分局治安大队电话后，前往现场，经过现场核实，于4月2日00时30分左右上报呼和浩特市应急管理局。区公安分局、区发改委、钢铁路街道办事处等部门有关领导接到事故

信息后，陆续赶到现场应急处置。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救治情况：经120现场确认郭*丽当场死亡，随后将死者郭某丽送至内蒙古医科大学附属医院太平间。

善后情况：**科技公司在事故发生后，与死者家属积极对接，达成和解协议，做好了家属安抚工作，赔付死亡赔偿金120万元人民币。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关部门均派工作人员迅速到达事故现场，响应及时。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人员违规行为。郭某丽违反《内蒙古**科技发展有限责任公司管理制度》第五章第一条“公司员工在工作期间应尽职尽责，严禁从事与工作无关的事情”的规定，监控显示其在巡检过程中多次看手机，分散注意力，未能及时发现栈桥异常。

2.技术层面原因。输煤栈桥栈面边缘水泥砂浆层开裂，桥面防水失效，平时内部冲刷渗流至GRC板，导致材料粉化、板内钢筋锈蚀、强度降低，GRC板承载能力衰减，巡检人员踏入时，导致坍塌坠落。





GRC板存在泛碱、阴湿，栈桥步道普遍开裂

3.其他因素排除。经现场勘查及公安部门调查，排除人为破坏、自然灾害（如地震、大风）等外部因素，事故系栈桥步道水泥开裂塌陷与人员违规共同导致。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

内蒙古迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书（蒙迪安司法鉴定中心〔2025〕病理鉴字第124号）

（三）间接原因分析

1.**科技公司。安全生产主体责任落实不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[③]的规定，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对**发电公司重点设施输煤栈桥风险评估不到位。员工入职审查不严，未发现郭某丽冒名顶替（使用郭某红身份入职）及超龄（51岁）问题，违反协议中“女值班员小于50周岁”的规定。

2.**发电公司。**发电公司与**科技公司签订《北方**电

[③] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

力有限责任公司呼和浩特**厂生产外包工程安全协议书》，其中1.1条款明确规定“乙方负责查找事故隐患并采取相应措施直至消除”。并多次下发隐患整改通知（如2024年12月19日《工作通知单》、2025年2月13日《安全生产监督通知书》）等有关文件，也定期进行了安全检查（如《呼和浩特**厂燃料部2024-2025年重大电力安全隐患定期检查报告开展情况》《呼和浩特**厂燃料部2024-2025年反违章、隐患排查及整改日常工作情况》）。综上所述，虽然**发电公司对**科技公司安全生产工作进行了统一协调、管理，也定期进行了检查，但在实际安全生产工作中对**科技公司的协调、管理、定期检查还需进一步加强。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故责任单位：**科技公司安全生产主体责任落实不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[④]的规定，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对**发电公司重点设施输煤栈桥风险评估不到位，在日常检查中未及时发现输煤栈桥步道普遍渗

[④]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

水的风险，对输煤栈桥步道渗水，处于潮湿环境，底部泛碱等未能采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患。

（二）事故相关单位：**发电公司虽然制定了《呼和浩特**厂安全生产考核管理》等文件及安全生产类规程，成立了专管安全生产的安监部，也与事故发生单位签订了安全管理协议，但是在对事故发生单位的安全管理工作中，对变化中的风险、不易察觉的问题（内部老化、微小渗漏、操作习惯等）关注不足，不够细致。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对责任人的处理建议

1. 郭某丽（死者），**科技公司劳务工。输煤运行皮带值班员。安全意识淡薄，违反操作规程，在工作过程中有分散注意力的行为（监控显示其在巡检过程中看手机），对事故的发生负直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[⑤]的规定。鉴于其在事故中死亡，免于追究其法律责任。

2. 王*荣，**科技公司项目负责人（经法定代表人授权）。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、未检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未尽到企业主要负责人的职责，对事故发生负主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

生产法》第五条[6]、第二十一条第（五）项[7]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[8]的规定，由区应急局给予罚款的行政处罚。

3. 燕*斌，**科技公司安全员。未对本单位的安全生产状况进行经常性检查，没有及时排查出生产安全事故隐患（输煤栈桥存在的安全隐患），未尽到安全管理人员的职责，对事故发生负安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[9]、第二十六条第一款[10]、第四十六条第一款[11]的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定，由区应急局给予罚款的行政处罚，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，由**科技公司处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.**科技公司：安全生产主体责任落实不到位，未按照

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[13]的规定，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对**发电公司重点设施输煤栈桥风险评估不到位，在日常检查中未及时发现输煤栈桥栈面边缘水泥砂浆层普遍渗水的风险，对输煤栈桥步道底板渗水，处于潮湿环境，底部泛碱等未能采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，在本次事故中负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[14]、第四十一条第一款、第二款[15]的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[16]的规定，由区应急局给予罚款的行政处罚。

2.**发电公司：虽然**发电公司对**科技公司安全生产工作进行了统一协调、管理，也定期进行了检查，但在实际安全生产工作中对**科技公司的协调、管理、定期检查还需进一步

---

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

加强。建议由回民区人民政府约谈**发电公司主要负责人。

（三）对属地和相关部门的处理建议

钢铁路街道办事处作为属地监管部门，严格按照“三管三必须”的工作要求，在2024年钢铁路街道办事处时代社区对呼和浩特市**厂（**发电公司）进行安全隐患排查4次，并下达《安全生产隐患排查通知书》，要求企业对安全隐患自查自纠；2025年2月钢铁路街道办事处时代社区对呼和浩特市**厂（**发电公司）进行安全隐患排查1次，就安全生产及安全隐患排查工作与电厂负责人进行沟通并下发相关工作通知，要求企业落实好安全生产主体责任。钢铁路街道办事处做到了隐患问题早预防、早发现、早消除，基本履行了安全生产监督的职责。建议免于追究其监管责任。

回民区发展和改革委员会作为行业主管部门，先后制定了《回民区发展和改革委员关于回民区推动2024年能源领域安全生产工作安排》《回民区发展和改革委员关于回民区推动2025年能源领域安全生产工作安排》《回民区突发事件能源应急保障预案》等文件，并印发至相关企业要求认真执行。2024年回民区发展和改革委员会对呼和浩特**厂进行安全检查8次；2025年1月23日回民区发展和改革委员会对呼和浩特**厂进行安全检查，检查内容包括值班情况、安全生产记录、应急预案、绝缘胶皮定期检查，检查结果显示正常。回民区发展和改革委员会基本履行了安全生产监督的职责。建议免于追究其监

管责任。

七、事故主要教训

事故发生单位**科技公司未建立安全风险分级管控制度、未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查治理工作未抓实抓细，隐患排查治理不到位，未及时发现事故隐患。

事故相关单位**发电公司虽然按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，与**科技公司签订了《安全协议书》，约定了各自的安全管理职责，也定期开展了安全检查，但在执行《重大电力安全隐患判定标准》（试行）的过程中，与文件规定存在一定的差距，未真正树立安全发展理念，**发电公司必须从此次事故中吸取经验教训，坚决防范遏制事故发生。

八、事故整改和防范措施

（一）严格执行安全生产

1.事故发生单位**科技公司必须深刻汲取事故教训，举一反三，召开安全警示教育会，建立并落实安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度，抓实抓细隐患排查工作，及时发现事故隐患，及时进行整改。时刻把安全生产放在心上、抓在手上，摆在最重要的位置，防止再次出现此类事故。

2.事故相关单位**发电公司要深刻汲取事故教训，举一反三，召开安全警示教育会，重点学习本行业重大事故隐患判定

标准，要加强对外包项目安全生产工作的统一协调、管理，定期进行安全检查，开展自查自改，督导外包人员严格执行各项安全管理规定，着力堵塞安全管理漏洞，避免类似事故的再次发生。

3.回民区发展和改革委员会要严格落实“三管三必须”的要求，深刻汲取事故教训，在本行业通报此次事故，举一反三，召开安全警示教育会，并立即在本行业开展安全生产隐患排查治理工作，确保本行业各企业严格做到安全生产，杜绝发生生产安全事故。

（二）深入开展安全生产大检查

各街道办事处、攸攸板镇及其他负有安全生产监督管理的部门要深刻汲取事故教训，举一反三，立即对本辖区、本行业管辖的易发生安全生产事故的企业、场所进行拉网式、地毯式、起底式安全生产大检查，深入开展重点领域全过程全链条管理，坚决把隐患消除在萌芽状态。

（三）牢固树立安全责任意识

各部门、各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念、强化安全风险意识、强化安全生产整体责任落实，建立健全并落实全员安全责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，层层压实责任，切实将整改措施落实到位。深入开展隐患排查治理，有效防范化解重大安全生产风险，坚决防

止发生重特大事故，维护人民群众生命财产安全和社会稳定。