

南宁市青秀区伶俐镇汶水坡巴山隧道出口 “6•6”物体打击事故调查报

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2020-08-12 16:25 【字体： 大 中 小 】

南宁市青秀区伶俐镇汶水坡巴山隧道出口 “6·6”物体打击事故调查报告

2020年6月6日，在南宁市青秀区伶俐镇汶水坡巴山隧道出口施工工地内，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，青秀区政府成立局牵头，城区政府办公室、城区总工会、城区住建局、伶俐镇人民政府、青秀公安分局等部门组成的南宁市青秀区伶俐镇汶水坡巴山隧道出口“6·6”物查组，开展事故调查工作。同时，邀请城区监察委参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出加强和改进工作的措施建议。

一、工程概况

2019年11月4日，招标人广西南玉铁路有限公司委托广西宏冠工程咨询有限公司为招标代理机构发布《新建南宁至玉林铁路项目工程总价承包招标公号：E4500002802000435。主要工程内容：新建南宁至玉林铁路正线全长193.31km，桥梁工程总计124.833km/124座，隧道工程总计39.593km/35座设南宁东站、五合站、六景站、横县站、兴业南站、玉林北站等6处车站，站房面积6.6万平方米，在玉林北站设存车场。项目控制工程为六律邕江特大桥为良睦隧道、平悦隧道、六景郁江特大桥、百合郁江大桥。计划工期：48个月（含联调联试及运行试验）。

2019年12月10日，中铁建北部湾建设投资有限公司（牵头人）/中铁十一局集团有限公司/中铁十四局集团有限公司/中铁二十局集团有限公司/中铁有限公司接到中标通知书，中标价为92.78亿元。工期：48个月（含联调联试及运行试验）。

工程质量：满足现行的设计，施工，验收等采用的规范标准和设计要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验100%，主体工程质量零缺陷，确保工程竣工后试车最高检查速度达到设计速度的110%,开通速度达到设计速度。

2020年4月30日，广西南玉铁路有限公司与中铁建北部湾建设投资有限公司（牵头人）/中铁十一局集团有限公司/中铁十四局集团有限公司/中铁二公司/中铁二十五局集团有限公司签订《新建南宁至玉林铁路工程总价承包№RZ1标合同文件》，合同编号：南玉合合2020-006。新建南玉铁路站前工程工区分为三个工段。事故发生位置为一工区第三工段，该工段项目经理：葛XX。

新建南玉铁路站前工程№2项目部（甲方）与景尘建设有限公司（乙方）签订劳务分包合同。承包内容：1.在甲方管理下进行护坡、挡土墙、框架梁防护、锚杆防护、锚固桩等施工的一切相关工作。2.工序项目名称及单价详见专用合同及工序劳务承包综合单价表。3.本工程施工均含完成本项工作所有缺陷修复，以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应作为的辅助工作，不再另行议价。承包范围：甲方指定施工范围内合同约定的施工工序。承包方式：防护工程工序劳务承包。

2020年6月4日，新建南玉铁路站前工程№2项目经理部在进行安全生产大检查后，向新建南玉铁路站前工程№2项目下发了《关于巴山隧道出口预加的通知》，要求巴山隧道出口左1、左2号预加固桩停工整改，整改复验合格后方能复工。6月5日，新建南玉铁路站前工程№2项目部一工区向景尘建设有

二、现场勘验情况

事故发生位置位于南宁市青秀区伶俐镇汶水坡巴山隧道出口一山体东侧山面上的施工工地内。施工工地内共四个锚固桩井，其中1-1号井、1-2号井锚工工地南侧，2-1号井、2-2号井锚固桩井位于施工工地北侧。事故发生地点位于2-1号井中，该井口长3米、宽2米，井深约15米，井口西侧边缘有一长2的铁制栏杆平放于井口上。2-1号井南侧有一架永力牌提升机，生产厂家为南京起重机总厂，电机型号为ZDI22-4。提升机旁有一长约25米的软梯，软梯口的地锚上，另一端则延伸入2-1号井内。2-1号井东侧井口边缘放置一直径约0.6米的铁桶，铁桶内壁有凝固血迹。 三、相关单位和人

（一）相关单位基本情况

1.广西南玉铁路有限公司，统一社会信用代码91450000MA5NP6L97U，住所：南宁市青秀区民族大道152号2710室，类型为其他有限责任公司，XX，注册资本人民币伍亿圆整，成立日期2019年03月28日，营业期限长期。经营范围为铁路旅客运输，铁路货物运输；铁路的投资与建设；通用仓储务；国际贸易，国内贸易；设计、制作、代理、发布国内广告；保险代理服务；对餐饮业、住宿业、旅游业的投资；物业管理，房地产开发经营。

2.中铁十四局集团有限公司，统一社会信用代码：913700001630559891，住所：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦A座，类型为有限然人投资或控股的法人独资)，法定代表人吴XX，注册资本人民币叁拾壹亿壹仟万圆整，成立日期1986年10月12日，营业期限长期。经营范围为资质证书施工、工程勘察设计、工程试验检测及技术咨询服务；承包境内外综合工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设施设备、材料出口；工程建设化、地质灾害治理等工程施工服务。

3.景尘建设有限公司，统一社会信用代码：91510100MA6BGJCQ6G，住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号1栋11层为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人李XX，注册资本人民币伍仟万圆整，成立日期2019年07月26日，营业期限至长期，经营范围为房屋建筑工程程、地基基础工程、起重设备安装工程、水工隧洞工程、铁路工程、矿山工程（不含爆破）、隧道工程等其他建设工程。

（二）相关人员基本情况

1.葛XX，男，36岁，XX省XX市人，新建南玉铁路站前工程№2项目部一工区第三工段项目经理。

2.李XX，男，50岁，XX省X县XXX镇人，景尘建设有限公司股东，景尘建设有限公司项目现场负责人。

3.刘XX，女，27岁，XX省XX县人，景尘建设有限公司工人，事故发生位置现场工人。

4.李XX，男，39岁，XX省XX县人，景尘建设有限公司工人，事故发生位置现场工人。

5.李XX，男，32岁，XX省XX县人，景尘建设有限公司工人，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年6月6日早上6时许，李XX、李XX、刘XX3人来到新建南玉铁路巴山隧道出口的2-1号井，将防护栏打开后，私自对2-1号井开展施工作业。中，由刘XX操作提升机，将李XX与铁桶一并下降至2-1号井井底。约30分钟后，李XX也以同样的方式下到井底。李XX与李XX各站在井底的一端，使用工和石块放到簸箕里，再将簸箕里的土倒入铁桶中，由井口的刘XX操作提升机将装满土和石块的铁桶运出井。约7时许，李XX将装满土和石块的铁桶挂到钢示意刘XX操作提升机将铁桶吊上井，当李XX使用工具继续作业时，突然听到身后传来物体撞击的声音，转身一看便看到李XX倒下，脸部已经变形，铁桶

（二）事故救援情况

事故发生后，李XX立即呼喊刘XX示意工地附近锚固桩井正在施工的工友前来帮忙，闻声赶到的工友李XX站在一个空着的铁桶中，由一名工友操作提至井底。李XX到达井底后将李XX背起站在铁桶中，由井上的工友操作提升机吊出井口。随后，带班班长王XX向李XX和葛XX汇报了事故发生情况，李XX车辆将李XX送往解放军联勤保障部队第九二三医院，6月6日上午10时，李XX因呼吸心跳骤停、重型颅脑外伤、高处坠落物击伤抢救无效死亡。

接事故报告后，城区应急局、伶俐镇人民政府等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

从业人员违反相关规章制度和安全生产操作规程，在将装满土块的铁桶挂上钢绳上的扣环时，未将扣环关闭，导致铁桶在上升的过程中脱离扣环后坠

（二）间接原因

1. 从业人员违反相关安全生产操作规程，未将防坠落装置的钩子挂到铁桶上，导致铁桶在发生坠落时，防坠落装置未起到作用。

七、事故性质认定

经事故调查组调查认定，南宁市青秀区伶俐镇汶水坡巴山隧道施工工地“6·6”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位与人员存在的问题

（一）相关单位存在的问题

景尘建设有限公司，对项目安全管理不到位，履行企业安全生产主体责任不力。未建立健全和组织制定公司安全生产责任制和安全培训考核、隐患排生产规章制度；安全生产教育培训不扎实，从业人员安全教育和培训档案不全，未详细、准确记录培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。未教人员严格执行本单位制定的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）相关人员存在的问题

1.葛XX，新建南玉铁路站前工程№2项目部一工区第三工段项目经理，未及时发现并制止从业人员私自进行施工作业的行为，对事故发生负有责任。

2.李XX，景尘建设有限公司项目现场负责人。对安全生产工作管理不到位，及时消除生产安全事故隐患职责不力，未及时发现并制止从业人员违反为，对事故发生负有责任。

3.李XX，景尘建设有限公司工人，事故发生位置现场工人。未按操作规程将铁桶挂上钢绳上的扣环后未关闭扣环，导致铁桶在上升的过程中脱离扣环防坠落装置的钩子挂到铁桶上，对事故负有责任。

九、对事故相关单位和责任人员的处理意见

（一）对相关单位的处理意见

景尘建设有限公司，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产培训管理办法》的相由青秀区应急局依法处理。

（二）对相关人员的处理意见

1. 葛XX，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由青秀区应急局依法处理。

2．李XX，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由青秀区应急局依法处理。

3．李XX，对事故负有责任。违反景尘建设有限公司的相关规定，建议由景尘建设有限公司按照公司相关规定进行处理。

十、事故防范措施建议

景尘建设有限公司，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全本公司的安全生产责任制和安全培训考核、隐患排查治理等安度。要加强对从业人员的安全教育培训力度，加大对施工现场从业人员的安全生产工作督促、检查力度，及时发现并排查生产安全事故隐患；教育、督促执行景尘建设有限公司的安全生产规章制度和安全操作规程，防范生产安全事故的发生。

南宁市青秀区伶俐镇汶水坡巴山隧道

“6·6”物体打击事故调查组

2020年8月7日