盘州市双凤镇“6·7”较大道路运输事故调查报告

2021年6月7日15时55分许，盘州市双凤镇西环线路段发生一起道路运输事故，造成4人死亡，3人受伤，直接经济损失约119.37万元。

事故发生后，省、市领导作出批示，要求全力抢救受伤人员，认真做好善后处置工作，查明事故原因，加强道路交通安全管理，防止类似事故发生。省安委办对本起事故查处进行挂牌督办。

依据2014年12月1日起施行的《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，2021年6月9日，六盘水市人民政府成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市交通运输局、盘州市政府相关部门组成的事故调查组，并邀请市纪委市监委介入事故调查，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了此次事故暴露出来的问题及防范整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故时间和地点

1. 事故时间：2021年6月7日15时55分。

2. 事故地点：盘州市双凤镇西冲Y111乡道6Km+500m（小地名：董家湾大桥头）。

（二）事故车辆情况

1. 云CZ0967号轻型自卸货车（以下简称云CZ0967号车），核定载人数3人，事发时实载4人。核定载质量995Kg，事发时实载28000Kg。品牌及型号为力神/CCF3030LZ4D自卸汽车，车辆识别代号GAE09123GL630613，发动机号6P16J021876。初次登记日期为2016年12月9日，检验有效期止于2021年12月31日。事发时投保公司为华安财产保险股份有限公司，保险凭证号629050103012020001105 1（交强险），保险有效期至2021年12月23日，未投商业保险。机动车所有人姓名肖平翠，使用性质为货运，事发时车辆实际控制人姓名陆逢富。经四川旭日司法鉴定中心司法鉴定意见书显示：“该车转向系、行车制动系、行驶系（轮胎）所检验的安全技术状况符合国家标准相关规定，事发时货车倒地时行驶速度为56km/h-60km/h。该车存在非法改装行为，货厢加长800mm，加高400mm”。

经查，该车车辆制造企业名称为湖北力神特种车辆制造有限公司，销货单位为昭通市顺启汽车销售有限公司，注册登记地点为云南省昭通市永善县倚天机动车登记服务站，注册登记车主肖平翠[1]，金大秋（与肖平翠为婶侄关系）于2016年12月9日购买该车，2017年10月21日将车卖给李龙平，2017年11月21日，陆逢富以143600元的价格从李龙平处购买该车，期间，

[1]1. 登记住址为云南昭通市永善县黄华镇黄葛村朝阳坝三社21号。

未办理过户手续。

2. 云A633X2号小型轿车(以下简称云A633X2号车),车辆核定载人数为5人,事发时实载3人。车辆品牌及型号为起亚牌/YQZ7204AE5轿车,车辆识别代号LJDKAA245F0221550,发动机号FW155984。初次登记日期为2016年4月21日,检验有效期止于2022年4月30日,机动车所有人姓名杨小江,事发时投保公司为中国大地财产保险股份有限公司,保险凭证号1为PDFA20530119000000016588(交强险)、保险凭证号2为PDEA20530119000000016247(商业险),保险有效期至2021年8月4日。

经四川旭日司法鉴定中心司法鉴定意见,云A633X2号车所检验的安全技术状况符合国家标准的相关规定。

(三)事故车辆驾驶人情况

1.陆逢富,男,事发时31岁,驾驶证号码520**********112,事发时云CZ0967号车驾驶人,在事故中死亡。住址为贵州省盘州市刘官镇松官村六组,驾驶证发证机关为六盘水市公安局交通警察支队,初次领证日期为2014年7月25日,有效期至2030年7月25日,准驾车型为B2。经曲靖恒通司法鉴定所鉴定结果为:送检陆逢富血样中未检出乙醇。

2. 肖丽,女,事发时45岁,云A633X2号车驾驶人,在事故中受伤。身份证号码520**********421,住址为贵州省盘州市城关镇人民东路73-56号,驾驶证发证机关为六盘水市公安局交通警察支队,初次领证日期为2005年12月25日,有效期

至2022年3月16日，准驾车型为B2。根据盘州市交通警察大队事故责任认定书认定：“事发时，肖丽正常驾驶机动车，无交通违法行为，无交通违法过错”。

（四）事故道路情况

事发路段属于封家湾至太阳庙公路，建设单位为盘州市交通投资开发有限责任公司，2018年5月11日交工验收，5月31日移交盘州市公路养护发展中心进行养护管理，日常养护管理为双凤镇人民政府交通管理站。

事故现场位于盘州市双凤镇西冲Y111乡道6km+500m（董家湾大桥头）长下坡路段处，道路呈东北向西南走向，东北往双凤镇太阳庙方向，西南往双凤镇西冲方向，沥青路面，路面完好，干燥，事故路段全宽为12.72米、纵坡4%、弯道半径R=23m，视距60m，该路段属于机非混合道路，全路段防撞墙和波形防护栏设施齐全，视线良好，道路限速20km/h。

（五）事故单位情况

盘州驰通运输有限责任公司。该公司成立于2020年6月2日，《营业执照》统一社会信用代码：91520222MAAJNXB086，注册资本200万元，该公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人、总经理张道军，负责公司经营、管理等全面工作。该公司2020年11月5日取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》（黔交运管许可六盘水字520281001461号），经营范围为道路普通货物运输。2020年8月10日与贵州力足商贸有限责任公司签订承运合同，按照运输路线，约定运价为30--50元/吨。

经查，该公司未按承诺配备运输车辆[2]，不具备货物运输条件，未审核即安排云CZ0967号车从事货物运输活动[3]。

（六）相关单位情况

1. 贵州昊龙胜境建材有限责任公司。该公司成立于2013年9月27日，《营业执照》统一社会信用代码：9152022207848537 81，注册资本10000万元，该公司类行为其他有限责任公司，住所贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村，法定代表人杨智伟，该公司主要从事水泥、水泥制品及沙石料生产、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。2021年1月1日与贵州力足商贸有限责任公司签订产品销售合同，单价为220--265元/吨，约定交货地点为贵州昊龙胜境建材有限责任公司水泥装车栈台。

经查，该公司未对装载水泥的车辆载重能力进行核实，云CZ0967号车2021年1月份开始至事发时，在该公司装载运输水泥。其中，2021年6月7日1时21分、13时37分两次在该公司运输装载水泥，两次装载水泥质量均为28吨。

2. 贵州力足商贸有限责任公司。该公司成立于2018年12月12日，《营业执照》统一社会信用代码：

[2]2.2020年8月12日，盘州驰通运输有限公司在企业申领道路运输经营许可证过程中签订承诺书，承诺在企业申领道路运输经营许可证后6个月内必须配备本企业普货车辆1辆，否则视为企业自动放弃经营。至事发时，该公司未配备普货车辆。

[3]3.《中华人民共和国道路运输条例》第三十条 客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

91520222MA6HEY1H8W，注册资本200万元，该公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，住所贵州省六盘水市盘州亦资街道丹霞北路(公安局宿舍小区)，法定代表人马仲文，该公司主要从事水泥购销等商贸业务。2020年8月5日与六盘水恒鼎物资供应有限责任公司签订水泥采购合同，单价为330元/吨、360元/吨，约定贵州力足商贸有限责任公司负责物资的运输、装卸、费用及安全。

经查，该公司2020年8月10日与盘州驰通运输有限责任公司签订运输合同时，盘州驰通运输有限责任公司尚未办理道路运输经营许可证，至该事故事发时，盘州驰通运输有限责任公司也未按规定配备运输车辆。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年6月7日9时许，盘州驰通运输有限责任公司法人代表、总经理张道军接到六盘水恒鼎物资供应有限责任公司电话通知盘县西冲大湾祥兴煤矿需要水泥的业务后，微信联系陆成千[4]，并将陆成千提供的云CZ0967号车有关信息发盘州驰通运输有限责任公司和贵州力足商贸有限责任公司微信工作群，贵州昊龙胜境建材有限责任公司通过贵州力足商贸有限责任公司获得云CZ0967号车信息后，告知云CZ0967号车驾驶员陆逢富运输业务。

2021年6月7日13时37分，陆逢富驾驶云CZ0967号车

[4]4．陆成千：男，35岁，系云CZ0967号轻型自卸货车驾驶人陆逢富亲哥。

（装载水泥28000Kg）从位于鸡场坪的贵州昊龙胜境建材有限责任公司运送至位于西冲的大湾祥兴煤矿。当日15时55分，云CZ0967号车行驶至Y111乡道6㎞+500m长下坡路段处，车辆失控倒地滑行撞向左侧道路挡墙，并与对向行驶的云A633X2号车碰撞，造成货车驾驶员及3名乘客共4人死亡，轿车驾驶员及2名乘客共3人受伤。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，省公安厅有关领导赶到现场指导救援，六盘水市政府领导、市应急管理局、市公安局、市交通运输局、盘州市政府等立即赶到现场处置。事发当日16时50分，最后一名被困人员救出，当日22时左右，事故现场清理完毕，事故道路恢复通行。应急处置期间，盘州市及时迅速组织有关部门和单位开展应急处置，现场救援处置措施得当，分工明确，职责到位。

事故发生后，盘州市成立了事故处置工作领导小组，认真开展事故伤亡人员家属接待及安抚、遇难者身份确认和补偿等工作。目前，死亡人员善后工作已经处理结束，3名伤者均已伤愈出院，舆情平稳，社会稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成4人死亡，3人受伤，直接经济损失约119.37万元。

四、事故形成原因分析及事故性质认定

（一）直接原因

经调查认定，事故直接原因是：陆逢富驾驶违法改装的机

动车超员、超限超载、超速行驶。

1. 擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征;

2. 装载货物严重超载，在长下坡路段行驶，制动效能下降，导致行驶速度大于事发路段（弧形）侧翻临近速度;

3. 搭乘的人员超员，加重了交通事故的损害后果。

（二）间接原因

1. 云 CZ0967 号车存在“大吨小标”问题和非法改装行为，为超载超限运输埋下事故隐患。

2. 有关企业安全生产主体责任不落实。

（1）贵州昊龙胜境建材有限责任公司。未按照《道路货物运输及站场管理规定》《公路安全保护条例》《安全生产法》等法律法规要求进行货物装载，企业主体责任落实不到位，管理缺失。

（2）盘州驰通运输有限责任公司。未按照《道路货物运输及站场管理规定》《公路安全保护条例》等法律法规要求，购置与其经营业务相适应并经检测合格的车辆从事运输活动；对本公司外包承运水泥业务安全管理不到位。

3. 道路运输、公安交管等部门监管不到位。

（1）盘州市交通运输部门。对货运企业安全监管工作履职不到位，对相关企业存在的安全隐患问题查处不力，对超限整治源头管理工作开展不力。

（2）盘州市交警部门。路面管控安排部署不到位，对辖区超载超员交通违法行为查处工作存在盲区和漏洞。

4. 有关乡镇农村道路交通安全管理不到位。

（1）鸡场坪镇。未按照《市人民政府办公室关于调整盘州市货车非法改装和超限超载运输整治工作领导小组成员的通知》要求，对辖区内源头企业监管工作不力，督促企业认真履行主体责任不到位，对辖区内贵州昊龙胜境建材有限责任公司超载超限运输源头管控工作不到位。

（2）刘官街道办。未按照《贵州省农村道路交通安全责任制规定》对事故车辆云CZ0967号车录入“贵州省农村道路交通安全监管云平台”，在农村道路交通车辆“户籍化”管理不到位。

（三）有关单位存在的主要问题

1. 盘州驰通运输有限责任公司。未购置与其经营业务相适应并经检测合格的车辆[5]；使用失效的道路运输经营许可证件从事道路货物运输经营[6]，公司未严格执行建立的安全管理制度；公司总经理张道军未严格履行安全管理主要责任人的职责，对本公司承运水泥业务安全管理不到位，对组织的货运车辆管理不到位[7]，使用擅自改装的货运车辆进行货物运输[8]。

---

[5]5.《道路货物运输及站场管理规定》第六条　申请从事道路货物运输经营的，应当具备下列条件：(一)有与其经营业务相适应并经检测合格的运输车辆：

[6]6.《道路货物运输及站场管理规定》第十三条：被许可人应当按照承诺书的要求投入运输车辆。购置车辆或者已有车辆经道路运输管理机构核实并符合条件的，道路运输管理机构向投入运输的车辆配发《道路运输证》。

[7]7.《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。第五条：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

[8].《道路货物运输及站场管理规定》第二十三条：禁止使用报废的、擅自改装的、

2. 贵州昊龙胜境建材有限责任公司。违反规定[9]向云CZ0967号车装载水泥，未加强货运车辆驾驶人的教育和管理[10]；未开展《安全生产法》《道路交通安全法》《公路安全保护条例》的学习教育培训。

3. 贵州力足商贸有限责任公司。未建立健全安全管理制度；公司总经理马仲文未履行安全生产主要责任人的职责，重经营轻管理；与不具备运输条件的盘州驰通运输有限责任公司签订运输合同，安全管理不到位。

4. 盘州市交通运输局。盘州市道路运输部门对货运企业的安全监督检查不到位[11]，对相关企业承诺期限投入运输车辆工作监督不力，未按期收回违规企业《道路运输经营许可证》[12]。对货运源头单位监管工作开展不力[13]。

拼装的、检测不合格的和其他不符合国家规定的车辆从事道路货物运输经营。

[9]. 云CZ0967号车核定载质量995Kg，事发时实载28000Kg。

[10].《超限运输车辆行驶公路管理规定》（中华人民共和国交通运输部令第62号）第二十九条：货运源头单位、道路运输企业应当加强对货运车辆驾驶人的教育和管理，督促其合法运输。

[11].《道路货物运输及站场管理规定》第五十五条：道路运输管理机构应当加强对道路货物运输经营和货运站经营活动的监督检查。

[12]13.《道路运输管理工作规范》(交运便字〔2014〕181号)第三章第一节“监督履行投入车辆承诺：被许可人作出投入车辆承诺的，道路运输管理机构应当监督其按照承诺书的承诺期限投入运输车辆。车辆投入时限不得超过自取得道路运输经营许可证之日起180天。超过承诺期限未投入车辆的，许可证件自动失效，道路运输管理机构应当注销其相应的道路运输经营许可，并收回《道路运输经营许可证》，并在媒体公告。”

[13].《市人民政府办公室关于调整盘州市货车非法改装和超载超限运输整治工作领导小组成员的通知》（盘州府办函〔2021〕5号）“四、领导小组成员单位职责：市交通运输局...依法查处违法超限超载车辆。加强货运源头单位监管...依法对

5. 盘州市交通警察大队。盘州市交警大队路面管控安排部署不到位，对辖区超载超员超速等交通违法行为查处工作存在盲区和漏洞[14]。

6. 盘州市刘官街道办。未对事故车辆云CZ0967号车按照户籍化管理规定录入贵州省农村道路交通安全监管云平台。农村道路交通安全工作履职不到位[15]。

7. 盘州市鸡场坪镇。未与贵州昊龙胜境建材有限责任公司签订《鸡场坪镇企业及相关市场主体交通安全责任承诺书》，对货运源头治超工作履职不到位[16]。

8. 云CZ0967号车“大吨小标”。针对云CZ0967号车“大吨小标”和云南省有关单位在办理云CZ0967号车注册登记检验等过程中暴露的问题，省公安厅交通管理部门已组织开展调查，建议由省公安厅交通管理局根据调查情况致函云南省有关

非法超限超载的承运人、装载企业、货运企业及驾驶员进行处罚”。

[14]14．《市人民政府办公室关于调整盘州市货车非法改装和超载超限运输整治工作领导小组成员的通知》（盘州府办函〔2021〕5号）“四、领导小组成员单位职责市公安局...组织公安交警与交通综合行政执法人员开展路面联合执法...依法查处超限超载等交通违法行为”

[15].《贵州省农村道路交通安全责任制规定》（黔府办函〔2020〕36号）第七条“乡(镇)人民政府(街道办事处)履行以下工作职责：(五)利用农村道路交通安全综合监管云平台，推动道路交通安全管理工作关口前移、重心下移，全面提升精细化、信息化、社会化管理水平。”

[16].《市人民政府办公室关于调整盘州市货车非法改装和超载超限运输整治工作领导小组成员的通知》（盘州府办函〔2021〕5号）“四、领导小组成员单位职责：...各乡（镇、街道）：负责辖区内源头企业和货运单位的监管工作，督促企业认真履行主体责任，积极协调和配合相关部门完成盘州市货车非法改装和超限超载治理工作。”

部门，对相关责任单位和责任人员依法依规进行处理，并将处理结果报省安委办。

（四）事故性质分析及认定

经调查认定，盘州市双凤镇“6·7”较大道路运输事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）移交司法机关处理人员

陆逢富。男，31岁，身份证号：520**********112，云CZ0967号车驾驶人，驾驶擅自改装的机动车超员、严重超限超载，超速行驶在长下坡路段时操作不当造成事故发生，涉嫌犯罪[17]，鉴于在事故中死亡，免于追究刑事责任。由公安机关交通管理部门依法注销其机动车驾驶证。

（二）建议给予行政处罚单位和人员

1. 盘州驰通运输有限责任公司。依据《安全生产法》等有关法律法规的规定，建议由盘州市应急管理局依法对盘州驰通运输有限责任公司处以罚款伍拾万元人民币（500000．00元）[18]，并将盘州驰通运输有限责任公司列入安全生产领域联

---

[17].《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一款第一项：“任何单位和个人不得有下列行为：（一）拼装机动车或者擅自改变已登记的结构、构造或者特征；”之规定；②《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定；③《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条：“机动车载人不得超过核定的人数”之规定。第一百零一条违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。

[18].《安全生产法》第一百零九条第三项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经

合惩戒“黑名单”[19]；由盘州市应急管理局对盘州驰通运输有限责任公司总经理张道军[20]处2020年年收入40%的罚款[21]；由盘州市交通运输局依法吊销盘州驰通运输责任有限公司《道路运输经营许可证》[22]。

2. 贵州昊龙胜境建材有限责任公司。依据《安全生产法》规定，建议由盘州市应急管理局依法对贵州昊龙胜境建材有限责任公司处以罚款伍拾万元（500000.00）人民币[23]。

营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款。《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》（国家安全监管总局令第13号）第十五条 事故发生单位对较大事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：(一)造成3人以上6人以下死亡，或者10人以上30人以下重伤，或者1000万元以上3000万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[19].国家安全监管总局关于印发《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》的通知(安监总办〔2017〕49号) 第二条 生产经营单位及其有关人员存在下列失信行为之一的，纳入联合惩戒对象：（一）发生较大及以上生产安全责任事故或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的。

[20]20.男，43岁，身份证号：520**********013，住址盘州市双凤镇人民南路56-6。

[21]21.《安全生产法》第九十二条第四项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(二)发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[22].《道路货运及站场管理规定》第六十六条：“违反本规定,道路货物运输经营者、货运站经营者已不具备开业要求的有关安全条件、存在重大运输安全隐患的,由县级以上道路运输管理机构限期责令改正；在规定时间内不能按要求改正且情节严重的，由原许可机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销其相应的经营范围。”

[23].《安全生产法》第一百零九条第三项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下

3. 贵州力足商贸有限责任公司。由盘州市应急管理局依据《安全生产法》第九十四条规定对贵州力足商贸有限责任公司处以罚款肆万元（40000.00）人民币。

（三）建议移送问题线索人员

调查中发现的有关监察对象的问题线索及相关材料已移送纪检监察机关。

（四）对政府部门处理建议

1. 建议责成盘州市交通运输局、盘州市公安局向盘州市人民政府作出深刻书面检查。

2. 针对盘州市刘官街道办事处农村道路交通安全管理不到位、鸡场坪镇人民政府对货运源头治超工作履职不到位的问题，建议盘州市人民政府对其进行全市通报批评。

3. 建议责成盘州市人民政府向市人民政府作出深刻书面检查，认真吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任不落实。企业未严格落实安全生产主体责任，重生产，轻安全。部分企业不具备运输条件，使用不符合法律法规要求的车辆从事运输活动，装载源头企业对装载情况不管不问，未按法律法规规定装载，致驾驶员在运输过程中超载、超员、超速行驶，在装载、运输等环节的安全风险未得到有效管控，问题隐患突出，源头治超工作流于形式。

（二）有关部门责任落实不到位。盘州市有关部门对企业和车辆安全监管不到位，未有效督促企业建立健全安全管理制度

列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款。

和执行有关法律法规规定，打击运输企业和车辆超载、超员、超速、改装等违法违规行为不力。在安全检查中重形式，轻效果，未能及时发现装载源头和运输企业存在的突出问题，以致不具备运输条件的车辆超载运输、超员行驶等突出问题未得到有效治理。

（三）“治超”工作推进不力。盘州市政府和有关部门、乡镇（街道）、企业安全生产红线意识不强，未认真汲取六枝特区新华镇“12·23”较大道路运输事故教训，货车非法改装和违法超限超载行为集中攻坚整治行动工作重视研究不够，推动解决不力，未真正统筹好发展和安全的关系，在源头治理、农村道路交通安全管控、打击货车非法改装和超限超载方面存在薄弱环节，联合执法机制的建立和运行有待完善。

七、防范措施建议

（一）开展专题研究，推进治超工作。盘州市人民政府要深刻吸取双凤镇“6·7”较大道路运输事故教训，充分认清当前严峻的道路交通安全形势，要针对辖区内车辆超限超载行为导致的道路交通事故进行专题研究，认真落实《贵州省农村道路交通安全责任制规定》相关要求，认真查找和解决道路交通安全方面存在的薄弱环节和突出问题，进一步突出重点、加强领导、强化责任；要明确开发区安全监管职责，厘清盘州市有关部门、乡镇（街道）与开发区安全生产工作关系，进一步抓好开发区安全生产工作。要加大安全隐患治理和事故防范工作力度，迅速扭转安全生产被动局面。

（二）强化源头管理，压减事故隐患。行业主管部门和乡镇要

紧盯重点车辆、重点企业安全生产主体责任落实，集中开展排查整治，对企业建立健全安全生产责任制情况进行大检查，督促企业建立健全安全生产管理机构，制定完善和执行安全管理制度，加强装载源头、运输过程等环节的安全管理，确保运输车辆合法合规。加大对车辆驾驶人员和其他从业人员的安全教育和培训管理，做到不超载超限运输，采取有针对性的事故预防措施，坚决杜绝此类事故发生。

（三）强化违法查纠，抓好秩序管控。针对当前交通安全风险趋势，盘州市交通运输部门要按照《六盘水市货车非法改装和违法超限超载行为集中攻坚整治行动方案》，加强货运源头治理，强化货运企业安全监管，严格落实“一超四罚”措施，有力有效打击超限超载行为。盘州市交警部门要认真查找辖区交通安全管理工作的薄弱环节和隐患漏洞，进一步整合警力部署，严查严处超员、超限、超载、超速等各类交通违法行为。