青海中信国安科技发展有限公司
“11·10”伤亡事故调查报告

2023 年 11 月 30 日《海西州安全生产委员会关于明确青海中信国安钾业发展有限公司“11·10”高处坠落事故调查主体的通知》，青海中信国安科技发展有限公司 15000 吨/煅烧法电池级碳酸锂置换项目于 2023 年 11 月 10 日发生高空坠落事故，致一人死亡。

2023 年 12 月 16 日根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，大柴旦行委成立了以行委副主任为组长，行委建设和交通运输局局长为副组长，大柴旦矿区人民检察院、纪工委监工委、行委公安局治安大队、行委人力资源和社会保障局、行委建设和交通运输局、行委应急管理局和海西州总工会驻柴办事处等成员单位成立了“11·10”事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过勘查现场、询问有关当事人、查阅有关资料和记录等，查清了事故发生的起因与经过，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及责任人员的处理意见和事故防范措施建议。现将事故调查有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

（一）建设单位基本情况：青海中信国安科技发展有限公司，建设单位行业类别及单位性质：有限公司，统一社会

信用代码：91632801710529777C。成立于2003年03月26日，企业注册地为格尔木市，项目地址位于青海省海西州大柴旦西台社区，法定代表人李学群。经营范围为钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售等。

（二）施工总承包单位基本情况：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司；施工单位行业类别及单位性质：有限责任公司；统一社会信用代码：91410300712665772 7。成立于1999年02月09日，注册地位于河南省洛阳市涧西区，法定代表人李奇峰。经营范围包括许可项目：建设工程施工总承包壹级。

（三）施工分包单位基本情况：中仑建设集团有限公司；施工单位行业类别及单位性质：有限公司；统一社会信用代码：91410728MA466XRP96。成立于2018年12月25日，注册地位于河南省新乡市，法定代表人冯涛。经营范围包括许可项目：防水防腐保温工程、电力工程、风力发电工程、输变电工程、钢结构工程等。

（四）监理单位基本情况：荣泰工程管理咨询有限公司；监理单位行业类别及单位性质：有限公司；统一社会信用代码：91411400772171205Q。成立于1998年08月26日，注册地位于河南省商丘市，法定代表人荣成。经营范围包括工程监理综合资质。

（五）合同签订情况：2023年7月10日经国信招标集团股份有限公司招投标确认洛阳中重建筑安装工程有限责任公司为15000吨/煅烧法电池级碳酸锂置换项目总承包单

位，建设项目内容：15000吨/煅烧法电池级碳酸锂置换项目卤水预处理、吸附及膜处理、蒸发浓缩、原水处理站、循环水站、纯水站、10KV变电所等单位工程及公用附属设施工程，建筑面积约5万平方米，合同价款：220657179.95万元。2023年11月2日洛阳中重建筑安装工程有限责任公司与中仑建设集团有限公司签订施工分包合同，建设内容为15000吨/煅烧法电池级碳酸锂置换项目室外管网工程施工，合同价款：1175万元。2023年7月4日经国信招标集团股份有限公司招投标确认荣泰工程管理咨询有限公司为15000吨/煅烧法电池级碳酸锂置换项目监理单位，中标价为：332万元。

二、事故经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年11月10日15时15分青海中信国安科技发展有限公司15000吨/煅烧法电池级碳酸锂置换项目施工单位中仑建设集团有限公司员工赵延军（死者）与李加台2人在15000吨/煅烧法电池级碳酸锂置换项目施工现场老沉锂车间氧化镁出料皮带北侧南北走向的电缆桥架上敷设电缆线，电缆线随牵引绳的牵引通过两人面前的滚轮时，牵引绳滑出滚轮导向槽，导致牵引钢丝绳断裂，电缆线回弹至赵延军身上，赵延军保险钢丝绳同时断裂，将其弹离高8米工作岗位，落至地面。

（二）事故救援情况

事故发生后，青海中信国安科技发展有限公司立即组织公司内医务人员送往格尔木人民医院，大概16时左右运送

途中在与格尔木市救护车交接伤员后，因抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，青海中信国安科技发展有限公司、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司、中仑建设集团有限公司及时和家属沟通协商做好善后安抚工作，11 月 22 日达成善后赔偿协议，各项赔偿款共计 125 万元，死者尸体已火化，善后处置工作全部结束。

三、死亡人员情况

死亡人员：赵延军，男，汉族，54 岁，身份证号：132222196911301814，河北省沙河市沙河城镇洛阳北村 243 号。

四、事故原因和事故认定

（一）直接原因

经调查认定事故直接原因：赵延军安全意识淡薄，电缆牵引过程由于定位牵引绳从定位滑轮中意外滑脱，电缆因拉力回弹打击，生命线钢丝绳断裂致使受害人坠落，导致受伤经抢救无效死亡。

（二）间接原因

中仑建设集团有限公司安全生产主体责任不到位，使用未取得高处作业操作证的人员从事高处作业，未采取技术、管理措施及时发现并消除高空作业面下未搭设安全网的事故隐患；未按要求履行高处作业审批手续，在作业现场安全措施不满足高处作业条件下，仍违规安排实施高处作业。中仑建设集团有限公司操作人员赵延军观察电缆线在敷设过

程中未及时发现电缆线滑出导向槽，及时制止卷扬机停止作业，安全意识淡薄。

荣泰工程管理咨询有限公司作为该项目监理单位，在实施监理过程中未认真履行监理职责，未审核施工单位特种作业人员的从业资格，导致高处作业人员未持证上岗；对施工单位项目现场未搭设安全网和未设置明显安全警示标志等事故隐患未及时发现并督促整改消除；现场安全管理缺失。

（三）事故认定

经调查分析后认定，青海中信国安科技发展有限公司“11·10”事故是一起死亡1人的一般生产安全事故。

五、责任划分和处理建议

依据《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》《建设工程质量管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定，对事故责任单位、有关责任人员的责任认定及处理建议如下：

（一）单位部分

1.青海中信国安科技发展有限公司能够履行与项目单位安全管理责任与施工安全管理的合同义务，对事故的发生不负有责任，但基于其应对承包单位的安全管理工作统一协调、管理，为促进其不断规范外包项目安全管理工作，建议由应急管理部门对青海中信国安科技发展有限公司法人、项目负责、安全生产部门等主要负责人进行约谈警示，相关负责人做出书面检查。

2.洛阳中重建筑安装工程有限责任公司相对正确履行企

业安全生产主体责任和项目安全管理职责，对事故的发生不负有责任，但为促进其进一步加强对分包单位的安全监督管理，提升发现问题解决问题的能力和水平，建议由建设主管部门对其进行约谈警示。

3.中仑建设集团有限公司不正确履行安全生产主体责任，使用未取得高处作业操作证的人员从事高处作业，隐患查找不及时，排查隐患不及时，对事故发生负全面责任。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一款规定，建议由建设主管部门给予中仑建设集团有限公司12万元的罚款。

4.荣泰工程管理咨询有限公司未按合同约定履行工程监理职责，未审核施工单位特种作业人员的从业资格，导致高处作业人员未持证上岗；对施工单位项目现场未搭设安全网和未设置明显安全警示标志等事故隐患未及时发现并督促整改消除，对事故发生负监理责任。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第一款规定，建议由建设主管部门给予荣泰工程管理咨询有限公司10万元的罚款。

（二）个人部分

1.冯涛，中仑建设集团有限公司法定代表人，作为建筑施工安全管理第一责任人，未认真履行安全生产监督管理职责。对事故的发生负有主要责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八第一款之规定，建议对冯涛处上一年年收入30%的罚款，共计13000元。

2.张永乐，中仑建设集团有限公司该项目项目经理，未

依法履行好安全生产管理职责，未保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时排查消除安全隐患，对事故的发生负有领导和管理责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八第一款之规定，建议对张永乐处上一年年收入30%的罚款，共计12000元。

3.晁勇杰，中仑建设集团有限公司该项目安全员，作为建筑施工安全管理责任人，未及时排查消除安全隐患，未认真履行安全生产监督管理职责。对事故的发生负有主要责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八第一款之规定，建议对晁勇杰处上一年年收入30%的罚款，共计12000元。

4.赵延军，中仑建设集团有限公司该项目施工人员，安全意识淡薄，未取得高处作业操作证违规从事高处作业，牵引绳滑出滚轮导向槽，导致牵引钢丝绳断裂，电缆线回弹至赵延军身上，赵延军保险钢丝绳同时断裂，将其弹离高8米工作岗位，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

5.熊申涛，荣泰工程管理咨询有限公司该项目总监理工程师。负责项目监理全面工作，未履行及时消除安全生产事故隐患的监理职责，对事故发生负有直接监理责任。建议按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八第一款之规定，对熊申涛处上一年年收入30%的罚款，共计13000元。

六、事故防范措施及建议

（一）认真吸取事故教训，落实企业主体安全责任。青海中信国安科技发展有限公司、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司、中仑建设集团有限公司、荣泰工程管理咨询有限公司要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，进一步牢固树立安全发展理念，统筹好安全与发展的关系，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。

要建立全员安全生产责任制，进一步理清部门安全监管职责，细化岗位责任，及时修订安全管理制度、规定，强化督查考核与落实，扎实组织开展“三级”安全教育培训，提升主要负责人、安全管理人员的业务能力与监管水平，对所有实施的新建、在建项目立即进行安全生产大排查，严格落实项目立项备案、开工许可、“三同时”等规定，加强对工程总承包和工程管理单位的履行安全生产责任情况的监督检查，强化对派驻项目现场的管理人员的考核和监督，提高监管工作质量，切实发挥施工现场管控作用，杜绝“三违”行为，确保企业生产安全。

（二）健全完善体制机制，强化建筑施工领域专项整治。行委建设和交通运输局进一步梳理建筑行业安全监管职责，保证建筑行业领域政令畅通，政策措施传达落实到基层，将建筑施工安全监管摆在更加突出的位置。加强现场监督检查，严厉打击非法、违法行为，对发现的突出问题和事故隐患及时督促企业彻底整改，重大隐患排除前或排除过程中无法

保证安全的，一律责令停工。要严格落实“三个必须”的要求，落实行业监管职责，加强建筑行业领域督查检查巡查力度，扎实开展建设施工领域安全生产专项整治，深化建设施工领域“打非治违”，强化房屋建筑、深基坑、危重大工程等安全专项治理，全面提升建设施工领域安全水平。

（三）**构建全链条责任体系，外包企业严格落实属地和部门监管责任。**及时研究涉及企业外包施工安全的重大问题，将企业外包施工安全管理纳入安全生产日常巡查重要内容，对发生涉及外包施工的较大及以上生产安全事故的，重要节假日、重要会议、重大活动等重要敏感时段，一律落实最严格的驻点监督措施，实行蹲守驻点或流动驻点，合理安排驻点监督力量靠前驻守、盯紧看牢，确保不出问题。对有危险作业、检查发现存在重大事故隐患的外包施工项目，要实行重点关注、严查严管，依法增加专项检查、执法检查和诊断检查的频次。安全生产监管职责的部门要按照“三管三必须”要求，定期分析研判本行业领域企业外包施工安全风险，将企业外包施工安全管理纳入日常监管和执法检查的重要内容，每半年要针对企业外包施工开展1次专项检查。建立安全监管执法责任倒查机制，对发现非法违法外包施工不处理处罚或跟踪整改不到位的，依法严肃追责问责。

要深刻汲取此次事故教训，坚持问题导向，举一反三，全面压实安全生产部门监管责任，从严从实从细抓好各项安全防范措施落实，切实抓好问题整改，杜绝各类事故发生。