索 引 号： 736916955/2026-04096

南岗保健路*******有限公司“10•19”一般物体打击事故调查报告

日期：2025-12-09　　来源：南岗区应急管理局

2025年10月19日17时41分许，位于南岗区保健路***号，哈尔滨********工程项目消防排烟通风工程，在建筑垃圾清理过程中发生一起物体打击事故，事故造成一人（冯某某，男，47岁，辽宁**人）受伤，10月20日17时10分抢救无效死亡，直接经济损失100万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急局牵头，会同市公安局南岗分局、区总工会、区住建局、保健路街道办事处，同时邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、

人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改措施和防范建议。

经调查认定，南岗保健路*******有限公司“10·19”一般物体打击事故是一起因违反行业标准等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

专业分包单位：*******有限公司成立于2021年10月25日，统一社会信用代码：9123**********513H；经营场所：黑龙江省哈尔滨市松北区**********；经营类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王某某；经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；城市建筑垃圾处置（清运）；文物保护工程施工；建设工程设计。一般项目：园林绿化工程施工；物业管理；消防技术服务。安全生产许可证有效期：2025年3月31日至2028年3月31日，安全生产许可证编号：（黑）JZ安许证字〔2022〕******；建筑业企业资质证书有效期：2027年4月11日，编号：D423******。

2.事故相关单位概况

工程承包单位：黑龙江省****有限责任公司成立于2003年1月9日，统一社会信用代码：9123**********5341；经营场所 ：黑龙江省哈尔滨市香坊区**********；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：石某某；经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（按资格证书规定经营）；房屋建筑工程施工总承包特级，地基与基础工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，机电安装工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，特种专业工程专业承包不分等级，公路工程施工总承包叁级，公路路基工程专业承包叁级，公路路面工程专业承包叁级，消防设施工程专业承包壹级，机电设备安装工程专业承包壹级；房地产开发与经营（叁级）；供热；建筑行业（建筑工程）设计甲级；销售：钢材、建筑材料、建筑机械设备；建筑节能工程，建筑节能产品的研发及技术服务；面向成年人开展建设行业专业技术和业务知识培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目），教育辅助服务（不含培训）；人力资源招聘业务，人力资源管理咨询，人力资源网络信息服务；检测服务；土石方工程施工；工程造价咨询服务；承担各类施工劳务作业。安全生产许可证有效期：2023年6月5日至2026年5月15日，安全生产许可证编号：（黑）JZ安许证字〔2005〕******；建筑业企业资质证书：有效期：2028年12月22日，编号：D123******。

工程监理单位：黑龙江**********有限责任公司成立于1998年4月7日；统一社会信用代码：9123*********9163；经营场所 ：黑龙江省哈尔滨市道里区********；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：李某某；经营

范围： 许可项目：公路工程监理；建设工程监理；水利工程建设监理；检验检测服务；建设工程施工。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；绘图、计算及测量仪器销售；电子测量仪器销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；园林绿化工程施工。工程监理资质证书有效期：至2029年4月3日，工程监理资质证书编号：E123******。

（二）事故发生单位安全管理情况

********有限公司现有员工22人，配有兼职安全管理人员1名。制定了《各岗位安全生产责任制》《安全生产操作规程》《消防通风施工安全操作规程》《手持电动工具安全操作规程》《安全生产责任制考核办法》等，进行了《安全技术交底》《技术、质量交底》。********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）大健康楼消防排烟通风工程事发前共有员工11人，由周某某负责组织实施，其中经理1名，工长1名，班组长1名，其他工人8名。

（三）事故发生经过

2025年10月19日17时许，*******有限公司施工现场工长冯某某（死者）施工在未向法定代表人王某某、项目经理周某某、班组长吴某某及工程承包单位、工程监理单位报备施工情况下，擅自临时组织殷某某、王某、高某某、邹某某、王某某、李某某、王某某对大健康楼7楼施工时产生的建筑垃圾进行清理，按照冯某某（死者）工作安排，冯某某（死者）负责室外路面警戒、指挥建筑垃圾抛掷作业等工作，殷某某、王某2人负责收集抛掷至路面的建筑垃圾收集及运送工作，高某某、邹某某2人负责将集中的建筑垃圾抛掷至室外路面，王某某、李某某、王某某3人负责将大健康楼7楼的建筑垃圾装袋运至指定抛掷窗口处。17时10分许，在冯某某（死者）下达抛掷指令后，高某某、邹某某2人将建筑垃圾从窗口处向1楼路面处抛掷。待冯某某（死者）下达停止抛掷指令后，高某某、邹某某停止抛掷，由殷某某、王某2人上前整理散落的建筑垃圾装车运至指定垃圾站。在第三轮垃圾抛掷，高某某喊冯某某（死者）是否继续抛掷时，冯某某（死者）无任何回应，遂使用手电棒向楼下照去，发现有人倒地，便和邹某某向楼下跑去查看情况，到达地面后发现冯某某（死者）被建筑垃圾砸中，趴在地上。

（四）事故现场情况

事故现场位于南岗区保健路***号哈尔滨********工程项目**********北侧，抛投建筑垃圾窗口位于楼体10-12轴*楼窗口处，抛投建筑垃圾为混凝土块，人员倒地位于楼体一楼室外。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失100万元。

死者：冯某某，男，47岁，********有限公司施工现场工长，身份证号：211**********0452，辽宁省**县人。

（六）其他情况

哈尔滨市天气多为多云，风力西风 4级，最高气温4℃，最低气温-4℃，湿度80%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年10月20日20时，区应急局工作人员接区住建局案件线索推送，区应急局工作人员第一时间赶赴事故现场，初步核实事故基本情况后，20时10分，区应急局将事故初报分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。相关人员迟报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，高某某立即查看冯某某（死者）情况并将身体放平，保持呼吸顺畅，并试图唤醒冯某某（死者），约2分钟后，冯某某（死者）可自主呼吸，但无法说话，同时邹某某立即向班组长吴某某汇报此事，相关人员拨打120急救电话，随后120将冯某某（死者）送往哈尔滨医科大学附属第二医院进行抢救，期间*******有限公司项目经理周某某、班组长吴某某同时赶往哈尔滨医科大学附属第二医院。期间涉事单位有关人员到达现场开展处置工作。2025年10月20日，接到事故汇报后，南岗区政府有关领导和行业部门、属地街道负责同志先后赶赴现场，组织专业技术人员对事故现场风险隐患分析研判，避免次生灾害发生；指导发生事故单位积极与死者家属沟通，做好善后抚恤工作。

（三）医疗救治和善后情况

2025年10月19日，120到达事故现场后，进行简单处置后，立即将冯某某（死者）送往哈尔滨医科大学附属第二医院进行抢救。10月20日17时10分，冯某某（死者）经抢救无效死亡。10月21日，********有限公司与死者家属就赔偿事宜达成一致，签订了《补偿协议书》，一次性对死者相关家属进行了补偿。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在接到线索后第一时间启动应急机制，立即协调相关部门人员赶赴事故现场开展事故调查，响应及时、行动迅速。全程出动3辆车8人。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经询问现场人员，结合有关书证材料及现场勘察，分析推断冯某某（死者）为简化作业流程，违反行业标准，违规指挥作业人员凌空抛掷建筑垃圾，导致冯某某（死者）被抛掷的建筑垃圾砸中是造成本次物体打击事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和书证分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）事故间接原因

事故发生时，********有限公司项目经理周某某、班组长吴某某施工现场安全职责履职不到位，未发现作业人员未按照相关行业标准施工。

黑龙江省****有限责任公司相关安全管理人员，针对非施工时间施工现场安全检查、监督等工作职责履行不到位，未能每天在施工现场开展安全检查，未发现和纠正工人违规抛掷建筑垃圾等行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

********有限公司督促工长冯某某（死者）、工人高某某及邹某某执行落实有关行业标准不到位，与《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定相违背。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.因在事故中死亡免于追究责任人员

冯某某，男，1978年9月出生，群众，任*******有限公司施工现场工长，负责班组指挥施工、安全等工作，为简化作业流程，违规指挥作业人员凌空抛掷建筑垃圾，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项规定。对此起事故负有主要责任，鉴于冯某某在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

王某某，男，1980年1月出生，群众，2021年10月任********有限公司法定代表人，负责公司全面工作。作为********有限公司主要负责人，督促检查本单位的安全生产工作不到位；2025年10月19日，发生事故后，未及时向相关部门上报，负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项、第八十三条第二款规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款规定对其进行行政处罚。

周某某，男，1971年2月出生，群众，2024年12月任********有限公司施工现场项目经理，负责********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）消防排烟通风工程施工现场全面工作。作为此工程安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，未发现冯某某（死者）违规指挥作业人员凌空抛掷建筑垃圾的行为，对此次事故负有重要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚。

吴某某，男，1988年2月出生，群众，2025年6月任********有限公司班组长，负责********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）大健康楼消防排烟通风工程全面工作。作为大健康楼消防排烟通风工程班组长，履行安全生产管理职责不到位，未发现冯某某（死者）违规指挥作业人员凌空抛掷建筑垃圾的行为，对此次事故负有重要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚。

崔某，男，1987年10月出生，群众，2024年12月任黑龙江省****有限责任公司施工现场项目经理，负责********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）施工现场全

面工作。作为总包单位项目经理，未按规定履行安全生产管理职责，对消防通风分包单位管理不到位，未发现分包单位项目负责人无证上岗、未配备安全管理人员、工人违规抛投建筑垃圾等行为，对事故发生负有一定责任。以上行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第十七条、第十八条的规定。建议区住房和城乡建设局配合省住建厅依据《建筑施工企业主要负责人、项目责任人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第三十二条的规定，结合管理权限（省****）对其作出撤职处理。

袁某某，男，1997年7月出生，群众，2024年12月任黑龙江省****有限责任公司施工现场安全员，负责********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）施工现场全面工作。作为总包单位安全员，未按规定履行安全生产管理职责，对消防通风分包单位管理不到位，未发现分包单位项目负责人无证上岗、未配备安全管理人员、工人违规抛投建筑垃圾等行为，对事故发生负有一定责任。以上行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第十七条、第十八条的规定。建议区住房和城乡建设局按照省住建厅的认定意见，依据《建筑施工企业主要负责人、项目责任人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第三十三条的规定，对其进行行政处罚。

牟某，男，1985年10月出生，群众，2024年12月任黑龙江省****有限责任公司施工现场安全员，负责********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）施工现场全面工作。作为总包单位安全员，未按规定履行安全生产管理职责，对消防通风分包单位管理不到位，未发现分包单位项目负责人无证上岗、未配备安全管理人员、工人违规抛投建筑垃圾等行为，对事故发生负有一定责任。以上行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第十七条、第十八条的规定。建议区住房和城乡建设局按照省住建厅的认定意见，依据《建筑施工企业主要负责人、项目责任人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第三十三条的规定，对其进行行政处罚。

冯某某，男，1992年10月出生，群众，2024年12月任黑龙江省****有限责任公司施工现场安全员，负责********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）施工现场全面工作。作为总包单位安全员，未按规定履行安全生产管理职责，对消防通风分包单位管理不到位，未发现分包单位项目负责人无证上岗、未配备安全管理人员、工人违规抛投建筑垃圾等行为，对事故发生负有一定责任。以上行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第十七条、第十八条的规定。建议区住房和城乡建设局按照省住建厅的认定意见，依据《建筑施工企业主要负责人、项目责任人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第三十三条的规定，对其进行行政处罚。

刘某，男，1989年10月出生，群众，2024年12月任黑龙江省****有限责任公司施工现场安全员，负责********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）施工现场全面

工作。作为总包单位安全员，未按规定履行安全生产管理职责，对消防通风分包单位管理不到位，未发现分包单位项目负责人无证上岗、未配备安全管理人员、工人违规抛投建筑垃圾等行为，对事故发生负有一定责任。以上行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第十七条、第十八条的规定。建议区住房和城乡建设局按照省住建厅的认定意见，依据《建筑施工企业主要负责人、项目责任人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第三十三条的规定，对其进行行政处罚。

张某某，男，1986年10月出生，群众，2024年12月黑龙江省****有限责任公司施工现场安全员，负责********工程项目（不含研究生院和国际教育学院）施工现场全面工作。作为总包单位安全员，未按规定履行安全生产管理职责，对消防通风分包单位管理不到位，未发现分包单位项目负责人无证上岗、未配备安全管理人员、工人违规抛投建筑垃圾等行为，对事故发生负有一定责任。以上行为违反了《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第十七条、第十八条的规定。建议区住房和城乡建设局按照省住建厅的认定意见，依据《建筑施工企业主要负责人、项目责任人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第三十三条的规定，对其进行行政处罚。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

********有限公司，督促班组长、工人落实执行有关行业标准不到位，导致事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定对其进行行政处罚。

黑龙江省****有限责任公司，对项目专职安全生产管理人员的履职情况缺乏常态化检查与考核，未及时发现并纠正失职行为，导致施工现场安全管理存在漏洞，对潜在安全风险防控不力，导致事故发生，建议由黑龙江省****有限责任公司对相关失职人员进行通报并开展警示教育。

六、事故主要教训

*********有限公司，一是执行标准层层递减，管理责任悬空，未建立有效的标准落地监督机制，班组长、工长作为现场执行第一责任人，未将行业标准转化为具体作业要求并严格落实，导致标准流于形式；二是对工人安全培训不到位，存在安全管理体系缺失、法律意识淡薄的问题。

黑龙江省****有限责任公司，非施工时间未及时封闭施工场所，导致分包施工单位违规进入施工现场，擅自进行施工；同时专职安全生产管理人员履职不到位，导致违规施工未被发现。

七、事故防范和整改措施建议

********有限公司要压实施工单位主体责任，重新修订并完善安全管理体系，组织全员开展生产安全培训，杜绝工人私自作业的违规行为。

黑龙江省****有限责任公司需加强非施工时间安全管理，工作时间结束后应封闭施工场所，禁止工人滞留施工现场，杜绝工人违规作业。同时加强项目专职安全生产管理人员常态化检查与考核，防止专职安全生产管理人员失职，杜绝事故发生。

南岗区事故调查组

2025年12月9日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　　联系电话：0451-82705744

适老化 无障碍服务　　党政机关　　政府网站找错