右江区百城街道办事处东合社区那东屯 “10•13”私人房装修高处坠落事故调查报告

2017-12-12 11:29　来源：右江区政府网　作者：广西百色市右江人民政府

右江区百城街道办事处东合社区那东屯

“10·13”私人房装修高处坠落事故调查报告

2017年10月13日上午9时50分许，位于右江区百城街道办事处东合社区那东屯农户黎日电的住宅楼在外墙装修作业中，一名施工人员从高处120到场抢救无效后死亡。

右江区安全监管局接到事故报告后，立即组织区住建局、百城街道办事处赶赴现场进行现场勘查和事故善后协调。为查清事故原因，明确事分清事故责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，按照《百色市右江区人民政府关于生产安全事故调查知》（右政发〔2012〕16号）要求，由右江区安全监管局牵头,区监察、公安、人社、总工会、住建等部门组成事故调查组，并邀请区人民检察院派开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证等综合分析，查明了事故发生因、人员伤亡等，认定了事故性质，分清了事故责任，并提出事故处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况。

工程名称：农户黎日电私人住宅楼装修作业

施工地址：右江区百城街道办事处东合社区那东上屯5号

施工规模： 5层半楼房，建筑面积100㎡

装修单位：个体装修承包者农春练

开工日期：2017年8月25日开始施工，10月13日开始外墙装修作业

（二）事故时间、地点。

1.事发时间： 2017年10月13日9时50分。

2.事发地点：百色市右江区百城街道办事处东合村那东上屯5号黎日电私人住宅楼

（三）事故相关人员信息。

1.黎日电，男，壮族，身份证号码：452601XXXXXXXXXXX，身份证地址：广西百色市右江区百城街道办事处东合村，事故楼房的房主。

2.农春练，男，壮族，身份证号码：452622XXXXXXXXXXX，身份证地址：广西田阳县坡洪镇乐上村，事故楼房装修承包者。

3.阮海苏，事故死者，女，壮族，身份证号码：452627XXXXXXXXXXX，身份证地址：广西那坡县百都乡感怀村，农春练妻子。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理

（一）事发经过。

2017年8月25日，黎日电通过邻居介绍，联系到农春练并就楼房装修事宜进行洽谈，双方达成口头协议，按照外墙装修19元/㎡，内墙粘贴瓷㎡，地板瓷砖15元/㎡，楼梯到通道每一层楼800元的价格发包给农春练，黎日电包料，农春练包工， 8月25日开始动工，先房间内部装修，后外墙装

10月13日上午，农春练使用横木、撑板、钢丝绳和葫芦等材料在楼房外墙搭建葫芦吊架，房东黎日电协助帮忙，架搭好后，农春练和阮海苏进行外墙粘贴瓷砖作业，约上午9时许，阮海苏站在葫芦吊架中间的一根支撑横木突然折断，垫撑板向外倾斜，阮海苏身体失衡从约13.1的作业平台面。

（二）事故救援。

事故发生后，经赶到的120抢救无效后死亡。新兴派出所、百城街道办、区住建局和安监局等部门接到报告后也先后赶到事故现场。

（三）善后处理。

事故发生后，经房东黎日电与死者丈夫农春练协商，先由房东垫付5万元，当天家属将死者尸体拉回原籍处理善后。

三、事故调查情况

（一）现场勘查情况。

从作业平台到地面高度约13.1米，地面为水泥板，死者尸体旁边有三辆电动车，地上散落有零星的瓷砖碎片，死者阮海苏坠落着地位于正大离大门约1.5米，头部及周围有大量血迹，旁边有一顶粘血的遮阳帽。

（二）调查询问笔录情况。

事故调查组对房东黎日电和装修承包者农春练进行询问。

四、事故原因分析

（一）直接原因。

站在4楼外墙葫芦架撑板进行贴瓷砖作业的阮海苏，葫芦架的一根支撑横木突然折断，葫芦架撑板向外倾斜，阮海苏身体失衡，从约13.1的作落到地面，因没有佩戴安全帽头部碰地伤势过重抢救无效死亡。

（二）间接原因。

1.外墙装修违规操作。外墙装修没有按照规定进行搭外架，而是搭建葫芦吊架的方式，施工安全得不到保障。

2.搭建葫芦吊架前，没有认真检查横木、撑板、钢丝绳和葫芦等材料是否安全牢靠可用,盲目搭建，埋下事故祸根。

3.高空作业没有采取安全防护措施。农春练和阮海苏两人在距离地面高度约13.1米的高空作业平台，没有佩戴安全帽、绑安全带和系安全绳全防护措施，冒险违章作业。

4.房东黎日电将楼房装修发包给农春练，双方没有就装修施工期间签订专门的安全施工协议，明确双方的安全职责，仅达成口头协议，没有工进行协调管理。

五、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定本次事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定

1.农春练，个人安全意识淡薄，外墙装修施工前，房东黎日电曾征咨是否需要搭建外架，农春练称搭建外架时间久等不及，认为从事房子装都是用葫芦架来进行外墙装修，在没有佩戴安全帽、绑安全带和系安全绳等防护措施情况下，冒险违章作业，对事故发生负有责任。

2.阮海苏，个人安全意识淡薄，和其丈夫农春练一起，外墙装修作业时，没有佩戴安全帽、绑安全带和系安全绳等防护措施，盲目施工，冒业，对事故发生负有责任。

3.黎日电，将楼房装修发包给农春练，一是在征咨农春练是否需要搭建外架时，就盲目轻信默许农春练使用葫芦架来进行外墙装修；二是没施工期间签订专门的安全施工协议，明确双方的安全职责，仅达成口头协议，没有对安全施工进行协调管理。

七、事故防范和整改措施建议

百城街道办和社区要认真吸取事故教训，加强安全生产宣传和教育，提高广大群众安全意识，同时对辖区进行全面排查，消除安全隐患，防止再次发生。

右江区百城街道办事处东合社区那东屯“10·13”

私人房装修高处坠落事故调查组

2017年11月29日

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号 邮编：533000 电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号 网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号