娄底市建安工程有限公司青春里铂樾府项目“5•1”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-12-05 11:31　浏览量：42　【字体： 大 中 小】

2023年5月1日19时30分许，娄底市建安工程有限公司青春里铂樾府项目发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失152万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经娄底市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会、娄星区人民政府参加的事故调查组，同时邀请市纪委监委派员参加，并聘请技术专家组参与，对该起事故开展了调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证和技术分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，娄底市建安工程有限公司青春里铂樾府项目“5·1”一般高处坠落事故是一起作业人员违规进入施工场所，施工单位对施工现场漏管失控，电梯井口（洞口）安全防范不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

湖南省娄底市建安工程有限公司（以下简称娄底建安公司）是一家从事房屋建筑的工程施工企业，法定代表人曾某山。

该公司2020年5月与娄底碧兴房地产开发有限公司签订了《工程施工总承包合同》。

该公司2021年3月成立了娄星区青春里铂樾府商住小区项目部。2021年3月至2023年4月26日由易某丰任项目部经理，2023年4月26日变更为刘某任项目部经理（4月26日至4月30日期间，经娄底建安公司主要负责人付某华同意，刘某每天上午8点前在该项目打卡考勤后离开，未在该项目正常履职），曾某惠任项目技术负责人，肖某鹏任项目安全负责人，各楼栋施工和安全管理未明确分工。

（二）相关单位情况

1. 建设单位。娄底碧兴房地产开发有限公司（以下简称娄底碧兴公司）是一家从事房地产开发的股份制经营企业，法定代表人肖某兴。

2. 监理单位。湖南正茂建设管理有限公司（以下简称湖南正茂公司）是一家从事工程监理的监理服务企业，法定代表人裴某。

该公司2021年4月10日与娄底碧兴公司签订了《建设工程监理合同》。王某华任总监理工程师，负责监理部全面工作；刘某维担任专业监理工程师，负责项目现场管理。

3. 安全监管单位。娄底市住房和城乡建设局原万宝新区分局。李某为该局原分管负责人，李某辉、严某为该局委派至事发项目安监员。因机构改革，该局已于2023年3月撤销，但在机构撤销后，市住房和城乡建设局仍然明确由上述3人继续负责事发项目的质量和安全监管工作。

（三）事发项目施工情况

事发项目共11个单体建筑，事发时，项目主体工程建设已完成，正进行室内装修、电梯安装、阳台栏杆安装等装修装饰工程施工。

事故发生在该项目1#栋。1#栋2022年8月完成主体工程，2023年3月13日至4月12日楼内公共区域（电梯走廊等区域）铺贴瓷砖，4月底楼内安装护栏，并计划5月初安装电梯，4月10日左右对电梯内的水平保护网进行逐层拆除，4月11日施工升降机使用单位向电梯租赁单位报停。

5月1日，事发项目部根据娄底建安公司的安排，全员放假。项目管理人员、项目监理人员全部离场，施工作业人员基本停工，安保人员胡某（7：00至17：30）、曾某芬（17：30至次日7：00）负责北门门卫看守。但施工作业人员未完全停工，仍有零星人员在施工现场进行作业。

二、事发经过、应急处置和信息报告情况

（一）事发经过

5月1日7时30分许，事发项目部护栏班员工王某星和谭某芝（两者为夫妻）携带护栏材料从南门（项目营销部隔壁）进入工地，至19时许在6#栋1楼切割加工栏杆材料，为5月2日安装1#栋阳台护栏做准备。

19时16分（监控显示时间，下同），王某星和谭某芝携带工具离开6#栋。

19时17分，王某星和谭某芝来到1#栋1楼，准备将作业工具存放于1#栋1楼，寻找片刻，未找到合适存放点。

19时23分，两人自行开启并乘坐施工升降机至1#栋17楼，计划将作业工具存放于17楼。

19时33分，谭某芝独自一人乘坐施工升降机返回至地面。

此后，谭某芝见王某星久等不下来，喊而不应，手机无人接听，在电梯上下来回寻找，未果，以为王某星先走了。

19时58分，谭某芝到项目北门找安保（门卫）曾某芬询问，并查看门口视频，未果，随即借电筒返回重新寻找。随后，曾某芬电话报告保安队长胡某，胡某赶到工地，叫来晚班工人刘某兵、刘某中一起寻找。

20时40分，搜寻人员在1#栋地下室电梯井底积水里发现王某星。

至此，事故已发生。

（二）应急处置情况

发现王某星后，胡某电话报告娄底建安公司总经理付某华。

20时46分，谭某芝、付某华等陆续拨打了“110”、“120”电话。

20时52分，万宝派出所民警赶至现场，并通知“119”。

21时19分，“120”医护人员到达现场，经检查王某星已无生命体征。

至此，应急救援及处置结束。

经调查评估认定，应急救援处置基本符合相关规定。

（三）事故信息报告情况

5月1日22时03分，万宝镇党政办接万宝派出所“突发事件信息”，即向娄星区委办、区政府办报“突发事件信息”。

22时12分，娄星区委办、区政府办分别向娄底市委办、市政府办报“突发事件信息”。

5月2日，娄底建安公司向娄底市人力资源和社会保障局申请工伤认定。

7月24日，市人力资源和社会保障局根据《关于印发〈娄底市进一步加强工伤预防促进安全生产实施方案〉的通知》要求，将此事函告市应急管理局，市应急管理局即向市娄底市住房和城乡建设局和娄星区应急管理局核实，两局均表示未接到该事故报告。

经调查评估认定，娄底建安公司在事发后应急处置中及时报告了有关部门，但应急处置完成后未按规定及时向属地应急管理部门和住建部门报告事故信息，存在迟报行为。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为152万元。

三、事故原因

（一）直接原因

1. 王某星（死者）违规开启使用施工升降机至1#栋17楼，误入无防护的电梯井内导致坠亡。

2. 1#栋17楼电梯井井口原安全防护门在事发前已倒地，导致该处安全防护失效。

（二）间接原因

1. 娄底建安公司青春里铂樾府商住小区项目部对施工现场管理不到位。

2. 娄底建安公司青春里铂樾府商住小区项目部停工放假、安全技术交底、安全检查等制度落实不到位。

3. 娄底建安公司青春里铂樾府商住小区项目部安全隐患排查治理不到位。

四、有关单位（部门）存在的主要问题

（一）娄底建安公司

该公司青春里铂樾府商住小区项目部电梯井口（洞口）安全防范未到位；安全隐患排查治理不到位，自4月13日至事发时10多天内，未排查出电梯井口防护不到位问题；特种作业管理不到位，施工升降机作业属特种作业，1#栋施工升降机已明确停用期间，未采取有效措施防范他人擅自使用；安全技术交底未到位，阳台护栏安装属高处作业，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，对王某星、谭某芝进行安全技术交底；项目工地放假期间漏管失控：5月1日项目放假期间，王某星、谭某芝擅自进入项目工地施工作业近12小时，无人制止，且视频显示，事发当时场内还有不少人在施工作业；公司交接班管理不到位：4月26日，项目新老项目经理变更后，新项目经理未正常履职；事故发生后，该公司主要负责人未按规定向属地应急管理部门和住建部门及时报告事故信息。

（二）湖南正茂公司

该公司对事发项目施工升降机停用、拆除期间和室内装修期间违反国家法律法规、行业标准的情况履行监理职责不到位。

（三）娄底市住房和城乡建设局原万宝新区分局

该分局对事发项目落实安全生产主体责任督促不到位。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

对2家责任单位，3名责任人员分别给予行政处罚或惩处；对相关4名责任人员要求企业依据内部规章制度进行处理；对相关3名责任人员给予组织处理。

六、防范措施和整改建议

（一）强化企业安全生产主体责任。一是娄底建安公司要深刻汲取事故教训，牢固树立企业安全生产主体责任意识、遵规守法意识，提高安全防范意识和安全风险识辨能力；要认真分析事故原因，查找问题症结，采取有效措施，防患于未然；要建立健全各项安全生产制度，强化各级负责人、管理人员、全员安全生产责任制，健全完善各岗位安全作业规程，建立健全安全隐患治理制度。二是湖南正茂公司要强化监理必须管安全意识，完善公司内部管理制度，采取有效措施，切实提升监理能力和水平。

（二）强化建设施工现场管理。娄底建安公司要严格遵守法律法规、标准规范；加强现场施工管理、休工期工地管理、门卫门禁管理；扎实开展工地班前安全教育会，提高工作人员的安全意识和安全主观能动性，使一线员工能够自觉主动接受安全技术交底，辨识不利作业环境、危险源，作业过程遵章守纪；加强巡查检查，强化高处作业、文明施工、临时用电等重难点工作；加强特种设备的管理，加强临边、临洞作业、特种作业人员的管理。

（三）建立健全安全生产事故应急救援预案。娄底建安公司应建立健全安全生产事故应急救援预案，并扎实开展学习和救援演练，确保人人会应急、人人会处理，提高生产安全事故应急处理效率，最大程度减少事故对人员和财产造成的损失。

（四）进一步加强对建设项目的安全监管。娄底市住房和城乡建设局要认真分析研判我市建设领域面临的安全形势和问题，进一步强化行业管理责任，进一步加强违法非法打击力度，提高住建领域安全生产管理和监管能力；进一步健全安全生产监管体系，细化内部安全监管责任，积极开展安全生产标准化建设；进一步加强对建设项目的安全监管，加大执法力度，确保盯紧看牢重点风险、重点隐患、重点人员，坚决守牢安全底线。

（五）各级政府部门要加强对事故信息的识别共享。各级部门对各类突发事件信息要互通有无，主动报告、主动分享，对可能涉及安全生产的要主动报告给应急部门和其主管部门，便于相关部门分析研判，乡镇政府对各类突发事件信息要进行前期识别归类，转送相关部门，提高突发事件信息处理效率和水平，并使迟报事故、瞒报事故无生存空间。

娄底市人民政府事故调查组

2023年11月15日

信息来源：娄底市人民政府事故调查组
【 关闭窗口 】

扫码浏览