冕宁县四川万瑞建筑工程有限公司“3·28”一般坍塌事故调查报告

来源：冕宁县应急管理局　　时间：2026-07-06 15:24

2026年3月28日16时25分许,四川万瑞建筑工程有限公司在冕宁县泸沽镇建设西路的大桥水库引水工程进行施工时发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约220万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求妥善处置，细致做好善后工作，深入解剖事故原因，强化源头治理，全力防范同类事故发生。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令(第225号)）《冕宁县人民政府关于将生产安全一般事故调查处理权授权给县应急管理局的通知》（冕府发〔2019〕20号）有关规定，成立由冕宁县应急管理局牵头，县公安局、县水利局、县总工会相关负责同志参加的冕宁县四川万瑞建筑工程有限公司“3·28”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），聘请2名专家参与事故调查，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问谈话、查阅资料、调查取证和综合分析等，查清了事故经过、发生原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和整改防范措施建议。

经调查，冕宁县四川万瑞建筑工程有限公司“3·28”一般坍塌事故是一起未按照施工方案施工、未履行安全管理职责、未落实双重预防机制导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位。昌信（凉山）水务工程有限公司（以下简称“昌信公司”），统一社会信用代码91513400MA699Y913E，2019年7月12日成立，法定代表人邹利兵，注册地址四川省凉山彝族自治州西昌市月海路一段219号，经营范围包括自来水生产与供应、水资源管理等。

2.施工单位。四川省万瑞建筑工程有限公司（以下简称“万瑞公司”），事故发生单位，统一社会信用代码9151010056446644 71，2010年11月11日成立，法定代表人植晓敏，注册地址成都市武侯区桐梓林北路12号15幢1楼1号，经营范围包括建筑工程、市政公用工程、土石方工程、水利水电工程、水利水电机电安装工程等。具有《安全生产许可证》(证书编号：川JZ安许证字[2011]0D1083)、《建筑业企业资质证书》（证书编号：D251525661）。

3.监理单位。四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司（以下简称“华能公司”），统一社会信用代码91511402709147675B，1998年4月28日成立，法定代表人胡尧，注册地址眉山市东坡区一环路北段，经营范围包括；工程监理服务、水利工程施工监理、水土保持工程施工器理、水利工程建设环境保护监理等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故现场管理情况。现场无安全员管理，施工区域无安全警示标志，基坑内无防坍塌防护措施。

2.安全管理机构设置情况。成立了大桥水库引水工程安全生产领导小组，组长为蹇锐，副组长为王艾、邓瑾秋，规定了相关人员职责。

3.安全管理制度建立情况。编制有《安全生产责任制度及安全生产制度汇编》，安全生产责任制全面覆盖了各类管理人员、各个部门、各岗位从业人员的安全生产职责，建立了安全生产教育培训制度、安全隐患排查治理制度、施工机械设备安全管理制度、安全防护设施管理制度、劳动防护用品管理制度、施工现场安全文明管理制度、应急管理制度、消防安全管理制度、特种作业安全管理制度、分包单位安全管理制度、安全生产奖惩制度。

4.员工安全教育培训情况。根据万瑞公司的《安全生产教育培训制度》，组织开展新入场人员三级教育培训并建立记录卡。一级教育主要内容为安全基础知识、法规、法制教育，二级教育主要内容为现场规章制度和遵章守纪教育，三级教育为本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律制度教育。教育内容包括施工项目安全管理规定、新员工入场安全须知、安全生产职责告知书、职业病危害告知书、安全生产风险告知书。

5.安全操作规程建立情况。制定有《安全操作规程汇编》，主要包括通用作业操作规程、主要岗位操作规程、特种作业操作规程、关键工序作业操作规程、应急处置操作规程。

6.双重预防机制建立情况。编制有《安全风险管控制度》，主要内容有组织机构及职责、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、风险监控与隐患治理、教育培训与应急管理，并根据作业场所和作业活动制定了《安全风险管控清单》，明确了危险源和可能导致的事故，依据计算出的风险值判断风险登记，有针对性的提出工程技术措施和管理措施。根据万瑞公司提交的《隐患排查台账》，无城镇道路沟槽开挖的相关巡检隐患排查记录。

7.应急预案及演练情况。制定有《起重吊装作业专项应急预案》《基坑坍塌专项应急预案》《机械伤害、车辆事故专项应急预案》《有限空间作业专项应急预案》《高处坠落专项应急预案》，未组织过应急演练。

（三）事故发生经过

2026年3月28日，万瑞公司的焊工贺先村、杨顺和管工黄文强三人进行管道安装及焊接作业，16时25分许施工完成后从沟槽撤离，杨顺、黄文强先行从钢管上方行走离开沟槽，贺先村从管道内部离开行走通过K37+650段沟槽时，沟槽靠道路侧突发塌方，塌方方量大约2立方米，将贺先村下半身埋入塌方土体中，事发后杨顺、黄文强及现场带班沙马张加立即开展救援工作，试图将贺先村从塌方土体中救离，在救援过程中（距离初次塌方1-2分钟）沟槽靠路侧再次出现落石等二次坍塌迹象，沙马张加立即通知救援人员撤离，人员撤离后二次坍塌发生，将贺先村完全掩埋。16时40分许在挖掘机的配合下，贺先村被发现并救出，现场作业人员将其抬到皮卡车上送往冕宁县第二人民医院进行抢救，17时03分经县第二人民医院诊断宣布死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于冕宁县泸沽镇建设西路G108国道段，现场采用全围挡全封闭施工，围挡内有沟槽，坑槽内有一根长约30米、直径约1.4米，整体外露的黑色管道。经现场勘查测量，事故施工点的沟槽开挖长度约为32米，宽度约为3.06米，最深深度约为4米，基坑采用垂直开挖的方法进行施工，未见沟槽内有放坡、支护等防坍塌防护措施，基坑土质为砂砾土，局部有流沙土存在，土质较差且松散。坑槽底部堆积有坍塌的泥块，坍塌区域长8.7米、宽1.5米、厚1.4—1.5米，塌方量体积约为18.3立方。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者贺先村，男，万瑞公司焊工，身份证号码510402********3416，户籍地址为四川省攀枝花市东区大花东路56号。

事故造成直接经济损失约220万元。



图1 事故现场情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接收及响应情况

28日16时25分许，事故发生后沙马张加立即电话通知邓瑾秋；

28日16时27分许，邓瑾秋到达现场指挥救援，令杨顺拨打110报警电话；

28日16时30分许，泸沽镇派出所人员到达现场参与救援指挥行动；

28日16时31分许，派出所副所长邓军向泸沽镇政府、县公安局报告；

28日16时38分许，泸沽镇镇长魏建波向县应急管理局报告；

28日16时40分许，邓瑾秋向万瑞公司副总经理蹇锐报告事故情况；

28日18时20分许，县应急管理局、县水利局到达现场展开现场勘察和调取资料等工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，班组长沙马张加立即组织现场人员开展救援工作，试图将贺先村从塌方土体中救离，在救援过程中（距离初次塌方1-2分钟）沟槽靠路侧再次出现落石等二次坍塌迹象，沙马张加立即通知救援人员撤离，人员撤离后二次坍塌发生，将贺先村完全掩埋。邓瑾秋到达现场立即组织挖掘机进行救援，并禁止人员再次进入事故位置。16时40分许将贺先村救出，使用施工单位的皮卡车送到冕宁县第二人民医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

28日17时03分许，经冕宁县第二人民医院诊断，宣布贺先村死亡。

事故发生后，施工单位及时联系死者家属，死者家属于29日凌晨1时许到达冕宁县，3月29日晚达成赔偿协议，死者遗体于3月30日转运至老家妥善安葬。

（四）事故应急处置评估

在事故应急处置过程中，万瑞公司现场管理人员仅组织现场人员进行救援，未向消防、医疗等专业救援力量请求支援；仅拨打了110报警电话，未向应急部门和行业主管部门报告，报告对象存在严重缺失。

泸沽镇派出所接警后逐级报告，接到报告后，冕宁县应急管理局、冕宁县水利局、泸沽镇政府负责人迅速赶赴事故现场，县应急管理局组织专家对事故直接原因进行调查，应急处置得当。

调查评估认为，万瑞公司未按《基坑坍塌专项应急预案》相关要求进行救援，未按《生产安全事故报告和调查处理条例》规定向冕宁县应急管理局和有关部门报告。

三、事故原因分析

事故直接原因是万瑞公司未按照该项目《凉山州大桥水库引水工程工程施工技术要求》进行施工，基坑未采取放坡或支护措施。

（一）直接原因分析

万瑞公司在管沟开挖时未按照该项目《凉山州大桥水库引水工程工程施工技术要求》进行施工，施工人员开挖约4米深的沟槽时，采用垂直开挖方式，未采取放坡或支护措施，施工位置土质松散粘性差、强度低，在无支护状态下极不稳定，社会车辆就近从沟槽附近通过，边坡受外界扰动影响较大，导致发生坍塌。贺先村冒险进入未进行放坡或支护的管沟内进行排水管线安装作业，被坍塌的土方掩埋致死。

（二）间接原因分析

1.安全培训教育落实不力。未实质性开展安全培训教育，施工人员对安全风险认识不足，安全意识淡薄。

2.施工安全管理混乱。施工现场无安全员巡视，无监理旁站，施工组织混乱，关键工序和危险环节未落实专人监护。

3.未落实隐患排查治理制度。现场管理人员、安全员、监理人员及作业人员对基坑无支护等防护措施就施工的安全隐患无人指出、无人记录、无人上报。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位万瑞公司履行安全生产主体责任存在的问题

1.安全管理方面问题。未建立健全并落实全员安全生产责任制，未落实企业安全管理制度，安全生产教育培训流于形式。事发当日安全管理人员邓瑾秋仅对现场作业人员进行了浅显的口头教育，未针对边坡存在的隐患风险进行系统性告知和提醒，作业人员风险意识淡薄、麻痹大意，最终引发事故。

2.现场管理方面问题。未按照《凉山州大桥水库引水工程工程施工技术要求》在基坑周边设置临边防护，采用垂直方式挖掘4米深的沟槽未按设计采取放坡或支护措施；未针对基坑作业的危险因素进行辨识和评估，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时排查出施工现场存在土方坍塌的安全事故隐患。

3.管理人员履职问题。项目现场管理人员未在现场履职，工程项目有关安全管理人员未履行管理职责，未设专人监护，现场安全管理严重缺位；未能及时发现K37+650段沟槽未按专项施工方案施工、沟槽未采取支护措施；未及时制止作业人员在未做任何防护措施的基坑内违章作业。

（二）华能公司履行监督管理职责不到位

未严格落实《建设工程监理规范》《凉山州大桥水库引水工程工程施工技术要求》等要求，监理职责履行不力。未对危险性较大的分部分项工程进行旁站式监理，施工过程中未及时发现万瑞公司未按照专项施工方案施工、未落实安全防护措施、作业人员违章进入基坑内的安全问题。

（三）昌信公司履行安全生产统一协调管理不到位

未按照《安全管理协议书》督促万瑞公司落实好安全生产主体责任；未对承包单位进行统一安全生产管理和监督；未定期对承包单位进行安全检查并及时发现隐患。

（四）有关监管部门

1.冕宁县水利局。未认真履行安全管理工作职责，对辖区安全生产形势分析研判不足，日常监督检查不到位。

2.泸沽镇政府。督促企业落实安全生产主体责任不力，对引水工程违规组织施工安装作业等问题失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

贺先村，万瑞公司焊工。违规进入未采取放坡或支护措施的

沟槽内进行焊接作业，被坍塌的土方掩埋导致死亡。鉴于其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对有关责任单位的处理建议

（1）万瑞公司。对事故发生负有主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定予以行政处罚。

（2）华能公司。对事故发生负有主要责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定予以行政处罚。

（3）昌信公司。安全生产统一协调管理不到位，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

2.对相关责任人员的处理建议

（1）植晓敏，男，万瑞公司主要负责人。未建立健全本单位全员安全生产责任制、未实施本单位安全生产教育和培训计划、未建立并落实隐患排查治理工作机制、未督促检查本单位的安全生产工作、未及时消除违反施工方案作业的生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定予以行政处罚。

（2）胡尧，男，华能公司主要负责人。未督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除现场监理未履职的生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定予以行政处罚。

（3）蹇锐，男，万瑞公司副总经理，凉山州大桥水库引水工程安全生产管理机构领导小组组长。未按规定组织或参与本单位安全生产教育和培训、未检查本单位的安全生产状况及时排查出违反施工方案作业的生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定予以行政处罚。

（4）邓瑾秋，男，万瑞公司技术负责人，凉山州大桥水库引水工程安全生产管理机构领导小组副组长。未按规定组织或参与本单位安全生产教育和培训、未检查本单位的安全生产状况及时排查出违反施工方案作业的生产安全事故隐患、未制止和纠正违反操作规程施工的行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定予以行政处罚。

（5）户强，男，华能公司凉山分公司副总经理。未检查本单位的安全生产状况、未排查出现场监理不履职的生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定予以行政处罚。

（6）梅宁，男，华能公司监理工程师，凉山州大桥水库引水工程监理部总监理工程师，未检查本单位的安全生产状况、未排查出现场监理不履职的生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生负有管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》有关规定予以行政处罚。

（7）李庆伟，男，昌信公司安全环保部部长。未定期对承包单位进行安全检查、及时发现万瑞公司未按照施工方案施工的生产安全隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业必须牢固树立安全发展理念，坚决扛起企业安全生产主体责任。

安全生产绝不能仅靠口头提醒或表面应付，必须构建完整的安全管理体系、健全的安全管理制度、完善的安全教育培训内容，严格落实从制度到执行、从培训到考核形成完整闭环才能承担起

安全生产的主体责任。企业若不真正将安全融入日常管理，风险迟早会酿成灾难。

（二）施工方要强化施工现场全过程风险管控，坚决遏制违章作业行为。

再好的方案、再严的标准，如果没有现场人员的刚性执行和全过程盯守，就是废纸，施工企业必须确保安全管理人员在岗、在位、在状态，杜绝“方案一套、现场一套”。

（三）监理方要充分发挥工程监理的现场监督作用，坚决守住质量安全底线。

监理单位必须严格按照法律法规、工程建设标准和勘察设计文件实施监理，坚持原则，敢于碰硬，坚决纠正施工单位的不规范行为。对危大工程的施工，必须实施全过程旁站监理，及时发现并制止不按方案施工、防护措施缺失等问题，切实发挥监理的“旁站哨兵”作用。对监理过程中发现的安全隐患，必须下达监理通知单并跟踪整改结果，对拒不整改的，必须及时向建设单位和主管部门报告。

（四）发包方要加强统一协调管理，坚决消除管理盲区漏洞。

各方应在合同中明确各自的安全生产责任，并通过《安全管理协议书》等细化落实，发包方应加强对承包单位履约情况的考核，不得将工程“一包了之”，必须对所有参建单位实施统一的安全生产协调和管理，定期组织联合安全检查，及时消除交叉作业、管理衔接等环节产生的隐患，建立有效的激励约束机制，对安全管理混乱、隐患整改不力的承包单位，必须依据合同约定严肃处理，直至清退出场。

七、事故防范和整改措施

（一）强化企业主体责任落实，防止“落而不实”

生产企业应汲取本起事故的深刻教训，切实落实本单位安全主体责任，进一步加强安全生产管理工作，防止类似事故再次发生。要按照安全生产法律法规的规定，建立健全并严格落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度；建立健全并严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；制定完善并认真实施安全操作规程；切实加强安全生产教育培训，认真开展隐患排查治理工作，积极采取措施发现并消除施工现场的事故隐患。对基坑开挖等危大项目按规定编制专项施工方案，开展安全教育、安全技术交底，项目负责人应当严格落实专项施工方案，在施工现场履职，专职安全管理人员要在现场监督落实专项施工方案，严禁违章指挥、违章作业、盲目赶工期、抢进度，科学组织现场施工，强化现场作业全过程监护。

（二）规范监理履职行为，杜绝“监而不理”

严格按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责。对所承担的监理项目，要按需配备足够的、具有相应从业资格的监理人员，细化监理职责，加强巡查检查和问题整改闭环管理，加强对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案的审查，对关键部位和关键环节严格实施旁站监理。对监理过程中发现的质量安全隐患和问题，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，切实发挥施工现场监理管控作用。

（三）压实建设单位协调管理责任，严防“协而不控”

要严格落实建设单位主体责任，深刻吸取事故教训，举一反三，对所有建设项目开展一次安全隐患大排查大整治，列出问题清单，明确整改措施，限时完成整改，组织复查验收，形成闭环管理。要根据与分包单位签订的安全管理协议，进一步加强对分包单位安全生产工作统一协调、管理，明确专人定期、及时进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。督促监理单位认真全面履行监理职责，确保不再发生类似事故。

（四）健全政府监管行业治理体系，防范“查而不改”

行业主管部门应对辖区内所有水利、市政、建筑工地进行全覆盖检查，重点检查企业安全管理体系运行、危大工程方案执行、监理旁站、业主统管等情况。建立安全生产信用评价机制，将事故单位及个人纳入安全生产失信联合惩戒对象，通过信用平台向社会公布，并与工程招投标、资质年审挂钩。以事故发生为切入点，组织开展本地区同类工程安全管理提升行动，树立标杆工地，推广基坑防护、风险辨识、智能监测等先进做法。

冕宁县应急管理局

2026年7月6日