秦皇岛市红正新型建材科技有限公司
“8·31”一般中毒窒息事故调查报告

2025年8月31日14时34分许，秦皇岛市红正新型建材科技有限公司在抚宁区和谐路路面施工现场（事故发生时该工程处于停工并进行封闭管理）东侧，由北向南第4座污水井发生一起中毒窒息事故，事故造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失约250.1万元。

事故发生后，区委、区政府主要领导赶赴现场指导事故救援工作并作出批示：全力抢救人员，做好善后处置，尽快查明事故原因，依法严肃追究责任。

为认真贯彻区委、区政府主要领导批示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《河北省生产安全事故报告和处理办法》（河北省人民政府令〔2023〕第1号）等有关法律法规，2025年9月9日区政府成立了由区委常委、区政府常务副区长任组长，区应急局、住建局、卫健局、公安分局、人社局、总工会等单位组成的事故调查组（以下简称：事故调查组），并聘请相关行业专家全面开展事故调查工作。同时，按照中共河北省纪律检查委员会办公厅、河北省安全生产委员会办公室关于印发《生产安全事故调查处理工作中加强协作配合的办法（试行）的通知》（冀安委办〔2019〕35号）要求，函告区纪委监委成立追责问责组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、询问谈话、现场勘查、专家分析论证、委托专业机构检测等方式，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和相关人员责任，提出了对事故处理和防范措施的建议。

经调查认定，秦皇岛市红正新型建材科技有限公司“8·31”亡人事故是一起企业主体责任落实不到位、安全生产教育培训内容不全面、施工现场管理混乱、施救人员盲目施救引发的一般中毒窒息生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

秦皇岛市红正新型建材科技有限公司（以下简称：红正建材公司）。成立于2018年11月9日，法人代表李*驰，统一社会信用代码：91130306MA0CXBYL6G，位于秦皇岛市抚宁区红正新型建材产业园。主营业务：水泥制品制造；水泥制品销售；建设工程施工等。该公司已取得建筑施工安全生产许可证，许可证号（冀）JZ安许证字〔2020〕014713。有效期2023年11月20日至2026年11月19日。该公司为此次和谐路道路路面建设施工方。红正建材公司现有员工64人，安全管理人员5人，均持有河北省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。公司设有安全部，成立了和谐路项目部，并任命邹*行为此次和谐路道路路面施工工程

项目经理，负责项目全面工作。建立了安全生产规章制度，对员工开展了安全生产教育培训，但教育培训内容不全面。

（二）事故相关单位概况

秦皇岛市金穗建筑工程有限公司（以下简称：金穗建筑公司）。成立于2024年11月14日，法人代表肖*宝，实际控制人肖*明。统一社会信用代码91130306MAE3M7BJXE。主营业务为建筑劳务分包等。公司共有固定员工4人，施工期间受红正建材公司统一管理。该公司为此次和谐路道路路面建设劳务分包方[1]，只负责派出工人。

（三）和谐路道路路面施工工程项目基本情况

该项目为抚宁区市政基础设施提升改造项目和谐路道路改造其中一个部分，总投资969.37万元。和谐路道路工程项目归区住建局直接监管[2]。计划2023年6月开工建设，由红正建材公司承建，金穗建筑公司劳务分包。主要建设包括道路、排水、绿化等项目。截止2025年7月21日主体工程基本完工，仅剩部分路缘石、人行道及面层沥青敷设未完成。2025年8月30日，按照上级关于大气管控要求，区住建部门通知各涉尘涉气工地于8月31日至9月3日停止施工。2025年8月31日该工程处于停工状态并封闭管理。

---

[1]《生产安全事故统计调查制度》一、总说明 （八）事故统计一般原则14.第二款，当甲单位与乙单位因存在劳务分包关系，甲单位派出人员参加乙单位生产经营活动发生的事故，纳入乙单位统计。

[2]《秦皇岛市抚宁区2023年幸福之城建设行动方案》（抚办字〔2023〕2号）（十六）城市道路畅通工程。启动实施紫荆路（宁海大道—环城南路）、抚义路（宁海大道—环城南路）、和谐路（金山大街—健康大街）等3条市政道路，年内完成路基工程。（责任单位：区住建局）

（四）合同签订情况

2023 年 6 月 12 日，秦皇岛绿祥城乡建设发展有限公司（区建设局下属）与红正建材公司签订施工合同。合同约定：和谐路道路工程计划开工日期为 2023 年 6 月 13 日（实际开工日期为 2023 年 7 月 6 日），竣工日期为 2024 年 2 月 3 日（实际未完工），工期 236 天，签约合同价 969.37 万元，项目经理为邹*行。2025 年 2 月 20 日，红正建材公司与金穗建筑公司签订了劳务分包合同。合同约定，工期为 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 10 月 31 日，合同暂估金额 31.33 万元（含税）；甲方（红正建材公司）依据乙方（金穗建筑公司）所承担的工程量负责路缘石、人行道砖、混凝土、水泥稳定碎石及沥青混凝土的提供，负责工程施工的组织、技术、质量、安全交底等；乙方负责派出劳务人员，严格遵守甲方各项管理制度。

（五）事故发生经过

由于现场停工，无施工人员、无监控设施、无目击证人，调查组通过勘察事发现场、询问相关人员、专家分析研判还原事故发生经过。

2025 年 8 月 30 日上午 10 时许，区住建局城建股股长杨*向和谐路道路工程现场负责人李*永下达了停工通知。8 月 31 日下午，李*永负责带班，当王*柱、刘*和（两人均为门卫，负责看管施工现场工具材料、机械车辆及安全巡护等工作）在和谐路道路工程工地巡查期间，王*柱因踩到污水井边路缘石，不慎跌落

至污水井底部，因吸入硫化氢中毒发生昏迷，刘*和见状马上下井救人，也因硫化氢中毒导致昏迷。挖掘机司机程*在事发污水井南约二三十米处保养挖掘机，看到刘*和匆匆忙忙下了污水井，急忙跑到污水井跟前，看到王、刘二人倒在井下，呼叫无反应，就立即电话通知现场负责人李*永。李*永急忙赶到事发污水井现场，在未采取安全防护措施情况下直接下井救人，也因硫化氢中毒昏迷。程*发现情况不对，14 时 34 分分别拨打 119 和 120 报警。

（六）事故现场勘查情况

和谐路道路工程施工现场，位于抚宁区骊城街道和谐路，从南（金山大街）向北（健康大街）长 561 米、宽 30 米，共计 20 座污水井，其中 2 座未完工，均未采取物理隔离措施。事故发生在和谐路东侧由北往南第 4 座污水井，该污水井距健康大街中线约 134 米，距金山大街中线 446 米，井口直径 70 厘米，深 3.65 米，东侧外沿距工程东墙 3.4 米，西侧外沿距和谐路东侧马路牙 2.4 米。整个现场处于封闭状态。经勘查，2 座未完工污水井井口均加盖了木栅板隔离（事发后加盖），事发井口东侧缺少 2 块路缘石，1 块位于绿化带中，另 1 块位于污水井底，南侧有堆放的少量砖头，未设置警示标识、警戒线，井底有少量积水，井壁垂直，设有简易爬梯，自上而下第四节爬梯向下弯曲。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失约250.1万元。

1.李*永，男，38岁，金穗建筑公司劳务队班组长，于8月31日15时50分经区人民医院全力抢救无效死亡。

2.王*柱，男，61岁，金穗建筑公司工地门卫，于9月1日00时10分经区中医院全力抢救无效死亡。

3.刘*和，男，65岁，金穗建筑公司工地门卫，于8月31日16时15分转至秦皇岛市第一医院，因长期处于昏迷状态，家属要求接回家中治疗，于2025年9月3日出院。9月30日家属提供居家状态证明材料：处于昏迷状态。10月7日，村民委员会证实已死亡，因超过30天后死亡不计入本次事故[3]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8月31日14时34分，区消防救援大队接到报警，调派2辆消防车12名救援人员到场处置。14时43分，救援力量到达现场，穿戴正压式空气呼吸器等救援设备全力救援，消防救援人员在井下发现三名被困人员。经过救援，救出全部被困人员,消防救援人员发现最下边被困人员王*柱头部有疑似磕伤淤青，送往医院救治。15时许，红正公司分别向抚宁区应急管理局、住建局报告事故信息。15时05分，抚宁区应急管理局向抚宁区人民政府报告情况；15时40分许，抚宁区应急管理局向秦皇岛市

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十三条　事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

应急管理局报告情况。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，时任区委、区政府主要领导立即赶赴现场，启动应急预案，组织应急、消防、卫健等救援力量和专家进行现场处置。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 8 月 31 日 14 时 35 分，抚宁区人民医院接到秦皇岛市 120 调度中心指派，第一时间派 120 急救车出车，14 时 44 分到达事故现场，随后将李*永转送至区人民医院进行救治，当日 15 时 50 分经救治无效宣布死亡。14 时 43 分，抚宁区人民医院接到秦皇岛市 120 调度中心指派，第一时间派 120 急救车出车，15 时 02 分到达事故现场，经现场对刘*和抢救后转送至区人民医院进行救治，因病情严重，当日 16 时 15 分转至秦皇岛市第一人民医院进行救治。8 月 31 日 15 时 01 分，抚宁区中医医院接到秦皇岛市 120 调度中心指派，第一时间派 120 急救车出车，15 时 23 分到达事故现场，随后将王*柱转送至区中医院进行救治，9 月 1 日 00 时 10 分经抢救无效宣布死亡。

为全面抓好事故善后处置工作，区政府成立了事故处置领导小组，下设医疗救治、事故调查、善后处置等 5 个专项工作组，同步开展善后处置工作，督促红正建材公司认真研究落实补偿事宜。经协商，事故单位与 2 名死者家属均达成赔偿协议并已落实，积极配合救治受伤人员。

（四）事故应急处置评估

经评估，应急处置过程中，现场应急处置工作开展有序，信息报送客观真实，应急响应及时迅速，应急救援措施有效，符合法律应急处置相关规定，未引发社会不良舆情。

三、事故原因分析

（一）直接原因

企业对停工工地未完工污水井井口未采取物理隔离措施，未设置警示标识、警戒线，造成人员不慎落井，现场人员盲目施救，导致事故发生及扩大。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.检验检测情况。2025 年 9 月 18 日，勘察人员使用艾科思 ADKS—4 便携式四合一气体报警器放入井内污水液面上方，报警器发出频繁的声光报警，取出以后，报警器数值显示为：可燃气体含量 0%LEL，氧气含量 20.9%VOL，一氧化碳含量 0PPM，硫化氢含量 18PPM（作业允许值小于 7PPM）。硫化氢含量超过作业值。当日，秦皇岛市众信科技有限公司对事故污水井中无组织废气有毒有害气体和污水中硫化物含量进行了检测，检测结果是：事故污水井中存在硫化氢气体。

无组织废气

检测点位	检测项目	检测结果			
		第一次	第二次	第三次	平均值

事故地下水井	甲烷（mg/m³）	56.6	85.5	69.4	70.5
	一氧化碳（mg/m³）	4.4	4.2	4.4	4.3
检测点位	**检测项目**	**检测结果**			
事故地下水井	硫化氢（mg/m³）	0.684			

废水

检测点位	**检测项目**	**检测结果**
事故地下水井	硫化物（mg/L）	0.288

2.法医鉴定情况。2025 年 9 月 4 日，秦皇岛市公安局抚宁分局委托河北医科大学法医鉴定中心对死者李*永心血中硫化物成分进行检测，鉴定意见：送检的李*永心血中检出硫化物成分，其质量浓度为：5.72ug/mL(以 S^{2}-含量计）。鉴于死者王*柱已经入葬，无法进行鉴定，因两人同在一个井内先后发生中毒昏迷，经专家推断同因硫化氢中毒死亡。

（三）间接原因

1.红正建材公司。企业主体责任落实不到位。一是停工作业现场管理不到位，虽然建立了安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，但未有效落实，停工作业现场污水井周围未采取技术措施和管理措施，未设置警示标识、警戒线，未及时发现并消除事故隐患；二是安全教育培训落实不到位，经查 2025 年红正建材公司安全教育培训档案，发现安全生产培训存

在不到位问题，特别是有限空间相关知识培训不到位[4]，导致现场负责人李*永不了解有限空间知识，盲目施救。

2.区住建局。安全监管职责落实不到位，对停工市政工程监管存在漏洞，监管人员检查不到位，未及时发现并消除工地现场的安全隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

红正建材公司。未对停工现场进行有效安全管理，未在没有完工的污水井周围设置警示标识，未按要求开展隐患排查整治[5]；对员工安全生产知识培训不到位。

（二）有关监管部门

区住建局作为和谐路道路工程项目责任单位，一是对市政工程工地检查不到位，未能发现和谐路项目工地现场存在的安全隐患。二是对企业的安全管理流于形式、走过场，重要的安全监管措施没有真正盯住落到实处。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究人员

李*永，男，38岁，金穗建筑公司劳务队班组长，作为和谐路项目现场负责人，安全意识淡薄，在发生事故后盲目施救，导

---

[4]《 河北省有限空间作业安全管理规定》（河北省人民政府令〔2020〕第4号） 第十二条 生产经营单位应当将有限空间作业安全管理纳入安全生产教育培训内容，对涉及有限空间作业的人员开展有针对性的教育和培训，培训资料存档应当不少于一年。

[5]《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2020〕第2号）第十七条 事故隐患排查包括定期排查和专项排查。生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。

致事故扩大。鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1. 张*东，男，中共党员，区住建局党组成员，分管城建股、村镇股、招投标服务股，2023 年 5 月任现职。对分管的城建股落实安全生产检查、隐患排查整治工作督促指导不力，造成相关监管措施未落实。建议给予诫勉谈话。

2. 杨*，男，中共党员，区住建局城建股股长，2023 年 9 月任现职。对和谐路项目工地安全生产检查流于形式，对隐患排查整治走过场，监管红正建材公司安全教育培训不到位，自身承担的监管职责未落实。建议给予警告处分。

（三）有关责任人处理建议

1.李*驰，男，红正建材公司法定代表人，主要负责人，负责公司全面工作。未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查停工现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项[6]的规定，对本起事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[8]的规定，建议由秦皇岛市抚宁区

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日起实施） 第二十一条（五） 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的规定。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日起实施） 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号） 第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款。

应急管理局对其处上一年年收入人民币 7.56 万元的 40%罚款的行政处罚，计人民币 3.024 万元。

2.邹*行，男，红正建材公司和谐路道路工程项目部经理，负责项目现场管理工作。对停工现场监管不力，安全管理不到位。其行为违反了《中华人民共和安全生产法》第五条[9]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和安全生产法》第九十六条[10]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[11]的规定，建议由秦皇岛市抚宁区应急管理局对其处上一年年收入人民币 5.51602 万元的 25%罚款的行政处罚，计人民币 1.379005 万元。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由抚宁区住建局按程序上报上级住建部门暂停或者吊销其与安全生产有关的资格。

3.李*锁，男，红正建材公司安全管理人员，负责红正建材公司各项目安全生产工作。安全检查不全面，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[12]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条的规定，建议由秦皇岛

[9] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日起实施） 第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[10]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日起实施）　第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第二十条　事故发生单位其他负责人和安全管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日起实施）　第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

市抚宁区应急管理局对其处上一年年收入人民币4.706088万元的25%罚款的行政处罚，计人民币1.176522万元。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由抚宁区住建局按程序上报上级住建部门暂停或者吊销其与安全生产有关的资格。

（四）对事故单位的处罚建议

红正建材公司。安全生产主体责任落实不到位。对停工现场安全管理不到位，未对没有完工污水井井口采取物理隔离措施，未设置明显的警示标识、警戒线，对员工安全生产知识培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[13]、第二十八条第二款[14]、第三十五条[15]的规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民

[13] 《 中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起实施） 第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起实施） 第二十八条第二款生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起实施） 三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起实施） 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

共国应急管理部令第14号）第十四条 第（三）项[17]的规定，建议由抚宁区应急管理局对其处人民币85万元的罚款。

（五）其他处理意见

建议：区住建局向区委、区政府做出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任。红正建材公司主要负责人要切实增加安全生产意识，加强安全生产法律法规学习，严格落实安全生产主体责任。公司要配齐安全防护设备，规范作业现场人员的安全管理，及时发现、消除生产安全事故隐患，从源头上防范化解管理不到位问题，提升企业整体安全水平。

（二）强化安全红线意识，扎实开展安全教育培训。红正建材公司要组织全体员工认真学习安全生产法律法规及本公司安全生产管理制度和操作规程，加强对员工的教育和培训，要对不同作业场所，特别是有限空间作业场所，以及不同生产经营活动、不同作业人员有针对性的进行培训，切实做到安全教育不走形式、不走过场、扎实有效，让员工真正掌握相应安全常识和操作知识。

（三）认真履行监管检查职责，加强市政工程安全管理。区住建局要清醒认识当前安全生产工作面临的严峻形势，坚决克服麻痹大意思想，加强对市政工程安全管理。同时，举一反三，在

[17] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号） 第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三） 造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

全区建筑施工单位开展安全生产隐患排查整治，抓实抓细抓好安全生产工作，尤其是涉及有限空间等易发生二次事故的安全监管。要针对有限空间开展专项治理工作，按照《房屋市政工程有限空间识别及施工安全指南（试行）》要求，全方位对在建工程开展有限空间识别和安全监管，杜绝类似事故发生。