触碰右侧展开

黄州区黄冈市禹杰物流有限公司“6•19”一般坍塌事故调查报告

目录

一、报告开篇和事故性质认定

二、事故基本情况 2

（一）事故发生单位基本情况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 3

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5

（六）其他情况 5

三、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估 7

四、事故原因分析 7

（一）直接原因分析 7

（二）其他可能因数排除 8

（三）间接原因分析 8

五、相关责任单位存在的主要问题 8

（一）事故单位 8

（二）相关部门 9

（三）属地党委政府 9

六、相关责任人员和责任单位的处理建议 10

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 10

（二）对有关公职人员的处理建议 10

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 10

七、事故整改和防范措施 12

一、报告开篇和事故性质认定

2023年6月19日上午10时10分左右，黄州区禹王街道办事处辖区长江堤外黄冈市禹杰物流有限公司发生一起坍塌事故，事故造成2人死亡，直接经济损失28

委、区政府高度重视，迅速组织相关部门到现场处理事故相关工作。

触碰右侧展开

为查明事故原因，吸取事故教训，依法追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令88号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第

民政府于6月20日成立了黄州区黄冈市禹杰物流有限公司“6·19”一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局牵头，区住建局、

局、区总工会等单位组成。邀请区纪委监委、区检察院依法开展事故有关追责问责审查调查。事故调查组遵照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不

查。同时聘请两名安全专家参与事故现场勘察，分析了事故发生的直接原因和间接原因。

通过现场勘察、调查取证、科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和单位的处理

要教训，针对相关部门及事故单位暴露的突出问题，提出了事故防范整改的措施建议。

经调查组调查认定，黄冈市禹杰物流有限公司“6·19”事故是一起因生产设施设备坍塌造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

1.黄冈市禹杰物流有限公司（以下简称“禹杰公司”）。法定代表人：邹又桥；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：9142110078819

黄冈市黄州区禹王街道办事处唐家渡村二组92号旁；注册日期：2006年06月15日；注册资本：叁仟万圆整；经营范围：长江干线中下游及支流省际普通货船运输

输，船舶机械配件、建筑材料批发兼零售。

2.湖北聚方源物流有限公司（以下简称“聚方源公司”）。法定代表人：姚静；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91421102MAB

冈市黄州区东湖街道联投国际城1栋1单元504室；注册日期：2022年07月29日；注册资本：贰仟万圆整；经营范围：许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。一般项

工;建筑材料销售;水泥制品销售;保温材料销售，五金产品零售;五金产品批发，电子产品销售;建筑装饰材料销售，金属材料销售，日用杂品销售;特种劳动防护用品销售

(不含危险化学品)，金属矿石销售;门窗销售;建筑防水卷材产品销售;建筑工程用机械销售;建筑砌块销售，建筑用钢筋产品销售;砖瓦销售;防腐材料销售。

2022年8月1日，禹杰公司将码头的1号线和2号线租赁给聚方源公司从事黄沙装卸作业，双方签订了租赁协议，租赁期：2022年8月1日至2027年7月31日。双方未

议。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.禹杰公司：码头岸线长402米，滩地126亩，在职员工41人，2022年货物量174万吨。公司设立了安全管理机构，公司安全生产工作由公司总经理邹又桥负责

实施日常安全生产管理工作，公司各部门为安全管理机构成员。

2.聚方源公司：公司无厂房，现有员工20人。公司设立了安全管理部门，日常安全生产管理工作安排生产现场负责人张长宝负责，但公司未下发成立安全管理

的相关文件，未制定安全生产管理制度和操作规程。

（三）事故发生经过

2023年6月19日上午10时10分左右，武汉金满仓农业服务有限公司黄冈分公司（聚方源公司沙料供货方）沙场原料负责人汪涛，在禹杰公司的1号线查验完本公

时发现2号线的传输带停止运行了，沙斗坍塌且沙料倾倒在料坑里，于是就打电话给聚方源公司现场负责人张长宝，但打了5个电话都没有打通，汪涛便一边喊沙斗

时聚方源公司铲车工夏表红正在2号线料场指挥运输车辆，听到有人喊沙斗塌了，就用对讲机联系张长宝，呼叫多次后仍没有得到回应，夏表红就立即向聚方源公

告。雷之荣得知情况后迅速到达事故现场，大声呼叫张长宝和聚方源公司设备维修工陈细学，均未得到两人的回应，接着雷之荣又不停地打电话给两人，但电话一直

长宝和陈细学可能在维修漏口时被沙料掩埋了，于是雷之荣就迅速拨打了119、120报警，并组织在场人员展开救援，同时又联系了吊车和挖机到现场协助救援，随后

公司领导汇报事故现场情况，禹杰公司在接到报告后立即向区政府相关部门上报了事故情况。约十几分钟后禹杰公司和聚方源公司负责人到达了事故现场，接着区政

减灾备灾救灾中心、区政府相关部门、119、120也相继到达事故现场。

（四）事故现场情况

事故现场位于禹杰公司2号线装卸区料坑尾部，料坑外宽约3.6米，内宽约3.3米，长约32米，坑内有积水。距离料坑尾部约14米左右有一个休息室。面对料坑长约10.3米，宽约3.5米，容积约30立方米，沙斗外侧方管宽约14厘米，距料坑尾部约10.5米处有1根横梁，用于沙斗一侧的承重支撑。沙斗底部共有3个漏口，每个漏个焊缝处撕裂，尾部方管连接处断裂。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡。事故直接经济损失288.46万元。

（六）其他情况

事故当天天气为阴天，伴有阶段性中小雨，最高气温28度、最低气温23度、东南风1级。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，区政府、禹王街道办事处、区应急局、区交通局等相关部门接到报告后迅速指派人员到现场指导、协调相关事宜。市减灾备灾救灾中心相关领导部门开展事故救援，区委副书记、区长陈风对事故善后处理等工作提出具体要求：一是区政府迅速组织相关部门，由区应急局牵头成立事故调查组，查明事故原因；司全线停工停产，开展全员警示教育，配合事故调查组开展事故调查工作；三是要求禹杰公司迅速成立事故善后处理工作小组，妥善处理事故善后工作，避免在社会是禹王派出所抽调专门的警力，维持禹杰公司停工停产期间的稳定工作，防止突发事件发生。

触碰右侧展开

（一）事故信息接报及响应情况

2023年6月19日上午10时10分左右，黄州区禹王街道办事处辖区长江堤外黄冈市禹杰物流有限公司发生一起坍塌事故。事故发生后，10时18分聚方源公司拨打况通知禹杰公司，约10时25分禹杰公司向区交通局上报了事故情况，约10时40分区交通局向区委、区政府和区安办进行了报告，并立即赶赴现场处置善后事宜。约市政府总值班室进行了报告，同时区安办向市安办和市应急指挥中心报告。在事故处理过程中未发生群体性事件，未造成社会不稳定情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，聚方源公司迅速拨打了119、120报警，随后打电话向政府相关部门和公司领导汇报事故现场情况，并组织在场人员展开救援，同时又联系了吊车十几分钟后禹杰公司和聚方源公司负责人到达了事故现场，同时区政府主要领导和分管领导、市减灾备灾救灾中心、区政府相关部门、119、120也相继到达事故现场作。下午3时39分左右，第一名伤者张长宝被救起，下午5时08分左右，第二名伤者陈细学被救起。

（三）医疗救治和善后情况

张长宝和陈细学被救起后均在第一时间由120救护车送往黄州区人民医院进行抢救。下午7时左右，两人经黄州区人民医院抢救无效后确认死亡。

事故发生后，禹杰公司成立了事故善后处理工作小组，督促聚方源公司积极与死者家属协商赔偿相关事宜，2023年6月20日聚方源公司和死者家属达成赔偿由聚方源公司赔偿给两名死者家属共计285万元。善后处理过程中聚方源公司共支付家属食宿费用3.46万元。此次事故善后处理中，死者家属情绪稳定，遗体于202仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，区政府迅速组织相关部门到现场指导事故处置工作，市减灾备灾救灾中心赶赴事故现场指挥事故救援工作，各级各部门应急响应及时，现场救援急处置妥当，未造成次生事故及其他不稳定因素。

四、事故原因分析

调查组依法对事故现场进行了勘察，及时提取了相关资料，对事故相关人员进行了调查询问，结合专家组出具的事故原因分析报告，查明了事故直接原因和间

（一）直接原因分析

1.聚方源公司日常生产过程中只有沙斗下方的漏口因故障无法正常开启的情况下，才需要维修人员进入沙斗下方维修作业，结合现场传输带停止运行和无法况，经调查组综合分析认定，张长宝、陈细学是在未采取有效防范措施的情况下，违规进入沙斗下方维修漏口的过程中被沙料掩埋了。

2.禹杰公司将未经正规设计的沙斗租赁给聚方源公司使用，且沙斗在生产过程中受损后未及时修复。

3.事故前一天天气为中雨转暴雨，连续降雨使沙斗内黄沙吸水后重量增大（每吨黄沙吸水后增重约100公斤左右），增加了沙斗的负荷，导致沙斗坍塌，大量黄员掩埋。

作业人员在设施设备不符合安全生产条件的情况下违章从事作业活动是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.禹杰公司未对外包单位实行统一管理，未签订安全管理协议，未明确双方的安全管理职责，日常工作中对外包单位安全生产管理工作不到位。

2.禹杰公司和聚方源公司未建立风险分级管控和隐患排查治理制度。禹杰公司自制沙斗与料坑边缘未采取焊接或螺栓连接等方式进行固定，仅靠方管搁置在料定性和牢固性且沙斗四周未设置防坠入措施，事故发生前20天左右一辆后四轮货车掉进沙斗内，货车的重量和坠落的冲击力造成沙斗多处支撑连接部位焊缝脱焊、撕裂，聚方源公司现场安全主管张长宝未向公司上报情况，未对损伤部位进行修复，沙斗带病作业。禹杰公司和聚方源公司未及时发现并消除以上事故隐患，日常隐

3.聚方源公司安全生产教育培训不到位，员工安全意识淡薄，导致张长宝明知沙斗受损未修复，未考虑沙斗内黄沙吸入雨水后增加沙斗负荷的情况，在未采取陈细学进入料坑，在沙斗下方从事作业活动。

（三）其他可能因素排除

事故调查组通过对事故现场进行勘查、询问相关人员、专家分析，逐一排除了人为破坏、地震、地基沉降等可能导致事故发生的其他因素。

五、相关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.禹杰公司：一是未按规定对外包单位实行统一管理，未与外包单位签订安全管理协议，未明确双方的安全生产责任；二是未建立风险分级管控和隐患排查治形式，未及时发现并消除事故隐患；三是未制定年度教育培训计划，通常以会议的形式传达上级文件和指示精神，未对员工进行专项教育培训，全员安全生产意识淡实不到位，未对承包商各项管理制度和操作规程、人员资质、应急能力等进行审核把关。

2.聚方源公司：一是未制定全员安全生产责任制，公司主要负责人和员工不清楚自身应履行的安全生产职责；二是未制定年度教育培训计划，未建立教育培训薄；三是未制定风险分级管控和隐患排查治理制度，日常隐患排查流于形式，沙斗受损后未采取有效措施进行修复，消除事故隐患；四是未制定安全管理制度和操作何措施的情况下进入料坑，在装满黄沙的沙斗下作业。

触碰右侧展开

（二）相关部门

区交通局作为行业主管部门，监管人员每周到禹杰公司进行现场督查、检查安全生产工作，主要领导和分管领导定期到禹杰公司督促落实安全生产工作。但在治理过程中，未及时发现企业存在的隐患问题，安全监管能力不足。

（三）属地党委政府

禹王街道办事处作为属地管理部门，分管领导定期到禹杰公司进行安全提醒，日常安排负责安全监管人员到禹杰公司开展安全检查。但在日常隐患排查工作中管理上存在的问题，在安全管理工作中措施不足、办法不多，未有效履行安全管理职责。

六、相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1.张长宝，男，43岁，身份证号：320122****0416，聚方源公司生产现场安全主管。张长宝安全意识淡薄，沙斗受损后未及时向公司汇报，未采取措施消除且沙斗内黄沙吸入雨水后负荷增大等因素，在未采取安全防范措施情况下，擅自进入危险作业区域作业，导致发生事故，鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任

2.陈细学，男，64岁，身份证号：422127****2312，聚方源公司设备维修工。陈细学安全意识淡薄，在未采取有效的安全防范措施情况下，擅自进入危险故，鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.禹王街道办事处作为禹杰公司的属地管理部门，履行安全生产监督管理职责不到位，对事故的发生负有管理不到位的责任，建议移交区纪委监委对禹王街道责问责。

2.区交通局作为禹杰公司的行业主管部门，未有效履行安全生产监督管理职责，对事故发生负有监管不到位的责任，建议移交区纪委监委对区交通局及下属港员进行追责问责。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.邹又桥，男，61岁，身份证号码：422103****3215，禹杰公司法定代表人。未对外包单位实行统一管理，未签订安全管理协议并明确双方的安全管理责任安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，且日常隐患排查治理流于形式，未能及时发现并消除事故隐患。违反产法》第二十一条第三项、第五项的规定，对事故负有领导责任，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定予以行政处

2.姚静，女，32岁，身份证号码：320122****1620，聚方源公司法定代表人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项的规定，对事故负有主要领导责任，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国一项的规定对其进行行政处罚。

3.吴海平，男，58岁，身份证号：422121****3211，禹杰公司分管生产安全副总。未认真履行安全生产管理职责，未及时发现并消除事故隐患，对事故负有禹杰公司按照企业内部规章制度予以处理。

4.禹杰公司：对外包单位管理不到位，将未经正规设计的设施设备租赁给外包单位从事生产经营活动；日常安全教育培训、隐患排查治理工作流于形式，对外生产过程中的风险隐患掌握不清，导致发生生产安全责任事故，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定予以行政

5.聚方源公司：未建立健全本单位全员安全生产责任制；未制定组织制定实施本单位安全生产规章制度和操作规程；日常安全教育培训和隐患排查治理工作流产主体责任，导致发生生产安全责任事故，建议由黄州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定予以行政处罚。

七、事故整改和防范措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为吸取本次事故的深刻教训，防止同类事故的发生。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

1.禹杰公司和聚方源公司要严格按照事故“四不放过”原则，认真分析“6·19”事故原因，深刻吸取教训，组织全员开展警示教育培训，提升全员安全生产意识，效的管控措施，狠抓隐患排治理工作，及时发现各类隐患并有效治理，总结在安全生产管理工作上的缺陷，学习贯彻国家关于安全生产工作系列法律法规知识，完善实企业安全生产主体责任。

2.禹杰公司要结合实际情况，进一步强化对外包单位的统一管理，督促聚方源公司建立健全并落实全员安全生产责任制，制定安全生产管理制度和操作规程，

3.区交通局迅速组织对监管范围内的码头重要安全生产设施设备开展全面的排查，对未经正规设计，存在安全隐患的设施设备责令停止使用并进行全面整改。

4.禹王街道办事处和区交通局要认真分析事故原因，总结教训，全面查找在日常安全监管工作中的不足，提升日常监管能力，做到安全监管不留死角，严防事

触碰右侧展开

主办：黄州区人民政府办公室　0713-8357853　承办：黄冈市黄州区政务服务和大数据管理局 0713-8876358
地址：黄州区黄州大道102号 网站标识码：4211020003
鄂ICP备16003974号 鄂公网安备 42110202000136号

