索 引 号： 736916955/2026-04486

# 南岗大成黑龙江省********有限公司“6.27”一般坍塌事故调查报告

日期：2025-09-10　　来源：南岗区应急管理局

2025年6月27日9时52分，位于南岗区*********，黑龙江省********有限公司在该地址独立一层建筑内的施工现场，发生一起坍塌事故，事故造成一人受伤，后送至医大一院救治，救治无效死亡，直接经济损失120万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急局牵头，会同市公安局南岗分局、区总工会、区住建局、大成街道办事处，同时邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，事故责任，提出了对有

关责任单位和人员的处理建议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改措施和防范建议。

经调查认定，南岗大成黑龙江省********有限公司“6.27”一般坍塌事故是一起因未按国家标准制定施工方案等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

施工单位：黑龙江省********有限公司成立于2019年10月12日，统一社会信用代码：9123**********DM4C；经营场所：黑龙江省哈尔滨市利民开发区**********；经营类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：金某某。经营范围：承装（承修、承试）电力设施，电子工程，机电设备安装工程施工、电力工程施工，电子技术咨询服务，消防工程，机械设备、五金产品及电子产品批发，通用设备、电力设备维修、维护。

2.事故相关单位概况

建设单位：*****学院，统一社会信用代码：1223**********041P；住所：哈尔滨市南岗区*****；法定代表人：姜某某；宗旨和业务范围：承担本专科及研究生层次普通高等学历教育工作、承担科学技术研究工作并为社会提供相关服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

无安全管理情况。

（三）事故发生经过

2025年6月27日6时30许，黑龙江省********有限公司临时雇佣工长车某某组织临时雇佣工人毛某某、冉某某、郭某某（死者）等工人入场施工。事故发生时，施工现场一名力工和一名瓦工在电缆沟穿线口砌筑，车某某和毛某某背对基坑修理搅拌机，冉某某清理电缆沟残土完毕后休息，郭某某（死者）在电缆沟内行走，突然电缆沟西侧砖模墙体倒塌，将郭某某（死者）砸倒并失去意识。

（四）事故现场情况

事故现场位于哈尔滨市南岗区**********学院变电所及电缆迁移工程电缆沟内，经现场勘测该工程变电所建筑主体为一层，建筑整体呈矩形，变电所建筑面积：200.22平方米，结构形式为砖混结构，电缆沟宽2.14m、高1.5m、总长度15.1m。本次坍塌事故处位于电缆沟西侧北向南11m处。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失120万元。

死者：郭某某，男，51岁，黑龙江省********有限公司临时雇佣工人，身份证号：232**********16，黑龙江哈尔滨人。

（六）其他情况

哈尔滨市白天西部区域有雷阵雨，其他区域多云；偏东风转东南风2至3级；最低气

温20至23℃，最高气温31至34℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月27日10时39分，区应急局值班电话接到市公安局南岗分局情报指挥中心事故线索推送。10时40分，区应急局工作人员汇报主要领导后立刻赶往事故现场，到达事故现场后初步了解相关情况。12时28分，区应急局将事故初报分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，临时雇佣工长车某某立即拨打120急救电话，同时告知总工长李某某施工现场砖模墙体坍塌导致工人受伤，李某某要求车某某立即拨打120急救电话并先期组织救援。车某某接到指令后立即组织临时雇佣工人毛某某、冉某某等工人立即开展施救，将受伤工人从电缆沟救出移至平坦地面。9时52分许，李某某赶到现场，立即对伤者开展心肺复苏，因120急救尚未到达现场，遂立即自行驱车将受伤工人送往哈尔滨医科大学附属第一医院进行救治；11时经救治无效死亡。期间，南岗区政府有关领导和行业部门、属地街道负责同志先后赶赴现场，组织专业技术人员对事故现场风险隐患分析研判，避免次生灾害发生；同时密切监控网络舆情，防止虚假不实信息扩散；指导发生事故单位积极与死者家属沟通，做好善后抚恤工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故单位临时总工长李某某自行驱车将受伤工人送至哈尔滨医科大学附属第一医院进行救治。伤者于11时经救治无效死亡。7月2日，事故单位与死者家属签订了《死亡赔偿协议书》，一次性进行了补偿。死者已经安葬。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在事故发生后第一时间启动应急机制，并通知相关人员共同赶赴事故现场，开展现场封锁、勘验、初期调查等，响应积极、行动迅速。应急处置工作结束后，继续对现场进行封控保护，全程出动3辆车10余人。整个应急过程行动迅速、指挥有力，未发生其他次生事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

结合询问笔录及黑龙江省固泰建筑工程技术开发有限公司（第三方）检测验算结果，*****学院变电所及电缆迁移工程变电所内电缆沟在施工过程中没有按要求对电缆沟侧壁土体进行放坡施工，并且没有对电缆沟侧壁土体采取任何有效支护措施，致使电缆沟混凝土墙体砖模被动起到了开挖的电缆沟侧壁土体挡土墙的作用。电缆沟混凝土墙体砖模断面尺寸不满足规范对挡土墙断面的最小要求、不能承受电缆沟侧壁土的侧压力及上部作为施工运料通道的附加压力是造成*****学院变电所及电缆迁移工程变电所内电缆沟混凝土墙体砖模坍塌的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经现场勘察、询问调查，同时聘请黑龙江省固泰建筑工程技术开发有限公司（第三方）进行技术鉴定，并组织建筑工程专家根据鉴定数据对事故原因进行分析，判定本工程施工的已经坍塌的混凝土墙体砖模，在施工过程中没有按要求对电缆沟侧壁土体进行放坡施工，并且没有对电缆沟侧壁土体采取任何有效支护措施，致使电缆沟混凝土墙体砖模被动起到了开挖的电缆沟侧壁土
体挡土墙的作用。依据《砌体结构设计规范》GB50003－2011计算要求，高度1.57m重力式挡土墙砖砌体的底部厚度应大于400mm、顶部厚度通常不小于240mm。由于混凝土墙体砖模墙体断面厚度为120mm厚，高度为1.57m，不满足规范对挡土墙断面的最小要求，不能承受电缆沟侧壁土的侧压力及上部作为施工 运料通道的附加压力。因此，电缆沟混凝土墙体砖模在被动承受电缆沟侧壁土的侧压力及上部作为施工运料通道的附加压力的共同作用下坍塌。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）事故间接原因

1.黑龙江省********有限公司施工方案未经*****学院审定，同时金某某在项目经理陈某从未在施工现场指导作业情况下，临时雇佣总工长李某某组织临时施工人员入场挖掘电缆沟、砌砖砖模并进行简单支护，致使施工现场的倒塌砖模断面厚度为120mm厚，不满足《砌体结构设计规范》（GB50003－2011）中重力式挡土墙砖砌体的底部厚度应大于400mm、顶部厚度通常不小于240mm的计算要求。

2.*****学院作为建设单位，对黑龙江省********有限公司施工现场履行监督检查不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

黑龙江省********有限公司相关人员未恪尽职守、履行职责，与《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款相违背。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.对有关公职人员的处理情况

李某某，男，1968年2月出生，中共党员，2020年7月任*****学院后勤管理处处长，负责后勤管理处全面工作。作为*****学院后勤管理处主要负责人，对此次事故负有领导责任。根据干部管理权限，由*****学院党委进行处理。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

金某某，男，1982年9月出生，中共党员，哈尔滨市**区人民代表大会代表，2019年10月任黑龙江省********有限公司法定代表人，负责公司全面工作。作为公司主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人职责，督促、检查安全生产工作不到位，对本单位承包工程施工进度情况不知情，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

陈某，女，1997年4月出生，群众，2025年6月任变电所及电缆迁移工程项目经理、黑龙江省********有限公司文员，负责变电所及电缆迁移工程全面工作。作为该施工现场项目经理，履行安全生产管理职责不到位，对临时雇佣总工长李某某组织临时施工人员入场挖掘电缆沟、砌砖砖模并进行简单支护的情况不知情，导致施工现场未严格执行有关设计规范，对此次事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

李某某，男，1973年6月出生，中共党员，2025年6月任黑龙江省********有限公司变电所及电缆迁移工程临时总工长，负责变电所及电缆迁移工程建筑装饰工程全面工作。作为该施工现场临时总工长，履行安全生产管理职责不到位，未发现施工现场存有安全隐患，负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

黑龙江省********有限公司，作为施工单位，未将临时雇佣人员纳入本单位从业人员进行统一管理，也未对临时雇佣人员进行安全教育和培训，同时未按照国家相关规范施工。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第四十四条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议给予人民币伍拾壹万元（510000）罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）黑龙江省********有限公司。未按照国家标准和行业规范制定施工方案情况下，组织临时雇佣人员对电缆沟施工，电缆沟挖掘时未对侧壁土体进行放坡施工，未按设计规范进行砖模砌筑施工，未将临时雇佣人员纳入单位统一管理，埋下了安全隐患。

（二）*****学院作为工程建设单位，工作人员履行安全生产责任不到位，与施工单位沟通协调不到位。

七、事故防范和整改措施建议

（一）黑龙江省********有限公司。一是要按照国家标准和行业规范制定施工方案，按照施工方案施工；二是强化人员管理与培训，将临时雇佣人员纳入本单位从业人员统一管理，进行必要的安全生产教育和培训；三是完善现场施工管控，设立专职安全员，对电缆沟施工全过程进行实时监督，重点检查放坡合规性、砖模砌筑质量、周边堆载等关键环节，发现违规操作立即制止并整改，杜绝隐患留存。

（二）*****学院需加强与施工单位的协同管理，定期沟通协调，及时掌握施工现场情况，要求施工单位定期报送安全施工报告，对施工中出现的违规行为或隐患问题，有权责令其停工整改，直至隐患消除。

南岗区人

民政府事故调查组

2025年9月10日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　　联系电话：0451-82705744

适老化 无障碍服务

党政机关

政府网站 找错