索 引 号： 736916955/2026-04487

南岗哈西*******有限公司“10•8”一般坍塌事故调查报告

日期：2023-11-28 来源：南岗区应急管理局

2023年10月8日16时29分，*******有限公司在**沟流域雨污分流改造工程（**大街、**沟、铁路、**路围合区域）**大道*****顶管工作坑施工时发生一起一般坍塌事故，造成2名作业工人死亡，直接经济损失310.18558万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急局牵头，会同区纪委监委、南岗公安分局、区总工会、区住建局等部门组成事故调查组，并邀请区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改措施和防范建议。

经调查认定，南岗哈西街道*******有限公司“10•8”一般坍塌事故是一起因安全防护措施不到位、应急处置能力不足、安全管理缺失等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

工程总承包单位*******有限公司成立于1987年08月12日，统一社会信用代码：9123**********575T；经营场所：哈尔滨市道里区*******；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：黄某。经营范围详见《营业执照》。

2.事故相关单位概况

工程建设单位：哈尔滨****有限责任公司成立于1997年05月26日，统一社会信用代码：9123**********5734；经营场所：哈尔滨市道里区********；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：孙某。

工程全过程管理单位：********设计院有限公司成立于2006年11月14日，统一社会信用代码：9123**********608K；经营场所：哈尔滨高新技术产业开发区********；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：郭某某。

工程监理单位：********监理有限责任公司成立于1996年12月18日，统一社会信用代码：9123**********677U；经营场所：道里区*******；经营类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：戴某。

工程劳务分包单位：哈尔滨市******有限公司成立于2019年08月20日，统一社会信用代码：9123**********W1H；经营场所：哈尔滨市香坊区**********；经营类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：张某某。

以上单位经营范围详见《营业执照》。

（二）事故发生单位安全管理情况

*******有限公司现有员工352人，设有专职安全生产管理机构，共配备专职安全管理人员24名。公司2021年开展了安全生产标准化建设，并持续完善更新了各类安全生产管理制度51项、安全操作规程165项；建立生产安全事故综合应急预案、各类专项应急预案21项、现场处置方案18项、现场突发事件处置卡27项，并结合实际不断完善应急预案体系，开展各类应急演练；2023年初制定了《年度安全教育培训计划》，定期组织开展安全教育和培训，组织开展了新员工“三级”教育培训，并进行安全教育培训及考核；建立了全员岗位安全生产责任制，并签字上墙；逐级签订了《安全生产责任状》。**沟流域雨污分流改造工程（**大街、**沟、铁路、**路围合区域）**大道*****顶管工作坑由*******有限公司第五工程处负责组织施工，共有员工45人，其中经理1名、副经理2名、技术人员17名、施工员6名、专职安全管理人员3名、其他工作人员16名。

（三）事故发生经过

2023年10月8日15时许，哈尔滨市******有限公司宋某某组织工人崔某某、王某某、梁某（死者）和牛某某（死者）作为一个施工作业组，至**沟流域雨污分流改造工程南岗区**大道*****顶管工作坑进行迎门支护作业。崔某某负责站在平台上将迎门支护由上向下传递给王某某，再由王某某将迎门支护传递给梁某（死者）和牛某某（死者），两人负责将迎门支护由下向上插入沟槽内。10月8日16时29分，梁某（死者）及牛某某（死者）正在准备将迎门支护插入沟槽内时，土壁突然发生坍塌，导致王某某腰部以下、梁某（死者）和牛某某（死者）完全被土方掩埋。

（四）事故现场情况

事故现场位于南岗区**大道*****顶管工作坑，现场勘测发现**大道自服装三道街向哈尔滨学院南门方向125m长人行道，共存在3处立篦式雨水收集井。本次坍塌事故处相邻集水井位于该段道路中部，与端部2处集水井并排设置。中部集水井在坍塌事故中已倾覆塌毁。在顶管出入洞口侧边坡坍塌滑移面侧外露部分区域回填砂存在持续潮湿现象，表明此雨水收集井管井内部向井外存在水渗漏情况。施工人员开挖作业坑时，未见坍塌侧垂直边坡存在回填砂，回填砂与基坑内壁间存在较薄的原状土层，原状土层外侧有回填砂产生的侧向土压力，在回填砂因渗漏水影响下，超过原状土抗剪能力，发生滑移坍塌。事故发生前该顶管作业坑已挖深至距车道路面约5.80m深处。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，直接经济损失310.18558万元。

死者一：梁某，男，57岁，哈尔滨市****有限公司工人，身份证号：232**********，黑龙江省巴彦县人；

死者二：牛某某，男，50岁，哈尔滨市****有限公司工人，身份证号：232**********，黑龙江省巴彦县人。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年10月8日17时38分，区应急局值班电话接到南岗公安分局情报指挥中心事故线索推送。17时42分，区应急局工作人员立刻赶往事故现场，到达事故现场后初步了解相关情况。18时03分，区应急局将事故初报分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，哈尔滨市******有限公司项目经理赵某某、现场施工工人宋某某及附近群众立即开展施救；*******有限公司、********监理有限公司、********设计院有限公司领导及有关人员也先后赶到事故现场组织救援；16时35分，消防救援力量到达现场，联手施救被困人员，通过土方挖掘、清理，陆续将王某某、梁某（死者）及牛某某（死者）运至路面，并开展人工呼吸和心肺复苏急救。期间，南岗区政府有关领导和行业部门、属地街道负责同志先后赶赴现场，组织专业技术人员对事故现场风险隐患分析

研判，避免次生灾害发生；同时密切监控网络舆情，防止虚假不实信息扩散；指导发生事故单位积极与死者家属沟通，做好善后抚恤工作。

（三）医疗救治和善后情况

17时10分，120到达事故现场，分别将3名受伤工人送至哈医大二院进行抢救。王某某仅腿部受伤无生命危险，梁某（死者）、牛某某（死者）分别于同日17时46分、18时03分经抢救无效死亡。10月9日，事故单位与2名死者家属全部签订了《死亡赔偿协议书》，一次性进行了补偿。死者已经安葬，社会舆情稳定。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在事故发生后第一时间启动应急机制，并通知相关人员共同赶赴事故现场开展救援，响应积极、行动迅速。应急处置工作结束后，继续对现场进行封控保护，全程调动两支救援队伍，出动4辆车30余人。整个应急救援过程行动迅速、指挥有力，未发生其他次生事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

结合该工程地质勘察报告、设计施工图纸、支护工程施工专项方案与事故发生后的询问笔录及哈尔滨达城绿色建筑股份有限公司（第三方）检测验算结果，在*****顶管工作坑施工前，对基坑周围实际地质状况与市政管井位置探查不清，基坑顶管出入洞口侧局部存在雨水管井施工的回填砂人工地质条件，导致基坑顶管坑出入洞口侧直立开挖边坡土体抗剪能力不足，在支护结构设置不符合要求且无法提供足够支护能力的情况下，顶管出入洞口侧垂直边坡发生滑移，是造成此次基坑出入洞口侧局部坍塌事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经现场勘察、询问调查，同时聘请哈尔滨达城绿色建筑股份有限公司（第三方）进行技术鉴定，并组织建筑工程专家根据鉴定数据对事故原因进行分析，判定*****顶管工作坑施工未严格按照该工程基坑（沟槽）支护工程专项施工方案进行作业，坍塌侧中间3.2m宽区域坍塌前未采取竖向支护措施，在临近出入洞口侧附近存在雨水管井施工回填砂人工地质条件情况下，直立开挖边坡稳定性不满足要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）事故间接原因

1.*******有限公司第五工程处在《**沟流域雨污分流改造工程（清华大街、**沟、铁路、学府路合围区域）基坑（沟槽）支护工程专项施工方案》编制前未认真对周围影响土体稳定性的人工地质条件进行认真调查及方案中对顶管工作坑关键部位出入洞口处支护结构未给出细部构造和具体做法；同时对劳务分包单位工人安全教育培训不到位，未针对*****顶管工作坑作业存在的安全风险辨识管控、危险有害因素分析等内容进行

针对性培训，导致劳务分包单位工人安全防范意识和技能不强；现场管理方面存在巡视不够、安全风险漏管失控。

2.哈尔滨****有限公司，在项目施工组织和安全管理方面存在缺失，虽与********设计院有限公司签订《联合体协议书》，但未对********设计院有限公司进行实时监督管理。

3.********设计院有限公司，在施工报建和施工组织方面未履职尽职，在*****顶管工作坑整改过程未对*******有限公司进行跟踪管理。

4.********监理有限责任公司，在重点施工部位未履行旁站监管义务，对现场施工巡视不到位、管理不严。

5.哈尔滨市******有限公司安全培训和教育不到位，安全意识淡漠，对施工现场潜在安全风险认识不足。

6.哈尔滨市**区*******局，在辖区内市重点工程施工过程中，没有及时提供有效的安全保障服务，存在属地行业指导不到位情况。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

*******有限公司安全管理机构对劳务分包单位人员安全教育培训不到位，劳务分包单位人员对公司的安全管理制度、岗位操作规程、应急处理措施、防范措施等不熟悉，不了解安全风险和危险有害因素，与《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款、第四十四条第一款相违背。

（二）有关监管部门

沟流域雨污分流改造工程是市重点督办项目，市级有关单位和部门负责履行相应安全监管职责。区*******局作为属地行业监管部门，对于南岗区域内建设工程，没有及时提供有效的安全保障服务，存在属地指导不到位情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.因在事故中死亡免于追究责任人员

梁某，男，1966年3月出生,雇工；牛某某，男，1973年9月出生，雇工，均为哈尔滨市******有限公司雇佣工人，在对南岗区**大道*****顶管工作坑进行整改过程中，未按照*******有限公司相关人员要求全程佩戴防护用具；事故预防和应急处理能力不足。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十八条规定。对此起事故负有重要责任，鉴于梁某、牛某某在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.对有关公职人员的处理情况

根据干部管理权限，由各集团（公司）党委或纪检监察机关及区纪委监委对以下相关人员进行处理。

庞某某，男，1968年11月出生，中共党员，2021年5月任*******有限公司党委委员、副总经理，中层副职，负责该项目工程建设及安全管理，对*******有限公司第五工

程处未认真履行工程安全的监督指导职责失察失管，对事故发生负重要领导责任，其行为已构成违纪，应予处理。

刘某某，男，1981年2月出生，中共党员，2022年3月任*******有限公司第五工程处党支部书记、经理，主管级，负责工程处全面工作，落实安全生产责任制不到位，督促、检查本单位安全生产工作不及时，负重要领导责任，其行为已构成违纪，应予处理。

马某某，男，1986年3月出生，中共党员，2022年3月任*******有限公司第五工程处项目副经理，主办级，负责工程处相关工作，责任意识淡薄，管理施工现场安全不及时，负领导责任，其行为已构成违纪，应予处理。

郭某，男，1971年10月出生，群众，2022年3月月任*******有限公司第五工程处工长，负责工程项目相关工作，组织实施事故所涉工程项目工作不力，缺乏监管，负直接责任，其行为已构成违纪，应予处理。

贡某某，男，1970年4月出生，中共党员，2019年11月至2023年10月任哈尔滨****建设项目管理中心党支部书记、主任，2023年至今任哈尔滨****建设集团有限公司水务建设项目管理公司经理，中层正职级，任哈尔滨****建设项目管理中心党支部书记、主任期间，负责工程建设相关工作，履行项目安全生产管理职责不到位，负重要领导责任，其行为已构成违纪，应予处理。

洪某某，男，1970年9月出生，员工，2022年1月任********监理有限责任公司职业经理职务，副经理职级，负责工程监理项目相关工作，履行事故所涉工程安全的监理职责不到位，负重要领导责任，其行为已构成违纪，应予处理。

贾某某，女，1967年1月出生，员工，2022年3月任********监理有限责任公司项目管理部，总监理工程师代表职务，负责工程监理项目相关工作，履行相关监理工作不到位，负主要领导责任，其行为已构成违纪，应予处理。

刘某，女，1963年9月出生，员工，2018年10月任********监理有限责任公司项目管理部安全监理工程师职务，负责工程监理相关工作，未正确履行安全监理工程师职责，负直接责任，其行为已构成违纪，应予处理。

以上8人，建议由哈尔滨****建设集团有限公司党委（纪检监察机关）依据相关条例法规给予相应党纪或政务处分。

郭某某，男，1964年3月出生，中共党员，2021年8月任********设计院有限公司党委书记、董事长，负责该公司全面工作，对下属日常工作监督失察失管，施工报建和施工组织方面履职尽职不到位，负重要领导责任，其行为已构成违纪，建议由哈尔滨******集团有限公司依据相关条例法规给予相应党纪或政务处分。

仇某某，男，1970年8月出生，中共党员，2023年6月任**区*******局局长，对辖区内在建工程存在属地安全管理不到位情况，建议由区纪委监委依据相关条例法规给予相应党纪或政务处分。

3.对事故有关责任人员的行政处罚建议

黄某，男，1979年1月出生，中共党员，2022年5月任*******有限公司党委副书记、总经理，负责公司全面工作。作为公司主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人职责，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议给予上一年收入17.328万元的百分之四十，即人民币陆万玖仟叁佰壹拾贰元（69312元）罚款的行政处罚。

董某，男，1983年3月出生，中共党员，2022年3月任*******有限公司项目副总经理职务，负责**沟流域雨污分流改造工程实施管理工作。作为该施工现场项目经理，履行安全生产管理职责不到位，不掌握施工现场动态，未对*****顶管工作坑开展危险源辨识和评估，导致重大危险源安全管理不到位，对此起事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议给予上一年收入13.9225万元的百分之三十，即人民币肆万壹仟柒佰陆拾柒元伍角（41767.5元）罚款的行政处罚，同时建议哈尔滨****建设集团有限公司暂停其与安全生产有关资格。

谢某，女，1984年2月出生，中共党员，2022年3月任*******有限公司技术管理岗职务，负责**沟流域雨污分流改造工程总技术指导。作为该施工现场总技术负责人，履行总技术指导职责不到位，劳务分包单位在整改施工前，其未在施工现场，故未对*****顶管工作坑开展危险源辨识和评估，虽与赵某某签订《授权委托书》，但未督促赵某某严格落实公司的各项规章管理制度，导致施工现场无技术人员对劳务分包单位进入**大道*****顶管工作坑相关人员进行工艺指导，对此起事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议给予上一年收入10.1195万元的百分之三十，即人民币叁万零叁佰伍拾捌元伍角（30358.5元）罚款的行政处罚，同时建议哈尔滨****建设集团有限公司暂停其与安全生产有关资格。

马某某，男，1986年3月出生，中共党员，2022年3月任*******有限公司第五工程处项目副经理，主办级，负责**沟流域雨污分流改造工程相关工作。作为该施工现场负责人，履行安全生产责任不到位，不掌握施工现场安全生产状况，未及时组织开展安全检查工作，未及时排除*****顶管工作坑安全隐患，对此起事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定建议给予上一年收入13.99万元的百分之三十，即人民币肆万壹仟玖佰柒拾元（41970元）罚款的行政处罚，同时建议哈尔滨****建设集团有限公司暂停其与安全生产有关资格。

赵某某，男，1987年6月出生，群众，2022年3月任*******有限公司技术管理岗职务，负责**沟流域雨污分流改造工程技术工作。作为该施工现场技术员，履行技术指导职责不到位，其未在施工现场，故未对*****顶管工作坑开展危险源辨识和评估，导致整改施工前无技术人员对劳务分包单位进入**大道*****顶管工作坑相关人员进行工艺指

导，对此起事故负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定建议给予上一年收入10.3416万元的百分之三十，即人民币叁万壹仟零贰拾肆元捌角（31024.8元）罚款的行政处罚，同时建议哈尔滨****建设集团有限公司暂停其与安全生产有关资格。

张某某，男，1989年4月出生，群众，2022年3月任*******有限公司安全员职务，负责**沟流域雨污分流改造工程安全工作。作为该施工现场安全员，履行安全生产管理职责不到位，对劳务分包单位相关人员安全教育培训不到位，未对劳务分包单位施工人员交代事故应急处理措施及防范措施，劳务分包单位在整改施工前其未开展*****顶管工作坑危险源辨识和评估，对此起事故负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第三项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定建议给予上一年收入9.869万元的百分之三十，即人民币贰万玖仟陆佰零柒元（29607元）罚款的行政处罚，同时建议哈尔滨****建设集团有限公司暂停其与安全生产有关资格。

张某某，男，1984年10月出生，群众，2019年8月任哈尔滨市******有限公司法定代表人，负责公司全面工作。作为公司主要负责人，未认真履行安全生产第一责任人职责，忽视单位安全生产建设，工作重外轻内，未健全全员安全生产责任制，对此起事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议给予上一年收入7.254万元的百分之四十，即人民币贰万玖仟零壹拾陆元（29016元）罚款的行政处罚。

赵某某，男，1988年7月出生，群众，2019年10月任哈尔滨市******有限公司项目经理，负责公司项目全面工作。作为施工现场项目经理，仅口头对宋某某、崔某某等工人进行安全生产教育，未记录安全生产教育，对此起事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议给予上一年收入4.8万元的百分之三十，即人民币壹万肆仟肆佰元（14400）罚款的行政处罚。

宋某某，男，1973年11月出生，群众，2023年9月任哈尔滨市******有限公司工长，负责公司施工现场劳务工作。作为施工现场工长，现场管理不严，未及时排除安全隐患，对此起事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议给予上一年收入4.8万元的百分之三十，即人民币壹万肆仟肆佰元（14400）罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

*******有限公司，作为总包单位，技术方面未严格按照《设计及基坑支护专项施工方案》组织施工，教育培训方面虽对劳务分包单位施工人员进行了安全教育培训，但未告知施工人员事故应急处理措施及岗位存在的危险因素和防范措施，导致施工人员不知晓存在危险及不掌握应急处理措施和防范措施，现场安全管理方面存在巡视不够、管控不严、责任缺位等问题。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第

一款、第四十四条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，建议给予人民币柒拾万元（700000）罚款的行政处罚。

哈尔滨市******有限公司，作为该工程劳务分包单位，未执行基坑（沟槽）支护工程专项施工方案，在基坑施工现场不具备安全生产条件下，盲目作业，在整改施工前仅对施工工人口头进行安全教育培训，但未做安全教育培训记录。根据《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，建议区住建局协调发证机关吊销该公司《安全生产许可证》和《建筑业企业施工劳务资质证书》。

六、事故主要教训

（一）*******有限公司。在组织劳务分包单位对*****顶管作业坑施工过程中，图施工作业方便，忽视安全风险，存在实际施工内容未按专项施工方案进行，更改施工方案没有经过专家论证等情况，埋下了重大的安全隐患。

（二）哈尔滨****有限公司。作为工程建设单位，履行安全生产和工程质量的首要责任不到位，没有适时组织专业人员对工程全过程进行必要的监督检查，及时发现工程建设中的风险隐患。

（三）********设计院有限公司。在项目报建和施工组织方面履职不到位，对基坑周围实际地质状况与市政管井位置探查不清，现场施工过程中管理不严，安全风险研判不够。

（四）********监理有限责任公司。对现场施工巡视不到位、管理不严。对施工单位变更部分支护方式没有督促履行相应工作流程，未落实施工现场安全监管责任，重点工程部位施工时，未履行旁站监管义务。

（五）哈尔滨市******有限公司。作为劳务公司从事工程施工，管理人员和雇佣工人作业前安全培训和教育不到位，安全意识淡漠，对施工现场潜在安全风险认识不足。

七、事故防范和整改措施建议

（一）*******有限公司，要加强本单位全员安全生产责任落实，需要变更或调整施工方案时，严格履行相关规定。同时强化项目管理人员业务培训和能力提升，确保员工业务能力与岗位需求匹配，切实加强对劳务分包单位管理，提升劳务分包从业人员事故预防和应急处理能力。

（二）哈尔滨****有限责任公司，要认真履行建设单位的责任和义务，全面加强对总包、分包单位监督管理，督促总包、分包单位管理人员业务培训和专业能力提升。

（三）********设计院有限公司，要把全过程管理工作的责任和任务落实落细，及时对施工现场周边环境进行探查和研判，防范各类潜在的安全风险隐患。对项目报建和施工组织方面要按照相关规定严格执行，履职尽责。

（四）********监理有限公司，对重点部位、关键工序施工时，必须履行旁站监管义务，同时加强施工现场巡查巡视工作，并严格落实施工现场安全监管责任。

（五）哈尔滨市******有限公司，对公司管理人员和劳务雇佣人员开展自上而下的安全教育培训，强化项目管理人员业务水平和能力提升，针对具体岗位特点，有针对性

地加强安全教育，提升从业人员危险因素辨识能力、防范能力及事故应急反应能力。

（六）哈尔滨市**区*******局，针对辖区内市重点工程项目，协助市级有关建设工程管理单位和部门做好施工现场安全监管工作，及时提供有效的安全保障服务，履行属地行业安全管理职责。

南岗区政府事故调查组

2023年11月28日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　联系电话：0451-82705744

适老化无障碍服务　党政机关　政府网站找错