索 引 号： 736916955/2026-06225

南岗新春哈尔滨******有限公司“6•6”一般高处坠落事故调查报告

日期：2026-09-09　　来源：南岗区应急管理局

2026年6月6日12时许，位于南岗区****小区*号楼*单元，哈尔滨******有限公司员工在外墙玻璃自上向下清洗过程中发生一起高处坠落事故，造成1人（谷某某，男，19**年*月出生，黑龙江**人）当场死亡，直接经济损失约120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，会同市公安局南岗分局、区总工会、新春街道办事处组成事故调查组，同时邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单

位和人员的处理建议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改措施和防范建议。

经调查认定，南岗新春哈尔滨******有限公司“6·6”一般高处坠落事故是一起因工人擅自作业、现场安全监管缺位、绳索未做有效固定等原因造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况：哈尔滨******有限公司成立于2008年1月17日，统一社会信用代码：912**********95Y；经营场所：哈尔滨市道里区；经营类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：张某某。经营范围：一般项目：物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程作业；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；家政服务；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；环境卫生公共设施安装服务；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；停车场服务；环境应急治理服务；城市绿化管理。许可项目：劳务派遣服务；城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；建设工程作业（除核电站建设经营、民用机场建设）。

2.相关单位概况：哈尔滨****服务有限公司成立于2018年7月12日，统一社会信用代码：912**********531；经营场所：黑龙江省哈尔滨市南岗区；经营类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王某某。经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产咨询；停车场服务；餐饮管理；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；居民日常生活服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；家政服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；票务代理服务；建筑材料销售；汽车装饰用品销售；五金产品零售；日用百货销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；通用设备修理；日用电器修理；物业服务评估；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；住房租赁；房地产评估；食品销售（仅销售预包装食品）；工程管理服务；市政设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；二手日用百货销售；网络技术服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；组织体育表演活动；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；日用产品修理；机动车充电销售；林业产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；礼仪服务；个人商务服务；森林公园管理；游览景区管理；水污染治理；幼儿园外托管服务；单用途商业预付卡代理销售；住宅水电安装维护

服务；销售代理；互联网设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；农副产品销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；市场营销策划；家用电器安装服务；洗车服务；商务代理代办服务；采购代理服务；健身休闲活动；打字复印；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售。许可项目：房地产开发经营；住宿服务；住宅室内装饰装修；食品生产；餐饮服务；职业中介活动；建设工程施工；高危险性体育运动（游泳）；建设工程监理；建筑智能化系统设计；劳务派遣服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

当日作业现场哈尔滨******有限公司安全监管人员2人，玻璃清洁人员10人。公司现有玻璃清洁人员提供的安全带、止坠器、塑料安全帽、单人吊具（座板）、不锈钢牛头钩子、安全绳的《检验报告》；高处作业安全管理协议；安全生产责任书；外墙高空清洗安全作业方案；安全生产管理制度；应急预案；安全技术交底；高空作业管理记录表；高空作业人员台账等。同时该企业针对玻璃清洁人员购买中国太平洋财产保险股份有限公司《雇主责任保险》。

（三）事故发生经过

2026年6月6日6时48分，哈尔滨******有限公司肖某某1组织谷某某（死者）、肖某某2及赵某某等多名工人集合并分配工作任务，随后由谷某某（死者）带领工人陆续前往居民楼楼顶露台准备玻璃清洁作业工作。11时许，上午清洁任务基本结束，玻璃清洁工人陆续收工午休。11时55分许，午休期间谷某某（死者）擅自组织工人肖某某2及赵某某对****小区*号楼*单元楼顶露台处各自选取安全绳捆绑点位准备开始清洁作业，谷某某（死者）将安全绳捆绑至露台黑色排气管处，捆绑结束后陆续开展玻璃清洁工作，事故发生前谷某某（死者）负责清洁楼体北侧、肖某某2负责清洁楼体北侧凸出处、赵某某负责清洁楼体西侧。12时10许，谷某某（死者）位于露台处安全绳捆绑点位脱落，谷某某（死者）坠落至楼体北侧地面，致其当场死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于南岗区****小区*号楼*单元北侧，谷某某（死者）安全绳捆绑处位于露台黑色排气管处，经公安机关现场勘察绳索未出现断裂情况。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

死者：谷某某，男，39岁，哈尔滨******有限公司临时雇佣工人，身份证号：231**********211，黑龙江**人，特种作业操作证有效开始结束日期：2026年4月11日至2032年4月10日。

（六）其他情况

当日哈尔滨市阵雨/多云，最高气温22℃，最低气温12℃，西风1-3级，空气质量优。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年6月6日13时12分，区应急管理局接到哈尔滨市公安局南岗分局情报指挥中心案件线索推送。区应急局工作人员立刻赶往事故发生地，初步了解相关情况。随即，区应急局将事故初步情况分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，2026年6月6日12时20分许相关人员发现谷某某（死者）坠落，立即上报单位主要负责人，并拨打120、110电话，随后相关单位陆续抵达事故现场。120急救人员到达现场后当场确认谷某某死亡。公安机关到达现场后，立即封锁事故现场并开展调查取证、现场勘验等工作。接到事故汇报后，南岗区政府有关领导和行业部门负责同志先后赶赴现场，组织专业技术人员对事故现场风险隐患分析研判，避免次生灾害发生；同时密切监控网络舆情，防止虚假不实信息扩散；指导发生事故单位积极与死者家属沟通，做好善后抚恤工作。

（三）医疗救治和善后情况

120急救人员到达事故现场后，现场确认死亡。现事故单位与死者家属已签订《赔偿和解协议书》，死者已经安葬。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在事故发生后第一时间启动应急机制，并通知相关人员共同赶赴事故现场，开展现场封锁、勘验、初期调查等，响应积极、行动迅速。应急处置工作结束后，继续对现场进行封控保护，全程出动4辆车10人。整个应急过程行动迅速、指挥有力，未发生其他事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经询问现场人员、现场勘察结合有关书证材料，经调查组综合分析推断谷某某（死者）在非作业期间，擅自组织作业，将绳索违规捆绑至露台黑色排气管处，未做有效固定，致使绳索从捆绑点位脱落是造成本次高处坠落事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和书证分析，排除人为故意破坏、突发灾害、外力干扰因素等影响。

（三）事故间接原因

1.哈尔滨******有限公司安全管理架构混乱，合同签约负责人与作业现场实际安全管理责任人未统一、未书面明确划分安全管理责任。仅签约负责人对外签订高空擦玻璃作业合同，未同步指定、报备专职现场安全管理人员。

2.哈尔滨****服务有限公司相关人员对合同中细节审核把关不严，未及时发现哈尔滨******有限公司签约负责人与作业现场实际安全管理责任人不符。

四、有关责任单位存在的主要问题

哈尔滨******有限公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，导致安全管理架构混乱，与《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款相违背。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.因在事故中死亡免于追究责任人员

谷某某，男，19**年*月出生，群众，哈尔滨******有限公司临时雇佣高空作业人员，从事玻璃清洁工作。非工作时间，擅自组织作业，违规将绳索固定至露台黑色排气管处，以上行为违反了《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB23525-2009）4.1.5规定，对此起事故负有重要责任，鉴于谷某某在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

张某某，男，1965年11月出生，群众，2008年4月任哈尔滨******有限公司法定代表人，负责公司全面工作。作为哈尔滨******有限公司法定代表人，检查本单位安全生产工作不到位，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项规定对其进行行政处罚。

肖某某1，男，1979年1月出生，群众，任哈尔滨******有限公司工程部负责人，负责该作业现场全面工作。离场期间未安排其他人员进行露台安全管理，导致作业现场巡查巡视不到位，安全监管缺位，未及时消除事故隐患，对此次事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚。

3.其他处理建议

崔某某，男，1989年4月出生，群众，任哈尔滨****服务有限公司驻****物业经理，本次作业现场甲方单位负责人、项目协议审核人员，未及时发现哈尔滨******有限公司签约负责人与作业现场实际安全管理责任人不符，未及时发现乙方单位工人在约定午休时间擅自施工。建议由哈尔滨****服务有限公司按照公司有关规定给予处理。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

哈尔滨******有限公司，作为责任主体单位，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，导致安全管理架构混乱，致使事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

本次“6·6”一般高处坠落事故，暴露出涉事企业在安全生产责任落实、高处作业过程管控、外包项目安全管理等方面存在突出问题，教训深刻。

一是企业安全生产责任制落实不到位，岗位安全权责边界不清。未真正压实全员安全生产责任，存在签约负责人与现场实际安全管理人员权责割裂的问题，项目作业未书面明确专职现场安全管理人员并向甲方报备，现场安全管理岗位存在空岗、脱岗风险，安全管理架构存在缺陷，为事故发生埋下制度隐患。

二是高处作业全流程管控机制缺失，高危作业刚性约束没有落地。企业未严格执行高空作业审批管理制度，对作业时段、作业人员、锚点设置、现场监护没有形成刚性管控。对作业人员非审批时段擅自开展作业的行为缺少约束；作业前锚点安全检查流于形式，未明确禁止使用排气管、通风管等非承重设施作为绳索固定点；外出离场未与其他监管人员交接，致使工人擅自作业行为得不到及时制止。

三是甲方对外包单位审核把关不严。哈尔滨****服务有限公司在项目协议签订环节，对签约负责人与现场实际安全管理人员身份把关不严，造成外包项目安全管理责任虚化。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次高处坠落事故教训，坚决防范同类外墙高空清洗高处坠落事故重复发生，针对事故暴露的问题，提出如下防范及整改措施：

（一）哈尔滨******有限公司

1.健全完善全员安全生产责任制，厘清岗位安全职责。立即梳理企业全部岗位，修订全员安全生产责任制，书面明确全体人员的安全职责，杜绝签约负责人与实际现场安全管理人员权责割裂问题；凡是开展外墙高空作业项目，必须书面指定专职现场安全管理人员并报备甲方，严禁现场安全管理岗位空岗。

2.严格高处作业全流程管控。建立高空作业审批制度，所有高空作业必须履行审批手续，明确作业时间、作业人员、绳索锚点位置、现场监护人员；严禁非审批时段擅自开展高空作业。作业前必须对吊具、安全绳、止坠器、锚点构件开展安全检查，严禁将排气管、通风管等非承重设施作为绳索固定点；作业全过程必须配备专职现场监护人，监护人离岗必须停止全部高空作业。

（二）哈尔滨****服务有限公司

三是甲方对外包单位审核把关不严。哈尔滨****服务有限公司在项目协议签订环节，对签约负责人与现场实际安全管理人员身份把关不严，造成外包项目安全管理责任虚化。

加强外包单位相关人员身份审核。在签订作业协议时，核验签约负责人与现场实际安全管理人员身份信息，防止外包项目安全管理责任虚化。

南岗区

政府事故调查组

2026

年9月9日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　　联系电话：0451-82705744

适老化
无障碍服务

党政机关

政府网站
找错