确山驻马店市吉奥食品有限公司车棚工地“8·11”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月11日上午8点45分许，位于确山县朗陵街道辖区的驻马店市吉奥食品有限公司车棚工地发生一起高处坠落事故，造成1名施工人员（张兰合，男，1958年02月12日生，身份证号码412821195802121012，确山县朗陵街道人）创伤性脾破裂、创伤性休克、急性呼吸衰竭等，并于8月17日死亡。事故直接经济损失439143.85元。

事故发生后，确山县人民政府成立了事故调查组，调查组由县应急管理局、县公安局、县总工会、县纪委监委、朗陵街道等部门组成。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，确山驻马店市吉奥食品有限公司车棚工地“8·11”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故且属于瞒报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1、驻马店市吉奥食品有限公司，统一社会信用代码为：91411725MAD366LW8N,法定代表人：熊常新，股东：张付圈，为

该公司实际负责人。该公司成立于2023年10月，位于确山县朗陵街道金城大道与北环路交叉口迪展通电子厂院内C栋3楼，是一家生产、销售饼干等食品的企业。该公司目前还未正式投产，处于调试机器试生产阶段。

2、车棚承包方：张付全，驻马店长城金属制品厂工人，家住确山县竹沟镇关沟村光明庄组，身份证号412821196609076410。

（二）事故发生单位安全管理情况

1、驻马店市吉奥食品有限公司没有配备专兼职安全员，没有制定相关的安全管理规章制度，没有建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，没有对新员工(含零工)进行安全教育培训。没有与搭建车棚承包人签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中按规定明确双方的安全管理职责。没有对承包单位（张付全）的安全生产工作进行统一协调、管理。

2、车棚承包方：张付全，无高处作业特种作业操作证，仅有建筑业的焊工证。

（三）事故发生经过

驻马店市吉奥食品有限公司为方便装车，在其厂房前面搭建一个长15米、宽10米、高6米左右的车棚，车棚采用镀锌管作为支架，上面铺设彩钢瓦。2024年8月2日，吉奥食品公司与张付全签订协议，以3000元的价格把搭建车棚工程清包（包工不包料）给张付全个人，张付全以每天100元的报酬雇张付德帮忙搭建车棚。8月11日早上7点左右，张付全和张付德到车棚

工地施工时，看到张兰合（吉奥食品公司负责打扫卫生的零工）在施工现场。张兰合主动提出帮张付全干活，张付全表示同意。7点20分左右，张付全攀爬到车棚顶上面，用绳子向上拉彩钢瓦，张付德和张兰合两人在下面给张付全向上递彩钢瓦。

8点10分左右，张付全开始钉瓦，张付德攀爬到棚顶向上拉瓦，因口渴发现未带水杯，就让张兰合到吉奥食品公司厂房内帮其拿水杯，张兰合称不知水杯在哪，让张付德自己下来拿，随后张付德便从棚顶下来，这时，张兰合表示自己攀爬到棚顶代替张付德向上拉瓦，张付全和张付德2人均不同意，说他腿脚不方便，但张兰合说自己是泥瓦工，经常上架子，便攀爬到棚顶上拉瓦，张付德在下面递瓦（张付全让其递几块瓦后再拿水杯）。

8点45分左右，张兰合往上拉瓦过程中，瓦在空中突然脱落，张兰合身体失去平衡，从棚顶上坠落到地面，张付德急忙跑到张兰合身边，看到他鼻孔流血，就让张付全打120。张付全随即向吉奥食品公司负责人张付圈报告，张付圈立即安排文员拨打了120。约15分钟后，120救护车把张兰合拉到确山县中医院，由于伤情严重，转至确山县人民医院抢救，经抢救无效于2024年8月17日死亡。

（四）事故救援情况

事故发生后，车棚承包方张付全第一时间向吉奥食品公司报告，公司及时对张兰合进行抢救。

（五）事故瞒报核查情况

事故于2024年8月11日上午8点45分许发生后，吉奥食品公司未按规定时限（1小时内）向确山县应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告发生的事故，截止到2024年8月14日上午10点许，张兰合家属张卉向确山县应急管理局反映此事时，公司仍未向确山县应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。直至2024年8月15日11点40分许，确山县应急管理局和朗陵街道办事处到现场核查时，公司才承认此事故，已构成事故瞒报。

（六）人员伤亡和经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失439143.85元。

二、事故原因分析

（一）直接原因

张兰合安全意识淡薄，不听劝阻，在无高处作业特种作业操作证、未佩戴安全帽和安全绳的情况下从事高空作业，身体失去平衡，从棚顶坠落，是导致此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.车棚承包人张付全兼具负责人和安全管理人员双重职责，未落实协议中约定的“乙方在施工中应当做好安全保护措施”，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未有效制止和纠正张兰合在无高处作业特种作业操作证、未佩戴安全帽的情况下，从事高空作业等违反操作规程的行为，且自己带头不佩戴安全帽。

2.驻马店市吉奥食品有限公司负责人张付圈，未按规定对新进员工（含零工）进行安全教育培训。

3.驻马店市吉奥食品有限公司未配备专职或者兼职安全员。未建立安全风险分级管控制度，并采取相应的管控措施。未对新进员工（含零工）进行安全教育培训。将生产项目车棚发包给不具备相应资质（高处作业）的个人。没有与搭建车棚的承包人张付全签订专门的安全生产管理协议或在承包合同（协议）中按规定明确双方的安全管理职责。没有对承包单位（张付全）的安全生产工作进行统一协调、管理。

三、事故责任认定和处理建议

（一）张兰合安全意识淡薄，违反安全操作规程，不听劝阻，在没有佩戴安全帽、系安全绳的情况下从事高空作业，应负该起事故的直接责任。鉴于本人已死亡，建议不再追究其责任。

（二）承包人张付全未制止和纠正张兰合违反操作规程的行为、未监督教育张兰合按照使用规则佩戴使用劳动防护用品，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，对其违法违规行为依法给予行政处罚。

（三）驻马店市吉奥食品有限公司负责人张付圈未按规定对张兰合进行安全生产教育和培训，对事故发生负有责任，且具有瞒报情节。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，对其违法违规行为依法给予行政处罚。

（四）驻马店市吉奥食品有限公司未对新进员工（含零工）

进行安全教育培训，将生产项目车棚发包给不具备相应资质（高处作业）的个人，没有与搭建车棚的承包人张付全签订专门的安全生产管理协议或在承包合同（协议）中按规定明确双方的安全管理职责，没有对承包单位（张付全）的安全生产工作进行统一协调、管理，对事故发生负有责任，且具有瞒报情节。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，对其违法违规行为依法给予行政处罚。

四、安全防范、整改措施建议

（一）驻马店市吉奥食品有限公司要认真吸取此次事故教训，举一反三，建立健全各项安全生产规章制度，进一步强化安全教育培训，加强现场作业安全生产管理，严格落实劳保防护用品采购、发放管理制度，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，及时消除事故隐患；要加强对员工安全生产知识和操作规程的教育培训，提高员工安全防范意识和操作技能，严防事故发生。

（二）县应急管理局、朗陵街道等单位要结合安全生产治本攻坚三年行动，加大对辖区内工贸企业检查力度，按照生产安全事故“四不放过”原则，强化安全生产检查和事故隐患排查治理力度，督促企业进一步落实生产经营单位主体责任，责任到人，落实到位，杜绝类似的事故再次发生。县应急管理局要督促驻马店市吉奥食品有限公司抓紧建立安全生产双重预防机制，制定事故应急预案，全面落实安全生产主体责任。

（三）施工单位（企业）要进行合法分包、分包给合法的单位，要与分包单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同（协议）中按规定明确双方的安全管理职责，同时要对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

确山县人民政府事故调查组

2024 年 9 月 13 日